

Data	Opis	Nr rejestracji	Właściciel	Podmiot	KOSZT[netto]
2021.12.29	bęben hamulcowy	PZ 153FK	DTO	ZUK	488,96
2021.12.29	nit okładziny	PZ 153FK	DTO	ZUK	17,77
2021.12.29	okładzona szczęk	PZ 153FK	DTO	ZUK	184,27
2021.12.29	zestaw montażowy	PZ 153FK	DTO	ZUK	95,96
2021.12.29	zestaw montażowy	PZ 153FK	DTO	ZUK	83,58
2021.12.31	naprawa układu poziomowania w Mercedes PZ357NA	PZ357NA	DTO	PUK	960
2021.12.31	uszczelniając piasty	PZ 8375K	DTO	ZUK	68
2021.12.31	strzemię resoru	PZ 8375K	DTO	ZUK	71,68
2021.12.31	siłownik sprzęgła	PZ 8375K	DTO	ZUK	214
2021.12.31	nakrętka samokontruująca	PZ 8375K	DTO	ZUK	2,26
2021.12.31	tuleja resoru	PZ 8375K	DTO	ZUK	54
2021.12.31	śruba	PZ 8375K	DTO	ZUK	25,26
2021.12.31	łożysko piasty koła	PZ 8375K	DTO	ZUK	190
2021.12.31	łożysko piasty koła	PZ 8375K	DTO	ZUK	178
2021.12.31	przewód hamulcowy	PZ 8375K	DTO	ZUK	128
2021.12.31	tarcza hamulca	PZ 8375K	DTO	ZUK	358
2021.12.31	tarcza hamulca	PZ 8375K	DTO	ZUK	358
2021.12.31	czujnik ABS	PZ 8375K	DTO	ZUK	155
2022.01.03	olej silnikowy	PZ357NA	DTO	PUK	337,08
2022.01.03	filtr oleju	PZ357NA	DTO	PUK	22,91
2022.01.03	filtr paliwa	PZ357NA	DTO	PUK	77,97
2022.01.03	filtr powietrza	PZ357NA	DTO	PUK	40,93
2022.01.03	filtr kabiny	PZ357NA	DTO	PUK	30,39
2021.12.31	3. Uchwyt błotnika regulowany 4szt 6. Wspornik błotnika 2szt 7. Wspornik błotnika 2szt	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	312,68
2021.01.31	2. Wkład lustrka Głównego 1szt 4. Obudowa lusterka 5. Lampa robocza LED 2szt	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	313,4
2021.12.31	1. ADBLUE 2 SZT	PNT 76013	DUK	PUK	147,5
2021.12.30	demontaż skrzynii biegów	0	DDR	ZUK	318,4
2021.12.30	demontaż skrzyni biegów	0	DDR	ZUK	119,4
2021.12.30	montaż obudowy skrzyni rozdzielczej + osprzętu, uzupełnienie oleju do skrzyni	0	DDR	ZUK	199
2021.12.29	montaż rury paliwowej wysokiego ciśnienia, montaż pasków klinowych, montaż osłony rozrządu, odpowietrzenie układu chłodzącego	POZ 92SF	DDR	ZUK	119,4
2021.12.29	wymiana termostatu, układu chłodzącego, test komputerowy, kasowanie błędów w silniku	PZ 662HW	DTO	ZUK	79,6

2021.12.29	ciąg dalszy naprawy, wymiana poduszek silnika, demontaż montaż I części wału napędowego, wymiana I podpory wału napędowego, wymiana żarówki podświetlenia pokrętła ogrzewania	PZ 94075	0	DTO	ZUK	119,4
2021.12.29	demontaż skrzyni biegu + osprzęt		0	DDR	ZUK	318,4
2021.12.30	pompowanie azotem	PZ 94075		DTO	ZUK	8,13
2021.12.30	zaworek wulkanizacyjny	PZ 94075		DTO	ZUK	16,26
2021.12.30	wymiana opon bus	PZ 94075		DTO	ZUK	110
2021.12.10	Zakup wtyczki - 1 szt. Zakup przewodu 7 żyłowego - 1 szt.		0	DDR	ZUK	17,08
2021.12.30	Zakup filtra oleju - 1 szt.	POZ 92SF		DDR	ZUK	20,6
2021.12.22	Zakup zestawu wycieraczek Aerotwin 650/530 - A22 - 1 szt.	PZ 446TG		DDR	ZUK	68,25
1905.07.13	Naprawa koła - 1 szt.		0	DDR	ZUK	120
2021.12.29	Naprawa koła - 1 szt.	PZ 938C		DDR	ZUK	60
2021.12.29	Naprawa rurek wysokiego ciśnienia		0	DDR	ZUK	250
2021.12.29	regeneracja obudowy układu napędowego	POZ 92SF		DDR	ZUK	170
2021.12.29	Zakup linki gazu - 1 szt.	POZ 92SF		DDR	ZUK	39,93
2021.12.27	Naprawa koła - 1 szt.	PZ 938C		DDR	ZUK	150
2021.12.27	Zakup dętki 24x13,6/14,9 - 1 szt.	PZ 938C		DDR	ZUK	115,13
2021.10.13	1. Wymiana opon 4szt 2. Przedłużka 2szt	PZ586NH		PUK-DUK	PUK	264,39
2021.12.30	1. Usługa Wulkanizacyjna	POZ71UN		DUK	ZUK	48,78
2021.12.30	preparat do naprawy dziur opon	PZ377UM		DTO	ZUK	19,51
2021.12.30	Ramka ozd.tablicy rej.	PZ 074EX		DTO	ZUK	4,88
2021.12.10	boll środek do konserwacji	PZ 074EX		DTO	ZUK	81,3
2021.12.30	termostat mercedes sprinter VITO CDI 2.2	PZ 662HW		DTO	ZUK	126,19
2021.12.30	linka hamulc. IVECO tył 35C9/50C15	PZ 074EX		DTO	ZUK	111,16
2021.12.29	montaż obudowy skrzyni przekładni, montaż podzespołów, uzupełnienie oleju do przekładni.		0	DDR	ZUK	318,4
2021.12.28	wymiana oleju + filtrów paliwa, oleju, powietrza, wymiana pompy wody na nową. Następna wymiana 577904 km	POZ H480		DTO	ZUK	318,4
2021.12.28	lokalizacja usterki zabudowy	PZ 096RW		DUK	ZUK	119,4

2021.12.28	wymiana bębnow hamulcowych przód	PZ 153FK	DTO	ZUK	199
2021.12.28	wymiana zaworu ogrzewania układu chłodzącego, wymiana poduszki silnika	PZ 94075	DTO	ZUK	119,4
2021.12.28	kontrola układu chłodzącego, demontaż obudowy termostatu, test komputerowy	PZ 662HW	DTO	ZUK	119,4
2021.12.21	1. Pióro wycieraczki 2szt.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	62,72
2021.12.22	1. Zestaw wycieraczki 1szt 112.46	PZ 786RK	DUK	ZUK	112,46
2021.12.22	Akumulator Power 180AH 1000A,L+	PZ 85395	DTO	ZUK	1000
2021.12.18	montaż szyby	PZ 8375K	DTO	ZUK	300
2021.12.28	zawór nagrzewnicy	PZ 94075	DTO	ZUK	53,81
2021.12.28	łożysko podpory	PZ 94075	DTO	ZUK	239,39
2021.12.28	poduszka silnika	PZ 94075	DTO	ZUK	127,3
2021.12.27	odmrażanie śmieciarek	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.12.27	uszkodzona obudowa od skrzyni redukcyjnej , demontaż obudowy	0	DDR	ZUK	199
2021.12.27	sprawdzenie wycieku płynu chłodzącego	PZ 94075	DTO	ZUK	39,8
2021.12.22	naprawa gwintu od dolnej osłony paska rozrządu, sprawdzenie instalacji elektrycznej od sterowania świecami żarowymi	POZ 92SF	DDR	ZUK	159,2
2021.12.22	demontaż, montaż akumulatorów, kontrola gęstości elektrolitu w akumulatorach	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.12.22	test komputerowy, kontrola błędów w silniku, kasowanie, jazda próbna z kierowcą, demontaż, montaż przednich reflektorów, montaż silników wysokości świateł	PZ 074EX	DTO	ZUK	79,6
2021.12.27	wymiana węża hydraulicznego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.12.27	rozmrażanie pojazdu	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.12.27	objęcie szczęk hamulcowych	PZ 153FK	DTO	ZUK	79,6
2021.12.23	rozmrażanie zabudowy	PZ 096RW	DUK	ZUK	119,4
2021.12.23	rozmrażanie zabudowy	PNT 76013	DUK	PUK	119,4
2021.12.23	objęcie szczęk hamulcowych przód	PZ 153FK	DTO	ZUK	79,6

2021.12.23	naprawa , wymiana kostki elektrycznej od czujnika temperatury płynu chłodzącego, uzupełnienie płynem układ chłodzący, wyjazd z Adrianem po części	POZ 92SF	DDR	ZUK	238,8
2021.12.22	demontaż układu hamulca przód, lokalizacja usterki	PZ 153FK	DTO	ZUK	39,8
2021.12.22	demontaż osprzętu silnika, demontaż rurek pompy wtryskowej	POZ 92SF	DDR	ZUK	79,6
2021.12.22	wymiana węża hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	119,4
2021.12.22	naprawa instalacji, montaż przycisku stopu	PZ 096RW	DUK	ZUK	119,4
2021.12.01	naprawa ramienia mocującego koguta, wymiana koguta	0	DDR	ZUK	39,8
2021.12.01	pomoc przy odmrażaniu auta	PZ 153FK	DTO	ZUK	119,4
2021.12.01	naprawa instalacji elektrycznej przy alternatorze, kontrola ładowania	PZ 412LM	DA	ZUK	79,6
2021.12.17	Naprawa układu rozruchu - 1 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	620
2021.12.17	Naprawa oświetlenia - światła przednie	POZ K975	DDR	ZUK	320
2021.12.21	Awaria Rogalin - równiarka - holowanie	0	DDR	ZUK	119,4
2021.12.21	naprawa instalacji, wymiana lamp błyskowych	PZ 096RW	DUK	ZUK	119,4
2021.12.21	spawanie nadkola	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.12.21	montaż osprzętu, wymiana zbiorniczka płynu oraz lamp przednich	PZ 074EX	DTO	ZUK	39,8
2021.12.17	Reflektor IV Daily P	PZ 737HT	DTO	ZUK	343,5
2021.12.17	Reflektor IV Daily L	PZ 737HT	DTO	ZUK	343,5
2021.12.17	Silentblock res	PZ 737HT	DTO	ZUK	94,32
2021.12.21	zbiorniczek wyrównawczy	PZ 074EX	DTO	ZUK	349,59
2021.12.21	Świetl.13W/33	PZ 636KW	DTO	ZUK	26,26
2021.12.21	Świetl.13W/33CENIE KGO biała	PZ 636KW	DTO	ZUK	26,26
2021.12.16	1. Światło obrysowe 3szt	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	47,16
2021.12.16	1. Światło obrysowe x3	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	47.16
2021.12.07	1. Opona 275/70R22, całoroczna	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	1147,88
2021.12.09	1. Zacisk hamulca	PZ537HW	DUK	ZUK	1117,76
2021.12.13	1. Lusterko zew	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	86,42
2021.12.10	1. Zestaw naprawczy 4x 2. Szybko złącze x2 3. Szybko złącze x2 4. Siłownik hamulc.	PNT51504	DUK	ZUK	364,41

2021.12.20	1. Naprawa instalacji oświetlenia plus montaż lamp	PZ386JF	DUK	ZUK	960
2021.12.21	1. Naprawa oświetlenia kierunków	PZ088AA	DUK	ZUK	360
2021.12.20	lokalizacja awarii zabudowy, wymiana elektromagnesu.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.12.20	wymiana chłodnic 3 szt	PZ 074EX	DTO	ZUK	179,1
2021.12.17	montaż części silnika	POZ 92SF	DDR	ZUK	159,2
2021.12.17	naprawa przedniego zawieszenia, wymiana części, wymiana przednich lamp	PZ 737HT	DTO	ZUK	238,8
2021.12.21	Lunblin III zbieżność 0*20', P1*, L 1*15'	PZ 61943	DTO	ZUK	0
2021.12.21	zbieżność P-0*30', L+0*30'	PZ 94075	DTO	ZUK	0
2021.12.17	1. opłata ewidencyjna 2. OBT-samochod ciężarowy	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	143,09
2021.12.16	1. Urządzenia do pozycjonowania e toll plus	PZ 096RW	DUK	ZUK	750
2021.12.14	1. Konserwacja i resurs dzwignika	PZ386JF	DUK	ZUK	300
2021.11.30	Naprawa - wąż hydrauliczny - 1 szt.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	41,46
2021.11.30	Zakup wąż hydrauliczny - 1 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	176,88
2021.12.16	naprawa instalacji, wymiana obrysówek	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.12.16	regulacja zaworów	POZ K975	DDR	ZUK	119,4
2021.12.16	spawanie błotnika	PZ386JF	DUK	ZUK	79,6
2021.12.16	lokalizacja usterki zawieszenia	PZ 8375K	DTO	ZUK	19,9
2021.12.15	naprawa układu hamulcowego, wymiana klocków hamulcowych	PZ 8375K	DTO	ZUK	278,6
2021.12.14	montaż poduszki zawieszenia	PZ357NA	DTO	PUK	99,5
2021.12.16	Zestaw do naprawy gwintów.	PZ 94075	DTO	ZUK	887,73
2021.12.15	czujnik zużycia	PZ 8375K	DTO	ZUK	26,92
2021.12.15	zestaw montażowy	PZ 8375K	DTO	ZUK	41,92
2021.12.15	obejma stabiliz	PZ 8375K	DTO	ZUK	25,5
2021.12.15	obejma stabiliz	PZ 8375K	DTO	ZUK	42,62
2021.12.15	tuleja łącznika	PZ 8375K	DTO	ZUK	15,34
2021.12.15	kłoczek hamulcowy	PZ 8375K	DTO	ZUK	157,27
2021.12.15	zestaw naprawczy	PZ 8375K	DTO	ZUK	223,65
2021.12.15	spinka tapicerka	PZ 8375K	DTO	ZUK	4,08
2021.12.15	obejma stabiliz	PZ 8375K	DTO	ZUK	17,66
2021.12.15	tuleja łącznika	PZ 8375K	DTO	ZUK	84
2021.12.13	awaria Czapury	PZ 938C	DDR	ZUK	119,4
2021.12.13	wymiana świateł obrysowych, wymiana instalacji	PNT51504	DUK	ZUK	199

2021.12.02	1. Montaz CB	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	130
2021.12.02	1. Montaz CB	PNT 76013	DUK	PUK	130
2021.12.02	1. Montaz CB	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	130
2021.12.02	1. Montaz CB	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	130
2021.12.02	1. Montaż Cb	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	130
2021.12.02	1. Montaż CB	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	130
2021.12.02	1.Montaz CB Radio	PZ 786RK	DUK	ZUK	127
2021.12.02	1. Montaz CB Radio	PZ386JF	DUK	ZUK	127
2021.12.02	1. Montaz CB Radio	PZ 513NJ	DUK	ZUK	127
2021.12.02	1. Montaz CB radio	PNT51504	DUK	ZUK	127
02.12.2021.	1. Montaz CB radio	PZ537HW	DUK	ZUK	127
2021.12.08	1. Demontaz/montaz opony	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	70
2021.11.30	5. Wąż hydrauliczny 1szt. 6. Złączka AB 2szt 19,99	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	213,26
2021.11.30	1. Wąż hydrauliczny 1szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	164,21
2021.12.14	1. Badanie urządzenia	PZ386JF	DUK	ZUK	680
2021.11.30	1. Waz hydrauliczny 2szt	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	265,38
2021.12.11	Demontaż silnika.	0	DDR	ZUK	318,4
2021.12.10	Usunięcie wycieku oleju hydraulicznego, Montaż lampy cofania, Usuniecie wycieku płynu chłodzącego.	PNT51504	DUK	ZUK	318,4
2021.12.10	Naprawa instalacji tylnych świateł , demontaz lamp i montaż nowych. Prostowanie obudowy lampy.	PNT51504	DUK	ZUK	159,2
2021.12.10	Wymiana żarówki i bezpiecznika, sprawdzenie instalacji świateł.	PNT 76013	DUK	PUK	79,6
2021.12.10	Filtr powietrza, oleju, olej 5W30, filtr paliwa, filtr kabinowy.	SK 361MS	DTO	ZUK	260,69
2021.12.10	Klucz do kół.	PZ 62000	DTO	ZUK	42,1
2021.11.30	Wąż hydrauliczny	POZ H480	DTO	ZUK	178,44
2021.12.08	Łącznik stabilizatora, odpowietrznik	PZ 61943	DTO	ZUK	17,72
2021.12.07	Zacisk hamulcowy	PZ 61943	DTO	ZUK	333
2021.12.09	Wymiana oleju i filtra powietrza kabiny.	SK 361MS	DTO	ZUK	79,6
2021.12.09	Wymiana tulei w stabilizatorze, montaż stabilizatora, montaż zacisku lewego, wymiana przewodu hamulcowego, montaż kół, naprawa lewarka skrzyni biegów.	PZ 61943	DTO	ZUK	159,2
2021.12.09	Lokalizacja wycieku płynu.	POZ K975	DDR	ZUK	79,6
2021.12.09	Montaż podzespołów.	POZ 92SF	DDR	ZUK	39,8

2021.12.09	Lokalizacja Awarii, wymiana siłownika hamulca, usunięcie wycieku	PNT51504	DUK	ZUK	238,8
2021.12.08	Próba odpalenia ,	PZ 61947	DTO	ZUK	39,8
2021.12.08	Pomoc przy wymianie zacisku klocków, smarowanie zawieszania.	PZ537HW	DUK	ZUK	79,6
2021.12.08	Wymiana stabilizatora przód, wymiana gum, montaż zacisku prawa strona, wymiana klocków hamulcowych.	PZ 61943	DTO	ZUK	119,4
2021.12.08	Lokalizacja awarii.	PNT51504	DUK	ZUK	39,8
2021.12.08	Prostowanie łożki.	0	DDR	ZUK	119,4
2021.12.08	Zacisk hamulcowy, wymiana klocków hamulcowych - oś trzecia.	PZ537HW	DUK	ZUK	199
2021.12.07	Demontaż zacisku prawego, czyszczenie jaźm, wymiana manszet zacisku.	PZ 61943	DTO	ZUK	79,6
2021.12.07	Spuszczenie płynu zużytego chłodniczego. Napełnienie nowym, odpowietrzenie układu. Smarowanie układu zawieszania.	POZ H480	DTO	ZUK	79,6
2021.12.07	Regulacja hamulcy przód tył dokrecanie kół, jazda próbna.	PZ 153FK	DTO	ZUK	79,6
2021.12.07	Wymiana pompki ogrzewania.	POZ H480	DTO	ZUK	79,6
2021.12.07	Montaż pompy wtryskowej, montaż rozrządu.	POZ 92SF	DDR	ZUK	278,6
2021.12.06	Naprawa kosza.	PNT 76013	DUK	PUK	119,4
2021.12.06	Naprawa układu pneumatycznego, spawanie.	PNT 76013	DUK	PUK	79,6
2021.12.06	Lokalizacja usterki, wymiana paska klinowego.	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.12.06	Naprawa.	0	DTN	ZUK	39,8
2021.12.06	Naprawa zacisku hamulcowego, wymiana manszety (urwany odpowietrznik)	PZ 61943	DTO	ZUK	119,4
2021.12.06	Demontaż rurki powietrza, spawanie i naprawa, montaż.	PNT 76013	DUK	PUK	159,2
2021.12.03	Demontaż siedzeń, wycięcie kawałka podłogi, dorobienie blachy.	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.12.03	Naprawa pływaka od poziomu nieczystości, nawiercenie, gwintowanie, montaż.	PZ 938C	DDR	ZUK	79,6

2021.12.03	Demontaż zacisku, czyszczenie, montaż amortyzatorów.	PZ 61943	DTO	ZUK	79,6
2021.12.03	Lokalizacja usterki w zabudowie.	PZ 096RW	DUK	ZUK	238,8
2021.12.03	Montaż osprzetu.	PZ 61943	DTO	ZUK	39,8
2021.12.02	Wymiana przedniej belki.	PZ 61943	DTO	ZUK	199
2021.12.02	Montaż wałka hydraulicznego, montaż osprzetu, lokalizacja usterki hamulca, wymiana śrub wału pędnego.	PZ537HW	DUK	ZUK	278,6
2021.12.02	Montaż wału pędnego do pompy hydraulicznej, montaż obudowy filtra powietrza, montaż nowej gumy stabilizatora - tył.	PZ537HW	DUK	ZUK	278,6
2021.12.02	Demontaż belki przód.	PZ 61943	DTO	ZUK	119,4
2021.12.02	Wymiana żarówki. Smarowanie zawieszenia.	PZ 786RK	DUK	ZUK	79,6
2021.12.01	Demontaż wałka pompy hydraulicznej.	PZ537HW	DUK	ZUK	199
2021.12.01	Lokalizacja awarii, wyciek płynu - wymiana węża.	PZ 096RW	DUK	ZUK	79,6
2021.12.01	Demontaż pompy wtryskowej.	PZ 9586W	DTO	ZUK	39,8
2021.12.01	Spawanie leja.	0	DDR	ZUK	159,2
2021.12.01	Wymiana oleju i filtrów (oleju, powietrza, paliwa), wymiana wężyka od paliwa, podkładek na śrubach przelotowych, sprawdzenie pompki ręcznej paliwa.	PZ 153FK	DTO	ZUK	318,4
2021.11.30	Wiązka przewodów	PZ 412LM	DA	ZUK	39,1
2021.12.04	1. Filtr powietrza	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	241,75
2021.12.03	1. Lampa tył 1szt 2. Lampa tył 1szt	PNT51504	DUK	ZUK	50,66
2021.12.03	1. Dł. PRZYCISK BEZPIECZYSTWA	PZ 096RW	DUK	ZUK	120,59
2021.12.03	1. Dł. Przycisk bezpieczeństwa	PNT51504	DUK	ZUK	60,29
2021.11.26	Naprawa instalacji elektrycznej - 1 kplt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	760
2021.11.26	Naprawa koła - 1 szt. zakup dętki - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	413,58
2021.10.22	Naprawa koła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	140
2021.10.06	Naprawa koła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	150
1900.01.00		0	#N/D!	#N/D!	0
2021.11.24	Zakup pompy zasilającej - 1 szt.	0	DDR	ZUK	288
2021.11.30	Zakup wkład filtra oleju - 2 szt.	0	DDR	ZUK	111,56

2021.12.03	Sprawdzenie i regulacja pompy wtryskowej w wymianą wałka elektrozaworu, kpl. uszczeltek oraz napraw obudowy pompy z wymianą tulejek na wałku	POZ 92SF	DDR	ZUK	1680
2021.11.30	Zakup simering wałka rozrządu - 3 szt. króciec układu chłodzenia - 1 szt. oring czujnika - 2 szt. uszczelka pod obudowę czujników - 2 szt. koło zębate wałka rozrządu - 1 szt. koło pasowe - 1 szt. zestaw kit z paskiem - 1 szt. linka gazu - 1 szt. zestaw uszczeltek pokrywy zaworów - 1 szt. oring pokrywy zaworów - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	506,76
2021.11.29	Zakup wąż cieczy chłodzącej - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	65,85
2021.11.25	Zakup koła pasowego - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	40,65
2021.11.30	Zakup lemiesza gumowego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	186,99
2021.11.30	Zakup lampy ostrzegawczej dwubłysk - 1 szt.	0	DDR	ZUK	112,2
2021.11.25	Zakup opon HANKOOK W225/75 R16C - 2 szt.	PZ 328WG	DDR	ZUK	913,14
2021.11.29	Wymiana opon - 2 szt.	PZ 328WG	DDR	ZUK	55
2021.12.07	2x Montaż opon.	PZ 61943	DTO	ZUK	50
2021.12.07	Przegląd tachografu.	PZ 074EX	DTO	ZUK	380
2021.09.27	1. Naprawa koła szt.1	PNT 76013	DUK	PUK	110
2021.12.03	Reflektor	PZ 074EX	DTO	ZUK	146,96
2021.12.03	Reperaturki, przewód hamulcowy, łącznik stabilizatora, tuleje amortyzatora, pasta do tłoczków, klocki hamulcowe z czujnikami.	PZ 61943	DTO	ZUK	181
2021.12.02	Akumulator Power 95AH L-800A	PZ 662HW	DTO	ZUK	330,4
2021.12.03	2x Opony Sailun W205/75 R16C	PZ 61943	DTO	ZUK	485,94
2021.12.03	1. Filtr Kabiny 2. Filtr Paliwa 3. Filtr Oleju	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	72,46
2021.12.02	1. Naprawa wału napędowego szt.1	PZ537HW	DUK	ZUK	730

2021.12.06	1. Pasek Klinowy HA 1200. szt 2.	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	40,66
2021.12.03	1. Lampa sygnalizu 2szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	208,18
2021.11.30	5. Śruba wału napędowego z nakrętką szt. 4	PZ537HW	DUK	ZUK	16,64
2021.11.30	2. Lampa obrysowa Pomaranczowa szt 2. 3. Szybkozłącze proste 10/10 szt 2. 4. Szybkozłącze proste 12/12 szt. 2	PZ 096RW	DUK	ZUK	159,68
2021.12.01	1. Wymiana opon bus	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	110
2021.12.02	poduszka stabil.	PZ 074EX	DTO	ZUK	18,84
2021.12.01	opony HANKOOK	PZ 074EX	DTO	ZUK	542,66
2021.11.30	amortyzator tył gaz VWT5	PZ 1588S	DTO	ZUK	360,64
2021.11.30	łącznik stabilizatora przód L, P VWT5	PZ 1588S	DTO	ZUK	48,83
2021.11.30	zestaw osłon półoż napędowa	PZ 1588S	DTO	ZUK	44,72
2021.11.30	łożysko piasty koła	PZ 153FK	DTO	ZUK	63,65
2021.11.30	łożysko piasty koła	PZ 153FK	DTO	ZUK	63,65
2021.11.30	poduszka zawieszenia "blacktach"	PZ 153FK	DTO	ZUK	126,22
2021.11.30	uszczelniacz piasty	PZ 153FK	DTO	ZUK	44,78
2021.11.30	łożysko piasty koła W2021.01.26	PZ 153FK	DTO	ZUK	339,98
2021.12.01	1. Wymiana opon bus	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	110
2021.11.30	przetaczanie wałka rozpieraka hamulcowego + piaskowanie	PZ 153FK	DTO	ZUK	200
2021.11.30	wymiana linki od gazu, naprawa drążka instalacji elektrycznej od czujników temperatury płynu chłodzącego od sterowania pompą wtryskową, świecami żarowymi	POZ 92SF	DDR	ZUK	79,6
2021.11.30	wymiana żarówki mijania L, pozycja L i P		0 DDR	ZUK	39,8
2021.11.30	demontaż, montaż reflektora L wymiana żarówki od świateł mijania, kontrola ładowania, kontrola akumulatora, sprawdzenie instalacji elektrycznej przy akumulatorze	PZ 412LM	DA	ZUK	39,8

2021.11.30	wymiana żarówki w przednich reflektorach od świateł pozycyjnych oraz mijania L, kontrola wycieku oleju w chłodnicy powietrza, doładowanie, uzupełnienie płynu chłodzącego, kontrola oleju w silniku	PZ 074EX	DTO	ZUK	39,8
2021.11.30	kontrola ładowania, kontrola wody w akumulatorze, kontrola gęstości elektrolitu w akumulatorze, ładowanie akumulatora	PZ 662HW	DTO	ZUK	39,8
2021.11.30	naprawa układu hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	437,8
2021.11.30	montaż łożysk i simmeringów montaż rozpieraka, montaż puszki hamulca, montaż puszki hamulca, montaż piasty półosi, zabezpieczenie piasty, montaż cylindra piasty, montaż szczęk, montaż bębna nowego	PZ 153FK	DTO	ZUK	318,4
2021.11.26	Opona 275/70R	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	1092,83
2021.11.15	1. Filtr powietrza 1szt 2. Filtr oleju 1szt 3. Filtr oleju 1szt 4. filtr osuszacza 1szt 5. filtr powietrza 1szt	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	297,92
2021.11.30	1. Lampa tył 2. Lampa tył	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	58,12
2021.12.01	zestaw naprawczy piasty Lublin przód + uszczeln.pF2	PZ 61943	DTO	ZUK	52,18
2021.12.01	uszczelniaacz	PZ 074EX	DTO	ZUK	67,46
2021.12.01	koncówka drążka	PZ 074EX	DTO	ZUK	271,46
2021.12.01	poduszka stabil.	PZ 074EX	DTO	ZUK	18,84
2021.11.30	bęben hamulcowy	PZ 153FK	DTO	ZUK	936,5
2021.11.30	nit okładziny	PZ 153FK	DTO	ZUK	14,4
2021.11.30	okładzina szczęk	PZ 153FK	DTO	ZUK	173,17
2021.11.30	zestaw naprawczy	PZ 153FK	DTO	ZUK	98,01
2021.11.30	zestaw montażowy	PZ 153FK	DTO	ZUK	82,68
2021.11.29	o-ring 70x5 90NBR	PZ 153FK	DTO	ZUK	7,92
2021.11.29	o-ring 70x4 90NBR	PZ 153FK	DTO	ZUK	7,34
2021.11.29	o-ring 70x3.5 70 NBR	PZ 153FK	DTO	ZUK	2,88
2021.11.29	o-ring 70x3 90NBR	PZ 153FK	DTO	ZUK	3
2021.11.29	o-ring 23.47x2.62 90NBR	PZ 153FK	DTO	ZUK	0,88
2021.11.29	o-ring 22.22x2.62 70NBR	PZ 153FK	DTO	ZUK	0,78
2021.11.26	oring 255x5 zwolnicy MB Act.1-4 Arocs-13	PZ 153FK	DTO	ZUK	17,28
2021.11.26	simm.145x175/205x20 piastyMB Act.1/2-08 z ABS	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,42
2021.11.26	simm.145x175/205x20 piastyMB Act.1/2-08 z ABS	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,42

2021.11.26	łożysko p.32019 MAN, RVI DXI5/7,11,12 FAG	PZ 153FK	DTO	ZUK	355,5
2021.11.30	1. Lampa kierunk	PZ088AA	DUK	ZUK	49,98
2021.10.12	1. Wkład osuszacza powietrza szt. 2 2. Osuszacz powietrza szt.1 3. Rdzen-osuszacz powietrza szt.1	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	2376,2
2021.11.29	wymiana zębatego koła wału korbowego, wymiana koła pasowego pompy olejowej, montaż tylnej osłony rozrządu, wymiana przewodu układu chłodniczego idącego od króćca do pompy wody, mycie czyszczenie pokrywy zaworowej	POZ 92SF	DDR	ZUK	119,4
2021.11.29	demontaż, montaż półosi "L", mycie czyszczenie przegubu zew., wymiana osłony przegubu, wymiana łącznika stabilizatora LP	PZ 1588S	DTO	ZUK	119,4
2021.11.29	wymiana lampy tył, naprawa instalacji	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.29	naprawa układu hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	398
2021.11.29	demontaż puszek od ręcznego, wybite simeringu i łożysk x 2 od rozpieraka, montaż nowych łożysk i simeringów, demontaż tarczy kotficznej, starych okładzin szczęk, czyszczenie i mycie piasty, nabicie nowych łożysk i simeringów	PZ 153FK	DTO	ZUK	477,6
2021.11.26	naprawa układu hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	318,4
2021.11.26	wymiana uszczelniaaczy: na wałku rozrządu, na wale korbowym, na wałku pompy olejowej, wymiana oringów pod króćcami: odmy silnika, trójkąta ukł.chłodzącego, pod czujnikami temperatury płynu chłodzącego	POZ 92SF	DDR	ZUK	119,4
2021.11.26	kontrola układu hamulcowego, wymiana przednich klocków hamul., czyszczenie jarzm zacisków, wymiana amortyzatorów tył	PZ 3091M	DTO	ZUK	119,4

2021.11.26	wymiana oleju+filtrów paliwa, oleju, powietrza, wymiana osuszacza, smarowanie zawieszenia przód, tył, następna wymiana 624468 km	POZ 21LL	DTO	ZUK	119,4
2021.11.26	demontaż bębna cylindra piasty, demontaż zabezpieczenia półosi, demontaż szczęki i piasty	PZ 153FK	DTO	ZUK	199
2021.11.30	przewód chłodnicy	PZ 074EX	DTO	ZUK	127,67
2021.11.30	chłodnica silnika	PZ 074EX	DTO	ZUK	265,09
2021.11.30	chłodnica powietrza	PZ 074EX	DTO	ZUK	393,79
2021.11.29	szybkozłęczące pr.	PZ 153FK	DTO	ZUK	21,72
2021.11.26	opony HANKOOK R15C Vantra	PZ 94075	DTO	ZUK	1288
2021.11.25	2. Zawór Elektromagnetyczny	PZ 786RK	DUK	ZUK	336,85
2021.11.25	1. Zawór Elektromagnetyczny	PZ 786RK	DUK	ZUK	282,33
2021.11.25	5. Lampa ostrzegawcza dwubłysk	PZ537HW	DUK	ZUK	112,2
2021.11.2021	4. Zawór Elektromagnetyczny	PZ 786RK	DUK	ZUK	336,85
2021.10.26	3. Zawór elektromagnetyczny	PZ 786RK	DUK	ZUK	282,33
2021.11.25	Opona hankook 4szt	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	1826,28
2021.11.25	wymiana opon BUS	PZ377UM	DTO	ZUK	55
2021.11.23	siłownik hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	886,2
2021.11.23	dźwignia rozpie.	PZ 153FK	DTO	ZUK	147,53
2021.11.23	dźwignia rozpie	PZ 153FK	DTO	ZUK	147,53
2021.11.23	dźwignia rozpie.	PZ 153FK	DTO	ZUK	303,56
2021.11.23	siłownik hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	464,26
2021.11.23	widełki siłownika	PZ 153FK	DTO	ZUK	39,64
2021.11.23	filtr oleju	PZ 153FK	DTO	ZUK	29,66
2021.11.23	filtr powietrza	PZ 153FK	DTO	ZUK	67,99
2021.11.25	awaria ogrzewania przy autobusie Autosan POZ21LL, wymiana silniczków dmuchawy	POZ 21LL	DTO	ZUK	360
2021.11.24	naprawa Autosan PZ85395 instalacji, oświetlenia i kontrolki deski rozdzielczej	PZ 85395	DTO	ZUK	620
2021.11.23	awaria kierunkowskazów prze PZ636KW, naprawa	PZ 636KW	DTO	ZUK	385
2021.11.22	naprawa drzwi BODE przy mercedesie PZ357NA instalacji elektrycznej i sterownika drzwi	PZ357NA	DTO	PUK	1630
2021.11.26	zestaw naprawczy	PZ 153FK	DTO	ZUK	98,01
2021.11.25	mechanizm wspomagania sprzęgła + koszt transportu	POZ H480	DTO	ZUK	488

2021.11.25	klocek hamulcowy	PZ 3091M	DTO	ZUK	103,98
2021.11.25	olej silnikowy QUARTZ	PZ 1588S	DTO	ZUK	113,46
2021.11.25	olej silnikowy Quartz	PZ 1588S	DTO	ZUK	113,46
2021.11.24	strzeżenie resoru Autosan H9 przód kpl. + koszty transpirtu	POZ 21LL	DTO	ZUK	62
2021.11.24	śruba ściągająca resor przód Autosan L 160	POZ 21LL	DTO	ZUK	15,6
2021.11.24	sworzeń resoru tył Autosan	POZ 21LL	DTO	ZUK	39,6
2021.11.24	sworzeń res. Przód górnydługi Autosan	POZ 21LL	DTO	ZUK	30
2021.11.24	sworzeń res.przód dolny krótki Autosan	POZ 21LL	DTO	ZUK	29
2021.11.24	filtr powietrza	PZ 1588S	DTO	ZUK	24,27
2021.11.24	filtr paliwa	PZ 1588S	DTO	ZUK	110,68
2021.11.24	filtr kabiny	PZ 1588S	DTO	ZUK	20,31
2021.11.24	filtr oleju	PZ 1588S	DTO	ZUK	14,85
2021.11.23	simm.135x175/205x18 piasty MANF2000 ABS/T/kaseta	PZ 153FK	DTO	ZUK	91,48
2021.11.23	łożysko p.33021 DAF XF105 05r, MB Act., Ate/T/FAG	PZ 153FK	DTO	ZUK	512,98
2021.11.23	łożysko p.33019MB Act,, Ate-13, DAF 95XF FAG	PZ 153FK	DTO	ZUK	140,4
2021.11.23	łożysko p.33019MB act.,Ate-13, DAF95XF FAG	PZ 153FK	DTO	ZUK	140,4
2021.11.22	wałek roz. MANF,M 525mm x Fi42/L	PZ 153FK	DTO	ZUK	148,52
2021.11.23	wałek roz.MAN F,M 525mmxFi42/L	PZ 153FK	DTO	ZUK	148,52
2021.11.26	klocdek hamulcowy	PZ 3091M	DTO	ZUK	126,43
2021.11.25	naprawa, wymiana instalacji elektrycznej, od tylnych świateł, wymiana wtyczki, wymiana lampy TP		0 DDR	ZUK	79,6
2021.11.25	wymiana oleju w silniku, filtra, wymiana filtrów: paliwa, powietrza, pyłkowy, kontrola auta od spodu	PZ 1588S	DTO	ZUK	79,6
2021.11.25	demontaż trójnika układu chłodzącego, demontaż króćca odmy silnika, mycie wymontowanych części, wyjazd z adrianem po części	POZ 92SF	DDR	ZUK	199
2021.11.25	demontaż kół tył, demontaż bębna, demontaż poduszki, , demontaż piasty	PZ 153FK	DTO	ZUK	199
2021.11.25	wymiana oringu w pedale sprzęgła	POZ H480	DTO	ZUK	39,8
2021.11.25	wymiana pompki paliwa, filtra		0 DDR	ZUK	79,6
2021.11.25	naprawa układu hamulcowego	PZ 153FK	DTO	ZUK	358,2

2021.11.25	wymiana węża hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	79,6
2021.11.18	Zakup przewodu ssącego - 1 szt.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	750
2021.11.22	Zakup filtr paliwa - 1 szt.	0	DDR	ZUK	58,76
2021.11.24	Zakup akumulatora 120 AH 950A - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	315
2021.11.17	Zakup pióra wycieraczki - 1szt.	PZ680N	DDR	ZUK	9,5
2021.11.22	3. Noxy 20L AD blue	PZ 786RK	DUK	ZUK	185,66
2021.11.24	demontaż, montaż piasty, wyjęcie, oringu, montaż grzechotki i siłownika od układu hamulcowego, przykręcenie rurki hamulcowej, montaż bębna, regulacja hamulcy, montaż kołą, czyszczenie malowanie piasty	PZ 153FK	DTO	ZUK	278,6
2021.11.24	wymiana węża hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	119,4
2021.11.24	montaż układu hamulcowego	PZ 153FK	DTO	ZUK	278,6
2021.11.24	demontaż pompy wtryskowej, demontaż koła pasowego, wału korbowego, demontaż paska rozrządu, mycie silnika, demontaż kół, pompy olejowej, koła zębatego, paska rozrządu na wale korbowym, kontrola świec żarowych, naprawa izolacji na listwie od świec żarowych	POZ 92SF	DDR	ZUK	238,8
2021.11.23	montaż fotela kierowcy	PZ 033KS	DTO	ZUK	39,8
2021.11.23	naprawa leja	0	DDR	ZUK	179,1
2021.11.23	naprawa układu hamulcowego	PZ 153FK	DTO	ZUK	238,8
2021.11.23	pomoc przy montażu skrzyni, wału pędnego	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.11.23	czyszczenie tarczy kotficznej, malowanie tarczy, czyszczenie tulei, montaż łożysk do piasty montaż szczęk i rozpieraka, montaż piasty	PZ 153FK	DTO	ZUK	199
2021.11.23	ustawienie zapłonu	POZ 92SF	DDR	ZUK	79,6
2021.11.23	wymiana oleju, filtrów paliwa, powietrza, olejowego, hydraulicznego	0	DDR	ZUK	119,4

2021.11.23	kontrola pompy wtryskowej, filtra paliwa, test komputerowy, kontrola błędów w silniku, kontrola instalacji elektrycznej, bezpieczniki od sterowania pompom wtryskową	POZ 92SF	DDR	ZUK	199
2021.11.23	montaż pompy wysokiego ciśnienia, ładowanie akumulatora, wymiana oringu we filtry paliwa	PZ 033KS	DTO	ZUK	119,4
2021.11.22	kontrola drzwi, bocznych (nie zamykają się)	PZ 61943	DTO	ZUK	39,8
2021.11.22	pomoc przy ustawieniu zapłonu, skręcenie tapicerki	PZ 94075	DTO	ZUK	119,4
2021.11.22	rozebranie rolek od rozpieraka szczęk, czyszczenie, smarowanie i montaż rolek, wybicie z piasty bieżni łożysk, czyszczenie piasty i nabicie prasom hydrauliczną nowych bieżni łożysk x 2, montaż amortyzatora, smarowanie zawieszenia	PZ 153FK	DTO	ZUK	159,2
2021.11.22	brak ładowania, naciągnięcie paska klinowego, uzupełnienie oleju silnikowego, kontrola ładowania	PZ 61943	DTO	ZUK	39,8
2021.11.22	wymiana żarówki H1 przód, wymiana bezpiecznika, wymiana żarówki tył, uzupełnienie płynu do wspomagania.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.22	wymiana wycieraczek, wymiana fotela kierowcy, wymiana jarzeniówek, czyszczenie kloszy	PZ 636KW	DTO	ZUK	159,2
2021.11.22	przegląd zimowy, wymiana baterii	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.22	naprawa układu zawieszenia, naprawa układu hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	79,6

2021.11.22	wymiana łożyska oporowego, montaż skrzyni biegów, wymiana oringu na trójniku, układu chłodzącego, montaż paska rozrządu od pompy wtryskowej, wymiana rolki napinającej, test komputerowy, ustawienie pompy wtryskowej, montaż osłony pod deską rozdzielczą	PZ 94075	DTO	ZUK	278,6
2021.11.22	test komputerowy, kontrola błędów w silniku, kasowanie parametrów	PZ 737HT	DTO	ZUK	39,8
2021.11.22	kontrola bezpieczników, przekaźników, żarówek od świateł STOP, kontrola bezpieczników od świateł mojanania P, wymiana żarówki mijania, pozycji	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.11.22	ramię wycieraczki	PZ 636KW	DTO	ZUK	89,52
2021.11.22	mechanizm wycier.	PZ 636KW	DTO	ZUK	219,49
2021.11.23	elementy układu	PZ 636KW	DTO	ZUK	19,29
2021.11.22	ramię wycieraczki	PZ 636KW	DTO	ZUK	44,59
2021.11.22	przełącznik uniwersal.	PZ 636KW	DTO	ZUK	12,32
2021.11.22	pióro wycieracz	PZ 636KW	DTO	ZUK	68,51
2021.11.19	uszczelka układ	PZ 94075	DTO	ZUK	10,69
2021.11.19	łożysko wyciskowe	PZ 94075	DTO	ZUK	51,01
2021.11.22	rolka napinająca	PZ 94075	DTO	ZUK	101,85
2021.11.18	Olej ATF	PZ 636KW	DTO	ZUK	46,18
2021.11.18	filtr paliwa	PZ 662HW	DTO	ZUK	39,85
2021.11.18	filtr oleju	PZ 662HW	DTO	ZUK	16,31
2021.11.18	filtr paliwa	PZ 662HW	DTO	ZUK	39,28
2021.11.18	filtr kabiny	PZ 662HW	DTO	ZUK	28,2
2021.11.18	uszczelka chłod.	PZ 94075	DTO	ZUK	16,05
2021.11.19	naprawa rozrusznika BOSCH z wymianą podzespołów	PZ 94075	DTO	ZUK	286,18
2021.11.19	diagnostyka i testowanie pompy wysokociśnieniowej BOSCH CP1 z wymianą wałka i kpl. uszczelnień - operacja kpl.	PZ 033KS	DTO	ZUK	750
2021.08.25	wymiana opon BUS	PZ 033KS	DTO	ZUK	60
2021.11.19	nakrętka samokont. + usługa transportowa	PZ 61943	DTO	ZUK	155,2
2021.11.19	strzemię resoru przed.	PZ 61943	DTO	ZUK	100,8
2021.11.19	belka osi przedniej regenerowana	PZ 61943	DTO	ZUK	780
2021.11.19	kalibracja tachografu cyfrowego PZ 357NA	PZ357NA	DTO	PUK	284,55
2021.11.17	1. Czujnik	PZ 096RW	DUK	ZUK	128,1

2021.11.17	1.Sprężyna gazowa 2. Koszt wysyłki pobraniowej	POZ71UN	DUK	ZUK	89,44
2021.11.20	demontaż koła + piasty szczęk grzechotki, spawanie ucha od amortyzatora, malowanie mocowania ucha	PZ 153FK	DTO	ZUK	278,6
2021.11.20	naprawa układu hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	278,6
2021.11.19	Demontaż siedzenia kierowcy i montaż nowego, uszczelnienie szyber dachu, wymiana kostki siedzenia od podgrzewania, lutowanie kabelków.	PZ088AA	DUK	ZUK	159,2
2021.11.19	wymiana oleju + filtrów paliwa, powietrza, kabinowy, stan 660674 km, następna wymiana 675674 km	PZ 662HW	DTO	ZUK	79,6
2021.11.19	demontaż skrzyni biegów	PZ 94075	DTO	ZUK	79,6
2021.11.19	wymiana chłodniczki olejowej, montaż osprzętu	PZ 096RW	DUK	ZUK	318,4
2021.11.19	wymiana oleju w silniku + filtr, wymiana filtrów: pyłkowy, paliwa, powietrza	PZ 662HW	DTO	ZUK	99,5
2021.11.19	demontaż osłony paska rozrządu tył, sprawdzenie naciągu paska przy pompie wtryskowej, demontaż skrzyni biegów, wyjazd po zestaw naprawczy do gwintów, naprawa uchwytu do szpilki mocującej rolki prowadzącej pasek rozrządu przy pompie wtryskowej	PZ 94075	DTO	ZUK	238,8
2021.11.16	1. Naprawa centralnej smarowniczk zabudowy do pojazdu	PNT 76013	DUK	PUK	1630
2021.11.05	Zakup dźwigni hamulca ręcznego - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	135
2021.11.18	Zakup filtr hydrauliczny - 1 szt. pokrowce na fotele - 2 szt.	0	DDR	ZUK	119,43
2021.11.10	Zakup pierścienia osadczego 42Z gr. 2,5 mm - 4 szt.	0	DDR	ZUK	10,4
2021.11.17	Zakup: filtr powietrza - 2 szt. filtrpaliwa - 2 szt. olej silnikowy Rimula R4 L 15W40 - 20 l. Klakson - 1 szt.	0	DDR	ZUK	373,99
2021.11.18	6. Rura termo 80/35 szt 1	PNT51504	DUK	ZUK	32,44
2021.11.18	5. Rura termo. 80/35 szt 1	PNT51504	DUK	ZUK	32,44

2021.11.18	uzupełnienie płynu wspomagania za kabiną, sprawdzenie żarówek, bezpieczników, przekaźników od świateł wstecznych	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	39,8
2021.11.18	wymiana przewodu paliwowego idącego od pompy niskiego ciśnienia do pompy wysokiego ciśnienia + czujnika temperatury paliwa	PZ 033KS	DTO	ZUK	39,8
2021.11.19	test komputerowy, kontrola błędów w silniku	PZ 94075	DTO	ZUK	39,8
2021.11.19	uzupełnienie płynu wspomagania w zbiornikach: pod kabiną, za kabiną, przed tylnym kołem	PNT 76013	DUK	PUK	79,6
2021.11.18	wymiana oleju w skrzyni automatycznej+filtr, uzupełnienie oleju w silniku, uzupełnienie powietrza we wszystkich boxach, kontrola zawieszenia przód	PZ 662HW	DTO	ZUK	39,8
2021.11.18	wyjazd z domuna awaryj, holowanie busa do bazy	PZ 94075	DTO	ZUK	59,7
2021.11.18	brak biegów w skrzyni, kontrola skrzyni biegów	PZ 513NJ	DUK	ZUK	39,8
2021.11.18	demontaż piasty i łożyska, wymiana szczęk hamulcowych, czyszczenie bębna, spawanie i dorabianie mocowania do puszki prądowej, naprawa instalacji, lutowanie kabli oświetlenie, montaż nowej puszki prądowej		0 DDR	ZUK	159,2
2021.11.18	wymiana podkładek od pompki ręcznej paliwa, wymiana żarówki przód	PZ 153FK	DTO	ZUK	79,6
2021.11.18	awaria, lokalizacja usterki, brak biegów	PZ 513NJ	DUK	ZUK	39,8
2021.11.18	holowanie	PZ 94075	DTO	ZUK	39,8
2021.11.18	wymiana węża hydraulicznego, usunięcie wycieku powietrza	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.18	wymiana chłodniczki, rozkręcenie osprzętu	PZ 096RW	DUK	ZUK	258,7
2021.11.17	przewód	PZ 033KS	DTO	ZUK	166,34
2021.11.17	uchwyt	PZ 033KS	DTO	ZUK	37
2021.11.16	pompa cieczy	PZ 033KS	DTO	ZUK	158,59
2021.11.16	Naprawa wału napędowego, wymiana x 2 podpora, rura, wyważenie	PZ357NA	DTO	PUK	1100

2021.11.16	przewód paliwowy	PZ 033KS	DTO	ZUK	68,94
2021.11.17	1. Kabel AV, 2. Kamera cofania bus, 3. Monitor LCD 7	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	235,77
2021.11.17	1. Transformator	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	79,86
2021.11.12	1. Pompka spryskiw	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	20,19
2021.11.15	1. Czujnik ciśnień	PZ 096RW	DUK	ZUK	104,91
2021.11.16	1. Sprzęgło wentyl	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	752,44
2021.11.17	wymiana filtrów powietrza, montaż lusterka, montaż sygnału dźwiękowego		0 DDR	ZUK	79,6
2021.11.17	awaria pojazdu wyjazd do Kórnik, naprawa poduszki zawieszenia.	PZ357NA	DTO	PUK	99,5
2021.11.17	wymiana pompy wody, montaż jednego przewodu paliwowego idący od filtra paliwa do pompy niskiego ciśnienia	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.11.17	wyjazd na awarię, kontrola, naprawa poduszki zawieszenia TP	PZ357NA	DTO	PUK	99,5
2021.11.17	sprawdzenie instalacji od koguta TP, naprawa instalacji elektrycznej	PZ537HW	DUK	ZUK	79,6
2021.11.17	wymiana lemiesza		0 DDR	ZUK	79,6
2021.11.17	wymiana chłodniczki olejowej	PZ 096RW	DUK	ZUK	199
2021.11.17	lokalizacja usterek, naprawa tłoka hydraulicznego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	179,1
2021.11.16	montaż kół do równiarki, uzupełnienie oleju do silnika		0 DDR	ZUK	79,6
2021.11.16	wymiana filtra paliwa i oleju, wymiana żarówki	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.16	kontrola wycieków: paliwa, płynu chłodzącego, demontaż pompy wysokiego ciśnienia, demontaż przewodów paliwowych idących od pomp paliwowych, demontaż pompy wody.	PZ 033KS	DTO	ZUK	199
2021.11.16	wymiana obrysówki "TP" naprawa instalacji elektrycznej przy lampie "TP"	PZ 096RW	DUK	ZUK	119,4
2021.11.04	CB Radio	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	178,86
2021.11.03	CB RADIO	PNT 76013	DUK	PUK	178,86
2021.11.03	CB RADIO	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	178,86
2021.11.04	PHU DEMO MIROSŁAW BASTEK	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	178,86
2021.11.03	CB RADIO	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	178,86
2021.11.04	CB Radio	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	178,86

2021.11.03	CB RADIO LUITON LT- 298	PZ 513NJ	DUK	ZUK	178,86
2021.11.03	CB RADIO LUITON LT-298	PZ 786RK	DUK	ZUK	178,86
2021.11.03	CB Radio LUITON LT - 298	PZ386JF	DUK	ZUK	178,86
2021.11.03	CB Radio Luiton lt - 298	PZ537HW	DUK	ZUK	178,86
2021.11.03	CB RADIO LUITON - 298	PZ 096RW	DUK	ZUK	178,86
2021.11.03	CB Radio LT - 298	PNT51504	DUK	ZUK	178,86
2021.11.16	montaż podzespołów	0	DDR	ZUK	199
2021.11.16	lokalizacja usterki, naprawa układu pneumatycznego	PZ537HW	DUK	ZUK	39,8
2021.11.16	lokalizacja usterki	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	39,8
2021.11.16	wymiana oleju 15w40/20L km: 308339+15 000 tj.323 000, filtr oleju, 2 szt, filtr kabiny, smarowanie.	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.15	mycie pojazdów, spuszczenie oleju z silnika, smarowanie zawieszenia	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	199
2021.11.15	test komputerowy, kontrola błędów w silniku, wymiana czujnika temperatury powietrza doładow., naprawa instalacji elektrycznej od światła pozycyjnego "PP", izolacja przewodu od zaworu przystawki, wymiana tylnych kloszy lamp, wymiana obrysówki "TP" x 2 pojazdy	PZ 096RW	DUK	ZUK	318,4
2021.11.15	lokalizacja, naprawa układu pneumatycznego	PZ 096RW	DUK	ZUK	79,6
2021.11.15	montaż osprzętu przekładni napędowej	0	DDR	ZUK	179,1
2021.11.15	naprawa instalacji, wymiana pompki spryskiwacza	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.10.12	Zacisk h-ca MAN TGX 22,5"P/P Wabco reg. + KAUCJA	PZ386JF	DUK	ZUK	900
2021.11.09	1. Fotel Sam.	PZ088AA	DUK	ZUK	2500
2021.11.29	1. Platinium ultor extr. 20L 1szt. 2. Platinium Ultor extr. 5L 2szt	PNT 76013	DUK	PUK	402,52
2021.11.08	1 Podpora wału 1 szt	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	146,58
2021.11.08	Klocek hamulcowy, Tarcza hamulsowa	PZ581FA	DA	ZUK	270,6
2021.11.12	element przepustnicy powietrza, uszczelka (kolektor ssący/przepustnica) IVECO	PZ 737HT	DTO	ZUK	12,1
2021.11.10	obejma układu	PZ 737HT	DTO	ZUK	12,47
2021.11.10	uszczelka kolek	PZ 737HT	DTO	ZUK	9,81
2021.11.10	uszczelniacz	PZ 737HT	DTO	ZUK	12,55
2021.11.10	obejma układu	PZ 737HT	DTO	ZUK	12,97

2021.11.12	montaż układu wydechowego, wymiana obejm na łączeniu wydechu	PZ 737HT	DTO	ZUK	159,2
2021.11.12	wymiana linki HDS na nową	PZ 786RK	DUK	ZUK	159,2
2021.11.12	demontaż wału pędnego	PZ357NA	DTO	PUK	39,8
2021.11.12	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa lampy błyskowej	PZ 096RW	DUK	ZUK	119,4
2021.11.12	wymiana węża hydraulicznego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.12	montaż ostrzętu	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.11.12	mycie czyszczenie kolektora ssącego, kanału EGR, czyszczenie kanałów EGR w głowicy, montaż kolektora ssącego + kanału EGR, montaż układu wydechowego, uzupełnienie płynów chłodzących, test komputerowy, kontrola, kasowanie błędów w silniku, jazda próbna z kierowcą	PZ 737HT	DTO	ZUK	298,5
2021.11.11	wyjazd na awarię mercedes Sprinter	PZ357NA	DTO	PUK	119,4
2021.11.10	wymiana węża hydraulicznego, dodanie oleju hydraulicznego	PZ537HW	DUK	ZUK	159,2
2021.11.10	wymiana sworzni w resorach przód prawa i lewa strona, pomoc przy elektryce	PZ 85395	DTO	ZUK	159,2
2021.11.10	naprawa obudowy filtra powietrza, demontaż obudowy kanału w głowicy od recyrkulacji spalin, demontaż kolektora ssącego, kontrola, czyszczenie kanałów odlotowych od recyrkulacji spalin	PZ 074EX	DTO	ZUK	238,8
2021.11.10	kontrola bezpieczników od koguta, kontrola instalacji elektrycznej, naprawa	POZ 92SF	DDR	ZUK	79,6
2021.11.10	Montaż wentylatora chłodzenia, montaż osprzętu	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	278,6
2021.11.10	wymiana siłownika hamulca	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.11.09	smarowanie zawieszenia, wymiana samowników na nowe	PZ 8375K	DTO	ZUK	39,8
2021.11.09	oberwanie reduktora od hydrauliki, mocowanie reduktora	PZ 786RK	DUK	ZUK	79,6
2021.11.09	pomoc przy demontażu tłumika	PZ 737HT	DTO	ZUK	39,8

2021.11.09	smarowanie zawieszenia, montaż fotela kierowcy, skręcanie tapicerki, dokręcanie łożysk przód, ustawienie kierownicy	POZ H480	DTO	ZUK	159,2
2021.11.09	kontynuacja naprawy, montaż zaworu EGR + chłodniczki EGR, wymiana przepływomierza, test komputerowy, kontrola błędów, kontrola przedniego zawieszenia, demontaż układu wydechowego, wymiana	PZ 074EX	DTO	ZUK	318,4
2021.11.09	wymiana siłownika hamulca	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	39,8
2021.11.09	montaż przekładni napędowej	0	DDR	ZUK	159,2
2021.11.09	demontaż wisko	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.11.08	demontaż kolumny steru i rurki od wspomagania, montaż nowej rurki oraz nowej kolumny steru, uzupełnienie płynu AtF	POZ H480	DTO	ZUK	398
2021.11.08	awaria Jarocin , holowanie, wymiana łożyska wału pędnego podpory	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	358,2
2021.11.08	test komputerowy, kontrola błędów w poduszkach powietrza	PZ 446TG	DDR	ZUK	39,8
2021.11.08	demontaż zaworu EGR, chłodniczki EGR, wymiana zaworu, chłodniczki EGR	PZ 737HT	DTO	ZUK	199
2021.11.08	demontaż uszkodzonego przewodu hydraulicznego przy przekładni kierowniczej	POZ H480	DTO	ZUK	79,6
2021.11.10	światło obrysowe	POZ H480	DTO	ZUK	62,4
2021.11.10	przełącznik uniwersalny	PZ 033KS	DTO	ZUK	46,34
2021.11.10	łożysko podpory	PZ 033KS	DTO	ZUK	236,85
2021.11.09	części mocujące	PZ 737HT	DTO	ZUK	9,44
2011.11.09	Silentblock res	PZ 737HT	DTO	ZUK	46,65
2021.11.09	sworzeń wahacza	PZ 737HT	DTO	ZUK	57,81
2021.11.09	przepływomierz	PZ 737HT	DTO	ZUK	277,67
2021.11.09	koncówka drążka	PZ 737HT	DTO	ZUK	96,68
2021.11.09	poduszka stabil	PZ 737HT	DTO	ZUK	37,24
2021.11.08	korek chłodnicy IVECO	PZ 737HT	DTO	ZUK	10,37
2021.10.29	szczęki ham.iveco daily 96 ręczny	PZ 074EX	DTO	ZUK	113,82
2021.10.29	klocki ham.przód/tył/brembo IVECO DAILY	PZ 074EX	DTO	ZUK	89,43
2021.10.29	śruba koła IVECO	PZ 074EX	DTO	ZUK	7,71
2021.10.29	nakrętka szpilki M18X1.5	PZ 074EX	DTO	ZUK	6,49

2021.10.29	termostat audi 100 VW T4	PZ 94075	DTO	ZUK	52,85
2021.10.29	włącznik wentylatora chłodnicy AUDI VW	PZ 94075	DTO	ZUK	20,33
2021.10.29	oring VW pod obudowe czujników śr.wew.36	PZ 94075	DTO	ZUK	1,18
2011.10.29	oring czujnika VW 20mm	PZ 94075	DTO	ZUK	1,08
2021.10.29	czujnik temperatury wody	PZ 94075	DTO	ZUK	77,24
2021.11.04	Zakup - Olej Platinum Gear LS 80W90 - 20l.	0	DDR	ZUK	1007,25
2021.10.25	Naprawa układu sterowania bębna tylnego do gmuowego węża	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	560
2021.11.05	demontaż skrzyni redukcyjnej, odkręcenie wału pędnego, x 2, mycie skrzyni	PZ 033KS	DTO	ZUK	119,4
2021.11.05	montaż silniczka od drzwi, składanie, przykręcenie skrzyni silnika, montaż stopni	PZ 074EX	DTO	ZUK	119,4
2021.11.05	wymiana oleju +filtrów paliwa oleju, powietrza, pyłkowego, uzupełnienie oleju hydraulicznego do wspomagania, smarowanie zawieszenia, wymiana osuszacza,	PNT51504	DUK	ZUK	159,2
2021.11.05	montaż skrzyni zwrotnej, próba na podnośniku	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.11.05	wymiana oleju w silniku + filtr, wymiana filtrów: powietrza, pyłkowy, paliwa, wymiana osuszacza, smarowanie osi przedniej i tylenj, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych	PNT51504	DUK	ZUK	159,2
2021.11.05	awaria Rogalin, naprawa układu paliwowego, lokalizacja temperatury pojazdu, holowanie	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	238,8
2021.11.05	montaż przekładni nepędowej	0	DDR	ZUK	79,6
2021.11.05	dźwignia hamulca ręcznego, 3 wyjścia	POZ 90PK	DTO	ZUK	135
2021.10.30	wkręt samonaw.podkłdkowy 4.2x32	PZ 94075	DTO	ZUK	4,48
2021.10.30	wkręt samonaw.podkłdkowy 4,2x19	PZ 94075	DTO	ZUK	3,01
2021.10.30	ceownik zw. 50x30x3	PZ 94075	DTO	ZUK	25,57
2021.10.30	łącznik bud. PP 40x160 płytka perforowana	PZ 94075	DTO	ZUK	8,76

2021.10.30	łącznik bud kł 50x50x35 kątownik łącznikowy	PZ 94075	DTO	ZUK	12,4
2021.11.04	łożysko walcowe jednorzędowe Niemcy	PZ 033KS	DTO	ZUK	126,85
2021.11.04	łożysko kulowe proste jednorzędowe Japonia	PZ 033KS	DTO	ZUK	42,62
2021.11.04	wykładzina dywanonwa	POZ H480	DTO	ZUK	151,04
2021.10.29	wymiana czujnika temperatury	PZ581FA	DA	ZUK	69,98
2021.11.04	wymiana tarcz i klocków , odpowietrzenie hamulcy, czyszczenie jarzm od zacisku i malowanie, uszczelnienie układu paliwa	PZ581FA	DA	ZUK	199
2021.11.04	sprawdzenie przednich opon, przełożenie kół po prawej str.- przód na tył.	PZ377UM	DTO	ZUK	39,8
2021.11.04	demontaż skrzyni zwrotnej , demontaż kół zębatych, mycie, demontaż łożysk, weryfikacja uszkodzonych części	PZ 033KS	DTO	ZUK	238,8
2021.11.04	montaż przekładni napędowej	0	DDR	ZUK	318,4
2021.11.03	kontrola hamulca	PZ581FA	DA	ZUK	79,6
2021.11.03	demontaż kół, kontrola piasty, kontrola klocków hamulcowych, smarowanie zawieszenia	PZ537HW	DUK	ZUK	119,4
2021.11.03	przełożenie skrzyni wstecznej, jazda próbna z kierowcą	PZ 033KS	DTO	ZUK	119,4
2021.11.03	kontrola pracy drzwi wyjściowych, demontaż silnika otwierania drzwi, demontaż kół zębatych , kontrola.	PZ 074EX	DTO	ZUK	79,6
2021.11.03	test komputerowy	PZ 94075	DTO	ZUK	39,8
2021.11.03	spawanie nadkola	PZ 6022G	DUK	ZUK	39,8
2021.11.03	czyszczenie układu powietrza, wymiana węży, wymiana korków	PZ 938C	DDR	ZUK	159,2
2021.11.03	montaż przekładni napędowej	0	DDR	ZUK	119,4
2021.11.03	Naprawa instalacji elektrycznej: instalacja lampy tył kpl, instalacja, obrysy skrzynia, naprawa podnoszenia szyby, nadajnik błysków diagnostyka	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	2100
2021.11.03	naprawa koła	PZ 662HW	DTO	ZUK	40,65

2021.10.26	uruchomienie samochodu LT PZ94075 z diagnostyką i naprawą	PZ 94075	DTO	ZUK	620
2021.10.24	naprawa instalacji elektrycznej przy PZ636KW L. ABS, diagnostyka, wymiana	PZ 636KW	DTO	ZUK	480
2021.10.23	naprawa instalacji elektrycznej przy Mercedesie PZ033KS, brak rozruchu ABS.T	PZ 033KS	DTO	ZUK	680
2021.11.02	równiarka HBM skręcenie piasty	0	DDR	ZUK	79,6
2021.11.02	spawanie mocowania kabiny, wymiana uszczelek na wlewie paliwa	PZ 074EX	DTO	ZUK	119,4
2021.11.02	wymiana oleju+filtrów paliwa oleju, filtra powietrza, pyłkowy, smarowanie zawieszenia	PNT 76013	DUK	PUK	79,6
2021.11.02	wymiana oleju+ filtrów paliwa, oleju, powietrza, pyłkowy, smarowanie zawieszenia	PZ088AA	DUK	ZUK	79,6
2021.11.02	awaria, odpalenie traktora, demontaż węża, czyszczenie układu powietrza	PZ 938C	DDR	ZUK	159,2
2021.11.02	montaż przekładni napędowej	0	DDR	ZUK	79,6
2021.11.02	naprawa grila	0	DDR	ZUK	79,6
2021.11.02	wymiana oleju w silniku+filtr, wymiana filtrów: paliwa, powietrza, pyłkowego, smarowanie przedniej osi + tylnej + dodatkowego wału napędowego	PNT 76013	DUK	PUK	159,2
2021.11.02	wymiana oleju w silniku+filtr, wymiana filtrów: paliwa, powietrza, pyłkowego, sprawdzenie przedniego zawieszenia + dodatkowego wału napędowego	PZ088AA	DUK	ZUK	159,2
2021.10.13	Zakup: - czujnika pedału sprzęgła - 1 szt. - czujnika ciśnienia oleju - 1 szt.	#N/D!	#N/D!	#N/D!	143,91
2021.10.19	Zakup lemiesza - 4 szt.	0	DDR	ZUK	923,58
2021.10.13	Zakup lemiesza - 2 szt.	0	DDR	ZUK	518,7
2021.10.27	Zakup wiązki stalowe - 340 szt.	0	DDR	ZUK	754

2021.10.28	Filtr osuszacza, filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, filt kabiny	PNT 76013	DUK	PUK	381,57
2021.10.30	wąż hydrauliczny	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	118,7
2021.10.30	Węże hydrauliczne 3 szt	PZ537HW	DUK	ZUK	182,12
2021.10.30	Czujnik ciśnienia (266,89), Światło obrysowe 2szt. (2x19,19), Elementy lampy tył (2x52,11)	PZ 096RW	DUK	ZUK	409,49
2021.10.29	Siłownik hamulca	PZ 786RK	DUK	ZUK	149,9
2021.10.28	sworzeń elastyczny resoru	PZ 85395	DTO	ZUK	208
2021.10.28	Czujnik ciśnienia (266,89), Miech zawieszenia (254,34), Zestaw montażowy (36,05), Wtyczka przewodu (12,73)	PZ 096RW	DUK	ZUK	570,01
2021.10.28	Akumulatory 2 szt. PROFI 95Ah/800A P+(2x330,40)	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	660,8
2021.10.29	Zacisk KNORR - BRMSE SN7 z czujnikiem - regeneracja	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	650
2021.10.29	Zacisk KNORR - BREMSE SN7 z czujnikiem - regeneracja	PZ 096RW	DUK	ZUK	650
2021.10.29	Filtr osuszacza (45,29), Filtr powietrza (134,10), Filtr kabiny (20,96), Filtr paliwa (24,74), filtr oleju (22,44)	PZ088AA	DUK	ZUK	247,53
2021.10.29	wymiana opon BUS	PZ 737HT	DTO	ZUK	55
2021.10.30	spawanie podłogi	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	278,6
2021.10.29	kontrola wycieku paliwa, wymiana czujnika wody w filtrze paliwa, mycie silnika	PZ581FA	DA	ZUK	39,8
2021.10.29	kontrola hałasów-wibracji z układu napędowego, demontaż montaż mocowań skrzynki wstecznej, ustawienie mocowania, test komputerowy, kontrola wycieku płyny chłodzącego	PZ 033KS	DTO	ZUK	278,6
2021.10.29	kontrola akumulatorów, uzupełnienie wody, czyszczenie klem, naciągnięcie pasków klinowych	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.10.29	dorobienie mocowań do szyber dachu, naprawa	PZ 074EX	DTO	ZUK	79,6
2021.10.29	pomoc przy elektryku	PZ357NA	DTO	PUK	39,8
2021.10.29	spawanie podłogi MAN	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	477,6
2021.10.28	pomoc przy demontażu poduszki powietrza, montaż kół	PZ 096RW	DUK	ZUK	79,6
2021.10.28	pomoc przy demontażu zbiornika paliwa	PZ 94075	DTO	ZUK	39,8

2021.10.28	demontaż koła i zacisku, czyszczenie tłoczków prowadzących zacisk, wymiana puszek hamulcowej na nową	PZ 786RK	DUK	ZUK	159,2
2021.10.28	naprawa podestu na ramie, dorabianie śrub	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.10.28	ciąg dalszy naprawy, wymiana płynu chłodzącego, mycie silnika, jazda próbna z kierowcą, wyjazd po części do osi, wymiana przelewów na wtryskach paliwa, mycie silnika po raz drugi, sprawdzenie wycieków, przebieg przy wymianie paska rozrzędu tył 722795 km	PZ 94075	DTO	ZUK	437,8
2021.10.28	lokalizacja usterki, wymiana miecha zawieszenia, wymiana czujnika zawieszenia, usunięcie ubytku powietrza	PZ 096RW	DUK	ZUK	199
2021.10.28	spawanie czerpaka, naprawa wideł	0	DDR	ZUK	159,2
2021.10.28	b.d.	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.10.27	opony FALKEN W195/75 R16C EUROALL	PZ 737HT	DTO	ZUK	574
2021.10.27	wymiana opony	PZ 737HT	DTO	ZUK	30
2021.10.27	Elementy metalowe do naprawy zabudowy	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	104,65
2021.10.23	Filtr osuszacza (45,29zł), Filtr kabiny (15,31zł), Filtr paliwa (24,74), Filtr powietrza (239,16)	PNT51504	DUK	ZUK	324,5
2021.10.26	Wymiana opony (2x70,00 zł), wyważenie koła (2x40,00 zł)	PZ 513NJ	DUK	ZUK	220
2021.10.27	ustawienie zapłonu	PZ 94075	DTO	ZUK	119,4
2021.10.27	pomoc przy naprawie skrzyni biegów	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.10.27	demontaż środka tapicerki, oględziny pęknięcia mocowania kasty, montaż tapicerki	PZ 074EX	DTO	ZUK	119,4
2021.10.27	jazda próbna z kierowcą, regulacja zapłonu, sprawdzenie układu chłodzącego, demontaż zaworu sterującego	PZ 94075	DTO	ZUK	318,4
2021.10.27	regulacja hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	39,8

2021.10.27	lokalizacja usterki, naprawa skrzyni biegu, demontaż osprzętu	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	278,6
2021.10.27	przepływomierz	PZ 074EX	DTO	ZUK	180,86
2021.10.27	zawór nagrzewnicy	PZ 94075	DTO	ZUK	52,75
2021.10.27	masa uszczelniająca	PZ 074EX	DTO	ZUK	60,93
2021.10.27	masa uszczelniająca	PZ 074EX	DTO	ZUK	20,68
2021.10.26	sprawdzenie i regulacja pompy wtryskowej BOSCH VE z wymianą tulejek i zestawu uszcz.- oper, kpl.	PZ 94075	DTO	ZUK	750
2021.10.26	tarcza hamul. Iveco Daily tył.	PZ 074EX	DTO	ZUK	250,92
2021.10.26	nakrętka piasty tył. Iveco Daily	PZ 074EX	DTO	ZUK	27,64
2021.10.26	nakrętka piasty	PZ 074EX	DTO	ZUK	15,77
2021.10.26	zestaw łożyska	PZ 074EX	DTO	ZUK	350,08
2021.10.23	termowłącznik	PZ 94075	DTO	ZUK	21,76
2021.10.26	demontaż TL klockó hamulcowych+tarcz+szczęk hamulca postojowego, czyszczenie nasuwacza prowadnic zacisków TL, regulacja linki hamulca psotojowego	PZ 074EX	DTO	ZUK	119,4
2021.10.26	montaż pompy wtryskowej, odpowietrzenie układu paliwowego, montaż nowego paska+rolki rozrzędu od pompy wtryskowej	PZ 94075	DTO	ZUK	119,4
2021.10.26	naprawa ślizgu (zamiatarka)	0	DDR	ZUK	79,6
2021.10.26	montaż osprzętu napędowego	0	DDR	ZUK	79,6
2021.10.26	wymiana sworzni resora 2 szt	POZ 21LL	DTO	ZUK	79,6
2021.10.26	wymiana automatu stopu 2 szt , usunięcie ubytku powietrza	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.10.26	demontaż półosi, demontaż piasty tarczy zacisku jarzma z prawej i lewej strony, montaż nowych tarcz, szczęk, klocków, regulacja ręcznego, montaż węża od turbiny.	PZ 074EX	DTO	ZUK	398
2021.10.22	wymiana wlewu paliwa (zbiornik paliwa)	PZ 074EX	DTO	ZUK	159,2
2021.10.25	demontaż klocków tarcz piasty półosi, wymiana szpilki, demontaż szczęk	PZ 074EX	DTO	ZUK	238,8

2021.10.25	demontaż króćca z czujnikiem temperatury układu chłodzącego, wymiana oringu + wymiana czujników temperatury , montaż króćca, wymiana termostatu, dorobienie blokady wałka rozrządu, ustawienie wałka rozrządu do wału korbowego	PZ 94075	DTO	ZUK	238,8
2021.10.25	jazda próbna z kierowcą, test komputerowy, kontrola błędów w silniku	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.10.25	naprawa instalacji elektrycznej zabudowy , naprawa instalacji pneumatycznej, ubytek powietrza , wymiana klocków hamulcowych, wymiana zacisku hamulca oś 3cia	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	437,8
2021.10.22	wymiana elektrozaworu od sterowania HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	39,8
2021.10.22	naprawa gwintu w piaście koła TL, montaż nowej śruby mocującej koło TL, wymiana szczęk , hamulca postojowego, regulacja na linkach	PZ 662HW	DTO	ZUK	119,4
2021.10.22	demontaż pompy wtryskowej, demontaż termostatu + czujników temperatury na wskaźniku oraz do sterowania silnika	PZ 94075	DTO	ZUK	159,2
2021.10.22	wymiana klocków hamulcowych, wymiana zacisku hamulca oś 3-cia	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	318,4
2021.10.21	Awaria Krosinko, naprawa układu paliwowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.10.21	awaria Mieczewo, naprawa instalacji skrzyni biegów	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.10.21	wymiana ślizgów szuflady	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	278,6
2021.10.21	wymiana koła pasowego wału korbowego, demontaż, montaż paska rozrządu, wymiana uszczelniacza na wale korbowym, jazda próbna z kierowcą, demontaż pokrywy, napędu paska pompy wtryskowej , demontaż paska, werifikacja uszkodzonych części	PZ 94075	DTO	ZUK	318,4

2021.10.21	wymiana sworzni przód prawy, lewy od resora, smarowanie zawieszenia	POZ H480	DTO	ZUK	159,2
2021.10.21	naprawa wężyka od powietrza, wymiana na nowy, wymiana wężyka od układu paliwowego	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.10.20	uszczelka	PZ 737HT	DTO	ZUK	22,85
2021.10.20	uszczelka	PZ 074EX	DTO	ZUK	22,85
2021.10.20	uszczelka wlewu paliwa iveco daily	PZ 737HT	DTO	ZUK	12,52
2021.10.20	uszczelka wlewu paliwa iveco daily	PZ 074EX	DTO	ZUK	12,52
2021.10.21	rozrząd kpl.	PZ 94075	DTO	ZUK	213,97
2021.10.21	Opona 12R22,5 Kelly KSM przód - 2 szt. (2x 1012,32 zł)	PZ 513NJ	DUK	ZUK	2024,64
2021.10.21	Zacisk KNORR - BREMSE SN7 z czujnikiem - regeneracja	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	650
2021.10.21	Dętka 30x16,9/18,4 KABAT	POZ71UN	DUK	ZUK	191,06
2021.10.20	montaż sprężarki klimatyzacji, montaż nowego paska klinowego, test komputerowy, sprawdzenie błędów w silniku	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.10.20	wymiana oleju w silniku, filtr, wymiana filtrów: powietrza, paliwa, pyłkowego, kontrola hałasów przy silniku, test komputerowy, kontrola błędów w silniku	PZ 94075	DTO	ZUK	119,4
2021.10.20	wymiana dodatkowej lampy od światła wstecznego, naprawa instalacji elektrycznej	PZ 513NJ	DUK	ZUK	39,8
2021.10.20	wymiana czujnika położenia pedału sprzęgła, wymiana czujnika ciśnienia oleju w silniku, test komputerowy, kasowanie błędów w silniku, test zaworu	PZ 446TG	DDR	ZUK	79,6
2021.10.20	naprawa przekładni wału , montaż	PZ 033KS	DTO	ZUK	318,4
2021.10.20	wymiana uszczelki, dorobienie listyw aluminiowej do uszczelki, mocowanie, uszczelnienie silikonem	PZ 85395	DTO	ZUK	119,4

2021.10.20	wymiana oleju, filtrów powietrza, paliwa, oleju, smarowanie zawieszenia, wymiana osuszacza od pneumatyki stan 568488 km, wymiana 583488 km	PZ 513NJ	DUK	ZUK	119,4
2021.10.20	przewodnica zawor.	PZ 033KS	DTO	ZUK	136,5
2021.10.20	uszczelniacz zaworowy MERC GTU 07	PZ 033KS	DTO	ZUK	102,6
2021.10.20	regeneracja gwintów	PZ 033KS	DTO	ZUK	325
2021.10.20	szlif płaszczyzny	PZ 033KS	DTO	ZUK	150
2021.10.20	szlif przyłgni zaworowej	PZ 033KS	DTO	ZUK	460
2021.10.20	profilowanie gniazda zaworów	PZ 033KS	DTO	ZUK	460
2021.10.20	wymiana przewodnicy	PZ 033KS	DTO	ZUK	190
2021.10.20	sprawdzenie szczelności płaszcza wodnego w warunkach termicznych pracy silnika.	PZ 033KS	DTO	ZUK	150
2021.10.20	mycie, czyszczenie	PZ 033KS	DTO	ZUK	90
2021.10.20	demontaż montaż zaworów, sprawdzenie szczelności zaworów, test VACUM zawór/przyłgna	PZ 033KS	DTO	ZUK	160
2021.10.20	korek wlewu	PZ 737HT	DTO	ZUK	41,03
2021.10.19	wlew paliwa IVECO UNIJET	PZ 737HT	DTO	ZUK	259,15
2021.10.19	wymiana tarczy P oraz klocków hamulcowych, przewodnic zacisku LP, paska klinowego napinacz, plus 2 rolek prowadzących, kontrola oleju w skrzyni biegów automat.	PZ 033KS	DTO	ZUK	258,7
2021.10.19	wymiana przewodu od wlewu paliwa	PZ 737HT	DTO	ZUK	59,7
2021.10.19	wymiana uszczelek w drzwiach	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.10.19	demontaż części do użytku	POZ 90PK	DTO	ZUK	119,4
2021.10.19	wymiana oleju, filtrów, smarowanie zawieszenia, przód, tył, 225 km stan licznika	PZ537HW	DUK	ZUK	119,4
2021.10.19	naprawa zasypu, spawanie	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	318,4
2021.10.18	tuleja wahacza	PZ 033KS	DTO	ZUK	63,83
2021.10.18	tuleja drążka tylnego poprzecznego dolnego	PZ 033KS	DTO	ZUK	78,04
2021.10.19	pasek wielorowk.	PZ 033KS	DTO	ZUK	50,39
2021.10.15	Lampa ostrzegawcza dwubłyiskowa	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	133,06

2021.10.15	Smar łożyskowy 2 szt. 30,90; Smarownica dźwigniowa 82,00 zł; Błotnik tylny 480,00 zł; osłona przeciwbłotna 16,86 zł	PZ 786RK	DUK	ZUK	609,76
2021.10.12	potencjometr drzwi	PZ357NA	DTO	PUK	535,7
2021.10.11	potencjometr drzwi	PZ357NA	DTO	PUK	535,7
2021.10.15	Linka drzwi	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	128
2021.10.07	Piéro wycieraczki 2 szt. (67,24 zł)	PNT 76013	DUK	PUK	67,24
2021.10.18	Linka motogodzin MF-4 13,23 zł / Przekładka licznika 3P/MF4c 25,27 zł	POZ71UN	DUK	ZUK	38,5
2021.10.13	Zawór 4-obw MB Act. 1-2 WABCO - powietrze	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	670
2021.10.18	naprawa drążka	PZ 033KS	DTO	ZUK	200
2021.10.18	wymiana przednich tarcz hamulcowych, wymiana prowadnic zacisku hamulcowego PP, demontaż, montaż amortyzora PP, demontaż młota zwrotnicy koła PP, wymiana P sworznia wahacza, wymiana klockó hamulcowych	PZ 033KS	DTO	ZUK	278,6
2021.10.18	demontaż, montaż reflektora L, naprawa mocowania żarówki od świateł mijania, wymiana żarówki mijania i pozycja L	PZ 94075	DTO	ZUK	39,8
2021.10.18	demontaż amortyzatorów, wymiana sworznia	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.10.18	wymiana uszczelki - drzwi	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.10.18	wymiana ślimaka przekładni	POZ71UN	DUK	ZUK	79,6
2021.10.18	naprawa zasypu spawanie	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.10.18	naprawa przekładni napędowej wału	PZ 033KS	DTO	ZUK	199
2021.10.18	element prowadzący Mercedes	PZ 033KS	DTO	ZUK	408,18
2021.10.18	aluminiowy płaskownik	PZ 85395	DTO	ZUK	12,27
2021.10.15	sprawdzenie bezpieczników od kogutów, naprawa instalacji elektrycznej od koguta LP	PZ537HW	DUK	ZUK	39,8
2021.10.15	uzupełnienie oleju hydraulicznego od zabudowy	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	39,8

2021.10.15	wymiana poduszki pod silnikiem, wymiana oleju w silniku + filtr, demontaż zwrotnicy+amortyzatora "LP", wymiana dolnego stożka wahacza "LP", demontaż drążków kierowniczych+koncówek L i P	PZ 033KS	DTO	ZUK	238,8
2021.10.15	demontaż drążków prawy, lewy, pomoc przy demontażu amortyzatorów	PZ 033KS	DTO	ZUK	119,4
2021.10.15	regulacja hamulca przód, i tył, smarowanie zawieszenia	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.10.15	wyciek oleju hydraulicznego, uszczelnienie pompy hydraulicznej	PZ386JF	DUK	ZUK	119,4
2021.10.15	naprawa przekładki napędowej wału	PZ 033KS	DTO	ZUK	318,4
2021.10.15	filtr paliwa	PZ 94075	DTO	ZUK	30,49
2021.10.15	filtr oleju	PZ 94075	DTO	ZUK	10,28
2021.10.15	filtr powietrza	PZ 94075	DTO	ZUK	35,01
2021.10.15	filtr kabiny	PZ 94075	DTO	ZUK	28,2
2021.10.15	napinacz paska	PZ 033KS	DTO	ZUK	86,87
2021.10.15	rolka prowadząca	PZ 033KS	DTO	ZUK	41,94
2021.10.15	pasek wielorowkowy	PZ 033KS	DTO	ZUK	57,99
2021.10.14	tarcza hamulca mercedes benz sprinter 2001	PZ 033KS	DTO	ZUK	271,28
2021.10.14	poduszka skrzyni biegów MB MOTORS	PZ 033KS	DTO	ZUK	51,23
2021.10.14	filtr oleju mercedes	PZ 033KS	DTO	ZUK	15,75
2021.10.14	naprawa flanszy	PZ 033KS	DTO	ZUK	150
2021.10.14	naprawa wału napędowego mercedesa sprintera, wymiana krzyżaka	PZ 033KS	DTO	ZUK	550
2021.10.14	linka wg wzoru	PZ 209AH	DTO	ZUK	45
2021.10.14	tuleja drążka	PZ 033KS	DTO	ZUK	61,78
2021.10.14	filtr powietrza	PZ 033KS	DTO	ZUK	36,45
2021.10.14	uzupełnienie oleju hydraulicznego od zabudowy	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	39,8
2021.10.14	wymiana nadajnika w tarczy hamulcowej TP, wymiana czujnika ABS TP, montaż piasty koła + półoś, wymiana pompy paliwowej wstępnego ciśnienia, wymiana poduszki pod skrzynią biegów, wymiana filtra powietrza, test komputerowy, kontrola błędów w układach silnika i ABS.	PZ 033KS	DTO	ZUK	278,6
2021.10.14	wymiana pompy wody	PZ 153FK	DTO	ZUK	318,4

2021.10.14	dorobienie, wymiana węży hydraulicznych	PZ537HW	DUK	ZUK	99,5
2021.10.14	wymiana zaworu powietrza 7-drożny	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.10.14	naprawa przekładki napędowej wału	PZ 033KS	DTO	ZUK	159,2
2021.10.12	Tarcza hamulcowa 430x45 TGA	PZ386JF	DUK	ZUK	299
2021.09.27	pompa cieczy	PZ 153FK	DTO	ZUK	266,27
2021.09.27	rura wydechowa	PZ 074EX	DTO	ZUK	225,47
2021.09.25	Usługa serwisowa Kontrola szczelności układu Odzysk czynnika z układu klimatyzacji, filtracja Podłączenie urządzenia serwisowego do układu klimatyzacji Zakup części wg poz. 1-38 Faktury nr FS-1480/21/09/J z dnia 25.09.2021	PZ680N	DDR	ZUK	9159,01
2021.10.07	Zakup oświetlenia tablicy rejestracyjnej - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	18,04
2021.10.08	Zakup: sprężyna gazowa FA - 2 szt. sworzeń kulowy fi 10mm M8 26mm - 2 szt. mocowanie oczkowe fi 8mm M6 22mm - 2 szt.		DDR	ZUK	104,07
2021.10.13	naprawa skrzyni napędu wału	PZ 033KS	DTO	ZUK	318,4
2021.10.13	kontrola wtryskiwaczy, wymiana filtra paliwa, test komputerowy, kontrola błędów w silniku, kontrola układu hamulcowego na osi przedniej, kontrola, czyszczenie nadajników ABS na osi tylnej, test mkomputerowy, kontrola błęd "ABS", demontaż półosi PT, demontaż tarczy hamulcowych, wymiana nadajnika ABS na osi TP	PZ 033KS	DTO	ZUK	318,4
2021.10.13	czyszczenie jarzma od zacisku, spawanie ślizgów, szlifowanie, montaż jarzma, montaż nowej tarczy plus klocki	PZ386JF	DUK	ZUK	318,4
2021.10.13	Pierścień ABS	PZ 033KS	DTO	ZUK	30,95
2021.10.13	czujnik ABS	PZ 033KS	DTO	ZUK	82,51
2021.10.13	klocek hamulcowy	PZ 033KS	DTO	ZUK	122,45
2021.10.13	elementy pompy CR	PZ 033KS	DTO	ZUK	347,23

2021.10.13	filtr paliwa	PZ 209AH	DTO	ZUK	78,04
2021.10.13	poduszka silnika	PZ 033KS	DTO	ZUK	122,02
2021.10.12	demontaż jarzma od zacisku	PZ 786RK	DUK	ZUK	159,2
2021.10.12	dorobienie lewa strona ramki na tabliczkę odblaskową, cięcie, spawanie, malowanie	PZ386JF	DUK	ZUK	159,2
2021.10.12	uzupełnienie płynu chłodzącego, uzupełnienie powietrza w przednich kołach	PZ 074EX	DTO	ZUK	19,9
2021.10.12	jazda próbna z kierowcą, kontrola hałasów pod autem, test komputerowy, kontrola błędów w silniku, wymiana czujnika ciśnienia paliwa, wymiana żarówki: postojowe LP, PP, P	PZ 033KS	DTO	ZUK	179,1
2021.10.12	demontaż skrzyni napędowej	PZ 033KS	DTO	ZUK	159,2
2021.10.12	wymiana węża układu hamulca	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.10.12	wymiana płynu chłodniczego, wymiana węży układu powietrza	POZ71UN	DUK	ZUK	79,6
2021.10.12	czujnik ciśnienia	PZ 033KS	DTO	ZUK	104,07
2021.10.12	uszczelnienie dwuwargowe	PZ 033KS	DTO	ZUK	5,52
2021.10.12	łożysko walcowe jednorzędowe Indie	PZ 033KS	DTO	ZUK	193,46
2021.10.12	łożysko kulowe proste jednorzędowe	PZ 033KS	DTO	ZUK	44,06
2021.10.12	łożysko stożkowe jednorzędowe Japonia	PZ 033KS	DTO	ZUK	86,78
2021.10.12	podkładka zwykła	PZ 033KS	DTO	ZUK	1,29
2021.10.12	nakrętka samohamowania	PZ 033KS	DTO	ZUK	1,8
2021.10.12	śruby maszynowe	PZ 033KS	DTO	ZUK	24,39
2021.10.11	uszczelka багаżnika	PZ 85395	DTO	ZUK	22,44
2021.09.07	Usługa holownicza	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	4000
2021.09.03	Naprawa instalacji elektrycznej tył samochodu, montaż oświetlenia na becze + kabina	PZ088AA	DUK	ZUK	985
2021.09.08	Czujnik poziomu oleju	PNT51504	DUK	ZUK	209,89
2021.09.10	Opony: Falken 315/80 R22,5 BI856, 156/150L Napęd M+S (4x 1240,00 zł)	PZ537HW	DUK	ZUK	4960
2021.09.13	Wymiana skrzyni biegów na zregenerowaną (skrzynia: 15 881,00 , robocizna: 3500,00)	PZ 096RW	DUK	ZUK	19381
2021.09.08	Filtr kabiny, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza	PZ386JF	DUK	ZUK	273,72
2021.09.08	Filtr kabinowy, Filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju	PZ 786RK	DUK	ZUK	118,47

2021.09.07	Wykonanie elementów stalowych zgodnie z dokumentacją	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	1200
2021.09.17	Wymiana tulei drążka reakcyjnego; silentblock stabilizatora; obejma	PZ088AA	DUK	ZUK	1105,01
2021.09.15	Ręczny zawór hamulca; Zawór przekaźnika	PZ 096RW	DUK	ZUK	609,03
2021.09.15	Naprawa instalacji elektrohydraulicznej nadwozia	PZ537HW	DUK	ZUK	930
2021.09.20	Filtr osuszacza	PZ537HW	DUK	ZUK	93,73
2021.09.18	Demontaż, montaż opony ; Wymiana opony; Przedłużka	PZ537HW	DUK	ZUK	292,2
2021.10.11	wymiana żarówki	PZ537HW	DUK	ZUK	19,9
2021.10.11	czyszczenie, konserwacja zacisków drzwi wejściowych, test komputerowy, kontrola silnika, spr.uzupełnienie oleju w silniku, płynu chłodzącego, sprawdzenie szczelności układu wydechowego	PZ 737HT	DTO	ZUK	199
2021.10.11	wymiana węży	POZ71UN	DUK	ZUK	79,6
2021.10.11	mycie części do montażu	0	DDR	ZUK	79,6
2021.10.11	wymiana gum osłon	0	DDR	ZUK	79,6
2021.10.11	demontaż koła osi wleczonj, grzanie szpilek	PZ386JF	DUK	ZUK	79,6
2021.10.11	demontaż koła utrudniony, demontaż zacisku i piasty, dorobienie nowej ramki, spawanie, pod tabliczkę odblaskową	PZ386JF	DUK	ZUK	278,6
2021.10.11	zestaw montaż. wydechu fiat DUCATO	PZ 074EX	DTO	ZUK	79,48
2021.10.11	pierścień uszcz.wydechu fiat DU.	PZ 074EX	DTO	ZUK	17,28
2021.10.11	uszczelka rury wydechowej IVECO	PZ 074EX	DTO	ZUK	17,28
2021.10.11	rura wydech.przednia IVECO	PZ 074EX	DTO	ZUK	200,4
2021.10.11	korek wlewu paliwa IVECO	PZ 074EX	DTO	ZUK	58,74
2021.10.11	wlew paliwa IVECO	PZ 074EX	DTO	ZUK	259,15
2021.10.11	zawór EGR	PZ 737HT	DTO	ZUK	256,57
2021.10.12	śruba koła SPRINTER	PZ 662HW	DTO	ZUK	10,3
2021.10.12	zestaw filtr automat.skrzyni biegów	PZ 662HW	DTO	ZUK	97,15
2021.10.12	szczęki hamulcowe MERCEDES SPRINTER	PZ 662HW	DTO	ZUK	73,09
2021.10.12	sprężyna zacisku hamulcowego MB SPRINTER	PZ 662HW	DTO	ZUK	9,87
2021.09.30	Klocki hamulcowe	PZ 096RW	DUK	ZUK	201,36

2021.09.17	Lampa robocza LED (36,00 zł), zbiornik wyrównawczy (269,30 zł)	PZ537HW	DUK	ZUK	305,3
2021.08.31	Wąż hydrauliczny	PNT 76013	DUK	PUK	201,28
2021.09.30	Karabińczyk do lin z zabezpieczeniem	PZ 786RK	DUK	ZUK	12,06
2021.09.30	Wąż hydrauliczny	PNT51504	DUK	ZUK	271,01
2021.10.05	Linka sterowania ogrzewaniem MAN TGA	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	27,35
2021.10.11	Filtr kabiny (28,70), Filtr paliwa (24,74), Filtr oleju (22,44), Filtr powietrza (139,96)	PZ 513NJ	DUK	ZUK	215,84
2021.10.11	Filtr paliwa (38,37), Filtr powietrza (152,72zł), Filtr kabiny (29,02 zł), filtr oleju (59,08 zł)	PZ537HW	DUK	ZUK	279,19
2021.08.06	Klosz lampy	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	31,94
2021.08.05	Naprawa instalacji elektrycznej (180 zł), Wymiana zaworu pneumatycznego PTO (360,00 zł), Zawór pneumatyczny kompletny (160,00 zł)	PZ537HW	DUK	ZUK	700
2021.08.11	Opona Falken 315/80 R 22,5 R1151 154/150M Prząd M+S 1216,00 zł x2	PNT51504	DUK	ZUK	2432
2021.08.12	Zmiana opon z wyważeniem	PNT51504	DUK	ZUK	280
2021.08.18	Naprawa opony	PZ 096RW	DUK	ZUK	110
2021.08.31	Lampa robocza LED	PZ088AA	DUK	ZUK	36
2021.08.26	Zasuwa 4" ręczna z gwintem wewnętrznym MZ (430,89 zł), Nasada 110 z gwintem wewnętrznym (38,21 zł), Pokrywa nasady 110 (41,06 zł)	PZ088AA	DUK	ZUK	510,16
2021.08.26	Asortyment złączek	PZ088AA	DUK	ZUK	87,92
2021.08.31	Karabińczyki do lin 10 mm (3,48zł x2) , Hak obrotowy z zabezpieczeniem (28,58), Hak obrotowy z zabezpieczeniem (43,25)	PZ 786RK	DUK	ZUK	78,79
2021.07.05	Opona Nexen W215/75 R16C, NBLUE 4 SEASON VAN 116R 299,00 x2	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	598
2021.07.02	dojazd 700km x1,5 zł (1050,00 zł); diagnostyka (500 zł), filtr oleju (350 zł), opłata za autosradę (97,56 zł)	PZ537HW	DUK	ZUK	1997,56
2021.07.08	Szybkozłącze prawe	PNT51504	DUK	ZUK	59,1

2021.07.07	Przewód hydrauliczny 6-1x5400 DKOL/DKOL90	PNT51504	DUK	ZUK	178,86
2021.07.06	Zasuwa spustowa	PZ 6022G	DUK	ZUK	408
2021.07.05	Demontaż tylnej piasty, uszczelnienie, montaż	PZ088AA	DUK	ZUK	600
2021.07.05	Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana przewodu	PNT51504	DUK	ZUK	955
2021.07.17	Filtr powietrza (45,43 zł), filtr kabinowy (31,44 zł), filtr paliwa (78,35 zł), olej silnikowy (210,54 zł), filtr oleju (31,03 zł)	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	396,79
2021.07.16	wentylator kabiny	PZ 096RW	DUK	ZUK	40,24
2021.07.16	Filtr powietrza	PZ 513NJ	DUK	ZUK	138,47
2021.07.20	Filtr powietrza	PZ 513NJ	DUK	ZUK	138,47
2021.07.20	lusterko wewnętrzne	PNT51504	DUK	ZUK	43,3
2021.07.20	lampa do jazdy dziennej	PZ537HW	DUK	ZUK	115
2021.07.26	osuszacz powietrza	PZ 096RW	DUK	ZUK	664,99
2021.07.16	Elektryk: naprawa braku prądu na załączanie osprzętu hydrauliki	PZ537HW	DUK	ZUK	390
2021.07.28	Przewód łączący (31,49 zł), Obudowa filtra (30,37 zł)	PZ 513NJ	DUK	ZUK	61,86
2021.07.28	Naprawa siłownika hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	340
2021.07.27	Używana pompka czynnika AdBlue	PZ 096RW	DUK	ZUK	1000
2021.07.31	Węże hydrauliczne 1szt (134,15zł) 1 szt (202,44 zł)	PZ386JF	DUK	ZUK	336,59
2021.10.08	pomoc przy sprinterze - elektryka	PZ357NA	DTO	PUK	159,2
2021.10.08	demontaż części	POZ 90PK	DTO	ZUK	159,2
2021.10.08	naprawa układu klimatyzacji	PZ 94075	DTO	ZUK	318,4
2021.10.09	naprawa układu klimatyzacji	PZ 94075	DTO	ZUK	278,6
2021.09.22	Dorobienie rurki kompresora	PZ 096RW	DUK	ZUK	280
2021.09.23	Klocki hamulcowe	PZ 096RW	DUK	ZUK	201,36
2021.08.31	Wąż hydrauliczny	PNT 76013	DUK	PUK	137,4
2021.09.29	Filtr oleju	POZ71UN	DUK	ZUK	10,74
2021.09.27	Klocki hamulcowe	PZ386JF	DUK	ZUK	269,15
2021.09.27	Klocek hamulcowy	PZ386JF	DUK	ZUK	269,15
2021.07.19	Filtr paliwa (22,30 zł), Filtr kabinowy (20,96zł), Filtr oleju (23,16 zł)	PZ088AA	DUK	ZUK	66,42
2021.09.30	Czujnik położenia ECAS 187,08 x2; lampa obrysowa biała 20,70 x2; pióro wycieraczek 28,00 x 2	PZ 6022G	DUK	ZUK	471,56
2021.09.30	lampa kierunkowskazu	PZ386JF	DUK	ZUK	17

2021.09.30	lampa robocza led (36,00 zł), zbiornik wyrównawczy (269,30 zł)	PZ537HW	DUK	ZUK	305,3
2021.09.22	Lampa robocza LED (4 szt)	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	144
2021.09.30	Lampa robocza LED 4szt.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	144
2021.10.04	Naprawa opony na gorąco	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	203,25
2021.10.04	Konserwacja i resurs żurawia	PZ 786RK	DUK	ZUK	300
2021.10.01	Usługa wulkanizacyjna + zawór	POZ71UN	DUK	ZUK	100
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-toll + abonament na rok	PZ 786RK	DUK	ZUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-toll + abonament rok	PZ537HW	DUK	ZUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-toll + abonament rok	PNT51504	DUK	ZUK	750
1900.01.00	Urządzenie do pozycjonowania E-toll + abonament rok	PZ 513NJ	DUK	ZUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-Toll + abonament rok	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E- toll	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-toll + abonament rok	PNT 76013	DUK	PUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-Toll + abonament rok	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-toll + abonament rok	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	750
2021.10.04	Urządzenie do pozycjonowania E-toll + abonament rok	PZ386JF	DUK	ZUK	750
2021.09.27	Klocki hamulcowe	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	201,36
2021.10.04	Element sterujący klimatyzacji	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	17,66
2021.07.09	Naprawa instalacji elektrycznej układu PTO	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	890
2021.07.02	Przełącznik do załączania pompy	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	68,06
2021.06.28	Ślizg górny płyt prasujących w odwłoku KG - krótki 210x60x20/30mm 8 szt. Wartość: 1440,00zł; Koszty opakowania i wysyłki DHL: 20 zł	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	1460

2021.07.13	Pakiet klimatyzacji 230,00, czynnik klimatyzacji 0,8 kg 162,60, zaworek klimatyzacji 4,07	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	364,15
2021.10.05	Usługa: Wykonanie elementów stal. Wg dokumentacji 260,00 zł x2 + 400 zł x2	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	1320
2021.07.20	Drobne akcesoria: wiatraczek	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	40,24
2021.07.20	Wkład filtra oleju hydraulicznego	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	260
2021.07.30	Naprawa koła (2)_ 130+100	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	230
2021.07.28	Lampa ostrzegawcza dwubłyskowa (112,20) Siłownik EGR (461,00), Lampa robocza LED 2szt (36x2)	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	645,2
2021.07.31	lampa pozycyjna (4szt.)	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	51,84
2021.07.31	wąż hydrauliczny	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	75,61
2021.07.07	Zacisk h-ca MB Act. 1-22,5 /P/ Knorr reg.+ Kaucja (500 zł)	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	1200
2021.06.29	Zacisk h-ca MB Act. 1-22,5 L,P	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	1400
2021.08.16	Naprawa koła na gorąco	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	200
2021.08.24	Filtr kabinowy, filtr paliwa, filtr oleju	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	62,49
2021.08.25	Filtr powietrza	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	147,73
2021.08.26	Zawór wieloobwodowy	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	467,15
2021.08.27	Wymiana opon, wyważenie kół	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	200
2021.08.25	Opona Falken 315/80 R 22,5 R1151 154/150M Przód M+S	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	2432
2021.08.27	Lampa robocza LED	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	36
2021.10.06	Opony Falken 315/80 R22,5 B1856 156/150L Napęd M+S	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	5520
2021.10.05	Opona Falken 315/80 R22,5 B1856 156/150L Napęd M+S	PNT51504	DUK	ZUK	5520
2021.10.01	Lusterko zewnętrzne	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	38,89
2021.10.07	Przekładka opon	PNT51504	DUK	ZUK	320
2021.10.07	środek antykorozyjny (podwozie)	POZ H480	DTO	ZUK	81,3
2021.10.05	Naprawa przedniego koła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	150
2021.09.30	Naprawa/wymiana przewodów hydraulicznych w ramieniu podnośnika - 3 szt.	PNT 50127	DDR	ZUK	5800
2021.10.05	Zakup szybkozłącza - 1 szt.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	23
2021.10.07	wymiana głównego lustra P	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	39,8

2021.10.07	wymiana oleju w silniku, filtr, wymiana filtra powietrza, paliwa, pyłkowego, wymiana żarówki, smarowanie krzyżaków na wałach napędowych	PZ357NA	DTO	PUK	159,2
2021.10.07	wymiana czujnika ABS, w kole LP, demontaż, montaż, piasty koła, czyszczenie otworu w zwrotnicy po starym czujniku ABS, jazda próbna z kierownicą	PZ 636KW	DTO	ZUK	119,4
2021.10.07	naprawa maszyny do trawy TSS1000	0	DDR	ZUK	159,2
2021.10.07	naprawa sufitówki	PZ 94075	DTO	ZUK	39,8
2021.10.07	wymiana filtra paliwa	POZ71UN	DUK	ZUK	39,8
2021.10.07	wyjazd do tokarza	0	DDR	ZUK	79,6
2021.10.07	demontaż części	POZ 90PK	DTO	ZUK	199
2021.10.07	wymiana oleju, filtrów	POZ71UN	DUK	ZUK	119,4
2021.10.06	demontaż tylnego błotnika, dorabianie mocowania do błotnika, spawanie mocowania, montaż błotnika	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.10.06	wymiana oleju, filtrów paliwa powietrza, oleju, następną wymiana 7300 Shell 15w/40	0	DDR	ZUK	159,2
2021.10.06	wymiana filtra powietrza, czyszczenie, naprawa stopnia drzwi przód	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6
2021.10.06	usunięcie ubytku powietrza	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.10.06	wymiana osuszacza	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.10.06	demontaż, montaż paska klinowego, kontrola hałasów od ukł. Paska klinowego, jazda próbna z kierownicą, pomoc przy czujnikach ABS	PZ 636KW	DTO	ZUK	159,2
2021.10.06	dokończenie montażu panela nawiewu, kontrola szczelności układu pneumatycznego, naprawa przewodu od hamulca górski	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.10.06	czujnik ABS	PZ 636KW	DTO	ZUK	82,51
2021.10.06	naprawa ogrzewania postojowego	PZ 636KW	DTO	ZUK	1000
2021.10.06	Olej ATF	PZ 662HW	DTO	ZUK	308,08
2021.10.05	usunięcie awarii ubytku powietrza	PZ752FH	DUK	ZUK	119,4
2021.10.05	wymiana akumulatorów	PZ3760H	DUK	ZUK	39,8
2021.10.05	wymiana oleju + filtra 15 440, 65 9047+10 000=670 000	PZ 85395	DTO	ZUK	79,6

2021.10.05	naprawa zwrotnicy osi wleczonej	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.10.05	wymiana 3 linek od regulacji nawiewów klap, montaż panela regulacji nawiewu	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.10.05	demontaż tarczy hamulca "TL", próba naprawy gwintu w piaście od śruby koła "LT"	PZ 662HW	DTO	ZUK	119,4
2021.10.05	złożenie strego silnika (regał)	PZ 636KW	DTO	ZUK	39,8
2021.10.05	demontaż części z POZ90PK	POZ 90PK	DTO	ZUK	318,4
2021.09.29	Zakup: filtr powietrza - 2 szt. filtr paliwa - 1 szt. filtr oleju - 1 szt. olej silnikowy - Rimula R4 L 15W40 - 20 l.		0 DDR	ZUK	450,45
2021.10.01	Wymiana opon - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	50
2021.09.28	Naprawa koła - 1szt.		0 DDR	ZUK	150
2021.10.01	Naprawa koła - 1 szt.		0 DDR	ZUK	120
2021.08.31	Zakup złączki BB 9/16/11/16 - 2 szt.		0 DDR	ZUK	54,14
2021.09.22	Zakup oleju Orlen Coralia L-Dab 68 - 20 l.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	220,18
2021.09.16	Zakup Orlen Vetol Rc 68 - 20 l.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	199,4
2021.09.22	Zakup: poduszka silnika - 1 szt. poduszka skrzyni biegów - 2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	191,88
2021.09.28	Zakup opony 195/70 R15C - 2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	431,68
2021.10.04	demontaż części POZ90PK	POZ 90PK	DTO	ZUK	39,8
2021.10.04	Myjka, mycie silnika, czyszczenie	POZ H480	DTO	ZUK	79,6
2021.10.04	Przełożenie kół z tyłu na przód , smarowanie zawieszenia	POZ 21LL	DTO	ZUK	119,4
2021.10.04	demontaż sterownika nawiewu ogrzewania, naprawa drążka jednego z ramion od sterowania klapami kierunku nawiewu, demontaż pulpitu, naprawa uszkodzonego nawiewu	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	278,6
2021.09.04	awaria hydrauliki, wymiana węża, uzupełnienie oleju, lokalizacja ubytku powietrza	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.10.04	wymiana tłoka hydraulicznego, wymiana klocków hamulcowych	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	199
2021.10.01	awaria Rogalin	PZ3760H	DUK	ZUK	119,4

2021.10.01	demontaż, montaż, czyszczenie kloszy od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, wymiana żarówek	PZ357NA	DTO	PUK	39,8
2021.10.01	kontrola światła od stopu L i P, kontrola bezpieczników, czujnika stopu, wymiana czujnika stopu, czyszczenie styków w gniazdach, wymiana żarówki	PZ 074EX	DTO	ZUK	79,6
2021.10.01	wymiana oleju w silniku, filtr, wymiana filtra powietrza, test komputerowy	PZ 636KW	DTO	ZUK	119,4
2021.10.01	naprawa tłoka hydraulicznego, wymiana klocków hamulcowych 3oś	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	199
2021.09.28	demontaż zawieszenia przód, wymiana sworzni górnego i dolnego wachacza	PZ 074EX	DTO	ZUK	318,4
2021.10.01	włącznik światła	PZ 074EX	DTO	ZUK	22,23
2021.09.30	wymiana chłodnicy od klimatyzacji, uzupełnienie oleju w silniku, montaż przedniego zderzaka	PZ 636KW	DTO	ZUK	278,6
2021.09.30	wymiana bezpiecznika od sygnału dzwinkowego, uzupełnienie oleju hydraulicznego od zabudowy	PNT51504	DUK	ZUK	39,8
2021.09.30	wymiana sworzni resora	POZ 21LL	DTO	ZUK	119,4
2021.09.30	wymiana koła, lokalizacja usterki	PNT51504	DUK	ZUK	39,8
2021.09.30	spawanie podłogi	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.09.29	wymiana górnego, dolnego sworznia przedniego "L" wachaczy, wymiana tylnego dolnego wachacza "LP", wymiana sworznia dolnego i górnego przednich "P" wachaczy, wymiana tulejek dolnego wachacza "PP", jazda próbna z kierowcą, stacja kontroli.	PZ 074EX	DTO	ZUK	318,4
2021.09.29	lokalizacja usterki	POZ 21LL	DTO	ZUK	39,8
2021.09.29	demontaż rozrusznika	POZ 90PK	DTO	ZUK	39,8
2021.09.29	spawanie podłogi	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	238,8
2021.09.30	chłodnica klima	PZ 737HT	DTO	ZUK	228,25
2021.09.28	naprawa wału napędowego iveco, wymiana krzyżaka seria 2020 i wyważenie	PZ 074EX	DTO	ZUK	540
2021.09.28	części mocujące	PZ 074EX	DTO	ZUK	18,88
2021.09.28	sworzeń wahacza	PZ 074EX	DTO	ZUK	114,36

2021.09.28	silentblock wah.	PZ 074EX	DTO	ZUK	167,04
2021.09.28	naprawa nagrzewnicy BV 290 MASTER	0	DTO	ZUK	325,2
2021.09.24	filtr oleju	PZ357NA	DTO	PUK	22,1
2021.09.24	filtr paliwa	PZ357NA	DTO	PUK	75,25
2021.09.24	filtr powietrza	PZ357NA	DTO	PUK	39,51
2021.09.24	filtr kabiny	PZ357NA	DTO	PUK	29,33
2021.09.28	montaż skrzyni biegów oraz skrzyni wstecznej, montaż chłodnicy układu chłodzącego	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4
2021.09.28	naprawa nadkola, lewa strona, montaż nadkola	POZ K975	DDR	ZUK	159,2
2021.09.28	spawanie podłogi	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.09.27	pomoc przy montażu skrzyni biegów	PZ 636KW	DTO	ZUK	79,6
2021.09.27	demontaż wału pędnego	PZ 074EX	DTO	ZUK	39,8
2021.09.27	wymiana oleju, filtrów paliwa, powietrza, następna wymiana 821949 km	PZ386JF	DUK	ZUK	159,2
2021.09.27	naprawa drzwi, lokalizacja wycieku płynu	PZ 153FK	DTO	ZUK	119,4
2021.09.27	spawanie podłogi	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	199
2021.09.27	montaż silnika, montaż skrzyni biegów	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4
2021.09.24	montaż silnika do auta, zalanie silnika nowym olejem, wymiana filtra oleju, próba odpalenie silnika	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4
2021.09.24	wymiana klockó hamulcowych T.O.P.S. tylna oś prawa strona	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.09.24	dorabianie podpory układu wydechowego, naprawa układu wspomagania, spawanie rurki	POZ 92SF	DDR	ZUK	238,8
2021.09.24	demontaż tłumika i rury wydechowej i montaż nowej rury i tłumika	PZ 074EX	DTO	ZUK	238,8
2021.09.24	wymiana ślimaka do linki prędkomierza	POZ71UN	DUK	ZUK	79,6
2021.09.23	montaż adblue pompy, montaż nowej rurki do sprężarki, montaż tablic rejestracyjnych, mocowanie zderzaka, uzupełnienie oleju silnikowego, uzupełnienie płynu wspomagania, uzupełnienie adblue	PZ 096RW	DUK	ZUK	318,4
2021.09.23	przerobienie zakupionego silnika, montaż silnika	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4

2021.09.23	wymiana poduszki silnika, lokalizacja wycieku oleju, demontaż rurki	POZ 92SF	DDR	ZUK	159,2
2021.09.23	regulacja biegów, naprawa filtra powietrza (obudowa)	PZ088AA	DUK	ZUK	159,2
2021.09.21	Naprawa instalacji elektrycznej	PZ 446TG	DDR	ZUK	860
2021.09.21	wentylator chłodnicy fiat Doblo	PZ 62000	DTO	ZUK	295,54
2021.09.21	śruba -element wtrysk	PZ 636KW	DTO	ZUK	12,6
2021.09.21	Podkładka pod wtryskiwacz	PZ 636KW	DTO	ZUK	10,56
2021.09.21	zestaw pompa	PZ 074EX	DTO	ZUK	179,58
2021.09.22	Garrett turbina	PZ 636KW	DTO	ZUK	650
2021.09.22	obejma układu	PZ 074EX	DTO	ZUK	12,47
2021.09.22	obejma układu	PZ 074EX	DTO	ZUK	17,26
2021.09.22	tłumik układu	PZ 074EX	DTO	ZUK	246,71
2021.09.21	pedał hamulca	PZ 074EX	DTO	ZUK	435,07
2021.09.21	chłodnica klimatyzacji fiat	PZ 62000	DTO	ZUK	170,73
2021.09.21	uszczelka przewodu klimatyzacji	PZ 62000	DTO	ZUK	29,28
2021.09.22	wymiana wysprzęglika ze zbiorniczkiem	PZ 074EX	DTO	ZUK	119,4
2021.09.22	demontaż pompy Adblue, montaż nowej	PZ 096RW	DUK	ZUK	199
2021.09.22	przerobienie zakupionego silnika	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4
2021.09.22	montaż osprzętu	PZ088AA	DUK	ZUK	318,4
2021.09.21	Przerobienie silnika zakupionego	PZ 636KW	DTO	ZUK	278,6
2021.09.21	pomoc przy wymianie mechanizmów pedałów sprzęgła i hamulca	PZ 074EX	DTO	ZUK	39,8
2021.09.21	wymiana pedałów na nowe - sprzęgła i hamulca	PZ 074EX	DTO	ZUK	238,8
2021.09.21	wymiana prędkomierza licznika	POZ71UN	DUK	ZUK	79,6
2021.09.21	demontaż zderzaka, chłodnicy, wentylatorów	PZ088AA	DUK	ZUK	318,4
2021.09.20	naprawa hamulca lewa tył bieżniki, wymiana klocków hamulcowych regulacja, demontaż rurki od kompresora	PZ 096RW	DUK	ZUK	318,4
2021.09.20	przerobienie zakupionego silnika	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4
2021.09.20	usunięcie wycieku oleju hydraulicznego, uzupełnienie, naprawa zamknięcia zabudowy	PZ537HW	DUK	ZUK	119,4
2021.09.20	naprawa sygnału dźwiękowego	POZ K975	DDR	ZUK	39,8
2021.09.20	montaż osprzętu	PZ 62000	DTO	ZUK	79,6

2021.09.20	wymiana zaworu becзки	PZ088AA	DUK	ZUK	79,6
2021.09.20	śruba amortyzatora przednia Doblo	PZ 62000	DTO	ZUK	28,12
2021.09.20	nakrętka moc.elem.zaw.przed.N 50	PZ 62000	DTO	ZUK	37,3
2021.08.13	tulejka	PZ357NA	DTO	PUK	90,23
2021.09.17	awaria drzwi, brak prądu przy PZ 033KS, naprawa	PZ 033KS	DTO	ZUK	400
2021.09.17	montaż zacisku plus klocków, regulacja hamulcy, dokręcenie kół, wymiana nyplu od puchy ręcznego na nowy, montaż pistoletu na powietrze do kabiny	PZ 096RW	DUK	ZUK	318,4
2021.09.17	przerobienie zakupionego silnika, mycie, czyszczenie części	PZ 636KW	DTO	ZUK	238,8
2021.09.17	sprawdzenie układu hamulcowego, wymiana tylnych klocków hamulcowych, bez tarcz, czyszczenie jarzm zacisków, czyszczenie prowadnic zacisków	SK 361MS	DTO	ZUK	79,6
2021.09.17	montaż osprzętu skrzyni biegu	PZ 62000	DTO	ZUK	318,4
2021.09.17	klocki hamulcowe tył	SK 361MS	DTO	ZUK	73,85
2021.09.16	uszczelka kolektora ssącego	PZ 636KW	DTO	ZUK	32,32
2021.09.16	zestaw uszczelek pokrywy zaworów	PZ 636KW	DTO	ZUK	38,97
2021.09.16	uszczelka kolektora wydechowego	PZ 636KW	DTO	ZUK	21,53
2021.09.16	uszczelka głowicy cylindrów	PZ 636KW	DTO	ZUK	138,9
2021.09.14	silnik	PZ 636KW	DTO	ZUK	2800
2021.09.08	demontaż, montaż zaworów, mycie czyszczenie, sprawdzenie szczelności pł.wody, mycie, sprawdzenie szczelności wymiennika ciepła.	PZ 636KW	DTO	ZUK	760
2021.09.16	wymiana uchwytu od ręcznego, czyszczenie jarzma do zacisku, składowanie zacisku	PZ 096RW	DUK	ZUK	199
2021.09.16	wyciek z zaworu od hydrauliki, demontaż zaworu wymiana oringu montaż	PZ537HW	DUK	ZUK	79,6
2021.09.16	demontaż głowicy z zakupionego silnika, demontaż pokrywy rozrzędu	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4
2021.09.16	montaż skrzyni biegu	PZ 62000	DTO	ZUK	318,4
2021.09.14	wymiana filtra paliwa na nowy	PZ 096RW	DUK	ZUK	39,8

2021.09.14	naklejki Autosan	POZ 21LL	DTO	ZUK	81,3
2021.09.15	wymiana żarówki, naprawa instalacji	PZ357NA	DTO	PUK	79,6
2021.09.15	pęknięty wężyk od pneumatyki, założenie złączki, odkręcenie, kół, odkręcenie zacisku i wyjęcie klocków od tylnej osi	PZ 096RW	DUK	ZUK	238,8
2021.09.15	skrzynia biegu, wym. uszczelniacza półosi, wymiana tulei uszczelniacza wałka sprzęgłowego, wym. łożyska oporowego	PZ 62000	DTO	ZUK	318,4
2021.09.15	rozmontowanie zakupionego silnika, przygotowanie do przełożenia, bloku silnika + głowicy, wymontowanie wtryskiwacza na II cylindrze	PZ 636KW	DTO	ZUK	318,4
2021.09.14	wymniana drążka w drzwiach x 2 końcówki	PZ 8375K	DTO	ZUK	79,6
2021.09.14	przekładka kół przednich, smarowanie zawieszenia, wymiana żarówki przód, dodanie płynu do wspomagania	POZ H480	DTO	ZUK	119,4
2021.09.14	wyjazd po silnik do mercedesa "60"	PZ 636KW	DTO	ZUK	159,2
2021.09.14	naprawa, mocowanie lamp obrysowych, wymiana żarówek, uzupełnienie płynów chłodzących	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	159,2
2021.09.14	naprawa drzwi wymiana końcówek	PZ 8375K	DTO	ZUK	159,2
2021.09.14	naprawa wycieku paliwa	PZ680N	DDR	ZUK	79,6
2021.09.14	demontaż dzwigni zmiany biegu	PZ 62000	DTO	ZUK	79,6
2021.09.14	dzwignia zmiany biegów Fiat Doblo	PZ 62000	DTO	ZUK	291,06
2021.09.14	uszczelka wałka sprzęgłowego	PZ 62000	DTO	ZUK	35,2
2021.09.14	spinka moc.ciągień zmiany bieg.	PZ 62000	DTO	ZUK	10,21
2021.09.14	uszczelniaz POLOSI prawy FIORINOQUBU od skrzyni biegów	PZ 62000	DTO	ZUK	35,64
2021.09.08	Przetłaczanie tarczy sprzęgła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	70
2021.09.06	Zakup sworzeń podpory - 1 szt.	0	DDR	ZUK	65,05
2021.09.10	Naprawa siłownika hydraulicznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	1950

2021.09.13	wymiana dzwigni hamulca ręcznego	POZ K975	DDR	ZUK	159,2
2021.09.13	sprawdzenie pracy kompresora od siedzenia kierowcy	PZ 938C	DDR	ZUK	79,6
2021.09.13	sprawdzenie, uzupełnienie oleju hydraulicznego od zabudowy	PNT51504	DUK	ZUK	79,6
2021.09.13	naprawa hydrauliki od zabudowy, wymiana elektro-zaworu, wymiana zbiornika od płynu chłodzącego	PZ537HW	DUK	ZUK	318,4
2021.09.13	naprawa siedzenia kierowcy	PNT51504	DUK	ZUK	79,6
2021.09.13	wymiana pompki sprzęgła	PZ 62000	DTO	ZUK	79,6
2021.09.13	montaż tłoka	0	DDR	ZUK	179,1
2021.09.10	lampa stop	PZ 153FK	DTO	ZUK	52,13
2021.09.10	przegub kulisty	PZ 8375K	DTO	ZUK	43,1
2021.09.10	montaż tłoka	0	DDR	ZUK	159,2
2021.09.10	montaż sprzęgła	PZ 62000	DTO	ZUK	79,6
2021.09.10	wymiana linki zawieszenia	PZ 786RK	DUK	ZUK	79,6
2021.09.10	wymiana zaworu hydrauliki, nie wykonuje czynności zabudowy	PZ537HW	DUK	ZUK	318,4
2021.09.09	naprawa drzwi	PZ 033KS	DTO	ZUK	79,6
2021.09.09	wymiana zbiornika chłodzącego, wymiana węża od cieczy	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.09.09	naprawa wieszaka od zaczepu, wycięcie starej śruby, montaż nowej, montaż nowej podkładki.	POZ71UN	DUK	ZUK	119,4
2021.09.09	wymiana zaślepki silnika	PZ 074EX	DTO	ZUK	238,8
2021.09.09	wymiana sprzęgła	PZ 62000	DTO	ZUK	79,6
2021.08.20	ŚWIATŁO OBRYSOWE (MATERIAŁ)	PZ 412LM	DA	ZUK	32,72
2021.09.08	przełożenie akumulatora z auta 47	PZ 61943	DTO	ZUK	39,8
2021.09.08	demontaż i rozmontowanie silnika	PZ357NA	DTO	PUK	119,4
2021.09.08	pomoc przy elektryku	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	79,6
2021.09.08	przełożenie akumulatorów z autosana	PZ 153FK	DTO	ZUK	39,8
2021.09.08	wymiana lampy led w przednim grillu	PZ537HW	DUK	ZUK	39,8
2021.09.08	wymiana sprzęgła, toczenie wałka	PZ 62000	DTO	ZUK	318,4
2021.09.09	apteczka samochodowa	PZ 3091M	DTO	ZUK	28,56
2021.09.09	lampa stop	PZ 153FK	DTO	ZUK	52,13
2021.09.08	przewód pompy sprzęgła DOBLO REST.	PZ 62000	DTO	ZUK	209,83

2021.09.03	naprawa wału napędowego 2częściowego, wymiana flanszy FI31.2 podpora i wyważenie	PZ357NA	DTO	PUK	780
2021.09.07	siłownik sprzęgła	PZ 62000	DTO	ZUK	92,41
2021.09.07	osłona przegubu	PZ 62000	DTO	ZUK	77,28
2021.09.07	osłona przegubu	PZ 62000	DTO	ZUK	51,92
2021.09.07	pompa sprzęgła	PZ 62000	DTO	ZUK	148,18
2021.09.08	zestaw sprzęgła	PZ 62000	DTO	ZUK	216,95
2021.09.08	wałek wejściowy	PZ 62000	DTO	ZUK	49,44
2021.09.07	wymiana sprzęgła	PZ 62000	DTO	ZUK	318,4
2021.09.07	test komputerowy, sprawdzenie błędów w układzie psm	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	59,7
2021.09.07	naprawa doraźna oprawy żarówek, demontaż, montaż tylnych lamp, czyszczenie, wykonanie otworów w celu odprowadzania wody	PZ 033KS	DTO	ZUK	59,7
2021.09.07	wymiana żarówek "stop", podświetlenia tablicy rej., czyszczenie kloszy.	PZ 1588S	DTO	ZUK	59,7
2021.09.07	test komputerowy, sprawdzenie oświetlenia	PZ 328WG	DDR	ZUK	59,7
2021.09.07	wymiana lamp na zabudowie, naprawa instalacji elektrycznej od lampy na zabudowie	PZ537HW	DUK	ZUK	79,6
2021.09.06	wymiana oleju w silniku + filt, smarowanie przednich zwrotnic, wymiana filtrów paliwa, powietrza, pyłowego, smarowanie zamków przedniej maski, uzupełnienie pyłu chłodniczego	PZ 786RK	DUK	ZUK	119,4
2021.09.06	jazda próbna z kierowcą, kontrola hałasu od wału napędowego	PZ357NA	DTO	PUK	59,7
2021.09.06	jazda próbna z kierowcą, kontrola układu napędowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	59,7
2021.09.06	wymiana koła TP2	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	39,8
2021.09.06	montaż przednich reflektorów	PZ 328WG	DDR	ZUK	39,8
2021.09.06	demontaż tłoka podpory	0	DDR	ZUK	318,4
2021.08.31	konserwacja nadwozia, regulacja hamulca, smarowanie zawieszenia	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.09.03	demontaż sworznią tapy, podpory, (wypalanie)	0	DDR	ZUK	318,4

2021.09.03	montaż wału napędowego dwuczęściowego, jazda próbna z kierowcą, naprawa mocowania osłony hamulca górnego (retardera)	PZ357NA	DTO	PUK	39,8
2021.09.03	wymiana oleju plus filtra w silniku, wymiana filtrów paliwa, pyłkowy, powietrza, uzupełnienie płynu chłodzącego	PZ 209AH	DTO	ZUK	159,2
2021.09.03	wymiana oleju w silniku, filtra, wymiana filtrów: paliwa, odstojnika (czyszczenie), powietrza, pyłkowy, smarowanie zwrotnic, P+T, uzupełnienie płynu wspomagania, uzupełnienie oleju hydraulicznego od zabudowy	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.09.02	demontaż głowicy silnika, przygotowanie głowicy do szlifierza	PZ 636KW	DTO	ZUK	238,8
2021.09.02	dorabianie mocowania silnika	PZ 62000	DTO	ZUK	119,4
2021.09.02	montaż odblasków, dorabianie, podstawy obrysów	POZ 21LL	DTO	ZUK	79,6
2021.09.02	usunięcie wycieku oleju	0	DDR	ZUK	119,4
2021.09.01	naprawa koła	PZ 033KS	DTO	ZUK	40,65
2021.09.01	demontaż silnika cd...	PZ 636KW	DTO	ZUK	79,6
2021.09.01	demontaż akumulatorów, ładowanie	POZ 90PK	DTO	ZUK	19,9
2021.09.01	kontrola podczas jazdy hałasów pod autem, demontaż I i II części wału napędowego	PZ357NA	DTO	PUK	119,4
2021.09.01	ładowanie akumulatora, wymiana króćca przewodu paliwowego przy filtrze paliwa, wymiana akumulatora	PZ 1588S	DTO	ZUK	79,6
2021.09.01	naprawa dzwona, usunięcie wycieku oleju	0	DDR	ZUK	159,2
2021.09.01	naprawa wydechu, demontaż wału pędowego	PZ357NA	DTO	PUK	119,4
2021.08.31	demontaż silnika cd...	PZ 636KW	DTO	ZUK	119,4
2021.08.31	wymiana węża hydraulicznego do szuflady, uzupełnienie oleju hydraulicznego od zabudowy	PZ537HW	DUK	ZUK	79,6
2021.08.31	naprawa nadmuchu na przednią szybę	PZ 153FK	DTO	ZUK	119,4

2021.08.31	wymiana napędów koszenia	0	DDR	ZUK	119,4
2021.08.31	naprawa stopnia, montaż	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.08.31	wyjazd do tokarza	0	DDR	ZUK	79,6
2021.08.30	uzbrojenie autobusu po blacharce i lakierniku	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.30	demontaż skrzyni biegu	PZ 62000	DTO	ZUK	238,8
2021.08.30	naprawa siedzenia kierowcy	PZ537HW	DUK	ZUK	79,6
2021.08.30	demontaż silnika cd...	PZ 636KW	DTO	ZUK	238,8
2021.08.30	naprawa instalacji elektrycznej od bocznej lampy zabudowy "TL"	PZ537HW	DUK	ZUK	39,8
2021.09.01	akumulator POWEF95AH L 800A	PZ 1588S	DTO	ZUK	308,98
2021.08.31	naprawa ogrzewania postojowego	PZ 662HW	DTO	ZUK	1000
2021.08.27	NEXEN opony W195/75 R16C NBLUE 4SEASON VAN107R	PZ 074EX	DTO	ZUK	948
2021.08.26	wym.oleju+ filtra, wymiana filtra powietrza, wymiana filtra paliwa, wymiana filtra odstopnika, demontaż zębów czerpaka, 11221+400=11600 MG	0	DDR	ZUK	19,9
2021.08.27	naprawa stopnia kabiny	PZ088AA	DUK	ZUK	39,8
2021.08.27	naprawa stopnia zabudowy	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	39,8
2020.08.27	wymiana zaworów powietrza	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	119,4
2021.08.27	wymiana zębów czerpaka	0	DDR	ZUK	119,4
2021.08.27	kontrola instalacji elektrycznej tylnych lamp	PZ 745EC	DDR	ZUK	39,8
2021.08.27	demontaż silnika	PZ 636KW	DTO	ZUK	199
2021.08.27	wymiana tylnych wycieraczek, wymiana złączki na wężu paliwowym przy filtrze paliwa	PZ 3091M	DTO	ZUK	79,6
2021.08.27	naprawa blacharki	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.23	Szpachlówka wyrównująca UNI PLUS 1.8 kg	POZ H480	DTO	ZUK	27,4
2021.08.23	rozcieńczalnik 5L NITRO	POZ H480	DTO	ZUK	27,32
2021.08.23	podkład CARREP SPRAY 400ml	POZ H480	DTO	ZUK	40,98
2021.08.23	sitko nylonowe 125, 190 micron	POZ H480	DTO	ZUK	1,2
2021.08.23	spray lakier czarny mat, biały, połysk, satyna 500 ml/910	POZ H480	DTO	ZUK	14,63
2021.08.23	spray lakiery Felga Srebrny, czarny, 500ml/920	POZ H480	DTO	ZUK	14,63
2021.08.23	gąbka ścierna arkusz P	POZ H480	DTO	ZUK	3,26
2021.08.23	ochrona Karoserii NOVOL baranek czarny 1L	POZ H480	DTO	ZUK	112,14

2021.08.23	NOVOL spray lakiery czarny mat, biały połysk, połysk, satyna, 500 ml/910	POZ H480	DTO	ZUK	29,26
2021.08.23	dysk P240	POZ H480	DTO	ZUK	56,7
2021.08.23	spray Lakier Felga Srebrny, czarny, 500 ml/920 NOVOL	POZ H480	DTO	ZUK	58,52
2021.08.23	taśma maskująca premium NORTON 50 MM*50M	POZ H480	DTO	ZUK	85,1
2021.08.23	rozpuszczalnik IZPRO NITRO 5L	POZ H480	DTO	ZUK	27,64
2021.08.23	GOLDCAR podkład akrylowy 2K 5:1 czarny	POZ H480	DTO	ZUK	76,06
2021.08.23	szpachla wyrównująca miękka NOVOL UNI PLUS 1.8 KG	POZ H480	DTO	ZUK	27,4
2021.08.27	rozcieńczalnik bazowy 1L	POZ H480	DTO	ZUK	14,63
2021.08.27	utwardzacz uniwersalny do wyrobów akrylowych normal 0,5L x 6	POZ H480	DTO	ZUK	108,54
2021.08.27	Farba Lakier Roberlo 6 L	POZ H480	DTO	ZUK	439,02
2021.08.26	ramię wycieraczki	PZ 3091M	DTO	ZUK	36,76
2021.08.26	pióro wycieraczki	PZ 3091M	DTO	ZUK	23,75
2021.08.09	Zakup: - o-ring 28x4,5 - 4 szt. - o-ring 130x3 - 4 szt. - o-ring 145x3,55 - 2 szt. - o-ring 200x4 - 2 szt. - o-ring 285x3 - 4 szt. - o-ring 330x4 - 2 szt. - o-ring 330x5 - 2 szt. - pierścień 100x84,5x6,3 - 1 szt. - klej anaerobowy - 1 szt. - simerng 50x72x12 - 2 szt. - simering 136,8x165x13 - 2 szt. - pierścień osadczy 35z - 5 szt.		0 DDR	ZUK	680,56
2021.08.09	Usługa pogłębiania otworów w bębnach - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	300
2021.08.25	Zakup lampy 6-funkcyjnej lewa i prawa - 2 szt.	PZ 745EC	DDR	ZUK	70,73
2021.08.26	Zakup uszczelki chłodnicy oleju - 2 szt.		0 DDR	ZUK	65,04
2021.08.23	Zakup: - filtr powietrza - 1 szt. - filtr powietrza wew. - 1 szt. - filtr oleju - 1 szt. - filtr paliwa - 2 szt. - ząb środkowy - 8 szt. - śruba + nakrętka do zęba - 16 szt.		0 DDR	ZUK	540,67

2021.08.23	Naprawa koła tylnego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	140
2021.08.26	Zakup: - szczotki Beeline 8" (203) x 750 mm - 25 szt. - pierścień prosty 8" (203) x 750 mm - 2 szt.	0	DDR	ZUK	620,4
2021.08.26	demontaż silnika	PZ 636KW	DTO	ZUK	79,6
2021.08.26	montaż MC resora "LP", wymiana oleju w silniku + filtr, wymiana filtrów paliwa, pyłkowego i powietrza	PZ 3091M	DTO	ZUK	199
2021.08.26	wymiana tylnych lamp	PZ 745EC	DDR	ZUK	39,8
2021.08.26	naprawa stopnia	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	159,2
2021.08.26	wymiana oleju+filtra, wymiana filtra powietrza, paliwa, filtra odstojnika, demontaż zębów czerpaka	0	DDR	ZUK	179,1
2021.08.26	naprawa blacharki	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.25	montaż, demontaż, układu napędowego, wyjazd do tokarza	0	DDR	ZUK	318,4
2021.08.25	sprawdzenie cięgien regulatorów osi tylnej, test komputerowy	PNT51504	DUK	ZUK	79,6
2021.08.25	wymiana górnego mocowania mc resora "PP", demontaż, montaż "LP" mc resora, wymiana głównego mocowania	PZ 3091M	DTO	ZUK	238,8
2021.08.25	naprawy blacharskie	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.25	olej 5/30 TOTAL 5W30 QUARTZ INEO LONG LIFE	PZ 3091M	DTO	ZUK	98,92
2021.08.25	Poduszka kolumny przód L/P zestaw	PZ 3091M	DTO	ZUK	54,11
2021.08.24	opony NEXEN W215/75 R16C NBLUE 4SEASON x 2szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	618
2021.08.24	Poduszka kolumnowa przód L/P z łożyskiem	PZ 3091M	DTO	ZUK	54,11
2021.08.24	filtr paliwa	PZ 3091M	DTO	ZUK	100,84
2021.08.24	filtr powietrza	PZ 3091M	DTO	ZUK	24,27
2021.08.24	filtr kabiny	PZ 3091M	DTO	ZUK	20,31
2021.08.24	filtr oleju	PZ 3091M	DTO	ZUK	14,51
2021.08.24	Kontrola zawieszenia przód, demontaż mc resora "PP"	PZ 3091M	DTO	ZUK	119,4
2021.08.24	ładowanie akumulatora, uzupełnienie ubytku powietrza w kole "TL"	PZ 61943	DTO	ZUK	79,6
2021.08.24	kontrola poziomu oleju w skrzyni biegów, kontrola biegów w sterowniku skrzyni biegów, demontaż krótkiej części wału napędowego	PZ 096RW	DUK	ZUK	119,4

2021.08.24	montaż podzespołów	0	DDR	ZUK	79,6
2021.08.24	demontaż wału pędnego	PZ 096RW	DUK	ZUK	79,6
2021.08.24	wymiana oleju, wymiana filtra oleju, paliwa i powietrza. 8500+250=8750 mtg	PZ680N	DDR	ZUK	79,6
2021.08.24	wymiana przekaźnika pompy	0	DDR	ZUK	79,6
2021.08.24	naprawy blacharskie	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.23	lokalizacja usterki	0	DDR	ZUK	39,8
2021.08.23	wymiana sprężyny sprzęgła	PZ680N	DDR	ZUK	79,6
2021.08.23	montaż zwolnicy, wyjazd do tokarza	PZ 938C	DDR	ZUK	79,6
2021.08.23	wymiana tulei resora	PZ357NA	DTO	PUK	99,5
2021.08.23	montaż tulei, w resorze, montaż resora "TP" , wymiana tulejki w tylnym stabilizatorze	PZ357NA	DTO	PUK	318,4
2021.08.23	prace blacharskie	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.20	sprawdzenie zawieszenia tył "P", demontaż półresora "TP", demontaż tulei resora.	PZ357NA	DTO	PUK	119,4
2021.08.20	wymiana oleju w silniku, wymiana filtrów: pyłkowego, czyszczenie filtra wstępnego, wymiana filtrów paliwa i powietrza, test komputerowy (kasowanie przeglądów), wymiana żarówek od świateł obrysowych, wymiana "P" lampki obrysowej, kontrola drgańsilnika	PZ 412LM	DA	ZUK	119,4
2021.08.20	zakończenie prac hamulca postojowego	PZ 94075	DTO	ZUK	79,6
2021.08.20	naprawa blacharki	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.18	FILTRY OLEJU, POWIETRZA, KABINY, PALIWA, ZESTAW NAPRAWCZY	PZ 412LM	DA	ZUK	269,03
2021.07.26	MONTAŻ OPONY	PZ 412LM	DA	ZUK	15
2021.07.28	PRZEKŁADKA BUS,ZAWOREK WULKANIZACYJNY, NAPRAWA KOŁA	PZ 412LM	DA	ZUK	90,65
2021.07.29	NAPRAWA KOŁA	PZ581FA	DA	ZUK	40
2021.07.27	ZAKUP 2-CH OPON	PZ 412LM	DA	ZUK	314
2021.08.19	demontaż, montaż szczęk hamulca ręcznego "TL", kontrola linki hamulca ręcznego, regulacja	PZ 94075	DTO	ZUK	119,4
2021.08.19	wymiana szczotki na tyłach wału, smarowanie	0	DDR	ZUK	119,4
2021.08.19	ciąg dalszy naprawy przednich hamulcy	PZ 8375K	DTO	ZUK	79,6

2021.08.19	naprawy blacharskie	POZ H480	DTO	ZUK	318,4
2021.08.11	brak wskazań na desce rozdzielczej płynu chłodniczego, czujnik, zbiorniczek wym.pompy obiegowej elektrycznej spr.układu	PZ357NA	DTO	PUK	835
2021.08.11	naprawa instalacji elektrycznej, instalacja podwozia, brak oświetlenia (przebite przewody), wymiana.	PZ 074EX	DTO	ZUK	780
2021.08.13	Regeneracja wału napędowego - 1 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	682,93
2021.08.12	Naprawa koła - 1szt.	0	DDR	ZUK	130
2021.08.13	Zakup filtra paliwa - 1 szt.	PZ 328WG	DDR	ZUK	123,37
2021.08.17	Profil zamknięty 40x40x3 4mb.	POZ H480	DTO	ZUK	129,44
2021.08.17	Profil zamknięty 30x30x3 2 mb.	POZ H480	DTO	ZUK	45,52
2021.08.18	naprawa blacharki	POZ H480	DTO	ZUK	119,4
2021.08.18	wymiana węża od hydrauliki	PZ 096RW	DUK	ZUK	119,4
2021.08.18	wymiana węża od płynu chłodzącego	PNT 76013	DUK	PUK	79,6
2021.08.18	jazda próbna z kierowcą, doraźna kontrola układu napędowego, kontrola wałów napędowych plus retardera	PZ357NA	DTO	PUK	39,8
2021.08.18	uzupełnienie płynu chłodzącego, kontrola stanu oleju w silniku	PZ 636KW	DTO	ZUK	19,9
2021.08.18	demontaż, montaż, naprawa zacisku hamulcowego "PP"	PZ 8375K	DTO	ZUK	159,2
2021.08.18	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego (śruby)	PZ 8375K	DTO	ZUK	40,01
2021.08.18	Filtr paliwa x 1	PZ 412LM	DA	ZUK	123,37
2021.08.18	filtr kabiny x 1	PZ 412LM	DA	ZUK	32,07
2021.08.18	Filtr powietrza x 1	PZ 412LM	DA	ZUK	46,34
2021.08.18	Filtr oleju x 1	PZ 412LM	DA	ZUK	27,24
2021.08.17	Płyn AD BLUE 10 L	PZ 513NJ	DUK	ZUK	17,58
2021.08.17	Płyn AD BLUE 10 L	PNT 76013	DUK	PUK	17,58
2021.08.17	Awaria w Czapurach wyjazd - wymiana koła	PZ 096RW	DUK	ZUK	71,2
2021.08.17	naprawa blacharki	POZ H480	DTO	ZUK	213,6
2021.08.17	wyjazd do awarii pojazdu w terenie, wymiana koła na osi "L"	PZ 096RW	DUK	ZUK	71,2

2021.08.17	wymiana klocków "TP" strona , smarowanie prowadnic zacisku, demontaż klocków hamulcowych "PP", kontrola zacisku hamulcowego	PZ 8375K	DTO	ZUK	142,4
2021.08.17	naprawa doraźna , regulacja zamka drzwi wejściowych	PZ 737HT	DTO	ZUK	71,2
2021.08.16	naprawa blacharki	POZ H480	DTO	ZUK	284,8
2021.08.16	wymiana koła "TP i L" , wymiana ciągną regulatora poziomowania "TP, demontaż montaż "P" poduszki zawieszenia tył, napełnienie powietrzem, test komputerowy, wymiana tuleju tylnego stabilizatora, kontrola ostatniego wału napędowego, demontaż, naprawa, montaż wspornika skrzynki wstecznej	PZ 033KS	DTO	ZUK	142,4
2021.08.16	test komputerowy, sprawdzenie układów zawieszenia, sprawdzenie regulatorów poziomowania auta, naprawa drażka ciągną regulatora poziomowania "TL"	PNT51504	DUK	ZUK	106,8
2021.08.13	filtr paliwa x 1 szt	PZ 328WG	DDR	ZUK	123,37
2021.08.12	klocki hamulcowe x 1 kpl.	PZ 8375K	DTO	ZUK	144,21
2021.08.16	Część regulacji poziomu (gumka zaworu poziomującego L-65mm WABCO x 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	24,04
2021.08.13	wymiana oleju, wymiana filtrów paliwa, oleju, powietrza, następna wymiana oleju 101271 km	PZ 328WG	DDR	ZUK	106,8
2021.08.13	wymiana oleju, wymiana filtrów paliwa, oleju, powietrza (następna wymiana oleju 82394 km)	PZ 446TG	DDR	ZUK	106,8
2021.08.13	wymiana filtra pyłkowego, test komputerowy, kasowanie przełądu	PZ 328WG	DDR	ZUK	35,6
2021.08.13	wymiana filtra pyłkowego, test komputerowy, kasowanie przełądu.	PZ 446TG	DDR	ZUK	35,6

2021.08.13	wymiana zacisku hamulcowego "L" naprawa, wymiana klocków hamulcowych tył, smarowanie przedniego zawieszenia, wymiana wstępnego filtra paliwa	PZ 8375K	DTO	ZUK	213,6
2021.08.12	demontaż zacisku	PZ 8375K	DTO	ZUK	71,2
2021.08.12	wymiana lemiesza	0	DDR	ZUK	106,8
2021.08.12	wymiana 2 noży tnących smarowanie przedniego zawieszenia	0	DDR	ZUK	71,2
2021.08.12	demontaż koła "TL", sprawdzenie wycieku płynu hamulcowego + grubości klocków hamulcowych, wymiana zacisku hamulcowego "TL"	PZ 8375K	DTO	ZUK	71,2
2021.08.12	sprawdzenie ogrzewania wewnątrz auta (panel regulacji ogrzewania), test komputerowy, demontaż, montaż panela-doraźna naprawa pokrętki "ciepło-zimno"	PZ 662HW	DTO	ZUK	142,4
2021.08.11	wymiana oleju w skrzyni biegów	PZ357NA	DTO	PUK	71,2
2021.08.11	wymiana akumulatorów na nowe	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.08.11	montaż lampy błyskowej	PZ04450	DUK	ZUK	35,6
2021.08.11	uzbrojenie elementów po lakierniku, regulacja hamulca przód smarowanie	PZ 85395	DTO	ZUK	142,4
2021.08.11	jazda próbna z kierowcą, smarowanie krzyżaka na wale napędowym	PZ 074EX	DTO	ZUK	35,6
2021.08.11	wymiana akumulatorów, czyszczenie konserwacja klem akumulatora, sprawdzenie ładowania	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.08.11	wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów z filtrem, uzupełnienie oleju w skrzyni wstecznej, smarowanie wszystkich wałów napędowych	PZ357NA	DTO	PUK	178
2021.08.10	pompa wody	PZ 662HW	DTO	ZUK	173,93
2021.08.09	korek zbiornika	PZ357NA	DTO	PUK	17,92
2021.08.09	dodatkowa elektr.	PZ357NA	DTO	PUK	142,54
2021.08.09	olej ATF X 2	PZ357NA	DTO	PUK	154,04
2021.08.09	filtr hydraulic	PZ357NA	DTO	PUK	34,27

2021.08.09	zestaw łożysk	PZ 074EX	DTO	ZUK	111,59
2021.08.05	1. Naprawa inst. Elek. 2. Wymiana zaworu pneumatycznego PTO szt 2 3. Zawor pneumatyczny kompletny	PZ537HW	DUK	ZUK	700
2021.08.10	prace blacharskie	POZ H480	DTO	ZUK	71,2
2021.08.10	smarowanie zawieszenia	PZ357NA	DTO	PUK	35,6
2021.08.10	uzbrajanie autobusu po lakierniku	POZ 21LL	DTO	ZUK	178
2021.08.10	cd. zlecenia 64... testy komputerowe, wypuszczenie oleju ze skrzyni automatycznej, demontaż miski olejowej skrzyni biegów, kontrola opiłków w misce.	PZ357NA	DTO	PUK	0
2021.08.10	wymiana pompki obiegowej układu chłodniczego, wymiana korka zbiornika wyrównawczego	PZ357NA	DTO	PUK	106,8
2021.08.10	wymiana pompki obiegowej układu chłodzącego, test komputerowy	PZ 662HW	DTO	ZUK	71,2
2021.08.10	wymiana łożyska w piaście koła LP, montaż piasty, uzupełnienie płynu chłodniczego	PZ 074EX	DTO	ZUK	106,8
2021.08.06	chłodnica silnika mercedes	PZ357NA	DTO	PUK	439,02
2021.08.09	zakładanie nadkoli przód, montaż oprawek na światła, montaż tabliczki informacyjnej	POZ 21LL	DTO	ZUK	213,6
2021.08.09	naprawa stopnia, spawanie.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.08.09	wymiana "L" drążka kierowniczego, demontaż łożyska koła "LP"	PZ 074EX	DTO	ZUK	71,2
2021.08.09	montaż chłodnicy płynu chłodzącego, testy komputerowe	PZ357NA	DTO	PUK	142,4
1900.01.00	0	#N/D!	#N/D!	#N/D!	0
2021.07.31	Zakup: - wąż paliwowy 10 - 3,3 m - opaska 16 - 4 szt. - złączka 10 - 1 szt. - *10 RNM 16 - 1szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	117,07
2021.07.31	Zakup - pręt gładki 20 mm - 0,75 m.b.	0	DDR	ZUK	9,56
2021.08.05	Naprawa koła tylnego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	120

2021.08.05	Zakup: - filtr oleju - 1 szt. - filtr powietrza - 1 szt. - filtr kabinowy - 1 szt. - olej silnikowy - 10,0 l. - filtr paliwa - 1 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	441,79
2021.08.03	Zakup: - filtr oleju - 1 szt. - filtr powietrza - 1 szt. - filtryr powietrza - 1 szt. - filtr paliwa - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	127,61
2021.08.03	Zakup: - filtr kabinowy - 1 szt. - olej silniokowy 5W30 - 10,0 l. - filtr powietrza - 1 szt. - filtr oleju - 1 szt. - filtr paliwa - 1 szt.	PZ 328WG	DDR	ZUK	415,35
2021.08.06	Naprawa zamka tylnych drzwi.	PZ 074EX	DTO	ZUK	71,2
2021.08.06	Wymiana oleju i filtrów	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.08.06	Montaż chłodnicy ukł. Chłodzacego.	PZ357NA	DTO	PUK	142,4
2021.08.06	Wymiana zacisków hamulca przód - 2szt. Wymiana klocków hamulcowych, drążków kierownicy i końcówek drążka.	PZ 074EX	DTO	ZUK	142,4
2021.08.06	Wymiana oleju (5W40) i kplt. Fiktrów. Kolejna Wymiana: 217000 km	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	142,4
2021.08.05	Naprawa ukł. Hamulcowego	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.08.05	Naprawa układu wspomagania.	0	DDR	ZUK	142,4
2021.08.05	Sprawdzenie poziomu i uzupełnienie oleju w skrzyni biegów.	PZ 662HW	DTO	ZUK	35,6
2021.08.05	Sprawdzenie ukł. Hamulcowego, demontaż klocków, sprawdzenie zacisków, sprawdzenie zawieszenia, demontaż drążka kierowniczego.	PZ 074EX	DTO	ZUK	106,8
2021-08-0564	Sprawdzenie szczelności ukł. Chłodzącego, demointaż chłodnicy.	PZ357NA	DTO	PUK	142,4
2021.08.02	Sprężyna wybieraka skrzyni biegów.	PZ 737HT	DTO	ZUK	8,13
2021.08.04	Amortyzator - 2szt.	PZ 662HW	DTO	ZUK	231,22
2021.08.05	Zacisk hamulca.	PZ 8375K	DTO	ZUK	906,73

2021.08.05	zacisk hamulcowy - przód 2x, klocki hamulcowe przód, drążek kierowniczy, końcówka drążka kierowniczego.	PZ 074EX	DTO	ZUK	723,58
2021.08.05	Końcówka drążka.	PZ 074EX	DTO	ZUK	55,28
2021.08.05	Drążek kierowniczy	PZ 074EX	DTO	ZUK	89,84
2021.08.06	Farba lakier Roberlo	PZ 85395	DTO	ZUK	585,36
2021.08.06	Normalia do malowania pojazdu.	PZ 85395	DTO	ZUK	401,18
2021.07.27	Ośłona lewarka zmiany biegów + przesyłka	PZ 737HT	DTO	ZUK	75,61
2021.07.29	Linka zmiany biegów	PZ 737HT	DTO	ZUK	429,81
2021.07.29	Opona 175/70 R14 Paxaro Winter.	PZ 62000	DTO	ZUK	127,03
2021.07.29	Wymiana zaworu pneumatycznego.	PZ 096RW	DUK	ZUK	106,8
2021.06.21	1. klocek hamulców	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	201,36
2021.07.07	1. zacisk h-ca 1szt	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	700
2021.06.29	1. Zacisk h-ca 1szt. 2. zacisk h-ca 1szt	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	1400
2021.07.31	7. Bednarka ocynk 20x3 1,000 MB.	PNT51504	DUK	ZUK	9,27
2021.07.31	1. waz hydrauliczny 1szt 2. waz hydrauliczny 1szt	PZ386JF	DUK	ZUK	336,59
2021.07.31	Wąż hydrauliczny	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	75,61
2021.08.04	Wymiana szyby bocznej.	POZ71UN	DUK	ZUK	142,4
2021.08.04	Wymiana kpl. Filtrów, wymiana tylnych amortyzatorów.	PZ 662HW	DTO	ZUK	142,4
2021.08.04	sprawdzenie szczelności ukł. Chłodzacego, wymiana zbiornika, test komputerowy.	PZ357NA	DTO	PUK	106,8
2021.08.04	Nabicie nowych okładzin na szczeki hamulcowe, montaż szczek do auta.	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.07.30	Demontaż resora, montaż i skrecenie	PZ 85395	DTO	ZUK	284,8
2021.07.30	Naprawa układu paliwowego.	PZ 938C	DDR	ZUK	178
2021.07.30	Wymiana linek od skrzyni biegów/regulacja.	PZ 737HT	DTO	ZUK	89
2021.07.29	Wymiana koła.	PZ 62000	DTO	ZUK	35,6
2021.07.29	Demontaż resora przód	PZ 85395	DTO	ZUK	142,4
2021.07.29	Wymiana linek biegów.	PZ 737HT	DTO	ZUK	89
2021.07.29	Awaria, zjazd na baze.	PZ 938C	DDR	ZUK	142,4
2021.07.29	Wymiana akumulatora.	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.07.28	Wymiana siłownika górskiego.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.07.28	Lokalizacja usterki	PZ 636KW	DTO	ZUK	17,8
2021.07.28	Montaż tłoka hydraulicznego.	PZ 786RK	DUK	ZUK	71,2

2021.08.28	Wymiana kplł. Filtrów, wymiana węży wlewu oleju, demontaż światła błyskowego.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	178
2021.07.28	Naprawa blacharska, malowanie podwozia, naprawa zamka klapy.	PZ 85395	DTO	ZUK	302,6
2021.08.03	Przerabianie inst. Elektrycznej od nadajnika błysku.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	71,2
2021.08.03	Demontaż ślizgów TP, demontaż okładzin szczęk.	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.08.03	Sprawdzenie, naprawa układu doprowadzenia wody do przednich szczotek.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.08.03	Sprawdzenie, uzupełnienie oleju hydraulicznego zabudowy.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.08.03	Lokalizacja usterki, Naprawa usterki.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.08.03	Naprawa układu hamulcowego.	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.08.03	Naprawa skrzyni biegów, regulacja hamulca ręcznego.	PZ 737HT	DTO	ZUK	178
2021.08.02	Wymiana bębna hamulcowego, demontaż kół.	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.08.02	Wymiana 2-ch lamp oświetlenia zewn. zabudowy - tył	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.08.02	Sprawdzenie ist. Elektrycznej, wymiana żarówki, sprawdzenie i wymiana bezpieczników.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.08.02	Naprawa układu hamulcowego.	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.08.02	Naprawa skrzyni biegów	PZ 737HT	DTO	ZUK	178
2021.07.27	Używana pompka	PZ 096RW	DUK	ZUK	1000
2021.07.29	Kogut led UFO	PZ 513NJ	DUK	ZUK	88,62
2021.08.02	Lampa pozycyjna 4szt	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	51,84
2021.07.16	Zakup ślizg ssawy - 1 szt.	0	DDR	ZUK	900
2021.08.02	Zakup; - wąż PVC AGRO fi 75 - 8,89 m.b. - łącznik węży fi 75 - 1 szt. - opaska GBS 82/25 W2 - 1 szt. - przełącznik fi 110/75 - 1 szt.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	420,62
2021.07.13	1. Pamięć klimatyzacji, 2. czynnik klimatyzacji, 3. Zaworek Klimatyzacji	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	364,15

2021.06.18	1. Wymiana opony 2szt, 2. Wyważenie koła 2szt, 3. Odkrecanie/przykrecanie koła 4. Pakiet klimatyzacji	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	500
2021.05.31	1.Naprawa koła, 2. Naprawa koła	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	230
2021.07.29	1. Lampa ostrzegawcza dwuntysk, 2. Siłownik EGR, 3. Lampa robocza LED 2szt	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	645,2
2021.07.28	1. Przewód łączący, 2. Obudowa filtra	PZ 513NJ	DUK	ZUK	61,86
2021.07.28	Naprawa siłownika hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	340
2021.07.19	Naprawa instalacji elektrohydraulicznej	0	DDR	ZUK	820
2021.07.19	Zakup: - bęben hamulcowy - 2 szt. - okładzina Star 266 10,5 - 4 szt. - nit okładzin - 64 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	813,6
2021.07.26	Zakup cylinder hamulcowy tył REIT - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	328,18
2021.07.27	Naprawa koła - 1 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	36,9
2021.07.27	naprawy blacharskie	PZ 85395	DTO	ZUK	391,6
2021.07.27	naprawy blacharskie, malowanie nadwozia	PZ 85395	DTO	ZUK	391,6
2021.07.27	objanie szczęk hamulca, wymiana cylinderka hamulca	POZ K975	DDR	ZUK	267
2021.07.24	LUSTERKO ZWYKŁE	PNT51504	DUK	ZUK	43
2021.07.24	LAMPA DO JAZDY DZIENNEJ	PZ537HW	DUK	ZUK	115
2021.07.27	1. Wymiana opon	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	50
2021.07.26	Lokalizacja usterki, demontaż tłoka hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	71,2
2021.07.26	naprawa obrysówki	PZ 033KS	DTO	ZUK	35,6
2021.07.26	naprawa układu hamulcowego, demontaż tył	POZ K975	DDR	ZUK	160,2
2021.07.26	naprawa blacharki	POZ 21LL	DTO	ZUK	142,4
2021.07.23	lokalizacja ubytku powietrza	PZ 096RW	DUK	ZUK	35,6
2021.07.23	wymiana dzwigni zmiany biegu	PZ 737HT	DTO	ZUK	160,2
2021.07.23	naprawa układu powietrza	PZ537HW	DUK	ZUK	71,2
2021.07.23	naprawa blacharki	POZ 21LL	DTO	ZUK	284,8
2021.07.26	Normalia: podkład, tasma, farba, utwardzacz itp..	POZ H480	DTO	ZUK	935,11
2021.04.20	1. Opłata ewidencyjna 2. samochód ciężarowy i spec, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16 t dmc	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	0
2021.07.09	1. Filtr Kabiny 2. klocek hamulców 3. Filtr paliwa 4. Filtr oleju 5. Filtr powietrza	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	478,07

2021.05.28	1. Klocek hamulców 1kpl	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	244,52
2021.06.01	1. Drazek kierowni 1szt	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	472,25
2021.07.26	Kalibracja Tachografu.	PZ 737HT	DTO	ZUK	284,55
2021.07.22	Wymiana oleju, filtrów: oleju, paliwa, kabiny. Kolejna wymiana: 260000 km	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.07.22	montaż ssaka + regulacja	0	DDR	ZUK	0
2021.07.22	naprawy blacharskie, malowanie podwozia	POZ 21LL	DTO	ZUK	0
2021.07.21	demontaż puszek ręcznego i montaż nowej, wymiana końcówki drążka, naprawa blacharki	PZ 85395	DTO	ZUK	0
2021.07.21	montaż wału, naprawa podpór przekaźnika, montaż przekaźnika	PZ 033KS	DTO	ZUK	6,5
2021.07.21	wymiana lusterka	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.07.16	naprawa : brak prądu na zał. Osprzetu hydrauliki	PZ537HW	DUK	ZUK	390
2021.07.21	Lewarek zmiany biegów.	PZ 737HT	DTO	ZUK	313,8
2021.07.20	wkład filtra oleju hydraulicznego	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	260
2021.07.21	szyba drzwi gór. Szt 1	POZ71UN	DUK	ZUK	37,56
2021.07.19	Zakup płaskownika 13,8 kg	0	DDR	ZUK	82,66
2021.07.15	Zakup multiplikator - pompa - 1 szt.	0	DDR	ZUK	391,05
2021.07.20	naprawa blacharki, wymiana belki poprzecznej	PZ 85395	DTO	ZUK	142,4
2021.07.20	wymiana dwóch sworzni od resora, przód, tył smarowanie zawieszenia	POZ 21LL	DTO	ZUK	142,4
2021.07.20	regulacja linki haka	PZ 786RK	DUK	ZUK	35,6
2021.07.30	lokalizacja ubytku powietrza, naprawa	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.07.20	naprawy blacharskie, spawanie	0	DDR	ZUK	178
2021.07.20	Końcówka drążka 2x	POZ 21LL	DTO	ZUK	96
2021.07.20	Końcówka drążka 2x	PZ 85395	DTO	ZUK	113
2021.07.19	konserwacja nadwozia	POZ 21LL	DTO	ZUK	284,8
2021.07.19	wymiana siłowników hamulcowych 2 szt	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.07.19	wymiana linki	PZ 786RK	DUK	ZUK	71,2
2021.07.19	naprawa ślizgu	0	DDR	ZUK	71,2
2021.07.16	Drobne akcesoria	PZ 096RW	DUK	ZUK	40,24
2021.07.17	filtr oleju	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	31,03
2021.07.17	olej silnikowy 2szt	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	210,54
2021.07.17	filtr paliwa	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	78,35
2021.07.17	filtr kabinowy	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	31,44
2021.07.17	Filtr powietrza	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	45,43
2021.07.20	1. Drobne akcesoria	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	40,24
2021.07.20	1. Filtr powietrza szt 1	PZ 513NJ	DUK	ZUK	138,47

2021.07.20	Wsporniki	PZ 033KS	DTO	ZUK	1885,76
2021.07.17	Filtry (paliwa, oleju, kabinowy, powietrza)	PZ 662HW	DTO	ZUK	109,19
2021.07.16	naprawa blacharki, montaż drążka poprzecznego uszczelnienie kompresora, naprawa tylnego zderzaka	POZ 21LL	DTO	ZUK	284,8
2021.07.16	zdiagnozowanie usterki układu hydraulicznego, uzupełnienie oleju	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	53,4
2021.07.12	Zakup dętki 16/70-20 - 2 szt. Wymiana opon - 2 szt. Naprawa szpilek koła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	570,24
2021.07.13	Zakup wiązki stalowe dł. 350 mm - 340 szt.	0	DDR	ZUK	662
2021.07.09	Zakup przegłubu kulistego - 2 szt.	0	DDR	ZUK	27,7
2021.07.14	Regeneracja koła zębatego ślimacznicy - 1 szt. Usługa toczenia tulejek stalowych - 1,5 godz.	0	DDR	ZUK	450
2021.07.14	Zakup siłownika sprężynowy - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	591
2021.07.14	Usługa wykonania klamry stalowej - 8 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	800
2021.07.07	Zakup lampy oświetlenia - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	20,1
2021.07.16	Naprawy blacharskie , wymiana gumy	0	DDR	ZUK	213,6
2021.07.15	wymiana końcówek drążka w drążku poprzecznym, montaż zimeringów w dysze, montaż wału pędnego, naprawy blacharskie.	POZ 21LL	DTO	ZUK	213,6
2021.07.15	naprawy blacharskie	0	DDR	ZUK	213,6
2021.07.15	lokalizacja awarii, wymiana węża	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	53,4
2021.07.16	Czujnik poziomu oleju.	PZ 636KW	DTO	ZUK	533,85
2021.07.14	wymiana oleju + filtra, prace z elektrykiem	PZ 636KW	DTO	ZUK	89
2021.07.14	demontaż wału, naprawa wycieku z dyfra wybicie zimeringów	POZ 21LL	DTO	ZUK	213,6
2021.07.14	naprawy blacharskie	0	DDR	ZUK	142,4
2021.07.14	naprawa układu hydraulicznego, wymiana węży 2 szt	PZ386JF	DUK	ZUK	142,4
2021.07.13	naprawy blacharskie, wymiana	POZ 21LL	DTO	ZUK	249,2
2021.07.13	wymiana lampy wstecznej , smarowanie zawieszenia	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.07.13	naprawy blacharskie	0	DDR	ZUK	178

2021.07.13	naprawy blacharskie, spawanie	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.07.14	Filtr oleju.	PZ 636KW	DTO	ZUK	15,21
2021.07.14	Czynnik klimatyzacji, obsługa klimatyzacji.	PZ357NA	DTO	PUK	137,4
1905.07.13	Koło zebate ślimacznicy - regeneracja	PZ 074EX	DTO	ZUK	300
2021.07.14	Podpora łożyskująca	PZ 033KS	DTO	ZUK	480,6
2021.07.14	Simering 2x	POZ 21LL	DTO	ZUK	56
2021.07.14	Naprawa wału, krzyżaków	PZ 033KS	DTO	ZUK	450
2021.07.14	Masa uszczelniająca 2x	POZ 21LL	DTO	ZUK	34,7
2021.07.13	1. Pakiet klimatyzacji, 2. Czynnik klimatyzacji, 3. Zaworek klimatyzacji	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	364,15
2021.07.12	montaż siłownika do wywrotu, naprawa instalacji, montaż lampy wstecznej i tablicy rejestracyjnej	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.07.12	wymiana oleju+filtrów paliwa, oleju powietrza, kabinowy stan licznika 868038 km, następna wymiana 883038km	PZ357NA	DTO	PUK	106,8
2021.07.12	bnaprawy blacharskie, wypalanie	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.07.12	wspólna praca z elektrykiem	0	DDR	ZUK	178
2021.07.12	naprawa układu powietrza	PNT51504	DUK	ZUK	71,2
2021.06.28	Slizg gorny płyt prasujących odwołoku szt 8/ koszt opakowania i wysylki szt 1	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	1460
2021.07.09	przełącznik	PZ713XT	PUK-DUK	PUK	68,08
2021.07.05	Naprawa instalacji elektrycznej	PNT51504	DUK	ZUK	955
2021.07.09	awaria układu hydraulicznego	PNT62675	PUK-DUK	PUK	890
1900.01.00		0	#N/D!	#N/D!	0
1900.01.00	Pompa wspomaganie układu kierownicy	PNT51504	DUK	ZUK	900
2011.01.18	Prostowanie haka do kontenerów	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	35,6
2011.01.26	Wymiana klocek hamulcowych - oś wleczona; wymiana uszczelniaczy chłodniczki wymiennika ciepła.	PZ537HW	DUK	ZUK	320,4
2011.02.18	Awaria, spawanie przedniego czepaka.	0	DDR	ZUK	71,2
2012.07.21	klocek hamulców	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	201,36
2016.06.21	demontaż całego wału napędowego, demontaż tylnego drążk.	PZ 636KW	DTO	ZUK	142,4

2021.01.04	Jazda próbna; Sprawdzenie źródła hałasu przód; sprawdzenie przedniego zawieszenia (korozja śrub mocujących); demontaż skrzyni biegów; demontaż sprzęgła.	PZ 074EX	DTO	ZUK	178
2021.01.04	Dokończenie naprawy kompresorów; wymiana żarówek (pozycyjne przód L i P, tył górna lewa)	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.01.04	UZYWANE MOCOWANIE STABILIZATORA GTU 07,UZYWANY STABILIZATOR GTU 07,PRZESYLKA PALETOWA	PNT51504	DUK	ZUK	1400
2021.01.05	Demontaż koła dwumasowego; wymiana uszczelnacza na tylnym łożu silnika; demontaż/montaż łąpy sprzęgła; wymiana poduszki zawieszenia skrzyni biegów; montaż koła dwumasowego wraz z dociskiem i tarczą.	PZ 074EX	DTO	ZUK	213,6
2021.01.05	Zestaw sprzęgła.	PZ 074EX	DTO	ZUK	779,1
2021.01.05	Koło zamachowe.	PZ 074EX	DTO	ZUK	1339,46
2021.01.05	Poduszka skrzyni	PZ 074EX	DTO	ZUK	43,98
2021.01.05	PODUSZKA SKRZYNIOWA 40169952	PZ 096RW	DUK	ZUK	61,46
2021.01.05	Nakrętka piasty	PZ 096RW	DUK	ZUK	61,46
2021.01.05	OPONY PRZOD 215/75/16 ZAKUP NOWEJ	PZ 790SS	DUK	ZUK	324,93
2021.01.07	LINKA DO ZABEZPIECZENIA POJ 1100 PRZED ZAMYKANIEM PODCZAS OPROZNIENIA	PZ537HW	DUK	ZUK	2,03
2021.01.07	Nakładka na pedał 2x	PZ 074EX	DTO	ZUK	14,02
2021.01.07	Montaż skrzyni biegów.	PZ 074EX	DTO	ZUK	142,4
2021.01.07	Wkład filtra powietrza.	PZ 8375K	DTO	ZUK	206,08
2021.01.07	Filtr paliwa.	PZ 8375K	DTO	ZUK	31,68
2021.01.07	Filtr paliwa.	PZ 8375K	DTO	ZUK	34,16
2021.01.07	Filtr oleju.	PZ 8375K	DTO	ZUK	38,3
2021.01.07	Wkład susz.	PZ 636KW	DTO	ZUK	199,87
2021.01.07	Nakładka na pedały 2x	PZ 737HT	DTO	ZUK	14,02
2021.01.07	OPONA 315/80/22,5 FULLRUN TB755 NAPED CALOROCZNA	PZ 096RW	DUK	ZUK	828,36
2021.01.07	podkładka piasty 73182200	PZ 096RW	DUK	ZUK	37,38
2021.01.07	Pierścień piasty.	PZ 096RW	DUK	ZUK	16,03
2021.01.07	Piasta.	PZ 096RW	DUK	ZUK	227,83

2021.01.07	2 x Silentblock	PZ 096RW	DUK	ZUK	75
2021.01.07	Montaż tarczy hamulcowej; zacisku; naprawa przewodów pneumatycznych od poduszki powietrznej; wymiana stabilizatora tylnej osi; wymiana amortyzatora.	PZ 096RW	DUK	ZUK	106,8
2021.01.08	Zakup złącza hamulcowe miękie i twarde - 2 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	33,28
2021.01.08	Wymiana dętki koła wraz zakupem dętki - 1 szt.	0	DDR	ZUK	237,89
2021.01.08	MONTAZ OPONY R22,5 UTYLIZACJA OPONY	PZ 096RW	DUK	ZUK	70
2021.01.08	Wymiana "2" amortyzatora; naprawa instalacji elektrycznej od zabudowy przy "P" siłowniku; wymiana koła "P" oś pchana.	PZ 096RW	DUK	ZUK	213,6
2021.01.11	Przegląd	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2
2021.01.11	Wymiana oleju, filtra paliwa, powietrza. Kolejna wymiana: 283694 km	PZ 8375K	DTO	ZUK	106,8
2021.01.11	Zawór nagrzewnicy	PZ 033KS	DTO	ZUK	333,41
2021.01.11	demontaż zaworu sterującego ogrzewaniem; połączenie przewodów; sprawdzenie ogrzewania; sprawdzenie zaworu sterującego; demontarz panelu sterowania ogrzewaniem; wymiana żarówek nad drzwiami wejściowymi i obrys prawy przód; sprawdzenie przełączników do oświetlenia wewnętrznego	PZ 033KS	DTO	ZUK	178
2021.01.11	KATOWNIK GIETY 20X20/2 S 235JR	PNT51504	DUK	ZUK	14,33
2021.01.11	Wymiana sworznia zwrotnicy prawy przód	PNT51504	DUK	ZUK	213,6
2021.01.11	Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej w zabudowie przy drugim siłowniku z prawej strony (wyrwane przewody);	PZ 096RW	DUK	ZUK	106,8
2021.01.11	Lokalizacja usterki; naprawa instalacji zamykania grzebenia	PZ 096RW	DUK	ZUK	106,8
2021.01.11	FILTR KABINOWY 84213925	PZ 786RK	DUK	ZUK	24,91

2021.01.11	Wymiana oleju, filtrów (paliwo, powietrze, kabinowy), osuszacza. Kolejna wymiana: 510318 km	PZ 786RK	DUK	ZUK	106,8
2021.01.12	Wymiana koła na osi wleczonej; montaż nowych śrub do mocowania pługu.	PZ386JF	DUK	ZUK	106,8
2021.01.12	Demontaż wału i wymiana Zimmermanów skrzyni biegów; czyszczenie silnika; sprawdzenie wycieku oleju.	PZ 85395	DTO	ZUK	178
2021.01.12	Używane przełączniki (2szt.) Oświetlenie wnętrza.	PZ 636KW	DTO	ZUK	50
2021.01.12	Olej Total Quartz 5W30	PZ357NA	DTO	PUK	280,86
2021.01.12	Sprawdzanie instalacji elektrycznej od koguta - naprawa		0 DDR	ZUK	71,2
2021.01.12	Przełącznik Vito - przełączniki oświetlenia wewnętrznego; przesyłka	PZ 033KS	DTO	ZUK	73,17
2021.01.12	Wymiana zaworu sterującego ogrzewaniem; kolejna próba naprawy panelu od ogrzewania; wymiana przełączników (2szt.) od oświetlenia wewnętrznego.	PZ 033KS	DTO	ZUK	106,8
2021.01.12	Wymiana klocków hamulcowych; montaż piasty, montaż zblocza hamulcy.	PNT51504	DUK	ZUK	213,6
2021.01.12	Sprawdzenie lampy od zabudowy tył "L"; demontaż lampy i naprawa instalacji elektrycznej	PNT 76013	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.01.13	Naprawa gniazda elektrycznego podnoszenia pługa.	PZ386JF	DUK	ZUK	35,6
2021.01.13	Wymiana żarówki przód. Sprawdzenie wycieku płynu chłodzącego.	PZ537HW	DUK	ZUK	71,2
2021.01.13	Wymiana grzechotki tył 2x od hamulcy. Regulacja hamulcy tył i przód.	PZ 85395	DTO	ZUK	213,6
2021.01.13	Chłodnica oleju	PZ357NA	DTO	PUK	295,15
2021.01.13	Filtr oleju.	PZ357NA	DTO	PUK	20,14
2021.01.13	Demontaż podstawy filtra oleju; mycie silnika.	PZ357NA	DTO	PUK	195,8
2021.01.13	wymiana mocowania uszczelki; spawanie	PNT51504	DUK	ZUK	284,8

2021.01.13	Montaż dodatkowej lampy z tyłu zabudowy; naprawa instalacji elektrycznej.	PNT 76013	#N/D!	#N/D!	35,6
2021.01.14	Sprawdzanie bezpieczników, automatu stopu, przekaźników i wymiana; wymiana żarówki stopu "L" strona.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.01.14	Dorabianie i wymiana węża hydraulicznego.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.01.14	Lokalizacja usterki; naprawa elektroniki zasypu śmieci.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.01.14	Uszczelka miski	PZ357NA	DTO	PUK	126,34
2021.01.14	Demontaż resora "TL"; demontaż alternatora; wymiana podstawy filtra oleju.	PZ357NA	DTO	PUK	195,8
2021.01.14	Montaż uszczelki.	PNT51504	DUK	ZUK	178
2021.01.15	Naprawa instalacji zasypu; wymiana końcówek kabli.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.01.15	Zakup końcówki drążka kierowniczego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	195,12
2021.01.15	Wymiana końcówki drążka "P"	0	DDR	ZUK	71,2
2021.01.15	Wymiana żarówek postojowych.	PZ 074EX	DTO	ZUK	35,6
2021.01.15	Naprawa licznika samochodowego (tachograf)	PZ 636KW	DTO	ZUK	350
2021.01.15	Tulejka; uszczelniacze; uszczelka korku wlewowego; łącznik; uszczelka przepustnicy.	PZ357NA	DTO	PUK	579,45
2021.01.15	Naprawa alternatora.	PZ357NA	DTO	PUK	203,25
2021.01.15	Naprawa tłoka hydraulicznego; montaż	PNT51504	DUK	ZUK	71,2
2021.01.15	Lokalizacja usterki zabudowy - nie działa	PZ 096RW	DUK	ZUK	71,2
2021.01.17	Napełnienie powietrza - układ pneumatyczny; rozgrzanie auta; demontaż przewodu od kompresora, sprawdzenie działania kompresora i osuszacza.	PZ 636KW	DTO	ZUK	53,4
2021.01.18	Sprawdzenie ogrzewania; sprawdzenie termostatu układu chłodzącego; sprawdzenie przełączników/wymiana.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.01.18	Filtr paliwa.	PZ 85395	DTO	ZUK	17,38
2021.01.18	Naprawa ogrzewania (webasto) + odpalenie	PZ 85395	DTO	ZUK	106,8

2021.01.18	Montaż alternatora; wymiana tylnych gum stabilizatora; wymiana tuleji w rezerwie "TL", montaż resora; dokończenie montażu podstawy filtra oleju.	PZ357NA	DTO	PUK	178
2021.01.18	Wymiana lampy obrysowej kabiny, wymiana żarówek 4 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.01.18	Awaria "Mosina", rozmrażanie pojazdu; czyszczenie odstożnika, naprawa instalacji elektrycznej.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.01.18	Wymiana żarówki H7; rozmrażanie pojazdu, wymiana odstożnika; czyszczenie układu paliwa.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.01.18	Sprawdzenie łożysk na osi przedniej, mocowanie podstawy ręcznego; wymiana żarówki przód.	PZ 096RW	DUK	ZUK	213,6
2021.01.18	przewod chłodnicy dolny ducato 3.0 jtd, przewod chłodnicy górny n ducato 3.0 jtd	PZ 790SS	DUK	ZUK	223,55
2021.01.19	FILTR OLEJU SKRZYNI BIEGÓW	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	190,14
2021.01.19	Wymiana oleju w skrzyni biegów - 20l; wymiana filtrów.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.01.19	Lokalizacja wycieku płynu.	PZ537HW	DUK	ZUK	35,6
2021.01.19	Rozebranie i czyszczenie piasty.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.01.19	Naprawa rozrzutnika nawozu przy Kubocie	0	DDR	ZUK	106,8
2021.01.19	wymiana "P" i "L" przewodu doładowania; wymiana uszczelnacza, montaż; demontaż i wymiana uszczelki, mycie, montaż małej miski olejowej; wymiana oleju i filtrów.	PZ357NA	DTO	PUK	213,6
2021.01.19	Demontaż stabilizatora, wymiana gum i tuleji	PZ357NA	DTO	PUK	106,8
2021.01.19	Wymiana zacisku hamulcowego (oś wleczona - lewa strona)	PNT51504	DUK	ZUK	249,2
2021.01.20	AMORTYZATOR ZAWIESZENIA	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	697,24

2021.01.20	OLEJ PRZEKŁADNIOWY SPIRAXS4,OPRAWKA ZARÓWKI,OLEJ PRZEKŁADNIOWY SPIRAX S4	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	373,98
2021.01.20	Zakup termostatu - 1 szt.	0	DDR	ZUK	121,45
2021.01.20	Filtr paliwa.	PZ 8375K	DTO	ZUK	17,38
2021.01.20	światło obrysówki	PZ 513NJ	DUK	ZUK	22,3
2021.01.21	Próba naprawy skrzyni biegów; uzupełnienie oleju w skrzyni biegów; demontaż zaworu od skrzyni - czyszczenie; demontaż puszki - przekładnia biegów.	PZ3760H	DUK	ZUK	284,8
2021.01.21	Naprawa siedzenia kierowcy; spawanie.	PZ 938C	DDR	ZUK	106,8
2021.01.21	Zakup złącza przewodów - 1 kpl.	0	DDR	ZUK	9,65
2021.01.21	Naprawa węży hydraulicznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	40,65
2021.01.21	Brak biegów; rozmątowanie podzespołów; rozmontowanie skrzyni biegów.	0	DDR	ZUK	142,4
2021.01.21	Wymiana, dorabianie węża hydraulicznego.	PZ537HW	DUK	ZUK	71,2
2021.01.21	Naprawa ogrzewania (webasto); wymiana filtra.	PZ 85395	DTO	ZUK	35,6
2021.01.21	Wymiana oleju w silniku; wymiana oleju z filtrami; wymiana przewodu ukł. Chłodzącego (silnik-pompa); regulacja hamulca ręcznego; jazda próbna; sprawdzenie wycieków po jeździe próbnej.	PZ357NA	DTO	PUK	213,6
2021.01.21	Filtr hydraulicz.	PZ357NA	DTO	PUK	25,57
2021.01.21	Olej ATF	PZ357NA	DTO	PUK	164,81
2021.01.21	ZAKUP TŁOCZKÓW ,	PNT51504	DUK	ZUK	75,72
2021.01.21	Demontaż skrzyni biegów.	PZ 790SS	DUK	ZUK	142,4
2021.01.21	Demontaż uszkodzonej sprężarki klimatyzacji; zaizolowanie przewodów;	PZ 790SS	DUK	ZUK	71,2
2021.01.21	ZAKUP FILTRÓW ,FILTRY POWIETRZA ,FILTRY PALIWOWE	PNT 76013	#N/D!	#N/D!	517,8
2021.01.22	ZESTAW NAPRAWCZY MECHANICZNY,OSŁONA DZWIGNI	PZ3760H	DUK	ZUK	356,43
2021.01.22	Demontaż, konserwacja i montaż zaworu zmiany biegów	PZ3760H	DUK	ZUK	142,4
2021.01.22	Wymiana kostki elektrycznej sterowania skrzynią biegów	0	DDR	ZUK	71,2

2021.01.22	Dorabianie wybieraka skrzyni biegów	0	DDR	ZUK	320,4
2021.01.22	Demontaż wału napędowego, kontrola krzyżaków, łożysk retardera, smarowanie wielowypustu wału	PZ357NA	DTO	PUK	178
2021.01.22	Geometria: P 1st, L 1 st, zbieżność 0 st 20'	PZ357NA	DTO	PUK	0
2021.01.22	Naprawa instalacji elektrycznej pompy hydr.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.01.22	Wymiana oleju i filtrów	PNT 76013	#N/D!	#N/D!	106,8
2021.01.25	Wymiana obudowy filtra powietrza. Przerobienie mocowania filtra.	PZ3760H	DUK	ZUK	178
2021.01.25	Wymiana łożysk przystawki załączenia pompy hydraulicznej.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	356
2021.01.25	Zakup podkładki zabezpieczającej - 1 szt. Zakup sprężyny - 2 szt.	0	DDR	ZUK	151,93
2021.01.25	Lokalizacja usterki	PZ537HW	DUK	ZUK	17,8
2021.01.25	Naprawa instalacji elektrycznej przy lampie "TP"	PZ088AA	DUK	ZUK	35,6
2021.01.25	Demontaż przekładni kierowniczej.	PZ 790SS	DUK	ZUK	195,8
2021.01.26	Naprawa koła przedniego - 1 szt. Zakup dętki - 1 szt.	0	DDR	ZUK	260,16
2021.01.26	Demontaż, czyszczenie, montaż filtra paliwa, odpowietrzenie układu paliwowego.	0	DDR	ZUK	35,6
2021.01.26	Demontaż zacisku piasty, czyszczenie, odkręcenie kół od osi wleczonej, wymiana klocków, "rozruszanie" zacisku.	PZ537HW	DUK	ZUK	284,8
2021.01.26	diagnostyka komputerowa, sprawdzenie układu hamulcowego.	PZ537HW	DUK	ZUK	35,6
2021.01.26	Sprawdzenie wycieków z silnika; demontaż/montaż pochwy rurki oleju, wymiana oringu, mycie silnika.	PZ357NA	DTO	PUK	71,2
2021.01.26	Demontaż skrzyni biegów.	PZ 790SS	DUK	ZUK	142,4
2021.01.27	Zakup linki hamulcowej - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	70
2021.01.27	Wymiana węża płynu chłodzącego	POZ71UN	DUK	ZUK	71,2

2021.01.27	Wymiana końcówki drążka poprzecznego trzeciej osi, montaż piasty i zacisku	PZ537HW	DUK	ZUK	249,2
2021.01.27	Wymiana uszczelniaczy wymiennika ciepła	PZ537HW	DUK	ZUK	284,8
2021.01.27	Zakup przełącznika klaw. świateł - 2 szt.	0	DDR	ZUK	22,8
2021.01.27	Zakup uszczelki termostatu - 1 szt.	0	DDR	ZUK	9,08
2021.01.27	Sprawdzenie, uzupełnienie oleju w silniku, sprawdzenie wycieków z układu chłodzącego.	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.01.27	Wymiana pasków klinowych (4szt.)	0	DDR	ZUK	106,8
2021.01.27	Zakup przełącznika świateł zewn. - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	22,8
2021.01.27	Naprawa instalacji elektrycznej przy lampie "TP"	PNT62675	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.01.27	Dorabianie zawieszenia silnika; spawanie.	PZ 790SS	DUK	ZUK	35,6
2021.01.28	Wymiana oleju i filtrów	POZ71UN	DUK	ZUK	106,8
2021.01.28	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	100
2021.01.28	emontaż sprzęgła	PZ 790SS	DUK	ZUK	195,8
2021.01.29	Sprawdzenie wycieków płynu chłodzącego; demontaż pompy wody; demontaż głowicy silnika.	PZ 636KW	DTO	ZUK	249,2
2021.01.29	Wymiana fitrów oleju w skrzyni biegów (20l oleju); lokalizacja ubytku powietrza (zawór do wymiany), lokalizacja ubytku oleju hydraulicznego (tłok do wymiany); naprawa zacisku Hamulcowego.	PNT51504	DUK	ZUK	320,4
2021.01.29	Wymiana oleju, filtrów (paliwa, oleju, powietrza); wymiana osuszacza. Kolejna wymiana: 474580km; smarowanie zawieszenia.	PNT51504	DUK	ZUK	142,4
2021.01.30	Zakup wąż hydrauliczny - 1 szt.	0	DDR	ZUK	118,7
2021.01.30	Naprawa prawego koła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	50
2021.01.30	Zakup wąż hydrauliczny - 1 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	78,86

2021.02.01	Zakup śruby imbus M12x200 - 1 kpl. Zakup nakrętki samochodowej M12 - 1kpl. Zakup podkładki zwykłej 12mm - 1 kpl.	PNT 50127	DDR	ZUK	12,71
2021.02.01	Zamarznięty układ hamulcowy, odblokowanie tylnych hamulcy, wymiana osuszacza.	POZ H480	DTO	ZUK	106,8
2021.02.01	Naprawa webasta, czyszczenie filtra paliwa, czyszczenie dyszy.	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2
2021.02.01	Lokalizacja usterki (nie pompuje powietrza); Demontaż kompresora; naprawa inst. Elektrycznej.	PZ 033KS	DTO	ZUK	320,4
2021.02.01	Filtr oleju, kabiny, powietrza, paliwa, olej silnikowy	PZ 62000	DTO	ZUK	132,55
2021.02.01	Prostowanie "bolca" od blokady kontenera, spawanie "bolca"	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.02.02	Naprawa alternatora - 1 szt.	0	DDR	ZUK	138,22
2021.02.02	Demontaż i montaż alternatora.	0	DDR	ZUK	142,4
2021.02.02	Awaria skrzyni biegów - lokalizacja usterki	PZ537HW	DUK	ZUK	35,6
2021.02.02	Naprawa webasta, wymiana dyszy, czyszczenie filtra paliwa.	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2
2021.02.02	Demontaż głowicy silnika.	PZ 636KW	DTO	ZUK	142,4
2021.02.02	Wymiana żarówki przód, uzupełnienie oleju, wymiana bezpiecznika	PZ 737HT	DTO	ZUK	35,6
2021.02.02	Test komputerowy; sprawdzenie tylnego zawieszenia; demontaż/montaż poduszki -czyszczenie "TP"	PZ357NA	DTO	PUK	71,2
2021.02.02	Demontaż ruru wydechowej, rozwiercanie śrub.	PZ 033KS	DTO	ZUK	178
2021.02.02	Naprawa silniczka od podnoszenia szyby, zwarcie w instalacji.	PNT51504	DUK	ZUK	106,8
2021.02.02	Diagnostyka komputerowa - błędy w silniku.	PJA 21118	#N/D!	#N/D!	35,6
2021.02.03	Demontaż gum od pługu.	PZ 938C	DDR	ZUK	106,8
2021.02.03	Wymiana gum przy pługu; upalenie śrub.	PZ 938C	DDR	ZUK	71,2

2021.02.03	Demontaż panelu od sterowania biegami - podmiana na inny; Naprawa instalacji tylnych lamp.	PZ537HW	DUK	ZUK	142,4
2021.02.03	Sprawdzenie bezpieczników; sprawdzenie instalacji elektrycznej; naprawa instalacji elektrycznej - światła pozycyjne "TL" ; wymiana włącznika świateł dodatkowych na zabudowie.	PZ537HW	DUK	ZUK	106,8
2021.02.03	Sprawdzenie ładowania; wymiana minusowej klemy przy akumulatorze.	POZ 92SF	DDR	ZUK	35,6
2021.02.03	Wymiana noży; montaż pasków.	0	DDR	ZUK	142,4
2021.02.03	Wymiana żarówki tył i wymiana kloszy na nowe.	PZ 096RW	DUK	ZUK	35,6
2021.02.03	Wymiana poduszki zawieszenia "LP"	PZ 096RW	DUK	ZUK	142,4
2021.02.03	Wymiana uszczelnacza na tylnym łożu silnika; wymiana uszczelnaczy na półosiach w skrzyni biegów; wymiana koła zamachowego; wymiana wysprzęglika.	PZ 790SS	DUK	ZUK	106,8
2021.02.04	Montaż nowych gum do pługu.	PZ 938C	DDR	ZUK	71,2
2021.02.04	Sprawdzanie bezpieczników - naprawa instalacji od kompresora siedzenia kierowcy.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.02.04	Naprawa koła tylnego + zakup dętki - 1 szt.	0	DDR	ZUK	67,52
2021.02.04	Wymiana tłumika wydechu; przeróbka układu wydechowego; spawanie.	PZ 033KS	DTO	ZUK	356
2021.02.04	Awaria, wyciek z tłoku, uzupełnienie oleju hydraulicznego.	PNT51504	DUK	ZUK	71,2
2021.02.04	Wymiana docisku i tarczy sprzęgła, montaż skrzyni biegów.	PZ 790SS	DUK	ZUK	213,6
2021.02.04	Montaż skrzyni biegów, uzbrojenie listwy wspomagania.	PZ 790SS	DUK	ZUK	106,8
2021.02.05	Awaria zabudowy; wymiana przycisku; pozostałe również do wymiany.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2

2021.02.05	Awaria zawieszenia; wymiana zaworu poduszek; dorabianie regulatorów ciągu - regulacja.	PZ357NA	DTO	PUK	213,6
2021.02.05	Diagnostyka komputerowa; test układu pneumatycznego - tylne zawieszenie	PZ357NA	DTO	PUK	35,6
2021.02.05	Mocowanie rury wydechowej.	PZ 033KS	DTO	ZUK	35,6
2021.02.05	Pomoc przy montażu skrzyni biegów i montaż belki zawieszenia.	PZ 790SS	DUK	ZUK	142,4
2021.02.05	Montaż skrzyni biegów; montaż belki zawieszenia -przód; uzupełnienie oleju w skrzyni biegów; uzupełnienie płynu wspomagania.	PZ 790SS	DUK	ZUK	213,6
2021.02.06	demontaż podsufitówki, montaż "koguta" na dachu auta, przeprowadzenie przewodów w lewym słupku, montaż kogótów w przedniej atrapie.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	284,8
2021.02.06	Montaż świateł Błyskowych.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	284,8
2021.02.08	Awaria piaskarki; rozmrażanie taśmy.	PZ386JF	DUK	ZUK	71,2
2021.02.08	Awaria zasypu; rozmrażanie, wymiana przycisków 3szt.	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.02.08	Naprawa halogenu.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.02.08	Awaria zasypu, rozmrażanie, lokalizacja usterki zasypu.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.02.08	Napraw koła tylnego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	48,78
2021.02.08	Awaria drzwi - nie otwierają się, odmrażanie smarowanie.	PZ 737HT	DTO	ZUK	71,2
2021.02.08	Awaria drzwi; oberwany drzątek, brak sygnału na drzwi.	PZ 737HT	DTO	ZUK	106,8
2021.02.09	Wymiana oleju w skrzyni biegów, wymiana filtrów (2szt.)	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.02.09	Naprawa instalacji - pług	PZ680N	DDR	ZUK	35,6
2021.02.09	Pomoc przy elektryku	PZ 737HT	DTO	ZUK	178
2021.02.09	wymiana baterii w pilocie	PZ 412LM	DA	ZUK	6,95
2021.02.09	Rozmrażanie hydrauliki.	PZ 786RK	DUK	ZUK	35,6
2021.02.09	Montaż piast, tarcz i zacisków odpowietrzanie.	PZ 790SS	DUK	ZUK	142,4
2021.02.09	Odpowietrzenie układu sprzęgła; demontaż zacisków hamulcowych; czyszczenie prowadnic zacisków; montaż przedniej belki; Kasowanie błędów (ABS i Silnik)	PZ 790SS	DUK	ZUK	213,6

2021.02.10	Przekładka wału pędnego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.02.10	Drgania pojazdu po wykonanym remoncie skrzyni biegów; przekładka wału pędnego.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.02.10	Wymiana węża, rozmrażanie	PZ386JF	DUK	ZUK	71,2
2021.02.10	Wymiana popękanych gum pługa na sprawne używane	PZ386JF	DUK	ZUK	106,8
2021.02.10	Zakup szyby bocznej wraz z montażem - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	800
2021.02.10	Filtr oleju FV:00012864/KOM/21/F	PZ 1588S	DTO	ZUK	14,04
2021.02.10	Filtr powietrza FV:000125864/KOM/21/F	PZ 1588S	DTO	ZUK	22,95
2021.02.10	Demontaż trzech wałów	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.02.10	Wymiana uszczelki pod głowicą, rozkręcenie sprzętu	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.02.10	Wymiana oleju i filtrów; uzupełnienie oleju w skrzyni biegów.	PZ 62000	DTO	ZUK	106,8
2021.02.10	Wymiana koła "TPW"	PZ 513NJ	DUK	ZUK	35,6
2021.02.10	Test komputerowy, sprawdzenie błędów.	PZ 790SS	DUK	ZUK	35,6
2021.02.10	Geometria P -0st10', L -0st40', zbieżność 0st 10'	PZ 790SS	DUK	ZUK	0
2021.02.11	Zakup akumulatora - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	473,09
2021.02.11	Wymiana zaworu powietrza	POZ H480	DTO	ZUK	142,4
2021.02.11	Filtr paliwa	PZ 1588S	DTO	ZUK	92,43
2021.02.11	Filtr kabiny	PZ 1588S	DTO	ZUK	18,78
2021.02.11	Wymiana pasków od alternatora, pompy wspomagania; wymiana lampy stop.	PZ 85395	DTO	ZUK	106,8
2021.02.11	Mycie części od głowicy.	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.02.11	Kontrola hamulców, smarowanie elementów podwozia	PZ088AA	DUK	ZUK	71,2
2021.02.11	Demontaż skrzyni biegów	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.02.11	Wymiana uszczelki pod głowicą, demontaż osprzętu.	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.02.11	Wymiana linki od HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	71,2
2021.02.12	Naprawa instalacji elektrycznej - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	300
2021.02.12	Wymiana pedału sprzęgła, odpowietrzenie układu sprzęgła	POZ H480	DTO	ZUK	213,6
2021.02.12	Wymiana rolki nappinacza pompy wspomagania, naprawa instalacji el. podgrzewania lusterka P	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2

2021.02.12	Wymiana lamp stop LiP, naprawa lampy przeciwmgielnej	PZ 8375K	DTO	ZUK	53,4
2021.02.12	Wymiana sprzęgła	POZ K975	DDR	ZUK	213,6
2021.02.12	Wymiana oleju silnikowego i filtrów, smarowanie zawieszenia	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.02.13	Montaż lamp błyskowych, wymiana zaworu regulacji poduszek	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	462,8
2021.02.15	Kończenie montażu instalacji elektrycznej (tylne światła ostrzegawcze), diagnostyka komputerowa, Pomoc przy ustawianiu zawieszenia.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	284,8
2021.02.15	demontaż koła, wymiana poduszki, brak poziomowania, kalibracja zawieszenia	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	302,6
2021.02.15	Zakup: - filtr oleju - 1 szt. - filtr powietrza - 1 szt. - filtr paliwa - 1 szt. - filtr kabinowy - 1 szt.		0 DDR	ZUK	325,22
2021.02.15	Awaria drzwi, rozmrażanie, czyszczenie smarowanie, regulacja	PZ 074EX	DTO	ZUK	142,4
2021.02.15	Rozmrażanie drzwi; czyszczenie, smarowanie i regulacja.	PZ 737HT	DTO	ZUK	142,4
2021.02.15	Czyszczenie silnika	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.02.17	Wymiana ciśnieniowego automatu stop	POZ 90PK	DTO	ZUK	71,2
2021.02.17	uszczelki - zestaw	PZ 636KW	DTO	ZUK	211,38
2021.02.17	Pompa zębata	PZ 636KW	DTO	ZUK	333,33
2021.02.17	Regeneracja głowicy.	PZ 636KW	DTO	ZUK	837,4
2021.02.17	Naprawa zamka i regulacja drzwi P	PZ 737HT	DTO	ZUK	71,2
2021.02.17	Demontaż skrzyni biegów i sprzęgła	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.02.18	Wymiana węża hydraulicznego załączania przystawki; lokalizacja wycieku płynu chłodzącego.	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.02.18	Zakup filtra paliwa - 1 szt. Zakup filtra oleju - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	31,73
2021.02.18	Wykonanie sworznia sił. krokodyla BL 71 - 1 sz.		0 DDR	ZUK	64,23
2021.02.18	Wyrwany tŁok od otwierania Łyżki; dorabianie mocowania tŁoku, docinanie blach, spawanie		0 DDR	ZUK	142,4

2021.02.18	Wymiana oleju i filtrów paliwa, oleju, powietrza; uzupełnienie oleu przekładniowego do skrzyni następną wymiana 11363	0	DDR	ZUK	106,8
2021.02.18	Wymiana czujnika hamulca.	PZ 85395	DTO	ZUK	35,6
2021.02.18	Wymiana pompy wody, Montaż głowicy.	PZ 636KW	DTO	ZUK	338,2
2021.02.18	Lokalizacja wycieku oleju hydraulicznego skrzyni biegów, spawanie zasypu śmieci.	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.02.19	Awaria samochodu Mercedes Econic, naprawa instalacji układu NR	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	950
2021.02.19	Wymiana oleju, filtrów, wymiana żarówki	PZ 1588S	DTO	ZUK	106,8
2021.02.19	Mocowania filtrów - 4szt,	PZ 636KW	DTO	ZUK	17,34
2021.02.19	Wtryskiwacz	PZ 636KW	DTO	ZUK	530
2021.02.19	Naprawa i kalibracja wtryskiwaczy - 4szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	1520
2021.02.19	Montaż głowicy, montaż wtryskiwaczy po regeneracji, wymiana pompy paliwowej wysokiego ciśnienia.	PZ 636KW	DTO	ZUK	356
2021.02.19	Demontaż pługu, wymiana żarówki, naprawa lampy - przód	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.02.19	Wymiana tylnych lamp	PNT 76013	DUK	PUK	106,8
2021.02.20	Mocowanie filtra - 2szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	7,54
2021.02.21	Odmrażanie tylnych hamulcy.	POZ H480	DTO	ZUK	71,2
2021.02.21	Czujnik	PZ 636KW	DTO	ZUK	443,8
2021.02.21	Dokręcanie kół przód i tył.	PZ 737HT	DTO	ZUK	35,6
2021.02.22	Wymiana węża hydraulicznego	PZ386JF	DUK	ZUK	106,8
2021.02.22	Zakup filtra powietrza - 2 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	65,05
2021.02.22	Filtr powietrza	PZ680N	DDR	ZUK	20,33
2021.02.22	Filtr powietrza	PZ680N	DDR	ZUK	44,72
2021.02.22	Wymiana tulei przód resora (wybicie tuleji)	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.02.22	Demontaż przedniego silentblocku; zawieszenie resora; demontaż szpilek koła - oś pędna przednia.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.02.22	Naprawa instalacji elektrycznej + plus lampy środkowej podświetlającej - zabudowa tył.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.02.22	Naprawa przedniego koła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	125

2021.02.22	Demontaż półosi i wymiana gumy i przegubu, montaż z półosi.	PZ 1588S	DTO	ZUK	106,8
2021.02.22	Przegub napędowy	PZ 1588S	DTO	ZUK	134,12
2021.02.22	Dokończenie montażu głowicy; wymiana oleju w silniku plus zestaw filtrów; naprawa przewodu do grzałki odmy silnika; test komputerowy;	PZ 636KW	DTO	ZUK	249,2
2021.02.22	Nakrętka kolektora wydechowego - 10 szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	24,39
2021.02.22	Śruba układu wydechowego	PZ 636KW	DTO	ZUK	16,26
2021.02.22	Śruba pompowtryskiwacza - 5 szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	36,59
2021.02.22	Śruba głowicy	PZ 636KW	DTO	ZUK	36,59
2021.02.22	Sprządzenie oleju w tylnym moście, smarowanie pojazdu	PZ088AA	DUK	ZUK	35,6
2021.02.23	Zakup pasek klinowy - 2 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	276,42
2021.02.23	Odpalenie po przerwie zimowej	0	DDR	ZUK	17,8
2021.02.23	Montaż tuleji resor przód.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.02.23	Wymiana szpilki koła oś pędna; wymiana poduszki zawieszenia oś pędna lewy przód i prawy tył, wymiana silentblocka zawieszenia przód lewy.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	249,2
2021.02.23	Awaria Mieczewo; Wymiana węża hydraulicznego.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.02.23	Montaż małego kompresora powietrza; Wymiana czujnika poziomu oleju; Przełożenie zaworu regulacji paliwa; diagnostyka komputerowa.	PZ 636KW	DTO	ZUK	284,8
2021.02.23	Sprawdzenie bezpieczników od świateł pozycyjnych, sprawdzenie oświetlenia	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.02.23	Reflektor	PZ 513NJ	DUK	ZUK	294,8
2021.02.23	Reflektor	PZ 513NJ	DUK	ZUK	298,12
2021.02.24	Naprawa alternatora - 1 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	140,98
2021.02.24	Naprawa alternatora - 1 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	140,98
2021.02.24	Zakup paska klinowego wielorowkowego - 2 szt. Zakup napinacza paska - 1 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	169,3
2021.02.24	Pasek wielorowkowy 2 szt.; Napinacz	PZ 446TG	DDR	ZUK	169,3

2021.02.24	Lokalizacja źródła hałasu przy silniku; montaż i demontaż alternatora; wymiana pasków wielorowkowych od alternatora i klimatyzacji; wymiana napinacza.	PZ 446TG	DDR	ZUK	71,2
2021.02.24	Zakup lemiesza pług - 2 szt.	0	DDR	ZUK	610
2021.02.24	Wymiana korka czujnika oleju; wymiana oleju; diagnostyka komputerowa; naprawa układu pneumatycznego - przełożenie czujnika ciśnienia z "4"	PZ 636KW	DTO	ZUK	213,6
2021.02.24	Elementy układu - zawór ciśnienia	PZ 636KW	DTO	ZUK	233,65
2021.02.24	Naprawa instalacji elektrycznej - tylna lampa prawa; sygnał dźwiękowy; Montaż przycisku sygnału, naprawa lewych drzwi	POZ 92SF	DDR	ZUK	356
2021.02.24	Sprawdzenie - naprawa instalacji elektrycznej sygnału dźwiękowego.	POZ 92SF	DDR	ZUK	71,2
2021.02.24	Demonta/montaż głowicy Profilowanie gniazd zaworów Sprawdzenie szczelności Wymiana prowadnicy Szlif płaszczyzny Zakup zaworu wydechowego - 3 szt. Zakup zaworu ssącego - 4 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	1883,73
2021.02.24	Tarcze hamulcowe - 2 szt.	PZ 94075	DTO	ZUK	245,52
2021.02.24	Przód - wymiana tarcz i klocków czyszczenie zacisków.	PZ 94075	DTO	ZUK	284,8
2021.02.24	Pomoc przy założeniu paska klinowego.	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	17,8
2021.02.25	Wymiana oleju i filtrów.	PZ 938C	DDR	ZUK	71,2
2021.02.25	Zestaw naprawczy.	PZ 662HW	DTO	ZUK	11,82
2021.02.25	Zestawa naprawczy	PZ 662HW	DTO	ZUK	50,69
2021.02.25	Naprawa układu pneumatycznego od małego kompresora cd.	PZ 636KW	DTO	ZUK	320,4
2021.02.25	Zakup amortyzatora tył - 2 szt. Zakup klamki do drzwi - 2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	83,78
2021.02.25	klamka drzwi - 2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	17,74
2021.02.25	Amortyzator - tył 2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	132,08
2021.02.25	Wymiana amortyzatorów tył	POZ 92SF	DDR	ZUK	213,6

2021.02.25	Tarcza hamulcowa 2 szt.	PZ 94075	DTO	ZUK	205,94
2021.02.25	Szczęka 1szt.	PZ 94075	DTO	ZUK	77,74
2021.02.25	klocki 1kpl.	PZ 94075	DTO	ZUK	71,83
2021.02.25	Tył, wymiana tarcz i klocków, regulacja hamulca ręcznego; zacisk do regeneracji, wymiana szczek od h. ręcznego.	PZ 94075	DTO	ZUK	267
2021.02.26	Wymiana łożysk przekładni hydraulicznej	0	DDR	ZUK	142,4
2021.02.26	Czujnik temperatury wody.	POZ H480	DTO	ZUK	22,65
2021.02.26	Czujnik wzrostu ciśnienia 1 szt.	POZ H480	DTO	ZUK	15,99
2021.02.26	Czujnik spadku ciśnienia szt.1	POZ H480	DTO	ZUK	18,59
2021.02.26	Smarowanie zawieszenia, naprawa pedału gazu, regulacja hamulcy.	POZ 37NK	DTO	ZUK	71,2
2021.02.26	Czujnik wzrostu ciśnienia 1 szt.	POZ 21LL	DTO	ZUK	15,99
2021.02.26	Czujnik spadku ciśnienia 1 szt.	POZ 21LL	DTO	ZUK	18,59
2021.02.26	Wspornik 2 szt.	POZ 21LL	DTO	ZUK	56,18
2021.02.26	Zbiornik Powietrza 2 szt. (FV:00018651)	POZ 21LL	DTO	ZUK	294,58
2021.02.26	Czujnik przepływu	PZ 636KW	DTO	ZUK	483,44
2021.02.26	Wymiana czujnika ciśnienia układu zawieszenia...	PZ 636KW	DTO	ZUK	249,2
2021.02.26	Pomoc przy uruchamianiu kompresora.	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.02.26	Wymiana żarówki i naprawa kostki w lampie przedniej	PZ 737HT	DTO	ZUK	35,6
2021.02.26	Zakup klamki do drzwi - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	50,41
2021.02.26	Usunięcie wycieku płynu; wymiana klamek wewn. 2 szt. ; wymiana klamki zewnętrznej 1szt. Dorabianie cięgna otwierania drzwi 2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	213,6
2021.02.26	Sprawdzenie - naprawa instalacji elektrycznej światło pozycyjne "TL"	PNT51504	DUK	ZUK	89
2021.03.01	Uruchomienie pojazdu.	PZ 61943	DTO	ZUK	35,6
2021.03.01	wymiana czujników poziomowania, demontaż zaworu ciśnieniowego małego kompresora, naprawa układu pneumatycznego.	PZ 636KW	DTO	ZUK	178
2021.03.01	Czujnik poziomu 2 szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	450,04

2021.03.01	Montaż skrzynki narzędziowej, wymiana ożebrowania nodkola kabiny.	PZ088AA	DUK	ZUK	249,2
2021.03.01	Wymiana pasków klinowych od pompy.	PZ088AA	DUK	ZUK	71,2
2021.03.01	Wymiana węża hydraulicznego.	0	DDR	ZUK	35,6
2021.03.01	Demontaż stabilizatora, pomoc przy wymianie lamp	PZ 513NJ	DUK	ZUK	106,8
2021.03.01	Demontaż zacisku tył i regeneracja, wymiana tłoczka i gum osłonowych, montaż zacisku.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	106,8
2021.03.01	wymiana reflektora, mocowań od lampym kierunkowskazu strona lewa	PZ 513NJ	DUK	ZUK	35,6
2021.03.02	Wymiana lemiesza.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.03.02	Kompresor regenerowany.	POZ H480	DTO	ZUK	600
2021.03.02	Naprawa instalacji od lusterka	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2
2021.03.02	Naprawa układu pneumatycznego; demontaż kompresora z silnika "77"	PZ 636KW	DTO	ZUK	284,8
2021.03.02	Pomoc przy naprawie instalacji kompresora	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.03.02	Mycie części, podzespołów	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.03.02	Demontaż "małego" kompresora	PZ 033KS	DTO	ZUK	71,2
2021.03.02	Wymiana przedniej lampy na nową	PZ 513NJ	DUK	ZUK	35,6
2021.03.02	Wymiana gum stabilizatora	PZ 513NJ	DUK	ZUK	71,2
2021.03.02	Awaria lewej szyby drzwi, brak prądu od przełącznika do silnika	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.03.03	Pomoc przy mechaniku - skrzynia biegów, uzupełnienie oleju w skrzyni.	PZ537HW	DUK	ZUK	178
2021.03.03	Przygotowanie kompresora z "77" , montaż do silnika "60" , uszczelnienie przewodu powietrza przy zbiorniku, przerobienie instalacji elektrycznej do kompresora, jazda próbna z kierowcą, sprawdzenie płynów eksploatacyjnych po jeździe próbnej, wymiana żarówki.	PZ 636KW	DTO	ZUK	213,6

2021.03.03	Zakup: uszczelki pod głowicę uszczelka kolektora wydechów. Uszczelka kolektora ssąca uszczelka kolektora wody uszczelka nasady głowicy tarcza sprzęgła docisk sprzęgła tarcza słoneczko łożysko oporowe uszczelniacz wału korbowego końcówka drążka lewa końcówka drążka prawa	POZ K975	DDR	ZUK	1593,73
2021.03.04	Uzupełnienie oleju hamulcowego od zabudowy, uzupełnienie oleju w silniku	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.03.04	Wymiana pasków klinowych	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.03.04	Naprawa instalacji kabiny; lokalizacja usterki - trzęsie pojazdem	PZ680N	DDR	ZUK	124,6
2021.03.04	Naprawa koła przedniego - 1 szt	0	DDR	ZUK	100
2021.03.04	Sprawdzanie instalacji elektrycznej	0	DDR	ZUK	71,2
2021.03.04	Naprawa instalacji elektrycznej od "P" lustra	PZ 85395	DTO	ZUK	35,6
2021.03.04	Wymiana oleju	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.03.04	Wymiana żarówek odświeżeń mijania.	PZ 737HT	DTO	ZUK	35,6
2021.03.05	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	100
2021.03.05	Naprawa koła przedniego - 1 szt. Naprawa koła tylnego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	250
2021.03.05	Wymiana termostatu; Wymiana płynu chłodzącego; wymiana klawiszy	0	DDR	ZUK	106,8
2021.03.05	Naprawa instalacji przy czujniku od światła wstecznego	POZ H480	DTO	ZUK	71,2
2021.03.05	odpalenie, ładowanie demontaż/montaż licznika, wymiana żarówek podświetlających	PZ 61943	DTO	ZUK	35,6
2021.03.05	Przywrócenie instalacji elektrycznej do stanu pierwotnego	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.03.05	Wymiana uszczelki pod głowicą; montaż głowic - 3 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	284,8

2021.03.06	Wymiana zbiorników ukł. Pneumatycznego, napraw inst. elektrycznej od czujników ciśnienia.	POZ 21LL	DTO	ZUK	249,2
2021.03.06	Wymiana zbiorników powietrza, uszczelnianie ukł. Pneu,atycznego	POZ 21LL	DTO	ZUK	249,2
2021.03.08	uzupełnienie oleju w skrzyni biegów	PZ 938C	DDR	ZUK	35,6
2021.03.08	Wymiana oleju; filtrów (powietrza; paliwa; kabinowy) demontaż wentylatora nawiewu i naprawa instalacji; demontaż pokrywy wtryskiwaczy - sprawdzenie szczelności	PZ 662HW	DTO	ZUK	178
2021.03.08	Wymiana koła zamachowego; wymiana tarczy sprzęgła; wymiana docisku sprzęgła.	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.03.08	Sprawdzenie ogrzewania, uzupełnienie płynu; demontaż panelu sterowania ogrzewaniem - naprawa pokrętła	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.03.09	Szczotki 495 x 320 x 800 - 2 szt.	0	DDR	ZUK	366,5
2021.03.09	Sprawdzenie wtryskiwaczy, Czyszczenie nagaru, Demontaż wtryskiwacza na I cylindrze, czyszczenie, sprawdzenie szczelności, montaż wentylatora nawiewu.	PZ 662HW	DTO	ZUK	178
2021.03.09	Wymiana pompy hydraulicznej, dorabianie podstawy pompy.	0	DDR	ZUK	249,2
2021.03.09	Wyjazd z kierowcą do serwisu MB Motors	PZ 636KW	DTO	ZUK	142,4
2021.03.09	Zakup wspornika zawieszenia błotnika - 2 szt. Zakup kurek spustowy - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	123
2021.03.09	Regulacja docisku sprzęgła; wymiana łożyska oporowego, montaż skrzyni biegów	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.03.10	Demontaż wyłącznika prądu, naprawa, wyjazd Awaria.	0	DDR	ZUK	213,6
2021.03.10	Awaria zamiatarki, zjazd na baze, lokalizacja usterki	0	DDR	ZUK	213,6

2021.03.10	Wymiana zaworu pompy hamulcowej, wymiana płynu hamulcowego	0	DDR	ZUK	71,2
2021.03.10	Pedał gazu - sprawdzenie	POZ 90PK	DTO	ZUK	17,8
2021.03.10	Pompka paliwa V8H0M01/SW400/Auto	POZ 90PK	DTO	ZUK	110
2021.03.10	Odpalenie	PZ 153FK	DTO	ZUK	17,8
2021.03.10	Sprawdzenie tachografu okresowe.	PZ 85395	DTO	ZUK	269,51
2021.03.10	Przerobienie instalacji do małego kompresora	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.03.10	Montaż osprzętu skrzyni biegów	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.03.10	Zakup poduszki silnika i skrzyni biegów - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	57,5
2021.03.11	Sprawdzanie instalacji elektrycznej, naprawa, sprawdzenie akumulatora, sprawdzenie lewego cięgna od leja.	0	DDR	ZUK	249,2
2021.03.11	Zakup wiązki stalowe dł. 350mm - 340 szt.	0	DDR	ZUK	645
2021.03.11	Wymiana poduszek zawieszenia skrzyni biegów, wymiana uszczelki kolektora - 3 szt. wymiana kolektora wodnego - 3 szt., ssącego - 4 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	391,6
2021.03.12	Wymiana obrysówki	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	17,8
2021.03.12	c.d. naprawy zamiatarki	0	DDR	ZUK	106,8
2021.03.12	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	100
2021.03.12	Demontaż, montaż pompy hamulcowej, napraw ww. pompy, wymiana muszet pompy, odpowietrzenie układu.	0	DDR	ZUK	320,4
2021.03.12	Wymiana akumulatora z "77"	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.03.12	Montaż skrzyni biegów.	POZ K975	DDR	ZUK	124,6
2021.03.13	holowanie auta daf 537 hw oraz wykreślenie wału	PZ537HW	DUK	ZUK	2690
2021.03.15	Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej od sygnału dźwiękowego - wymiana.	POZ71UN	DUK	ZUK	35,6
2021.03.15	Sprawdzenie przekaźników; demontaż lampy - wymiana żarówki; montaż. Wymiana przednich szczotek.	0	DDR	ZUK	142,4

2021.03.15	Demontaż sprzęgła od pompy i demontaż tłumika drgań , demontaż wału.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.03.15	Zakup podkładki miedzianej 48x55x1,5 - 2 szt. Zakup podkładki miedzianej 48x55x2 - 2 szt.	0	DDR	ZUK	20,4
2021.03.15	Wymiana pompy hamulcowej 2- ej; Dorabianie podstawy pompy hamulca , odpowietrzanie układu.	0	DDR	ZUK	320,4
2021.03.15	Wymiana koła "LP"	PZ 636KW	DTO	ZUK	17,8
2021.03.15	Uzupełnienie oleju w silniku	PZ357NA	DTO	PUK	17,8
2021.03.16	Montaż sprzęgła od pompy hydraulicznej	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.03.16	Zakup płynu hamulcowego - 5 l.	0	DDR	ZUK	63,24
2021.03.16	Demontaż cylinderka hamulcowego, czyszczenie i wymiana nakrętek, montaż, dorabianie rurki hamulcowej - montaż	0	DDR	ZUK	267
2021.03.16	Brak hamulca; naprawa cylinderka, regulacja szczęk, naprawa regulatora, dorabianie klina piasty, montaż piasty dorobianie podkładki piasty cdn.	0	DDR	ZUK	320,4
2021.03.16	sprawdzenie grubości klocków hamulcowych - stacja diagnostyczna	PZ 737HT	DTO	ZUK	17,8
2021.03.16	Komplet filtrów, olej Total Quartz Ineo LL 5W30 - 5 l	PZ357NA	DTO	PUK	447,91
2021.03.16	Montaż wału.	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.03.17	Montaż wału i tłumika drgań	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.03.17	Naprawa cylinderka hamulcowego LT, regulacja luzu łożysk piasty	0	DDR	ZUK	356
2021.03.17	Pompa obiegowa układu ogrzewania	PZ 8375K	DTO	ZUK	216,97
2021.03.17	Zestaw naprawczy	PZ 737HT	DTO	ZUK	96,45
2021.03.17	kłoczek hamulcowy 1 kpl.	PZ 737HT	DTO	ZUK	132,89
2021.03.17	Zestaw naprawczy	PZ 737HT	DTO	ZUK	18,94
2021.03.17	Filtr paliwa.	PZ 737HT	DTO	ZUK	62,09
2021.03.17	Pedał hamulca.	PZ 737HT	DTO	ZUK	373,3
2021.03.17	Wymiana oleju i filtrów, wymiana mechanizmu pedałów hamulca i sprzęgła	PZ 737HT	DTO	ZUK	284,8
2021.03.18	Montaż automatu zasypu	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.03.18	Zakup opony używanej - 1 szt.	0	DDR	ZUK	731,71

2021.03.18	Zakup dętki 16.9/18.4 - 26 - 1 szt. Montaż dętki - 1 szt.	0	DDR	ZUK	256,99
2021.03.18	Montaż kół, Odpowietrzeni układu hamulcowego, regulacja szczęk hamulcowych	0	DDR	ZUK	142,4
2021.03.18	Zestaw naprawczy.	PZ 737HT	DTO	ZUK	96,45
2021.03.18	Naprawa hamulcy przód, wymiana klocków i naprawa zacisków, jazda próbna.	PZ 737HT	DTO	ZUK	320,4
2021.03.18	Pomoc przy wymianie klocków i naprawa zacisków.	PZ 737HT	DTO	ZUK	71,2
2021.03.18	Montaż wału pędnego, montaż kranika od spuszczenia płynu chłodzącego z bloku, demontaż błotnika.	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.03.19	Montaż automatu zasypu, demontaż wału pompy hydraulicznej	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	249,2
2021.03.19	Regulacja zaworów, montaż wtrysków	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.03.22	Wyjazd awaryjny do Jarocina - demontaż wału pędnego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.03.22	Wyłącznik (drzwi)	PZ 737HT	DTO	ZUK	149,53
2021.03.22	Wymiana końcówek drążka kierowniczego - 2 szt, wymiana węża chłodnicy, wymiana płynu chłodzącego	POZ K975	DDR	ZUK	249,2
2021.03.23	Wymiana łożysk pompy próżniowej - 2 szt, wymiana krzyżaka wału pompy - 2 szt, regulacja naciągu pasków	PZ088AA	DUK	ZUK	427,2
2021.03.23	Wymiana oleju silnikowego i filtrów, wymiana oleju wspomagania, naprawa błotników, regulacja zaworów	POZ K975	DDR	ZUK	427,2
2021.03.24	Wymiana silentblocku, łącznika stabilizatora, montaż wału pędnego, pompy hydraulicznej, montaż łącznika stabilizatora.	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.03.24	Wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana akumulatora,	0	DDR	ZUK	178
2021.03.24	Demontaż kompresora	POZ H480	DTO	ZUK	71,2
2021.03.24	Wymiana klocków przód	PZ 074EX	DTO	ZUK	71,2
2021.03.24	Sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych	PZ 8375K	DTO	ZUK	17,8

2021.03.24	Opona 215/75 R16C - 2szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	628,98
2021.03.24	Montaż osprzętu kabiny.	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.03.24	Spawanie kabiny, malowanie błotników i zderzaka, montaż rury ssącej	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.03.24	Montaż sprężarki	PZ 033KS	DTO	ZUK	213,6
2021.03.24	Wymiana łyżki przy HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	35,6
2021.03.25	Wymiana tylnych szczotek	0	DDR	ZUK	71,2
2021.03.25	Demontaż i ostrzenie noży, naprawa inst. Elektrycznej, regulacja obudowy podnoszenia noży.	0	DDR	ZUK	106,8
2021.03.25	Demontaż pompy wtryskowej i kompresora	POZ H480	DTO	ZUK	213,6
2021.03.25	Wymiana akumulatora na nowy, sprawdzenie ładowania.	PZ 8375K	DTO	ZUK	71,2
2021.03.25	szybkozłącze 3x	PZ 636KW	DTO	ZUK	21,21
2021.03.25	Element osuszacza	PZ 636KW	DTO	ZUK	18,34
2021.03.25	Akumulator 120A	PZ 737HT	DTO	ZUK	308,98
2021.03.25	wymiana żarówek obrysowych; wymiana oleju i filtrów paliwa,oleju, powietrza, kabinowego, kasowanie błędów w silniku i zawieszeniu.	PZ357NA	DTO	PUK	178
2021.03.25	Smarowanie wałów napędowych i zawieszenia.	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.03.25	Regulacja hamulca ręcznego.	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.03.25	Smarowanie zawieszenia	POZ K975	DDR	ZUK	35,6
2021.03.25	Montaż kompresora.	PZ 033KS	DTO	ZUK	178
2021.03.25	Filtr oleju.	PZ 94075	DTO	ZUK	12,56
2021.03.25	Filtr powietrza	PZ 94075	DTO	ZUK	35,4
2021.03.25	Filtr paliwa	PZ 94075	DTO	ZUK	46,07
2021.03.25	Filtr kabinowy	PZ 94075	DTO	ZUK	27,63
2021.03.26	Zakup szczotek stalowych - 25 szt Zakup pierścień prosty - 2 szt.	0	DDR	ZUK	583,75
2021.03.26	Montaż kompresora i pompy paliwa.	POZ H480	DTO	ZUK	249,2
2021.03.26	Montaż opon 2 szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	50
2021.03.26	Diagnostyka komputerowa, jazda próbna z kierowcądemontaż miski olejowej skrzyni biegów, stwierdzono opiłki w oleju, demontaż skrzyni biegów.	PZ357NA	DTO	PUK	249,2
2021.03.26	Przełącznik Wysokoprądowy z przesyłką	PZ 033KS	DTO	ZUK	54,03

2021.03.26	Montaż sprężarki, Dorabianie osłon + zabudowa.	PZ 033KS	DTO	ZUK	391,6
2021.03.26	Element osuszacza.	PZ 033KS	DTO	ZUK	36,68
2021.03.26	Wymiana lampy błyskowej, dorabianie instalacji.	PNT 76013	DUK	PUK	71,2
2021.03.29	Przebite koło - demontaż/ montaż	POZ71UN	DUK	ZUK	142,4
2021.03.29	Smarowanie zawieszenia, mycie silnika, wymiana rurki wtrysku na nową, wymiana oleju.	POZ H480	DTO	ZUK	142,4
2021.03.29	Wymiana obrysówki	PZ 636KW	DTO	ZUK	17,8
2021.03.29	Oprawka żarówki - 4 szt.	PZ357NA	DTO	PUK	15,84
2021.03.29	Naprawa koła pierścieniowego - 2 szt. Zakup dętki - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	357,56
2021.03.29	Przebite dwa koła - demontaż, montaż.	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.03.29	Montaż kompresora.	PZ 033KS	DTO	ZUK	320,4
2021.03.29	Napinacz paska.	PZ 94075	DTO	ZUK	231,51
2021.03.29	Lokalizacja hałasu ze strony paska, sprawdzenie rolek, wymiana napinacza paska, wymiana oleju w silniku + filtrów, powietrze, pyłkowy.	PZ 94075	DTO	ZUK	213,6
2021.03.29	Filtr powietrza.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	147,43
2021.03.29	Filtr oleju.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	23,18
2021.03.29	Filtr paliwa.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	24,47
2021.03.29	Filtr Kabiny.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	20,55
2021.03.30	Filtr paliwa	PZ386JF	DUK	ZUK	43,59
2021.03.30	Filtr oleju.	PZ386JF	DUK	ZUK	33,15
2021.03.30	Filtr kabiny.	PZ386JF	DUK	ZUK	23,29
2021.03.30	Filtr powietrza.	PZ386JF	DUK	ZUK	87,59
2021.03.30	Uzupełnienie płynu - wspomaganie.	POZ H480	DTO	ZUK	35,6
2021.03.30	Dokręcanie filtra oleju, wymiana żarówki H4, naprawa zamku burty	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.03.30	Bezpiecznik	PZ 033KS	DTO	ZUK	15,1
2021.03.30	gniazdo bezpieczników	PZ 033KS	DTO	ZUK	32,04
2021.03.30	Montaż kompresora	PZ 033KS	DTO	ZUK	320,4
2021.03.30	Wymiana filtra paliwa, Sprawozdanie hałasu przy silniku. Prostowanie układu osłony rozrządu	PZ 94075	DTO	ZUK	142,4
2021.03.30	Montaż lusterka	PNT62675	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.03.30	Sprawdzanie bezpieczników od świateł, sprawdzenie instalacji elektrycznej na zabudowie	PZ 096RW	DUK	ZUK	35,6

2021.03.30	Sprawdzenie wycieku oleju; wymiana oringu na ostatnim zaworze, mycie, wymiana żarówek.	PZ 786RK	DUK	ZUK	35,6
2021.03.30	Demontaż wału pędnego.	PNT 76013	DUK	PUK	71,2
2021.03.31	Awaria - blokada hamulca	0	DDR	ZUK	71,2
2021.03.31	Sprawdzanie układu hamulcowego - awaria	0	DDR	ZUK	71,2
2021.03.31	Pomoc przy montażu kompresora, sprawdzanie szczelności, montaż poduszki.	PZ 636KW	DTO	ZUK	213,6
2021.03.31	Montaż kompresora.	PZ 033KS	DTO	ZUK	178
2021.03.31	Uszczelnienie pompy próżniowej z wycieku.	PZ 6022G	DUK	ZUK	71,2
2021.03.31	Spawanie wysypu śmieci.	PZ 096RW	DUK	ZUK	35,6
2021.03.31	Wymiana żarówki - przód H1, naprawa instrukcji wymiany oprawki.	PZ 096RW	DUK	ZUK	71,2
2021.04.01	Zakup lemiesza - 2 szt.	0	DDR	ZUK	616
2021.04.01	Pręty gwintowane	POZ 21LL	DTO	ZUK	8,12
2021.04.01	Naprawa klawisza otwierania drzwi.	PZ 074EX	DTO	ZUK	35,6
2021.04.01	Naprawa drzwi	PZ 737HT	DTO	ZUK	106,8
2021.04.01	Pasek klinowy 3 szt.	PZ088AA	DUK	ZUK	78,06
2021.04.01	Skrzynka narzędziowa	PZ088AA	DUK	ZUK	97,56
2021.04.01	Demontaż lewej poduszki tylnej; czyszczenie podstawy poduszki; sprawdzenie szczelności; sprawdzenie i uzupełnienie oleju; jazda próbna z kierowcą.	PZ 033KS	DTO	ZUK	249,2
2021.04.01	Wymiana żarówek	PZ 211UX	#N/D!	#N/D!	35,6
2021.04.02	Sprawdzenie przewodów spalin, demontaż zaworu recyrkulacji spalin z chłodniczką, weryfikacja uszkodzenia części.	PZ377UM	DTO	ZUK	213,6
2021.04.02	Zakup oleju silnikowego 15W40 - 5l.	0	DDR	ZUK	66,67
2021.04.02	Alternator po regeneracji Bosch 200A	PZ 636KW	DTO	ZUK	670,73
2021.04.02	Naprawa instalacji elektrycznej sterownika drzwi.	PZ 737HT	DTO	ZUK	920
2021.04.03	Uszczelka zaworu.	PZ377UM	DTO	ZUK	59,36
2021.04.03	Uszczelka ukł.	PZ377UM	DTO	ZUK	12,28
2021.04.03	Chłodnica spalin.	PZ377UM	DTO	ZUK	624,37
2021.04.06	Wybicie sworzni od tyżki, spawanie, montaż	0	DDR	ZUK	71,2
2021.04.06	Montaż zaworu recyklingu spalin	PZ377UM	DTO	ZUK	106,8

2021.04.06	Wymiana lemieszy	0	DDR	ZUK	71,2
2021.04.07	Zakup: filtr paliwa - 1 szt. filtr powietrza - 2 szt. filtr oleju - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	98,73
2021.04.07	Montaż zaworu recyrkulacji spalin.	PZ377UM	DTO	ZUK	71,2
2021.04.07	Wymiana lemiesza	0	DDR	ZUK	106,8
2021.04.07	wyjazd na awarie, wyciek lynu chłodniczego.	PZ 636KW	DTO	ZUK	71,2
2021.04.07	Sprawdzenie pracy wentylatora.	PZ 033KS	DTO	ZUK	35,6
2021.04.07	Dmuchawa	PZ 033KS	DTO	ZUK	228,78
2021.04.08	Naprawa koła - 1 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	120
2021.04.08	Przewód gumowy.	PZ 636KW	DTO	ZUK	8,72
2021.04.09	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	PZ386JF	DUK	ZUK	142,4
2021.04.09	Zakup listwy gumowej - 2 szt.	0	DDR	ZUK	500
2021.04.09	Montaż alternatora	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.04.12	Wymiana oleju silnikowego i filtrów, wymiana tulei stabilizatora	PZ04450	DUK	ZUK	142,4
2021.04.12	Wymiana rozrządu, wymiana pompy wody	PZ 94075	DTO	ZUK	284,8
2021.04.13	Czyszczenie szyny.	PZ04450	DUK	ZUK	71,2
2021.04.13	Montaż pokrywy zaworowej, kolektora ssącego, mycie części	PZ 94075	DTO	ZUK	213,6
2021.04.13	Demontaż kała bębna szczenk piasty - wybicie mycie	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.04.14	Demontaż, czyszczenie, montaż zbiornika wyrównawczego; dokręcenie koła pasowego, montaż visco, ładowanie akumulatora, napełnienie układu chłodzenia.	PZ 94075	DTO	ZUK	249,2
2021.04.14	Montaż nowych łożysk, okładzin. Montaż piasty i bębna, regulacja.	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	320,4
2021.04.15	Wymiana oleju, filtry (powietrza, paliwa, powietrza, pyłkowy), kasowanie inspekcji.	PZ377UM	DTO	ZUK	89
2021.04.15	Demontaż zamka drzwi bocznych.	PZ 3091M	DTO	ZUK	106,8
2021.04.15	Wymiana koła zapasowego.	PZ 636KW	DTO	ZUK	17,8
2021.04.15	Wymiana paska rozrządu	PZ 94075	DTO	ZUK	35,6
2021.04.15	Pomoc przy wymianie łożysk piasty koła.	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	71,2

2021.04.15	Demontaż bębna piasty i szczęk, zabicie łożysk, nabicie nowych, montaż.	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	356
2021.04.16	używana przystawka odbioru mocy ,koszty przesyłki i pakowania	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	2600
2021.04.16	Demontaż rurki powietrza, spawanie, montaż.	PZ 85395	DTO	ZUK	106,8
2021.04.16	docinanie i wspawanie blachy bagażnika.	PZ 85395	DTO	ZUK	142,4
2021.04.16	Naprawa, czyszczenie nagrzewnicy	0	DTN	ZUK	106,8
2021.04.16	Naprawa Skrzyni biegów	PZ357NA	DTO	PUK	9800
2021.04.16	Demontaż przedniego pasa, wymontowanie chłodnicy	PZ357NA	DTO	PUK	71,2
2021.04.16	Wymiana oleju, filtra powietrza, oleju, kabiny	PZ581FA	DA	ZUK	165,92
2021.04.16	Wymiana oleju w silniku, filtrów	SK 361MS	DTO	ZUK	106,8
2021.04.19	zakup filtra paliwa,oleju	POZ71UN	DUK	ZUK	26,49
2021.04.19	Wymiana lampy tył góra P przerabianie mocowania	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.04.19	Spawanie bagażnika i malowanie.	PZ 85395	DTO	ZUK	142,4
2021.04.19	Zamek drzwi tył	PZ 3091M	DTO	ZUK	223,57
2021.04.19	Odkręcenie kół tył, wymiana tylnych klocków , naprawa zacisku.	PZ 636KW	DTO	ZUK	71,2
2021.04.19	Sprawdzenie zawieszenia, układu hamulcowego, rozruszanie przewodnic zacisków, wymiana klocków hamulcowych.	PZ 636KW	DTO	ZUK	213,6
2021.04.19	wał kardana, wybicie miseczek i krzyzaka.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.04.19	Naprawa - brak czynności hydrauliczno- pneumatycznych sterowania wysypem, naprawa instalacji	PNT3177K	DUK	ZUK	960
2021.04.20	Spawanie kufra, konserwacja, wybicie sownrznia tył.	PZ 85395	DTO	ZUK	213,6
2021.04.20	Demontaż sworznia resora zawieszenia.	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2
2021.04.20	Demontaż silnika otwierania drzwi, montaż.	PZ 737HT	DTO	ZUK	213,6
2021.04.20	Chłodnica silnika	PZ357NA	DTO	PUK	361,79
2021.04.20	Wymiana chłodnicy i przewodów ze skrzyni biegów	PZ357NA	DTO	PUK	213,6
2021.04.20	Przewód olejowy 2x	PZ357NA	DTO	PUK	348,68
2021.04.20	Chłodnica silnika	PZ357NA	DTO	PUK	361,79

2021.04.21	demontaz i montaz przystawki mocy uzupelnienie oleju w skrzyni biegów,sprawdzenie mocy ,olej w skrzyni biegow,material pomocniczy	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	1600
2021.04.21	Wymiana oleju.	POZ71UN	DUK	ZUK	35,6
2021.04.21	Wymiana żarówki, wymiana przewodu układu doładowania, uzupelnienie płynu chłodzącego, mocowanie filtrta.	PZ 074EX	DTO	ZUK	53,4
2021.04.21	Filtr kabinowy, Filtr powietrza, Filtr Paliwa, filtr oleju	PZ 074EX	DTO	ZUK	82,88
2021.04.21	onserwacja podwozia, nalowanie skrzynki, wybicie sworzni tył - montaż nowy	PZ 85395	DTO	ZUK	284,8
2021.04.21	opona 215/75R16C 4 szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	1239,08
2021.04.21	klocki hamulcowe - 2 kplt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	276,5
2021.04.21	Sworzeń wahacza 2x	PZ 636KW	DTO	ZUK	108,6
2021.04.21	Wymiana łożysk przekładni zamykania drzwi, montaż silnika, pomoc elektrykowi.	PZ 737HT	DTO	ZUK	249,2
2021.04.21	Akumulator	PZ357NA	DTO	PUK	455,28
2021.04.21	montaż przedniego zderzaka; montaż skrzyni biegów; wymiana akumulatora.	PZ357NA	DTO	PUK	249,2
2021.04.21	Wymiana żarówek - przód	PNT62675	PUK-DUK	PUK	17,8
2021.04.21	filtr kabiny ,filtr paliwa,filtr oleju	PZ 786RK	DUK	ZUK	73,97
2021.04.21	Lokalizacja usterki zawieszenia, lokalizacja uszkodzonych części.	PZ 786RK	DUK	ZUK	35,6
2021.04.22	Zakup szczotek - 2 szt.	0	DDR	ZUK	381,7
2021.04.22	Wyjazd, holowanie	0	DDR	ZUK	53,4
2021.04.22	Sprawdzenie i naprawa autografu	POZ 21LL	DTO	ZUK	569,51
2021.04.22	Regulacja hamulcy	PZ 85395	DTO	ZUK	106,8
2021.04.22	Tarcza hamulcowa 2szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	292,88
2021.04.22	Regulacja drzwi	PZ 737HT	DTO	ZUK	71,2
2021.04.22	filtr powietrza,tarcza hamulcowa	PZ088AA	DUK	ZUK	425,49
2021.04.22	Filtr oleju	PZ088AA	DUK	ZUK	130,61
2021.04.22	Klocki hamulcowe	PZ357NA	DTO	PUK	129,57
2021.04.22	Czynnik zużycia klocków	PZ357NA	DTO	PUK	21,55
2021.04.22	Montaz skrzyni biegów io osprzętu	PZ357NA	DTO	PUK	267
2021.04.22	osuszacz powietrza	PNT51504	DUK	ZUK	726,5
2021.04.22	Awaria Daszewice, Próba zjazdu na baze, wymiana zaworu powietrza	PNT51504	DUK	ZUK	249,2

2021.04.22	Wymiana oleju, filtrów, 302428	PZ581FA	DA	ZUK	142,4
2021.04.23	Sprawdzenie oleju w skrzyni, diagnoza wycieku oleju hydraulicznego.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.04.23	Zakup akumulatora - 1 szt.	0	DDR	ZUK	308,94
2021.04.23	Zakup lemiesza - 2 szt.	0	DDR	ZUK	620
2021.04.23	Wymiana opon, naprawa	PZ 636KW	DTO	ZUK	150
2021.04.23	Montaż osprzętu drzwi	PZ 737HT	DTO	ZUK	178
2021.04.23	Wymiana klocków przód, zacisk, szczęki od hamulca ręcznego, czyszczenie konserwacja prowadnic zacisków tył.	PZ357NA	DTO	PUK	284,8
2021.04.23	Szczęka hamulcowa	PZ357NA	DTO	PUK	166,01
2021.04.23	Tarcze Hamulcowe 2 szt.	PZ357NA	DTO	PUK	318,36
2021.04.23	Czujnik zużycia klocków	PZ357NA	DTO	PUK	18,02
2021.04.23	Diagnoza wymiany sprężarki	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.04.23	Sparwadzenie oleju w skrzyni biegów, olej do wymiany	PNT62675	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.04.23	Dorabianie obudowy do nowej dmuchawy, montaż wentylatora, demontaż skorodowanej skrzynki od sterownika	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.04.24	Jazda próbna, demontaz/montaż wału napędowego.	PZ357NA	DTO	PUK	106,8
2021.04.26	Zakup filtr powietrza - 2 szt.	0	DDR	ZUK	208,92
2021.04.26	Zakup filtra paliwa - 1 szt.	0	DDR	ZUK	12,6
2021.04.26	Demontaż mechanicznej pompy paliwa, demontaż obudowy filtra paliwa	0	DDR	ZUK	106,8
2021.04.26	Montaż zamka drzwi bocznych wraz z osprzętem	PZ 3091M	DTO	ZUK	142,4
2021.04.26	Wymiana oleju w silniku +filtr, smarowanie, wymiana filtrów pyłkowy, powietrza.	PZ088AA	DUK	ZUK	71,2
2021.04.26	Demontaż sprężarki, spuszczenie płynu chłodzącego i wspomaganie demontaz przewodów (rurek od wspomaganie)	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.04.26	Demontaż układu hamulcowego, lokalizacja usterki	PNT51504	DUK	ZUK	142,4
2021.04.27	Naprawa koła - 1 szt.	0	DDR	ZUK	190
2021.04.27	Awaria - Baranówko - rozkleszczenie biegów	0	DDR	ZUK	71,2
2021.04.27	Zakup oleju silnikowego 15W40 - 5l.	0	DDR	ZUK	74,06
2021.04.27	Naprawa lewego błotnika	PZ 6022G	DUK	ZUK	142,4

2021.04.27	Cd. Demontaż sprężarki	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.04.27	Naprawa siedzenia kierowcy	PNT62675	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.04.28	Awaria - ubytek oleju w skrzyni biegów, dorabianie i wymiana węża	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.04.28	Przewód gumowy	PZ 662HW	DTO	ZUK	23,67
2021.04.28	Przewód gumowy	PZ 636KW	DTO	ZUK	23,67
2021.04.28	Awaria - lokalizacja wycieku płynu, wymiana węża chłodnicy.	PZ 033KS	DTO	ZUK	71,2
2021.04.28	Regulacja hamulcy	PZ 6022G	DUK	ZUK	71,2
2021.04.28	Demontaż zacisku hamulca	PNT51504	DUK	ZUK	124,6
2021.04.28	Demontaż zacisku i demontaż piasty do wymiany, nowy zacisk łożyska piasty, uzupełnienie płynu	PNT51504	DUK	ZUK	231,4
2021.04.29	Demontaż zbiornika paliwa, demontaż czujnika poziomu paliwa, czyszczenie zbiornika.	0	DDR	ZUK	160,2
2021.04.29	Dorabianie redukcji tłoka hydraulicznego	0	DDR	ZUK	124,6
2021.04.29	Sprawdzenie wycieku płynu chłodzącego, uzupełnienie, wymiana oleju i filtrów.	PZ 074EX	DTO	ZUK	71,2
2021.04.29	Naprawa tłumika - spawanie	0	DDR	ZUK	71,2
2021.04.29	Naprawa zacisku	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.04.29	Nabicie łożys na piast, zimmeringów, montaż piasty c.d.	PNT51504	DUK	ZUK	231,4
2021.04.29	czujnik indukcyjny zoller	PNT 76013	DUK	PUK	200
2021.04.30	waz hydrauliczny	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	107,66
2021.04.30	klocek hamulcowy	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	198,58
2021.04.30	waz hydrauliczny	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	112,6
2021.04.30	Czyszczenie zbiornika, malowanie; demontaż/montaż mycie odstojnika paliwa, montaż pompy wstępnej paliwa. Wymiana głównego filtra paliwa, naprawa pina elektrycznego od czujnika paliwa w zbiorniku.	0	DDR	ZUK	284,8
2021.04.30	lampa tylna,lampa tylna w 20121.02.09,drazek kierwoniczy	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	603
2021.04.30	Zakup wąż hydrauliczny - 2szt.	0	DDR	ZUK	52,85
2021.04.30	Naprawa sprężyny - prostowanie (czerpak)	0	DDR	ZUK	35,6
2021.04.30	Zakup wąż hydrauliczny - 1 szt.	0	DDR	ZUK	127,13

2021.04.30	Wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, lokalizacja wycieku oleju. Kolejna wymiana: 610000	POZ 21LL	DTO	ZUK	142,4
2021.04.30	zestaw naprawczy zakup	PNT51504	DUK	ZUK	107,46
2021.04.30	Montaż kompresora	PNT51504	DUK	ZUK	106,8
2021.04.30	Naprawa zacisku hamulca	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.04.30	waz hydrauliczny	PZ 096RW	DUK	ZUK	191,26
2021.04.30	obejma stabilizatora,obejma stabilizatora 870088099,lacznik przejsciowy,tuleja stabilizatora,koncowka drazka kierowniczego,koncowka drazka kierowniczego,tuleja stabilizatora,obejma stabilizatora,drazek kierowniczy	PZ 786RK	DUK	ZUK	754,99
2021.05.04	ciąg dalszy montażu zbiornika paliwa	0	DDR	ZUK	71,2
2021.05.04	Odpalenie pojazdu, sprawdzenie ładowania, ładowanie akumulatora.	PZ 636KW	DTO	ZUK	17,8
2021.05.04	Wymiana żarówek, sprawdzenie poziomu oleju	PZ357NA	DTO	PUK	17,8
2021.05.04	Wymiana linki od HDS, wymiana gum przy stabilizatorze.	PZ 786RK	DUK	ZUK	106,8
2021.05.05	sprawdzenie napięcia w lampie tylnej, sprawdzenie bezpieczników	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.05.05	Naprawa koła	PZ 662HW	DTO	ZUK	50
2021.05.05	Regulacja hamulca	PZ 153FK	DTO	ZUK	35,6
2021.05.05	Wymiana klocków hamulcowych - tył, naprawa błotnika tył	PZ 786RK	DUK	ZUK	249,2
2021.05.05	Wymiana oleju w silniku + filtr, wymiana filtrów, wymiana tylnych gum stabilizatora, wymiana drążka kierowniczego wymiana końcówki drążka.	PZ 786RK	DUK	ZUK	249,2
2021.05.05	filtr powietrza,filtr kabinowy	PZ 786RK	DUK	ZUK	157,32
2021.05.06	Wymiana pasków klinowych	POZ71UN	DUK	ZUK	35,6
2021.05.06	Wymiana tarcz i klocków	PZ 786RK	DUK	ZUK	284,8
2021.05.06	Wymiana klocków przód, wymiana chlapacza tył, lokalizacja wycieku paliwa, usunięcie usterki, naprawa nadkola.	PZ 786RK	DUK	ZUK	249,2

2021.05.06	cargo-m02/mercedes chlapacz	PZ 786RK	DUK	ZUK	27,69
2021.05.07	Wymiana pasków klinowych	POZ71UN	DUK	ZUK	35,6
2021.05.07	Zakup opony GOOD-YEAR 18.4-26 - 1 szt.	0	DDR	ZUK	2060
2021.05.07	Lokalizacja źródła hałasu, demontaż i montaż części wału napędowego, wymiana ostatniego krzyzaka	PZ 074EX	DTO	ZUK	106,8
2021.05.07	Sprawdzenie układu hamulcowego, wymiana tylnych klocków, demontaż zacisku hamulcowego	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.05.07	Naprawa zacisku hamulca	PNT51504	DUK	ZUK	249,2
2021.05.07	Naprawa kompresora cd.	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.05.07	Kasowanie błędów, kontrola grubości klocków hamulcowych	PZ 786RK	DUK	ZUK	71,2
2021.05.10	Wymiana drążka uł kierowniczego - poprzeczny	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.05.10	Awaria - wyjazd naprawa końcówki drążka osi wleczonej	PZ537HW	DUK	ZUK	106,8
2021.05.10	Wymiana końcówki drążka - oś wleczona	PZ537HW	DUK	ZUK	142,4
2021.05.10	Montaż zacisku hamulca	PZ537HW	DUK	ZUK	71,2
2021.05.10	ciąg dalszy naprawy	PNT51504	DUK	ZUK	178
2021.05.11	Zakup dętki - 1 szt. Wymiana opony i montaż dętki - 1 szt.	0	DDR	ZUK	271,27
2021.05.11	Nie pompuje powietrza	PZ 636KW	DTO	ZUK	2136
2021.05.11	cd naprawy	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.05.11	Demontaż zacisku hamulca LT	PNT51504	DUK	ZUK	142,4
2021.05.11	awaria zamykania kosza	PZ 096RW	DUK	ZUK	35,6
2021.05.12	ciąg dalszy	PNT51504	DUK	ZUK	213,6
2021.05.12	Wymiana zamka drzwi	PNT51504	DUK	ZUK	71,2
2021.05.12	Środa wielkopolska awaria - wymiana poduszki	PZ 096RW	DUK	ZUK	178
2021.05.12	Lokalizacja wycieku paliwa	PZ 786RK	DUK	ZUK	35,6
2021.05.12	Wyciek oleju hydraulicznego	PNT 76013	DUK	PUK	71,2
2021.05.13	Zakup łożyska stożkowe jednorzędowe - 2 szt.	0	DDR	ZUK	467,36
2021.05.13	Uzbrajanie zamka, uzbrojenie drzwi, naprawa instalacji elektrycznej drzwi, dorabianie sworznia wsypu	PNT51504	DUK	ZUK	320,4
2021.05.13	Rozebranie piasty od osi wleczonej, wybite starych łożysk i nabicie nowych, wymiana zacisku	PNT51504	DUK	ZUK	284,8

2021.05.14	Awaria Rogalin - wyciek płynu, wymiana węży	PZ537HW	DUK	ZUK	106,8
2021.05.14	Wlanie płynu chłodniczego i wspomaganie, Nie działa wspomaganie, próba odpowietrzenia, demontaż pompy wspomaganie.	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.05.14	wymiana drążków wsypu śmieci, lokalizacja usterki zawieszenia pneu.	PNT51504	DUK	ZUK	213,6
2021.05.17	Sprawdzenie zawieszenia, demontaż koła PP sprawdzenie dolnego swożnia wahacza PP	PZ 446TG	DDR	ZUK	71,2
2021.05.17	poprawienie mocowania osłony pasa bezpieczeństwa TP; test komputerowy.	PZ 1588S	DTO	ZUK	71,2
2021.05.17	Wymiana pompy wspomaganie na nową, odpowietrzenie wspomaganie, uzupełnienie płynów chłodniczy i wspomaganie	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.05.17	Uszczelnienie układu paliwa	PNT51504	DUK	ZUK	106,8
2021.05.17	Naprawa siedzenia kierowcy, wymiana podpory wału	PNT51504	DUK	ZUK	178
2021.05.17	Demontaż/montaż wału napędowego, wymiana podpory wału napędowego, test komputerowy.	PNT51504	DUK	ZUK	142,4
2021.05.18	Wymiana poduszki	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.05.18	Wymiana oleju + filtry	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.05.18	Naprawa zaworu postojowego	POZ 90PK	DTO	ZUK	71,2
2021.05.18	Wymiana oleju kolejna wymiana 225000	POZ 90PK	DTO	ZUK	71,2
2021.05.18	Usunięcie wycieku paliwa	PZ 153FK	DTO	ZUK	71,2
2021.05.18	Regulacja hamulcy smarowanie zawieszenia	PZ 153FK	DTO	ZUK	71,2
2021.05.18	Piéro wycieraczki Kod 85124000	PZ 513NJ	DUK	ZUK	55,48
2021.05.19	Wymiana poduszek powietrza osi pednej grzanie śrub, demontaż zacisku	PZ680N	DDR	ZUK	356
2021.05.19	Sprawdzenie instalacji elektrycznej od tylnych świateł pozycyjnych, naprawa wiązki	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.05.19	Sprawdzenie bezpieczników elektrozaworów od wałka zdawczego	0	DDR	ZUK	35,6

2021.05.19	filtr powietrza, filtr kabiny, filtr oleju	PZ537HW	DUK	ZUK	192,24
2021.05.19	Demontaz / montaż ostrzenie noży	0	DDR	ZUK	35,6
2021.05.19	klocek hamulców	PNT51504	DUK	ZUK	198,58
2021.05.19	Prace pomocnicze przy zdejmowaniu zacisku, wymiana poduszek	PNT51504	DUK	ZUK	142,4
2021.05.19	Filtr powietrza	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	71,76
2021.05.20	CHŁODNICA KILIMATYZACJI	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	288
2021.05.20	PRZEWOD UKŁADU CHŁODZENIA	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	174,36
2021.05.20	Wymiana śrub mocujących odbojniki wysypu	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.05.20	filtr paliwa	PZ537HW	DUK	ZUK	37,96
2021.05.20	Regulacja tylnych hamulcy; ładowanie akumulatora	PZ 153FK	DTO	ZUK	35,6
2021.05.20	Regulacja hamulcy tył sparowanie	PZ 153FK	DTO	ZUK	71,2
2021.05.20	Test komputerowy, sprawdzenie zawieszenia, sprawdzenie błędów, poprawienie mocowania poduszki zawieszenia.	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.05.20	Demontaz silniczka od regulacji temperatury	PZ357NA	DTO	PUK	71,2
2021.05.20	Pomoc przy elektryku	PNT51504	DUK	ZUK	124,6
2021.05.20	Klamka drzwi	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	58
2021.05.20	Zakup sprężyny gazowej - 2 szt. Zakup widełki M 3.5 - 4 szt.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	239,87
2021.05.20	Zakup sprężyny gazowej - 2 szt. Zakup widełki M3,5 - 4 szt.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	0
2021.05.20	Zakup linki do drzwi - 1 szt.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	34,56
2021.05.21	Wymiana lampy "TL" + montaż nowych żarówek.	PZ386JF	DUK	ZUK	142,4
2021.05.21	Montaż Zimmermanów i montaż łożysk na piaste, czyszczenie części od piasty	0	DDR	ZUK	142,4
2021.05.21	Naprawa przewodów pneumatycznych od siedzenia kierowcy	PZ 8375K	DTO	ZUK	71,2
2021.05.21	Wymiana silniczka regulacji temperatury nawiewu, test komputerowy, adaptacja silniczka, kasowanie błędów	PZ357NA	DTO	PUK	106,8
2021.05.21	SZYBKOZLACZE PR	PNT51504	DUK	ZUK	3,72
2021.05.21	SZYBKOZLACZE PR 2szt	PNT51504	DUK	ZUK	3,64
2021.05.21	ZAWOR MAGNETYCZNY	PNT51504	DUK	ZUK	317,92
2021.05.21	ZAWOR ZBIORNIKA 8szt	PNT51504	DUK	ZUK	41,6

2021.05.21	Astystowanie elektrykowi - naprawa układu pneumatycznego.	PNT51504	DUK	ZUK	142,4
2021.05.21	Oś pędna, pomoc przy elektryku, montaż zacisku hamulca, wymiana klocków hamulcowych.	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.05.21	Sprawdzenie wycieku paliwa, poprawa mocowania przewodu zasilającego przy filtrze paliwa, mycie silnika po wycieku.	PZ581FA	DA	ZUK	35,6
2021.05.21	Demontaż, montaż zamka drzwi kierowcy, wymiana linki otwierania drzwi od wewnątrz	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.05.21	Sprawdzenie pracy klamki wewnętrznej od strony kierowcy demontaż tapicerki	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	35,6
2021.05.24	Zakup sworznia wahacza - 1 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	80,05
2021.05.24	SWORZEN WAHACZA	PZ 446TG	DDR	ZUK	80,05
2021.05.24	LAMPA OSTRZEGAWCZA DWUBŁYSK	PZ537HW	DUK	ZUK	113
2021.05.24	Jazda próbna z kierowcą, sprawdzenie hałasów w tylnym zawieszaniu, poprawienie wieszaków od silnika.	PZ357NA	DTO	PUK	71,2
2021.05.24	MIECH ZAWIESZEN	PNT51504	DUK	ZUK	381,95
2021.05.24	PRZEWOD UKŁADU CHŁODZENIA	PNT51504	DUK	ZUK	174,36
2021.05.24	ŁOZYSKO PIASTY KOŁA	PNT51504	DUK	ZUK	189
2021.05.24	ŁOZYSKO PIASTY KOŁA	PNT51504	DUK	ZUK	141
2021.05.24	ŁOZYSKO PIASTY KOŁA	PNT51504	DUK	ZUK	184
2021.05.24	Oś pędna t.l. Wymiana zacisku hamulca po naprawie, wymiana klocków hamulcowych, wymiana śrub mocujących zacisk - użycie palnika.	PNT51504	DUK	ZUK	284,8
2021.05.24	Wymiana zaworu powietrza, pomoc przy elektryku	PNT51504	DUK	ZUK	142,4
2021.05.24	Wymiana oleju + filtrów paliwa, powietrza, smarowanie zawieszania	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	142,4

2021.05.24	Ospalenie auta, sprawdzenie ładowania, ładowanie akumulatora, sprawdzenie ładowania po wymianie pasków klinowych, sprawdzenie - uzupełnienie oleju w silniku.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	178
2021.05.24	FILTR PALIWA/FILTR OLEJU/FILTR POWIETRZA	PZ 096RW	DUK	ZUK	261,71
2021.05.25	Smarowanie pojazdu - nabijanie szczotek.	0	DDR	ZUK	106,8
2021.05.25	Zakup lemiesza - 2 szt.	0	DDR	ZUK	630
2021.05.25	Smarowanie zawieszenia - przód i tył, wybity sworzeń tył - naprawa wymiana na nowy	POZ 21LL	DTO	ZUK	106,8
2021.05.25	Zakup oleju silnikowego RIMULA R4 15W40 - 5l.	0	DDR	ZUK	80,37
2021.05.25	OLEJ SILNIKOWY	0	DDR	ZUK	80,37
2021.05.25	KOREK WLEWU PALIWA	PZ 636KW	DTO	ZUK	29,21
2021.05.25	Naprawa skrzyni załadowniczej - wypalanie części	POZ K975	DDR	ZUK	178
2021.05.25	ZAWOR MAGNETYCZNY	PNT51504	DUK	ZUK	1109,89
2021.05.25	CZUJNIK CISNIEN	PNT51504	DUK	ZUK	206,16
2021.05.25	Montaż zaworu pneumatycznego.	PNT51504	DUK	ZUK	71,2
2021.05.25	PISTOLET DO PRZ	PZ 096RW	DUK	ZUK	10,86
2021.05.25	Wymiana oleju, filtrów paliwa, oleju, powietrza. Kolejna wymiana: 217841 km	PZ 096RW	DUK	ZUK	106,8
2021.05.26	Smarowanie zawieszenia	POZ 90PK	DTO	ZUK	71,2
2021.05.26	Wymiana żarówki przód i naprawa kostki	PZ 1588S	DTO	ZUK	35,6
2021.05.26	Zakup ceownika 100 - 21,7 kg Zakup ceownika 120 - 52,3 kg Zakup płaskownika 80x10 - 2,6 kg Zakup płaskownika 120x12 - 13,8 kg	POZ K975	DDR	ZUK	476,37
2021.05.26	Naprawa zabudowy.	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.05.26	Uszczelnienie układu pneumatycznego wymiana złączek	PNT51504	DUK	ZUK	106,8
2021.05.26	Awaria wspomagania, wymiana i dorabianie węża.	PZ 096RW	DUK	ZUK	71,2
2021.05.26	Zgniła rurka od wspomagania, wymiana ww. rurki i uzupełnienie płynu	PZ 096RW	DUK	ZUK	71,2
2021.05.27	Naprawa śruby rzymskiej	0	DDR	ZUK	106,8

2021.05.27	Wymiana żarówek	PZ357NA	DTO	PUK	17,8
2021.05.27	Naprawa skrzyni	POZ K975	DDR	ZUK	178
2021.05.27	KPL. NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	PNT51504	DUK	ZUK	27,98
2021.05.27	KPL. NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO SZT 2	PNT51504	DUK	ZUK	209,5
2021.05.27	zawór magnetyczny	PNT51504	DUK	ZUK	1109,89
2021.05.27	Demontaż drążka, sprawdzenie luzów.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.05.27	Mycie i czyszczenie silnika	PNT62675	PUK-DUK	PUK	178
2021.05.27	Sprawdzenie zawieszenia, mycie silnika, sprawdzenie wtrysków.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	195,8
2021.05.28	Wymiana automatu wygaszania	PZ 85395	DTO	ZUK	35,6
2021.05.28	Dorabianie i wymiana weza	PZ 623KG	DDR	ZUK	71,2
2021.05.28	Naprawa skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.05.28	Demontaz klocek hamulcowych, sprawdzenie PP	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.05.28	Wymiana żarówek, sprawdzenie powietrza, naprawa mocowania burty,	PZ 898AT	DDR	ZUK	106,8
2021.05.28	REGENERACJA SPREZARKI VOLVO	PNT62675	PUK-DUK	PUK	750
2021.05.28	klocek hamulcowy	PNT62675	PUK-DUK	PUK	244,52
2021.05.28	wymiana żarówek, sprawdzenie zawieszenia	PZ 786RK	DUK	ZUK	35,6
2021.05.28	Dorabianie redukcji powietrza	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.05.31	Naprawa koła 2szt	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	230
2021.05.31	nabijanie łożysk na piasty + zimmeringi, montaż trybów na zegery	0	DDR	ZUK	106,8
2021.05.31	Wymiana łożysk w piaskie	0	DDR	ZUK	106,8
2021.05.31	naprawa skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.05.31	PŁASKOWNIK 50X5	PNT51504	DUK	ZUK	15,68
2021.05.31	PŁASKOWNIK 30X6	PNT51504	DUK	ZUK	10,6
2021.05.31	USŁUGA SERWISAOWA(DIAGNOSTYKA KOMPUTERA)	PNT51504	DUK	ZUK	200
2021.05.31	Awaria drzwi, naprawa	PNT51504	DUK	ZUK	53,4
2021.05.31	ZESTAW NAPRAWCZY/LINKA DRZWI	PNT62675	PUK-DUK	PUK	271,65
2021.05.31	Wymiana klocek hamulcowych przod, montaż koła, pomoc przy naprawie inst. elektrycznej	PNT62675	PUK-DUK	PUK	178
2021.05.31	Wymiana przednich klocek hamulcowych	PNT62675	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.05.31	HAK OBR. Z ZAB. UDZ. 1000KG	PZ 786RK	DUK	ZUK	32,44

2021.05.31	HAK Z ZAB. UDZ. 750KG	PZ 786RK	DUK	ZUK	17,38
2021.05.31	filtr kabiny, klocek hamulcow, filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza	PNT 76013	DUK	PUK	478,07
2021.06.01	Wymiana zaworu hamulca ręcznego, mycie silnika, sprawdzenie wycieku paliwa.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.01	ZAWOR MAGNETYCZNY	PZ386JF	DUK	ZUK	1109,89
2021.06.01	Wymiana zaworu.	PZ386JF	DUK	ZUK	284,8
2021.06.01	Test komputerowy, sprawdzenie błędów w silniku - kasowanie, jazda próbna z kierowcą.	PZ377UM	DTO	ZUK	71,2
2021.06.01	Naprawa inst. Elektrycznej od nadajnika błysków TP	PZ537HW	DUK	ZUK	35,6
2021.06.01	Demontaz zerwanej linki od napędu noży.	0	DDR	ZUK	35,6
2021.06.01	Naprawa skrzyni ładunkowej cd.	POZ K975	DDR	ZUK	142,4
2021.06.01	FILTR POWIETRZA/FILTR OSUSZACZA	PNT62675	PUK-DUK	PUK	77,99
2021.06.01	Drążek kierownicy	PNT62675	PUK-DUK	PUK	472,25
2021.06.01	Awaria układu powietrza, dorobienie i wymiana węża.	PZ120TW	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.06.02	PRZEWOD PALIWOWY	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	273,55
2021.06.02	Awaria układu paliwowego, wymiana węża, wymiana zaworu powietrza.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	178
2021.06.02	Test komputerowy, sprawdzenie układu hamulcowego. Tył prawy	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.02	Zakup wiązki stalowe dł-350 mm - 340 szt.	0	DDR	ZUK	645
2021.06.02	Zakup wiązki stalowe - 340,0 szt.	0	DDR	ZUK	645
2021.06.02	Zakup szczotek - wiązki stakowe - 340,0 szt.	0	DDR	ZUK	0
2021.06.02	FILTR OSUSZACZA	PZ537HW	DUK	ZUK	90,13
2021.06.02	PRZEWÓD POŁĄCZE	PZ537HW	DUK	ZUK	103,36
2021.06.02	Wymiana oleju i filtrów - kolejna 223000	PZ537HW	DUK	ZUK	106,8
2021.06.02	Wymiana oleju i filtrów, smarowanie zwrotnic i krzyżaków, sprawdzanie szczelności ukł. Pneu.	PZ537HW	DUK	ZUK	142,4
2021.06.02	Zakup dętki KABAT 14.00-20 - 2 szt.	0	DDR	ZUK	238,64
2021.06.02	Usługa cięcia laserowego elementów stalowych	POZ K975	DDR	ZUK	292
2021.06.02	Demontaż kompresora powietrza.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.04	POMPA CIECZY	PZ386JF	DUK	ZUK	334,74

2021.06.04	Lokalizacja usterki, Demontaż pompy wody	PZ386JF	DUK	ZUK	71,2
2021.06.04	Demontaż pompy wody	PZ386JF	DUK	ZUK	142,4
2021.06.04	Montaż zderzaka	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.04	Montaż lamp przednich i zderzaka	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.04	Wymiana klocków hamulcowych, oś pędna L i P	PNT 76013	DUK	PUK	142,4
2021.06.04	Wymiana oleju i filtrów kolejna 126114	PNT 76013	DUK	PUK	142,4
2021.06.05	DRAŻEK KIEROWNICY	PNT62675	PUK-DUK	PUK	613,11
2021.06.07	Montaż nowej pompy.	PZ386JF	DUK	ZUK	142,4
2021.06.07	Naprawa skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.06.07	Montaż kompresora, demontaż zwrotnicy lewej	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.07	Montaż nowego kompresora powietrza, wymiana filtra powietrza, czyszczenie osuszacza	PNT62675	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.06.08	Spawanie	0	DDR	ZUK	71,2
2021.06.08	Smarowanie zawieszenia, sprawdzenie układu hamulcowego.	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2
2021.06.08	Naprawa skrzyni biegów	POZ K975	DDR	ZUK	213,6
2021.06.08	Demontaż zwrotnicy koła LP mycie i czyszczenie.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.08	Demontaż piasty, mycie, czyszczenie, demontaż zwrotnicy.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.06.08	Awaria - wyjazd - naprawa listwy paliwowej.	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.06.08	Awaria, wyjazd do Daszewic, wyciek paliwa.	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	71,2
2021.06.09	Lokalizacja wycieku oleju.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.09	FALKEN 315/80 R22.5 R151 154/150M PRZÓD M+S	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	2432
2021.06.09	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	125
2021.06.09	Smarowanie zawieszenia, regulacja.	PZ 85395	DTO	ZUK	71,2
2021.06.09	Naprawa skrzyni ładunkowej cd.	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.06.09	FILTR OLEJU	PNT62675	PUK-DUK	PUK	25,71
2021.06.09	ŁOŻYSKO ZWROTNICY	PNT62675	PUK-DUK	PUK	149,09
2021.06.09	Nabicie łożysk na zwrotnice, spuszczenie oleju, odkrecenie filtrów.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	178
2021.06.09	Demontaż ślizgu szuflady z zabudowy, Wymiana oleju w silniku, wymiana filtrów.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	178
2021.06.10	Wymiana 2-ch węży hydrauliczny i chłodzący	0	DDR	ZUK	106,8

2021.06.10	Sprawdzenie wycieku płynu, demontaż przewodu - naprawa,	0	DDR	ZUK	106,8
2021.06.10	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	100
2021.06.10	Demontaż koła	PZ 85395	DTO	ZUK	35,6
2021.06.10	Awaria układu hamulcowego, wymiana rolki szczęk hamulcowych	PZ 85395	DTO	ZUK	178
2021.06.10	Zakup opon CEAT 15.0/55-17 - 2 szt.	PZ 623KG	DDR	ZUK	920
2021.06.10	Naprawa skrzyni ładunkowej.	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.06.10	ŁOŻYSKO ZWROTNI	PNT62675	PUK-DUK	PUK	149,09
2021.06.10	CARREP SPRAY 500ML CZARNY MAT/BIAŁY	PNT62675	PUK-DUK	PUK	14,63
2021.06.10	Wymiana oleju i filtrów, naprawa zamka, stan licznika nie znany - awaria	PNT62675	PUK-DUK	PUK	178
2021.06.10	Montaż zamka, naprawa i regulacja linek od klamki wew.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.06.10	lokalizacja usterki.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.06.11	Wymiana węża hydraulicznego i chłodzącego	0	DDR	ZUK	142,4
2021.06.11	Wymiana przewodu od układu chłodzącego.	0	DDR	ZUK	71,2
2021.06.11	Opona 205/75 R16C - 4 szt.	PZ357NA	DTO	PUK	1095,96
2021.06.11	Montaż zwrotnicy lewej, sworzni, montaż siłownika powietrza	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.12	Filtr oleju	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	23,18
2021.06.12	Filtr paliwa	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	24,47
2021.06.12	Filtr powietrza	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	129,77
2021.06.12	Filtry kabiny	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	15
2021.06.12	Siłownik hamulcy 2szt	PNT62675	PUK-DUK	PUK	478,7
2021.06.14	Wyciek oleju hydraulicznego, naprawa, uzupełnienie oleju.	0	DDR	ZUK	142,4
2021.06.14	Awaria - Krosno - brak możliwości jazdy	0	DDR	ZUK	142,4
2021.06.14	Regeneracja przekładni planetarnej	0	DDR	ZUK	11000
2021.06.14	Naprawa koła pierścieniowego Zakup ochraniacza 14-200 - 1 szt.	0	DDR	ZUK	231,95
2021.06.14	Wymiana klocków hamulcowych, naprawa zacisku.	PZ 074EX	DTO	ZUK	106,8
2021.06.14	uzupełnienie płynu hamulcowego, sprawdzenie hamulcy.	PZ 8375K	DTO	ZUK	35,6

2021.06.14	Wymiana P przewodu doładowania, test komputerowy, kasowanie błędów, montaż tylnych kół.	PZ357NA	DTO	PUK	35,6
2021.06.14	Wymiana opon	PZ357NA	DTO	PUK	90
2021.06.14	Przewód intercooler.	PZ357NA	DTO	PUK	276,42
2021.06.14	Demontaż licznika	PZ 62000	DTO	ZUK	71,2
2021.06.14	Wymiana filtrów: paliwa, kabinowy.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.06.14	Założenie węża od ukł pneumatycznego, montaż klocków hamulcowych, założenie koła , demontaż tablic rej.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.14	Spawanie wyspu śmieci.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.15	Lampa tył/Lampa tył	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	55,52
2021.06.15	Wymiana klorynek ramy - spawanie.	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.06.15	Demontaż koła przód prawy i zacisku, demontaż zwrotnicy z piasty. Mycie i wybicie sworznia, łożyska, nabicie łożyska.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	284,8
2021.06.15	Demontaż/montaż zwrotnicy koła P wymiana łożysk sworznia zwrotnicy koła P	PNT62675	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.06.16	Demontaż całego wału napedowego, sprawdzenie krzyzaków, demontaż tylnego drążka.	PZ 636KW	DTO	ZUK	142,4
2021.06.16	Uszczelka chłodnicy	PZ 636KW	DTO	ZUK	8,35
2021.06.16	spawanie skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	284,8
2021.06.16	NAPRAWA KOŁA	PNT51504	DUK	ZUK	120
2021.06.16	montaż zwrotnicy koła "PP"	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.06.17	wymiana uszczelki pod chłodniczką oleju silnikowego, mycie silnika, wymiana napinacza paska klinowego.	PZ 636KW	DTO	ZUK	178
2021.06.17	Naprawa wału napedowego, wyważenie.	PZ 636KW	DTO	ZUK	400
2021.06.17	Filtr paliwa	PZ 636KW	DTO	ZUK	40,64
2021.06.17	Sworzeń wahacza	PZ 636KW	DTO	ZUK	54,3
2021.06.17	filtr oleju.	PZ 636KW	DTO	ZUK	15,21
2021.06.17	spawanie skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	213,6
2021.06.17	sprawdzenie kompresora, dodanie oleju do skrzynki, smarowanie czoła, mocowanie nowych śrub do skrzynki redukcyjnej.	PZ 033KS	DTO	ZUK	142,4

2021.06.17	sprawdzenie, uzupełnienie oleju w skrzyni wsteczne, sprawdzenie krzyżaków i smarowanie krzyżaków na wale, sprawdzenie wieszaków do skrzynki wstecznej, uzupełnienie śrub.	PZ 033KS	DTO	ZUK	106,8
2021.06.17	awaria kompresora, wymiana bezpiecznika.	PZ 033KS	DTO	ZUK	71,2
2021.06.17	Filtr paliwa	PZ 033KS	DTO	ZUK	34,32
2021.06.17	Filtr paliwa.	PZ 033KS	DTO	ZUK	40,64
2021.06.17	czyszczenie, demontaż drążka skrętu, mycie skrzyni biegów.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.06.17	1. Ślizg górny płyt prasujących w odwłoku KG/Koszt opakowania i wysyłki	PNT62675	PUK-DUK	PUK	1460
2021.06.18	wymiana oleju w silniku plus filtr	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.06.18	spawanie mocowania nadkola	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.18	Wymiana opon 2szt, wyważenie koła 2szt, odkręcenie i przykręcenie koła 2szt, pakiet klimatyzacji 1szt	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	500
2021.06.18	Sprawdzanie pracy drzwi przednich, sprawdzenie bezpieczników i przekaźników, wymiana przekaźnika	POZ 21LL	DTO	ZUK	35,6
2021.06.18	awaria drzwi, pomoc przy elektryku.	POZ 21LL	DTO	ZUK	71,2
2021.06.18	Bezpiecznik	POZ 21LL	DTO	ZUK	15,1
2021.06.18	Naprawa tachografu.	POZ 21LL	DTO	ZUK	500
2021.06.18	wymiana oleju, w silniku plus filtr, wymiana filtrów paliwa i powietrza, montaż całego wału napędowego, montaż drążka, test komputerowy, sprawdzenie błędów w silniku i ABS.	PZ 636KW	DTO	ZUK	213,6
2021.06.18	Poduszka silnika 2 szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	120,5
2021.06.18	Naprawa wału napedowego.	PZ 636KW	DTO	ZUK	750
2021.06.18	Naprawa drążka.	PZ 636KW	DTO	ZUK	150
2021.06.18	Łącznik stabilizatora 2 szt.	PZ 636KW	DTO	ZUK	123,58
2021.06.18	spawanie skrzynki ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	213,6
2021.06.18	naprawa drążka	PNT62675	PUK-DUK	PUK	250
2021.06.19	pomoc mechanikowi z Warszawy	PZ537HW	DUK	ZUK	71,2

2021.06.19	Bezpiecznik	POZ 21LL	DTO	ZUK	15,1
2021.06.19	wymiana ślizgów	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.21	wymiana lampy tył prawa góra	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.06.21	naprawa ubytku powietrza	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.06.21	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	125
2021.06.21	naprawa siedzenia kierowcy	PZ537HW	DUK	ZUK	35,6
2021.06.21	dojazd 700x1,5zł, diagnostyka, filtr oleju, opłata za autostrade	PZ537HW	DUK	ZUK	1997,56
2021.06.21	rozbiurka napędów koszenia	0	DDR	ZUK	35,6
2021.06.21	pomoc przy pracach elektryka	POZ 21LL	DTO	ZUK	106,8
2021.06.21	pomoc przy elektryku	POZ 21LL	DTO	ZUK	35,6
2021.06.21	ładowanie akumulatora, wymiana poduszek silnika, demontaż chłodniczki oleju silnikowego	PZ 636KW	DTO	ZUK	178
2021.06.21	pomoc przy wymianie poduszek silnika	PZ 636KW	DTO	ZUK	71,2
2021.06.21	awaria temperatura pojazdu, czyszczenie chłodnicy	PZ088AA	DUK	ZUK	71,2
2021.06.21	spawanie drzwi ogranicznik	PZ 513NJ	DUK	ZUK	35,6
2021.06.21	montaż poprzecznego drążka, montaż przewodu ABS czopa "PP"	PNT62675	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.21	wymiana drążka poprzecznego, podłączenie ABS	PNT62675	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.06.21	spawanie ogranicznika	PNT62675	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.21	Wysyłki kurierskie	PNT62675	PUK-DUK	PUK	25
2021.06.21	Diagnoza usterki, wym. Czujnika oraz przewodu, sprawdzenie pracy szt 3, czujnik indukcyjny, przewód czujnika m12, konektor szt 5, opaski zaciskowe szt 10	PNT 76013	DUK	PUK	780,1
2021.06.22	demontaż chłodnicy od klimetyzacji	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.22	Chłodnica klima	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	352,89
2021.06.22	Żarówka 12V szt 4, olej turdus 5l, filtr oleju (mf,landini, mccormick, case, claas, lf699, 1447031m1, p554407,), filtr ol. Pp 8-9 4512.	POZ71UN	DUK	ZUK	102,27
2021.06.22	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	100

2021.06.22	sprawdzanie płaszczyzny chłodnicy oleju silnikowego, wymiana uszczelki pod chłodnicą, demontaż przednich wachaczy zwrotnic, tarcz hamulcowych, zacisków hamulcowych	PZ 636KW	DTO	ZUK	284,8
2021.06.22	dorabianie blokady szuflady, spawanie	PNT62675	PUK-DUK	PUK	213,6
2021.06.22	czyszczenie karcherem silnika i skrzyni biegów, założenie nowej obejmy na tłumik spalin, spuszczenie oleju ze skrzyni biegów, wymiana filtrów x 2, uszczelnienie skrzyni biegów	PNT62675	PUK-DUK	PUK	284,8
2021.06.23	demontaż GPS I VIATOL	PZ3760H	DUK	ZUK	35,6
2021.06.23	demontaż węża klimatyzacji	PZ3760H	DUK	ZUK	35,6
2021.06.23	demontaż nadajnika GPS i Viatol	PZ3760H	DUK	ZUK	35,6
2021.06.23	naprawa tylnych lamp, kierunkowskazu i pozycji	PZ752FH	DUK	ZUK	35,6
2021.06.23	Pasek klinowy	POZ71UN	DUK	ZUK	37,4
2021.06.23	test komputerowy, sprawdzenie przewodów przy wtryskiwaczach, nałożenie izolacji, demontaż montaż pokrywy nad wtryskami.	PZ377UM	DTO	ZUK	106,8
2021.06.23	Lampy do jazdy dziennej	PZ537HW	DUK	ZUK	160,94
2021.06.23	pomoc przy demontażu zawieszenia	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.06.23	demontaż przedniego resora, paliwowego stabilizatora, drążków, plus końcówki	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.06.23	Olej ATF	PZ357NA	DTO	PUK	20,85
2021.06.23	wymiana lampy tylnej, naprawa instalacji	POZ K975	DDR	ZUK	178
2021.06.23	wymiana oleju w skrzyni biegów	PNT62675	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.23	spawanie blokady szuflady	PNT62675	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.23	OEW1 opłata ewidencyjna	PNT62675	PUK-DUK	PUK	1
2021.06.23	B104-samochod ciężarowy i spec, ciągnik samochodowy siodłowy, pow. 16 t dmc, ciągnik samochodowy balastowy	PNT62675	PUK-DUK	PUK	143,09
2021.06.23	sprawdzenie tachografu okresowe	PNT62675	PUK-DUK	PUK	269,51
2021.06.23	kalibracja tacho, bateria do tacho	PNT 76013	DUK	PUK	279,15

2021.06.23	Zakup ogranicznika drzwi - 1 szt.	PZ 328WG	DDR	ZUK	48,78
2021.06.24	przemiana kół przód, opróżnienie śmieciarki i przygotowanie auta na złom	PZ3760H	DUK	ZUK	142,4
2021.06.24	wymiana przełącznika (światło stop)	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.06.24	Gałka dzwigni	PZ386JF	DUK	ZUK	192,42
2021.06.24	wymiana klocków hamulcowych tył	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	71,2
2021.06.24	test komputerowy, sprawdzanie grubość klocków hamulcowych, kasowanie przeglądu, wymiana oleju, sprawdzanie błędu w silniku	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	35,6
2021.06.24	klocek hamulcow	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	201,36
2021.06.24	olej przekładniowy	PZ537HW	DUK	ZUK	317
2021.06.24	wymiana swożni w przednich wachaczach	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.06.24	wymiana sworzni przednich wachaczy	PZ 636KW	DTO	ZUK	35,6
2021.06.24	Dorabianie resorów przód.	PZ 636KW	DTO	ZUK	880
2021.06.24	naprawa burt skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	213,6
2021.06.24	prostowanie burt "Star", spawanie	POZ K975	DDR	ZUK	106,8
2021.06.24	wymiana przednich kół, przygotowanie auta na złom	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	142,4
2021.06.24	Szyba czołowa z montażem.	SK 361MS	DTO	ZUK	670
2021.06.24	demontaż tapicerki drzwi pasażera, wymiana ogranicznika drzwi pasażera	PZ 328WG	DDR	ZUK	35,6
2021.06.25	prostowanie i spawanie lewego ramienia ramienia szczotki	0	DDR	ZUK	106,8
2021.06.25	prostowanie i spawanie osłony noży	0	DDR	ZUK	71,2
2021.06.25	mycie, czyszczenie części, wymiana łącznika stabilizatora "LP"	PZ 636KW	DTO	ZUK	106,8
2021.06.25	Zestaw uszczelniający, klimatyzacji, Podkładki	PZ 636KW	DTO	ZUK	85,82
2021.06.25	Naprawa drążka.	PZ 636KW	DTO	ZUK	180
2021.06.25	Wieszak układu, poduszka gumowa	PZ 636KW	DTO	ZUK	19
2021.06.25	Odbój resora	PZ 636KW	DTO	ZUK	15,2
2021.06.25	pomoc przy prostowaniu kipra wywrotu	POZ K975	DDR	ZUK	71,2
2021.06.25	prostowanie burt skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	106,8

2021.06.25	mocowanie tumika zerwana guma	PZ 62000	DTO	ZUK	35,6
2021.06.25	opona 305/70, szt 2	PZ 786RK	DUK	ZUK	2704,3
2021.06.25	sprawdzenie pompy podnośnika szyby kierowcy, demontaż, montaż tapicerki drzwi kierowcy, sprawdzenie instalacji, wymiana.	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	35,6
2021.06.26	Odbój resoru.	PZ 636KW	DTO	ZUK	15,2
2021.06.28	montaż przedniego resora	PZ 636KW	DTO	ZUK	178
2021.06.28	Łącznik stabilizatora.	PZ 636KW	DTO	ZUK	61,79
2021.06.28	demontaż, montaż lampy "TP" , wymiana żarówki pozycyjnej, naprawa zamka drzwi tylne	PZ 737HT	DTO	ZUK	35,6
2021.06.28	wymiana przełącznika prądu	PZ 033KS	DTO	ZUK	142,4
2021.06.28	wyjazd na awarie do Sprintera "77", pompowanie układu pneumatycznego	PZ 033KS	DTO	ZUK	35,6
2021.06.28	prostowanie stopnia tył	PNT51504	DUK	ZUK	35,6
2021.06.28	naprawa zaqworu powietrza	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	106,8
2021.06.28	wymiana opon	PZ 786RK	DUK	ZUK	220
2021.06.28	ogranicznik drzwi 2szt	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	97,56
2020.12.28	Przetłoczenie bębnow ham,ulcowych - 2 szt. Toczenie sworznia - 1 szt.		0 DDR	ZUK	415
2021.06.28	czujnik elektryczny	PZ 790SS	#N/D!	#N/D!	121,95
2021.06.29	wymiana blach, spawanie wysypu śmieci	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	284,8
2021.06.29	Naprawa koła przedniego - 1 szt.		0 DDR	ZUK	150
2021.06.29	dzwonek bezprzewodowy	PZ537HW	DUK	ZUK	40,17
2021.06.29	sprawdzenie, uzupełnienie oleju w silniku , plus płyn chłodniczy	PZ 074EX	DTO	ZUK	17,8
2021.06.29	montaż resora przód cd., montaż przednich wachaczy, wymiana amortyzatora "2P", wymiana drążka kierowniczego "L", wymiana tarczy hamulcowej "LP"	PZ 636KW	DTO	ZUK	195,8
2021.06.29	Podpora gumowa	PZ 636KW	DTO	ZUK	61,28
2020.12.23	WKLAD FILTRA OL MB ATE 1-2 AXOR CITAIRO 04 HENGST,WKLAD FILTRA PALIWA MB ATE AXOR VARIO 96-13 HENGST,WKLAD FILTRA POW ATE 1-3 AXOR 1,2 -13 MFILTER,WKLAD FILTRA KABINOWEGO MB ATE 98-04 AXOR 12 HENHGST	PZ 786RK	DUK	ZUK	188,01

2020.12.29	FILTR OSUSZACZA 84213985	PZ537HW	DUK	ZUK	82,67
2020.12.24	PRZEWOD SILIKONOWY 39173900	PZ537HW	DUK	ZUK	27,15
2020.12.31	sprezarka 41115400040 daf mb ate axor wabco=kaucja	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	2263,02
2020.12.30	lusterko mb actr 2.3 03-11r podg.ster.reczne /l=p	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	61,48
2021.06.29	Zakup nakrętka "16" - 1 kompl. Nakrętka z wkładką - 20 szt. podkładka - 1 kompl.	POZ K975	DDR	ZUK	24,68
2020.12.31	waz hydrauliczny, zlacze bb 22x1,5 grodziowe z przeciwnakretka ,zlacze bb 22x1,5 podkladka metalowa 22x1,5	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	334,96
2020.12.28	toczenie sworznia pi 50mm	PNT51504	DUK	ZUK	125
2021.06.29	demontaż, montaż na reflektorze "L", wymiana żarówki od świateł mijania	PZ 412LM	DA	ZUK	17,8
2021.06.29	hak obrotowy	PZ 786RK	DUK	ZUK	43,25
2021.06.29	spawanie instalacji elektrycznej od tylnego koguta, naprawa- czyszczenie gniazda	PNT 76013	DUK	PUK	71,2