

| Data       | Opis   | Nr rejestracyjny | Właściciel | Podmiot | KOSZT [netto] |
|------------|--|------------------|------------|---------|---------------|
| 2022.02.14 | przedłużka   | PZ 737HT         | DTO        | ZUK     | 15            |
| 2022.02.14 | naprawa koła   | PZ 737HT         | DTO        | ZUK     | 90            |
| 2022.02.10 | Zakup akumulatora power 180 Ah - 2 szt.  | PZ120TW          | #N/D!      | #N/D!   | 1000,02       |
| 2022.02.10 | Naprawa koła tylnego - 1 szt.  | POZ K975         | DDR        | ZUK     | 130           |
| 2022.02.10 | Zakup:<br>końcówki drążka kierowniczego - 1 szt.<br>zęb środkowy do łyżki przodniej - 2 szt.   | 0                | DDR        | ZUK     | 426,02        |
| 2022.01.28 | Zakup:<br>obudowa podnosnika - 1 szt.<br>oring podnosnika - 5 szt.<br>pierścień zabezpieczający - 1 szt.<br>o-ring - 3 szt.<br>podkładka - 1 szt.<br>sprężyna 1 szt.<br>kula - 1 szt.<br>zawór podnosnika - 1 szt.<br>filtr oleju - 1 szt.<br>filtr paliwa - 1 szt.<br>filtr oleju hydraulicznego - 1 szt.<br>filtr powietrza - 1 szt.<br>oring - 2 szt. | 0                | DDR        | ZUK     | 2269,99       |
| 2022.02.01 | Zakup lusterka zewnętrznego - 1 szt.   | 0                | DDR        | ZUK     | 32,42         |
| 2022.02.09 | Zakup wienisc koła zamachowego Z-156 - 1 szt.  | 0                | DDR        | ZUK     | 128           |

|            |   |          |         |       |        |
|------------|---|----------|---------|-------|--------|
| 2022.02.09 | Zakup :<br>tarczy sprzęgła - 2 szt.<br>uszczelniaacz GTU 07 - 1 szt.<br>uszczelniaacz 140/170/12 GTU 07 - 1 szt.<br>uszczelniaacz 75x100x10 - 1 szt.<br>uszczelniaacz 80*105 - 1 szt. | 0        | DDR     | ZUK   | 636,78 |
| 2022.02.07 | Zakup:<br>śruba M16*1,5*140 - 4 szt.<br>nakretka M16x1,5 - 4 szt.<br>podkładka zwykła 16mm<br>śruba imbus M8x30 stożek DIN - 100 szt.   | 0        | DDR     | ZUK   | 48,12  |
| 2022.02.10 | lampa tył pr.   | PZ 209AH | DTO     | ZUK   | 212,46 |
| 2022.02.10 | przełącznik szyby lewy elek.  | PZ 209AH | DTO     | ZUK   | 276,42 |
| 2022.02.10 | olej silnikowy  | PZ 3091M | DTO     | ZUK   | 229,04 |
| 2022.02.10 | filtr paliwa  | PZ 3091M | DTO     | ZUK   | 101,46 |
| 2022.02.10 | filtr powietrza   | PZ 3091M | DTO     | ZUK   | 27,25  |
| 2022.02.10 | filtr kabiny  | PZ 3091M | DTO     | ZUK   | 21,8   |
| 2022.02.10 | filtr oleju   | PZ 3091M | DTO     | ZUK   | 14,91  |
| 2022.01.20 | łożysko kulkowe   | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 16,94  |
| 2022.01.12 | lusterko zewnętrzne   | PZ 153FK | DTO     | ZUK   | 40,98  |
| 2022.02.10 | wymiana czujnika oleju  | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 90     |
| 2022.02.10 | demontaż kół, zacisku, klocków  | PZ713XT  | PUK-DUK | PUK   | 270    |
| 2022.02.10 | spawanie gwintu, mocowanie zaworu spustowego, wymiana klemy   | PZ088AA  | DUK     | ZUK   | 180    |
| 2022.02.10 | wymiana pompy wody  | PZ 786RK | DUK     | ZUK   | 225    |

|            |  |          |         |       |        |
|------------|--|----------|---------|-------|--------|
| 2022.01.20 | Pióro wycieraczek  | PZ563JV  | PUK-DUK | PUK   | 61,28  |
| 2022.02.11 | Elementy lampy (3,22 zł), Jarzmo zacisku (227,00)  | PZ713XT  | PUK-DUK | PUK   | 230,22 |
| 2022.02.09 | Uszczelka pompy wody   | PZ 786RK | DUK     | ZUK   | 13,79  |
| 2022.02.09 | czujnik ciśnienia oleju n.ducato 2.3/3.0 2006>   | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 82,3   |
| 2022.02.09 | Pasek wielorowkowy (osprzętu)  | PZ 786RK | DUK     | ZUK   | 46,03  |
| 2022.02.10 | czujnik poziomu oleju  | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 196,55 |
| 2022.02.10 | Lampa kierunkowskazu 70,36 zł + elementy lampy 3,22 zł   | PZ713XT  | PUK-DUK | PUK   | 73,58  |
| 2022.02.09 | wymiana zacisku, czyszczenie jarzma, montaż jarzma i zacisku, malowanie                                  | PZ713XT  | PUK-DUK | PUK   | 360    |
| 2022.02.09 | demontaż zaworu  | PZ088AA  | DUK     | ZUK   | 45     |
| 2022.02.09 | wymiana czujnika oleju   | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 45     |
| 2022.02.09 | wymiana pompy wody   | PZ 786RK | DUK     | ZUK   | 225    |
| 2022.02.09 | demontaż rozrusznika   | 0        | DDR     | ZUK   | 90     |
| 2022.02.07 | naprawa rozrusznika  | PZ 636KW | DTO     | ZUK   | 325,2  |
| 2022.02.08 | awaria Kórnik, naprawa układu paliwa   | PZ 096RW | DUK     | ZUK   | 135    |
| 2022.02.08 | demontaż sprzęgła  | 0        | DDR     | ZUK   | 225    |
| 2022.02.08 | lokalizacja usterki  | PZ713XT  | PUK-DUK | PUK   | 45     |
| 2022.02.08 | montaż rozrusznika   | PZ 3177K | PUK-DUK | PUK   | 45     |
| 2022.02.08 | pomoc przy demontażu sprzęgła  | 0        | DDR     | ZUK   | 135    |
| 2022.02.08 | demontaż kół, demontaż zacisku, rozbrojenie zacisku  | PZ713XT  | PUK-DUK | PUK   | 225    |
| 2022.02.04 | Diagnoza usterki, wymiana czujnika, sprawdzenie pracy (2rhx230zł=460,00zł), Czujnik indukcyjny 180,00 zł | PO1AP65  | PUK-DUK | PUK   | 640    |
| 2022.02.07 | Naprawa rozrusznika  | PZ 3177K | PUK-DUK | PUK   | 308,94 |
| 2022.02.07 | naprawa skrzyni ładunkowej   | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 112,5  |

|            |  |          |         |       |          |
|------------|--|----------|---------|-------|----------|
| 2022.02.07 | uszczelnienie układu wydechowego, regulacja hamulca ręcznego   | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 135      |
| 2022.02.07 | opaska mocująca  | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 98,77    |
| 2022.01.13 | Diagnostyka komputerowa (290), wymiana ECU (4,83x290), zestaw lo moderniz (9200), oring (12,20), nakrętka kołnierzykowa metryczna (3,85)                                 | PZ537HW  | DUK     | ZUK   | 10906,75 |
| 2022.02.07 | lokalizacja usterki, uszkodzone podnoszenie i opuszczanie szyby  | PZ 8375K | DTO     | ZUK   | 90       |
| 2022.02.07 | demontaż rozrusznika   | PZ 3177K | PUK-DUK | PUK   | 45       |
| 2022.02.07 | naprawa burt   | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 270      |
| 2022.02.04 | naprawa zawieszenia, wymiana sworzni góra, dół, montaż tarczy kotficznej i piasty z łożyskami, montaż zacisku lewa i prawa strona  | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 495      |
| 2022.02.04 | naprawa burt zamykania   | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 360      |
| 2022.02.04 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymiana kostki elektrozaworu, naprawa instalacji, sprawdzenie pracy (920 zł netto), Kostka elektrozaworu (20,00), Konektor (10x1zł) | PZ537HW  | DUK     | ZUK   | 950      |
| 2022.02.03 | wyrejestrowanie pojazdu PZ9586W  | PZ 9586W | DTO     | ZUK   | 27       |
| 2022.02.03 | lampa obr.żółta 102x45 LED308P   | PZ 8375K | DTO     | ZUK   | 37,84    |
| 2022.02.04 | sworzeń wahacza  | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 117,92   |
| 2022.02.03 | czujnik ABS  | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 240,64   |
| 2022.02.03 | część mocujące   | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 39,28    |
| 2022.02.03 | sworzeń wahacza  | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 117,92   |
| 2022.02.03 | osłona tarczy  | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 83,39    |
| 2022.02.02 | piasta koła  | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 1018,84  |

|            |   |          |         |       |        |
|------------|---|----------|---------|-------|--------|
| 2022.02.02 | sworzeń wahacza   | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 260,72 |
| 2022.02.02 | osłona tarczy   | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 83,39  |
| 2022.02.03 | demontaż miski olejowej, naprawa burt   | PZ 790SS | #N/D!   | #N/D! | 135    |
| 2022.02.03 | usunięcie ubytku powietrza  | PZ088AA  | DUK     | ZUK   | 90     |
| 2022.02.03 | wymiana oleju 10w40-30L, wym.filtra: oleju, paliwa, powietrza, kabiny, kontrola stanu oleju, smarowanie. Stan licz. 584977 + 15 = 600 000 | PZ 513NJ | DUK     | ZUK   | 135    |
| 2022.02.03 | naprawa zawieszenia przód   | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 360    |
| 2022.02.02 | naprawa zawieszenia   | PZ 737HT | DTO     | ZUK   | 135    |
| 2022.02.02 | wymiana żarówki tył, naprawa oprawki  | PZ 074EX | DTO     | ZUK   | 45     |
| 2022.02.02 | smarowanie zawieszenia, dokręcenie sworznia, wymiana przewodu do pneumatyki   | PZ537HW  | DUK     | ZUK   | 180    |
| 2022.02.02 | montaż skrzyni biegu  | 0        | DDR     | ZUK   | 135    |
| 2022.02.02 | usunięcie ubytku powietrza  | PZ537HW  | DUK     | ZUK   | 90     |
| 2022.02.02 | spawanie nadkola  | PZ 3177K | PUK-DUK | PUK   | 90     |
| 2022.02.02 | wymiana węża hydraulicznego   | PZ 786RK | DUK     | ZUK   | 45     |
| 2022.02.01 | pomoc przy elektryku  | PZ 8375K | DTO     | ZUK   | 90     |
| 2022.02.01 | demontaż zaworu z osuszaczem, wymiana na nowy, zatarty pedał gazu, czyszczenie i smarowanie, smarowanie zawieszenia                       | POZ H480 | DTO     | ZUK   | 135    |
| 2022.02.01 | wymiana linki HDS, wymiana węża hydraulicznego, lokalizacja awarii  | PZ 786RK | DUK     | ZUK   | 135    |
| 2022.02.01 | naprawa zacisku hamulca , montaż  | PZ 8375K | DTO     | ZUK   | 225    |
| 2022.01.28 | Usługa wykonania przesówki synchronizatora - 2 szt.<br>Usługa wykonania koła zebatego z synchronizatorem - 1 szt.                         | 0        | DDR     | ZUK   | 3100   |

|            |  |          |         |     |        |
|------------|--|----------|---------|-----|--------|
| 2022.02.01 | 1. Skrzynia biegów regenerowana<br>1szt. 2. Robocizna 35h  | PZ537HW  | DUK     | ZUK | 24814  |
| 2022.01.31 | 1. Hak obrotowy z zabezpieczeniem<br>udź. 1000KG (czerwony) 1.szt 2.Profil<br>zam. 20x20x2 2,8MB                           | PZ 786RK | DUK     | ZUK | 51,54  |
| 2021.11.30 | 1. Siłownik haluca typ - 10/16 szt 1   | PZ 3177K | PUK-DUK | PUK | 440    |
| 2022.01.27 | obudowa filtra oleju   | PZ357NA  | DTO     | PUK | 571,73 |
| 2022.01.26 | uszczelka  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 22,56  |
| 2022.01.25 | uszczelnienie  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 25,21  |
| 2022.01.25 | uszczelnienie  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 21,28  |
| 2022.01.25 | uszczelnienie  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 21,28  |
| 2022.01.25 | uszczelnienie  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 26,78  |
| 2022.01.25 | uszczelka  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 16,06  |
| 2022.01.25 | uszczelka przepustnicy   | PZ357NA  | DTO     | PUK | 48,34  |
| 2022.01.25 | uszczelniacz   | PZ357NA  | DTO     | PUK | 20,45  |
| 2022.01.25 | uszczelka  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 22,23  |
| 2022.01.31 | czujnik zużycia klockó przód   | PZ 737HT | DTO     | ZUK | 26,41  |
| 2022.01.31 | klocki hamulcowe przód   | PZ 737HT | DTO     | ZUK | 134,15 |
| 2022.01.31 | tarcza hamulcowa IVECO   | PZ 737HT | DTO     | ZUK | 268,3  |
| 2022.01.31 | zbiornik wyrównawczy   | PZ 074EX | DTO     | ZUK | 372,94 |
| 2022.01.31 | czujnik zużycia  | PZ 8375K | DTO     | ZUK | 36,24  |
| 2022.01.31 | naprawa instalacji oświetlenia,<br>przodopojazdu IVECO PZ074EX, brak<br>światła.   | PZ 074EX | DTO     | ZUK | 280    |
| 2022.01.29 | naprawa AUTOSAN PZ85395 instalacji<br>elektrycznej, podwozia (ogrzewanie<br>webasto), wymiana wyłącznika<br>głównego prądu | PZ 85395 | DTO     | ZUK | 1360   |
| 2022.01.29 | zacisk   | PZ 8375K | DTO     | ZUK | 832,42 |
| 2022.01.27 | łożysko tył  | PZ 8375K | DTO     | ZUK | 550,56 |
| 2022.01.27 | klocki   | PZ 8375K | DTO     | ZUK | 164,43 |
| 2022.01.27 | tarcza 330x32 E-Car-15r-/t/ABS/  | PZ 8375K | DTO     | ZUK | 566,92 |

|            |  |          |       |     |        |
|------------|--|----------|-------|-----|--------|
| 2022.01.26 | simm 95x130x16 piasty  | PZ 8375K | DTO   | ZUK | 165,6  |
| 2022.01.26 | czujnik ABS  | PZ 8375K | DTO   | ZUK | 257,46 |
| 2022.01.26 | naprawa, podłączenie instalacji tył przy PZ 153FK  | PZ 153FK | DTO   | ZUK | 220    |
| 2022.01.26 | awaria drzwi IVECO PZ737HT   | PZ 737HT | DTO   | ZUK | 280    |
| 2022.01.25 | czujnik ABS  | PZ 8375K | DTO   | ZUK | 514,92 |
| 2022.01.25 | element regulacji  | PZ 8375K | DTO   | ZUK | 97,48  |
| 2022.01.25 | tulejka czujnika   | PZ 8375K | DTO   | ZUK | 28,1   |
| 2022.01.25 | wiązka przewodów   | PZ 737HT | DTO   | ZUK | 50,17  |
| 2022.01.25 | filtr powietrza  | PZ 737HT | DTO   | ZUK | 42,66  |
| 2022.01.25 | filtr kabiny   | PZ 737HT | DTO   | ZUK | 29,14  |
| 2022.01.25 | filtr oleju  | PZ 737HT | DTO   | ZUK | 56,28  |
| 2022.01.25 | filtr paliwa   | PZ 737HT | DTO   | ZUK | 65,99  |
| 2022.01.21 | Zakup czujnika ABS - przód - 1 szt.  | PZ 446TG | DDR   | ZUK | 126,2  |
| 2022.01.26 | Zakup:<br>śruba koła - 6 szt.<br>nakrętka koła - 6 szt.  |          | 0 DDR | ZUK | 67,26  |
| 2022.01.25 | Zakup błotnika plastikowego 420x131 - 1 szt.   | PZ680N   | DDR   | ZUK | 182,11 |
| 2022.01.26 | Zakup:<br>łożysko 32 004 - 2 szt.<br>pierścień 75x100x13 - 1 szt.  |          | 0 DDR | ZUK | 33,59  |
| 2022.01.27 | Zakup pierścienia centrującego - 6 szt.  |          | 0 DDR | ZUK | 4,74   |
| 2022.01.28 | Naprawa instalacji elektrycznej dmuchawy i podnoszenia szyb  | PZ 328WG | DDR   | ZUK | 480    |
| 2022.01.27 | Naprawa wiązki instalacji elektrycznej   | PZ 938C  | DDR   | ZUK | 800    |
| 2022.01.27 | Zakup:<br>nakrętka koła M20x1,5 ZW - 6 szt.<br>uszczelka 75x100x10 - 1 szt.<br>piasto/bęben - 1 szt.<br>nakrętka koła M18x1,5 złota - 3 szt. |          | 0 DDR | ZUK | 329,67 |

|            |  |          |     |     |     |
|------------|--|----------|-----|-----|-----|
| 2022.01.24 | odłącznik akumulatora H9, STAR S114 + koszty transportu  | PZ 85395 | DTO | ZUK | 300 |
| 2022.01.31 | pomoc przy elektryku   | PZ 8375K | DTO | ZUK | 45  |
| 2022.01.31 | demontaż półosi i wymiana przegubu, czyszczenie i złożenie przegubu  | PZ 62000 | DTO | ZUK | 45  |
| 2022.01.31 | demontaż węża od pneumatyki, montaż nowego, przerobienie końcówek i redukcji do węża   | PZ 096RW | DUK | ZUK | 270 |
| 2022.01.31 | naprawa skrzyni biegów   | 0        | DDR | ZUK | 270 |
| 2022.01.31 | spawanie leja do piasku  | 0        | DDR | ZUK | 45  |
| 2022.01.31 | demontaż zacisku   | PZ 8375K | DTO | ZUK | 45  |
| 2022.01.31 | demonbtaż P półosi, wymiana przegubu   | PZ 62000 | DTO | ZUK | 135 |
| 2022.01.31 | wymiana oleju w silniku + filtr, wymiana filtrów: powietrza, paliwa, hydraulicznhy, uzupełnienie płynu chłodzącego, oleju przekładniowego w skrzyni biegów | 0        | DDR | ZUK | 135 |
| 2022.01.29 | montaż układu hamulcowego  | PZ 8375K | DTO | ZUK | 315 |
| 2022.01.28 | pomoc przy wymianie łożysk w piaście i tarczy hamulcowej TP  | PZ 8375K | DTO | ZUK | 90  |
| 2022.01.28 | wymiana oleju w silniku+filtr, wymiana filtrów: paliwa, powietrza, pyłkowy, test komputerowy, kontrola błędów w silniku, kasowanie                         | PZ 737HT | DTO | ZUK | 90  |
| 2022.01.28 | wymiana oleju w silniku+filtr, wymiana filtrów: powietrza, pyłkowy, paliwa, kontrola osłon na przegubach półosi  | PZ 62000 | DTO | ZUK | 90  |
| 2022.01.28 | demontaż + montaż układu hamulcowego   | PZ 8375K | DTO | ZUK | 450 |



|            |  |          |         |     |         |
|------------|--|----------|---------|-----|---------|
| 2022.01.28 | uzupełnienie olejów hydraulicznych   | POZ K975 | DDR     | ZUK | 45      |
| 2022.01.27 | wymiana podstawy filtra oleju i chłodniczki oleju, naprawa gwintu w zaworze EGR, test komputerowy, kontrola, kasowanie błędów w silniku, kontrola krzyżaków na wałach napędowych, kontrola, uzupełnienie oleju w skrzyni wstecznej | PZ357NA  | DTO     | PUK | 315     |
| 2022.01.27 | pomoc przy piaskarce   | PZ 938C  | DDR     | ZUK | 45      |
| 2022.01.27 | demontaż układu hamulcowego tył  | PZ 8375K | DTO     | ZUK | 135     |
| 2022.01.27 | awaria Drużyna, wymiana drążka kierowniczego   | PO1AP65  | PUK-DUK | PUK | 135     |
| 2022.01.27 | naprawa skrzynii biegów  | 0        | DDR     | ZUK | 180     |
| 2022.01.26 | ciąg dalszy naprawy, wymiana uszczelnień od układu EGR, montaż przepustnicy, mycie części i silnika, kontrola wycieku oleju  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 270     |
| 2022.01.26 | kontrola bezpieczników, przekaźników od światła STOP, wymiana przekaźnika, kontrola instalacji elektrycznej od tylnych świateł   | PZ563JV  | PUK-DUK | PUK | 45      |
| 2022.01.26 | spawanie, lokalizacja usterki  | PZ 938C  | DDR     | ZUK | 45      |
| 2022.01.26 | lokalizacja awarii stopu   | PZ563JV  | PUK-DUK | PUK | 45      |
| 2022.01.26 | wymiana części układu hamulcowego tył, oczyszczenie, rozwiercanie części układu hamulca  | PZ377UM  | DTO     | ZUK | 270     |
| 2022.01.24 | miech zawieszenia  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 1220,48 |
| 2022.01.24 | rura wydechowa   | PZ 737HT | DTO     | ZUK | 36,91   |

|            |   |          |     |     |        |
|------------|---|----------|-----|-----|--------|
| 2022.01.24 | przepustnica  | PZ 737HT | DTO | ZUK | 561,61 |
| 2022.01.24 | złącza przewodów  | PZ 8375K | DTO | ZUK | 17,72  |
| 2022.01.24 | pióro wycieraczki   | PZ377UM  | DTO | ZUK | 90,28  |
| 2022.01.24 | korek chłodnicy   | PZ 636KW | DTO | ZUK | 11,49  |
| 2022.01.21 | łożysko koła kpl. Iveco daily tył   | PZ 074EX | DTO | ZUK | 171,43 |
| 2022.01.21 | chłodnica MB SPRINTER   | PZ 636KW | DTO | ZUK | 487,8  |
| 2022.01.21 | ramka czarna  | PZ 662HW | DTO | ZUK | 8,14   |
| 2022.01.21 | jarzmo zacisku  | PZ 662HW | DTO | ZUK | 284,55 |
| 2022.01.21 | zestaw naprawczy prowadzenia zacis.   | PZ 662HW | DTO | ZUK | 19,46  |
| 2022.01.14 | zestaw naprawczy belki  | PZ 85395 | DTO | ZUK | 340    |
| 2022.01.14 | belka AUTOSAN   | PZ 85395 | DTO | ZUK | 500    |
| 2022.01.24 | ciąg dalszy naprawy, montaż zwrotnic LP + piasty koła PP, wymiana przednich gum stabilizatora + jarzma przednich resorów, wymiana czujnika ABS PP i LP naprawa izolacji elektrycznej od czujniak zużycia klocków hamulcowych LP | PZ 8375K | DTO | ZUK | 360    |
| 2022.01.24 | montaż piasty przód, montaż układu hamulcowego  | PZ 8375K | DTO | ZUK | 225    |
| 2022.01.25 | kontrola wycieku oleju ze silnika, montaż podstawy filtra oleju, wymiana oringu, montaż zaworu ciśnienia oleju  | PZ357NA  | DTO | PUK | 180    |
| 2022.01.25 | cia dalszy naprawy czujnika ABS PP, odpowietrzanie układu hamulcowego + układu sprzęgła   | PZ 8375K | DTO | ZUK | 135    |
| 2022.01.25 | Naciąganie pasków klinowych   | PZ 85395 | DTO | ZUK | 45     |

|            |   |           |     |     |       |
|------------|---|-----------|-----|-----|-------|
| 2022.01.25 | spawanie szkieletu błotnika   | PZ 938C   | DDR | ZUK | 45    |
| 2022.01.25 | wymiana wysprzęglika sprzęgła,<br>wymiana tulei tylnych zawieszenia,<br>montaż układu hamulca przód   | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 315   |
| 2022.01.21 | czyszczenie piasty, wybicie łożysk,<br>wciśnięcie nowych łożysk +<br>zimmeringów, nabicie łożysk na<br>zwrotnice, montaż piasty + montaż<br>zwrotnicy stabilizatora, montaż<br>nowych tarcz, niabijanie szpilek | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 427,5 |
| 2022.01.21 | wymiana łożysk w zwrotnicach,<br>wymiana łożysk w przednich piastach<br>kół, wymiana przednich tarcz<br>hamulcowych, wymiana zacisku<br>hamulcowego LP, wymiana czujki ABS<br>LP                                | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 360   |
| 2022.01.21 | wymiana rolki napinającej , montaż<br>starego paska od układu<br>wspomagania  | PNT 50127 | DDR | ZUK | 45    |
| 2022.01.21 | pomoc przy montażu  | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 90    |
| 2022.01.21 | wymiana żarówki   | PZ 737HT  | DTO | ZUK | 45    |
| 2022.01.21 | demontaż sprzęgła, demontaż<br>zbiornika paliwa   | 0         | DDR | ZUK | 270   |
| 2022.01.20 | demontaż LP zacisku hamulcowego,<br>zwrotnicy, wymiana łożysk w<br>zwrotnicach LP, demontaż łożysk w<br>piasie koła PP, mycie, czyszczenie<br>wymontowanych części  | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 225   |

|            |  |           |         |     |       |
|------------|--|-----------|---------|-----|-------|
| 2022.01.20 | wymiana paska, rolki napinającej + łożyska w rolce dodatkowej od napędu alternatora, kontrola poprawności działania                | PNT 50127 | DDR     | ZUK | 112,5 |
| 2022.01.20 | naprawa reflektora L, test komputerowy, kasowanie błędów w silniku   | PZ 737HT  | DTO     | ZUK | 67,5  |
| 2022.01.20 | demontaż koła, zacisku, demontaż piasty, tarczy, demontaż drążka, wybicie sworznia zwrotnicy oraz łożysk zwrotnicy, nabicie nowych | PZ 8375K  | DTO     | ZUK | 292,5 |
| 2022.01.20 | wymiana nadkola  | PZ713XT   | PUK-DUK | PUK | 225   |
| 2022.01.20 | pomoc przy sprzęcie  | PZ 8375K  | DTO     | ZUK | 45    |
| 2022.01.20 | lokalizacja usterki  | POZ 21LL  | DTO     | ZUK | 45    |
| 2022.01.20 | demontaż zbiornika paliwa, rozkręcenie sprzęgła  | 0         | DDR     | ZUK | 180   |
| 2022.01.19 | pomoc przy skrzyni biegu   | 0         | DDR     | ZUK | 45    |
| 2022.01.19 | pomoc przy sprzęcie, układ hamulcowy   | PZ 074EX  | DTO     | ZUK | 45    |
| 2022.01.19 | wymiana oleju 2636 mh + filtr oleju+filtr paliwa   | POZ71UN   | DUK     | ZUK | 90    |
| 2022.01.19 | awaria Czapury, naprawa wału pędnego, wymiana łożysk, montaż   | PZ 096RW  | DUK     | ZUK | 225   |
| 2022.01.19 | wymiana L i P linki hamulca postojowego, regulacja hamulca, wymiana szpilki i nakrętki tylnych kół, smarowanie wału napędowego     | PZ 074EX  | DTO     | ZUK | 315   |
| 2022.01.19 | wymiana oleju w silniku, filtry, wymoiana oleju we filtrze powietrza, wymiana filtra paliwa, kontrola wody w akumulatorze          | POZ71UN   | DUK     | ZUK | 135   |
| 2022.01.19 | wymiana oleju, paska klinowego, rolek napinacza  | PNT 50127 | DDR     | ZUK | 180   |

|            |   |           |     |     |        |
|------------|---|-----------|-----|-----|--------|
| 2022.01.19 | montaż obudowy skrzyni rozdzielczej   | 0         | DDR | ZUK | 472,5  |
| 2022.01.18 | uzbrojenie nowej obudowy, montaż obudowy oraz podzespołów   | 0         | DDR | ZUK | 337,5  |
| 2022.01.18 | montaż i składanie podzespołów, uzupełnienie płynu chłodzącego i płynu od wspomagania   | PNT 76013 | DUK | PUK | 270    |
| 2022.01.18 | kontrola instalacji, wymiana lampki obrysowej LP, demontaż, naprawa mocowania żarówki od świateł mijania w reflektorze L, montaż  | PZ 737HT  | DTO | ZUK | 45     |
| 2022.01.18 | wymiana jarzma klocków hamulcowych LP, , montaż czujników zużycia klocków hamulcowych na osi przedniej  | PZ 662HW  | DTO | ZUK | 90     |
| 2022.01.18 | czyszczenie filtra (sitka) w układzie paliwowym WEBASTO, montaż, czyszczenie instalacji elektrycznej w kostce od ogrzewania WEBASTO, wymiana wentylatora nagrzewnicy PP | PZ 85395  | DTO | ZUK | 135    |
| 2022.01.17 | Naprawa koła - 1 szt.   | 0         | DDR | ZUK | 130    |
| 2022.01.21 | Zakup:<br>łożyska 6212 FAG - 4 szt<br>łożyska 6215 FAG - 2 szt.   | 0         | DDR | ZUK | 460,24 |
| 2022.01.20 | Zakup rolki napinającej - 1 szt.  | PNT 50127 | DDR | ZUK | 59,98  |

|            |   |           |         |     |        |
|------------|---|-----------|---------|-----|--------|
| 2022.01.24 | Zakup:<br>nakrętka koła M18x1,5 - 12 szt.<br>śruba koła M18x1,5x55 A - 7 szt.<br>łożysko 6213 2RS - 1 szt.<br>łożysko 6311 N - 1 szt.<br>felga 9,0 x 15,3 zwykła Q-161 - 1 szt.   | 0         | DDR     | ZUK | 380,34 |
| 2022.01.18 | awaria Czapury, demontaż wału,<br>demontaż podpory  | PZ 096RW  | DUK     | ZUK | 180    |
| 2022.01.18 | awaria Września, demontaż wału  | PZ537HW   | DUK     | ZUK | 225    |
| 2022.01.18 | piasta koła (dokręcenie) (lewa+prawa<br>str.), resor (dokręcenie) oraz<br>amorytaztory  | PZ 85395  | DTO     | ZUK | 135    |
| 2022.01.18 | demontaż zbiornika paliwa   | 0         | DDR     | ZUK | 67,5   |
| 2022.01.17 | montaż pompy wspomagania, montaż<br>podzespołów   | PNT 76013 | DUK     | PUK | 270    |
| 2022.01.17 | test komputerowy, kasowanie<br>przeglądu, kasowanie wymiany filtra<br>powietrza   | PZ357NA   | DTO     | PUK | 45     |
| 2022.01.17 | wymiana oleju w silniku+filtr, filtrów<br>powietrza, paliwa, pyłowy, wymiana<br>filtra adblue, test komputerowy,<br>kontrola błędów w silniku, naprawa<br>instalacji elektrycznej przy pompie<br>adblue, smarowanie przednich<br>zwrotnic | PZ 786RK  | DUK     | ZUK | 180    |
| 2022.01.17 | wymiana oleju w silniku + filtr,<br>wymiana filtrów: powietrza, paliwa,<br>kontrola pasó klinowych  | PNT 50127 | DDR     | ZUK | 135    |
| 2022.01.17 | wym. Rozrusznika, lokalizacja usterki,<br>wym. Paska klinowego, wym.<br>Napinacza   | PZ586NH   | PUK-DUK | PUK | 135    |
| 2022.01.17 | spawanie tyżki  | 0         | DDR     | ZUK | 90     |
| 2022.01.17 | wymiana filtra paliwa, filtra oleju   | PZ 786RK  | DUK     | ZUK | 90     |

|            |  |           |     |     |        |
|------------|--|-----------|-----|-----|--------|
| 2022.01.17 | naprawa skrzyni biegu, wym. łożysk   | 0         | DDR | ZUK | 112,5  |
| 2022.01.14 | awaria Czapury, demontaż koła, przebita opona  | 0         | DDR | ZUK | 135    |
| 2022.01.14 | naprawa drzwi  | PZ 61943  | DTO | ZUK | 90     |
| 2022.01.14 | naprawa skrzyni biegu, demontaż sprzęgła   | 0         | DDR | ZUK | 180    |
| 2022.01.14 | montaż chłodnicy układu chłodzącego c.d., wymiana sprężarki klimatyzacji, wymiana tylnego mocowania sprężarki, wymiana przewodu, mycie silnika, ładowanie akumulatora, czyszczenie odmy silnika, wymiana oleju w silniku + filtry:powietrza, pyłkowego, paliwa.wym.mechanizmu wycieraczek, uzupełnienie oleju w skrzyni autom., smarowanie wałów napędowych, uzupełnienie oleju w skrzyni wstecznej, jazda próbna, test komputerowy, wymiana żarówki | PZ 636KW  | DTO | ZUK | 450    |
| 2022.01.14 | wymiana klocków hamulcowych, przód, dorabianie nowego, gwintu do jarzma  | PZ 662HW  | DTO | ZUK | 90     |
| 2022.01.14 | przełożenie pompy wspomagania podzespołów do nowej   | PNT 76013 | DUK | PUK | 225    |
| 2022.01.24 | tarcza hamulc.   | PZ377UM   | DTO | ZUK | 730,82 |
| 2022.01.24 | klocek hamulcowy   | PZ377UM   | DTO | ZUK | 113,93 |
| 2022.01.24 | uszczelniacz   | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 40,5   |
| 2022.01.24 | pokrywa piasty   | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 157,62 |
| 2022.01.20 | zacisk h-ca IV.E-Car.08-13r-10t/P/P/17,5"  | PZ 8375K  | DTO | ZUK | 662,2  |

|            |  |          |         |       |         |
|------------|--|----------|---------|-------|---------|
| 2022.01.20 | zacisk h-ca IV.E-Car.08-13r-10t/P/L/17,5"  | PZ 8375K | DTO     | ZUK   | 662,2   |
| 2022.01.17 | czujnik poziomu  | PZ357NA  | DTO     | PUK   | 424,32  |
| 2022.01.11 | Założenie dwóch nowych opon osi kierującej (opony zostaną zdjęte w momencie złomowania pojazdu)  | PZ 3177K | PUK-DUK | PUK   | 200     |
| 2021.01.21 | Wymiana 3-ego wtryskiwacza, montaż, normalia.  | PZ377UM  | DTO     | ZUK   | 1917,58 |
| 2022.01.20 | Wymiana oleju hydraulicznego skrzyni biegów 4l (211,38zł), Demontaż/montaż mechanizmu zmiany biegów (230,00zł), odpowietrzenie układu (250,00zł), mechanizm zmiany biegów (3 000,00zł) | PZ 513NJ | DUK     | ZUK   | 3691,38 |
| 2022.01.17 | Naprawa Koła.  | PZ 662HW | DTO     | ZUK   | 44,72   |
| 2022.01.17 | Zakup nakrętki koła - 8 szt.   | 0        | DDR     | ZUK   | 21,6    |
| 2022.01.18 | Zakup nakretki koła - 8 szt.   | 0        | DDR     | ZUK   | 19,2    |
| 2022.01.03 | Zakup filtr paliwa - 1 szt.<br>filtr oleju - 1 szt.  | PZ680N   | DDR     | ZUK   | 33,72   |
| 2022.01.03 | Zakup filtr paliwa - 1 szt.<br>filtr oleju - 1 szt.  | PZ 938C  | DDR     | ZUK   | 33,72   |
| 2022.01.03 | Zakup filtr kabiny - 1 szt.  | PZ120TW  | #N/D!   | #N/D! | 30,31   |
| 2022.01.19 | Szpilka koła x11; nakretka koła x 12; nakrętka piasty tył x2; szpilka koła.  | PZ 074EX | DTO     | ZUK   | 283,84  |
| 2022.01.18 | Zakup akumulatorów Power 225 Ah, 1150A ,L+   | PZ586NH  | PUK-DUK | PUK   | 1239,94 |
| 2022.01.17 | Silnik nagrzewnic - po regeneracji.  | PZ 85395 | DTO     | ZUK   | 158     |
| 2021.12.31 | 4. Obejma przewodu ssacego 5.<br>Opaska turbosprezarki   | PNT51504 | DUK     | ZUK   | 89,87   |



|            |   |           |         |     |         |
|------------|---|-----------|---------|-----|---------|
| 2021.12.31 | 2. Lampa pom. Obrysowa szt 4 3.<br>Lampa kier 6.Wtyczka el. 4szt.   | PZ386JF   | DUK     | ZUK | 238,92  |
| 2021.12.31 | 1. Lampa robocza led 6szt   | PZ386JF   | DUK     | ZUK | 272,16  |
| 2021.12.31 | 1. Naprawa układu stereowania   | PZ 096RW  | DUK     | ZUK | 680     |
| 2021.12.31 | 1. Naprawa oświetlenia  | PZ 786RK  | DUK     | ZUK | 420     |
| 2021.12.30 | 1. Waz hydrauliczny   | PZ563JV   | PUK-DUK | PUK | 137,63  |
| 2022.01.11 | 1. Wymiana opon 2szt 2.wywazenie koła   | PZ 3177K  | PUK-DUK | PUK | 200     |
| 2022.01.11 | 1. Naprawa koła 2. wywazanie koła   | PZ386JF   | DUK     | ZUK | 160     |
| 2022.01.05 | 1. Kelly 295/80 2szt 2. Koszt taransportu   | PZ 3177K  | PUK-DUK | PUK | 1963,41 |
| 2022.12.30 | 1. Waz hydrauliczny   | PZ 786RK  | DUK     | ZUK | 82,92   |
| 2022.01.14 | Amortyzator x 4   | PZ357NA   | DTO     | PUK | 783,04  |
| 2022.01.13 | Filtr powietrza; kabiny; oleju; paliwa.   | PZ357NA   | DTO     | PUK | 126,08  |
| 2022.01.14 | Wymiana opon  | PZ 1588S  | DTO     | ZUK | 110     |
| 2022.01.17 | Klocki hamulcowe  | PZ 662HW  | DTO     | ZUK | 100,45  |
| 2022.01.17 | 1. Poduszka stabili 2szt 2. Przewod gumowy 3.Linka pokrywy 4. Linka pokrywy 5. Wtyczka przewodu 6. Pompa cieczy | PZ 786RK  | DUK     | ZUK | 569,53  |
| 2022.01.17 | 1. Filtr hydrauliki 2. Pasek wielorow   | PZ586NH   | PUK-DUK | PUK | 42,11   |
| 2022.01.17 | 1. Pasek wielorow 2. Napinacz paska 3. Napinacz paska 4. Rolka prow 5. Pasek wielorow                           | PNT 76013 | DUK     | PUK | 737,56  |
| 2022.01.18 | 1. Filtr hydrauliki 2.Pasek wielorowk. 2szt 3.Pasek wielorowk   | PZ586NH   | PUK-DUK | PUK | 181,47  |
| 2022.01.18 | 2. Filtr oleju 3. Filtr paliwa  | POZ71UN   | DUK     | ZUK | 25,95   |
| 2022.01.11 | 1. Drazek kierownicy  | PZ563JV   | PUK-DUK | PUK | 389,63  |
| 2022.01.10 | 1. Naprawa wału napedowego napedu pompy   | PZ586NH   | PUK-DUK | PUK | 750     |

|            |   |           |         |       |         |
|------------|---|-----------|---------|-------|---------|
| 2022.01.03 | 3. Filtr powietrza 5. Filtr oleju 6.Filtr paliwa  | PZ 513NJ  | DUK     | ZUK   | 214,55  |
| 2022.01.03 | 4. Filtr kabiny   | PZ 786RK  | DUK     | ZUK   | 29,01   |
| 2022.01.03 | 1. Filtr kabiny   | PZ120TW   | #N/D!   | #N/D! | 30,31   |
| 2022.01.11 | 1. Naprawa koła 2. Wyważenie koła   | PZ386JF   | DUK     | ZUK   | 160     |
| 2022.01.14 | 1. Klocek hamulców 2. Czujnik zużycia 3.Zacisk hamulca  | PZ088AA   | DUK     | ZUK   | 1347,56 |
| 2022.01.15 | 1. Filtr Ad Blue 2szt   | PNT 76013 | DUK     | PUK   | 168,44  |
| 2022.01.14 | 1. Naprawa rozrusznika  | PZ563JV   | PUK-DUK | PUK   | 203,25  |
| 2022.01.13 | Zakup<br>łożycka 6410 - 2 szt.<br>łożyska 6312 - 3 szt.<br>łożyska 6314 - 1 szt.<br>łożyska 6212 - 1 szt.   |           | 0 DDR   | ZUK   | 760,29  |
| 2022.01.12 | Zakup<br>filtr paliwa - 1 szt.<br>filtr powietrza - 1 szt.  | PZ 938C   | DDR     | ZUK   | 68,84   |
| 2022.01.12 | Zakup<br>filtr paliwa - 1 szt.<br>filtr powietrza - 1 szt.  | PZ680N    | DDR     | ZUK   | 68,84   |
| 2022.01.12 | Zakup:<br>filtr powietrza - 1 szt.<br>filtr paliwa - 1 szt.<br>uszczelka oil filter - 1 szt.<br>pierścień uszczelniający - 1 szt.<br>obejma tłumnika - 2 szt. | POZ 92SF  | DDR     | ZUK   | 81,15   |
| 2022.01.12 | Zakup filtr Ad Blue   | PZ120TW   | #N/D!   | #N/D! | 84,22   |
| 2022.01.10 | Zakup czujnika ABS - 1 szt.   | PZ 446TG  | DDR     | ZUK   | 64,9    |
| 2020.01.05 | Zakup czujnika ABS - 1 szt.   | PZ 446TG  | DDR     | ZUK   | 64,9    |
| 2022.01.05 | Zakup filtr paliwa - 1 szt.<br>Zakup filtr oleju - 1 szt.   | PNT 50127 | DDR     | ZUK   | 108,88  |

|            |  |           |         |     |         |
|------------|--|-----------|---------|-----|---------|
| 1900.01.00 | Zakup filtr powietrza - 1 szt.   | PNT 50127 | DDR     | ZUK | 48,69   |
| 2022.01.14 | Naprawa koła - 1 szt.  | 0         | DDR     | ZUK | 120     |
| 2022.01.11 | Demontaż/montaż opony - 2 szt.   | 0         | DDR     | ZUK | 100     |
| 2022.01.10 | Zakup opony 10.0/75-15.3/12 - 2 szt.<br>Zakup dętka 15,3x10,5 - 2 szt.   | 0         | DDR     | ZUK | 657,6   |
| 2022.01.12 | opony FALKEN W205/65 R16C  | PZ 1588S  | DTO     | ZUK | 1254,28 |
| 2022.01.14 | przewód chłodnicy  | PZ 636KW  | DTO     | ZUK | 96,16   |
| 2022.01.14 | kompresor klima  | PZ 636KW  | DTO     | ZUK | 662,42  |
| 2022.01.13 | lusterko zewnętrzne  | PZ 153FK  | DTO     | ZUK | 40,98   |
| 2022.01.13 | naprawa hamulca tył, wymiana zacisku, wymiana klocków  | PO1AP65   | PUK-DUK | PUK | 238,8   |
| 2022.01.13 | spawanie   | PZ 6022G  | DUK     | ZUK | 39,8    |
| 2022.01.13 | naprawa wspomagania  | POZ71UN   | DUK     | ZUK | 39,8    |
| 2022.01.13 | demontaż sprzęgła  | 0         | DDR     | ZUK | 79,6    |
| 2022.01.13 | awaria pompy wspomagania, demontaż pompy   | PNT 76013 | DUK     | PUK | 238,8   |
| 2022.01.13 | awaria, spalony rozrusznik, sprężarka od klimatyzacji zatarta  | PZ 636KW  | DTO     | ZUK | 79,6    |
| 2022.01.13 | wymiana linki od gazu  | POZ 92SF  | DDR     | ZUK | 39,8    |
| 2022.01.13 | awaria, holowanie do warsztatu, kontrola pracy silnika, demontaż paska klinowego, spr.koła pasowego sprężarki, instalacji elektrycznej od rozrusznika, wymiana rozrusznika, kontrola szczelności układu chłodzącego, wymiana płynu chłodzącego | PZ 636KW  | DTO     | ZUK | 318,4   |
| 2022.01.12 | naprawa lampy przeciwmgnielnej, naprawa instalacji   | POZ H480  | DTO     | ZUK | 39,8    |

|            |  |          |         |       |         |
|------------|--|----------|---------|-------|---------|
| 2022.01.12 | wyciek płynu , wymiana drążka kierowniczego  | PZ563JV  | PUK-DUK | PUK   | 119,4   |
| 2022.01.12 | demontaż uźebrowania   | PZ 938C  | DDR     | ZUK   | 39,8    |
| 2022.01.12 | montaż puszki instalacyjnej  | PZ713XT  | PUK-DUK | PUK   | 119,4   |
| 2022.01.12 | demontaż sprzęgła  | 0        | DDR     | ZUK   | 79,6    |
| 2022.01.12 | pomoc przy elektryku   | PZ357NA  | DTO     | PUK   | 79,6    |
| 2022.01.12 | wymiana oleju, filtrów, stan licznika 8936 mtg   | PZ 938C  | DDR     | ZUK   | 79,6    |
| 2022.01.12 | wymiana oleju, filtrów, stan licznika 15 520 mtg   | PZ680N   | DDR     | ZUK   | 79,6    |
| 2022.01.12 | test komputerowy , kontrola błędów w silniku, demontaż, montaż czyszczenie dozownika ADBLUE, test układu ADBLUE              | PZ120TW  | #N/D!   | #N/D! | 278,6   |
| 2022.01.10 | chłodnica silnika  | PZ 153FK | DTO     | ZUK   | 2118,06 |
| 2022.01.12 | kontrola sprawności bezpieczników od obrysówki, prawa strona wymiana.  | PZ537HW  | DUK     | ZUK   | 39,8    |
| 2022.01.12 | demontaż skrzynii biegu plus osprzętu  | 0        | DDR     | ZUK   | 39,8    |
| 2022.01.12 | naprawa poduszki od zawieszenia  | PZ357NA  | DTO     | PUK   | 159,2   |
| 2022.01.11 | kontrola wycieku płynu chłodzącego   | PZ 636KW | DTO     | ZUK   | 59,7    |
| 2022.01.11 | test komputerowy   | PNT51504 | DUK     | ZUK   | 19,9    |
| 2022.01.11 | wymiana zaworu trójdrożnego, zaworu poziomowania, plus 2ch regulatorów poziomowania, test komputerowy po wymianie w/w części | PZ357NA  | DTO     | PUK   | 199     |
| 2022.01.11 | lokalizacja usterki  | PZ 636KW | DTO     | ZUK   | 39,8    |
| 2022.01.11 | lokalizacja usterki  | 0        | DDR     | ZUK   | 79,6    |
| 2022.01.11 | mpntaż wałka   | PZ586NH  | PUK-DUK | PUK   | 79,6    |

|            |  |          |         |     |        |
|------------|--|----------|---------|-----|--------|
| 2022.01.11 | naprawa skrzynii biegu   | 0        | DDR     | ZUK | 159,2  |
| 2022.01.11 | wymiana żarówki tył, pomoc przy układzie pneumatycznym, regulacja puszek   | PNT51504 | DUK     | ZUK | 79,6   |
| 2022.01.11 | pomoc przy demontażu rozdzielaczy od poduszek  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 39,8   |
| 2022.01.11 | demontaż obudowy od skrzyni rozdzielczej, demontaż innych podzespołów  | 0        | DDR     | ZUK | 199    |
| 2022.01.07 | naprawa montaż chłodnicy, koła pasowego, innych podzespołów  | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 597    |
| 2022.01.05 | koło pasowe napinacza pasków Merc. Fi200 + koszt transportu  | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 326    |
| 2022.01.05 | napinacz pasków Mercedes   | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 630    |
| 2022.01.11 | część regulacji  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 447,79 |
| 2022.01.10 | spawanie ogranicznika poduszek   | PZ357NA  | DTO     | PUK | 199    |
| 2022.01.10 | wymiana rozrusznika  | PZ563JV  | PUK-DUK | PUK | 79,6   |
| 2022.01.10 | demontaż wałka   | PZ586NH  | PUK-DUK | PUK | 79,6   |
| 2022.01.10 | test komputerowy, kontrola układu zawieszenia  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 39,8   |
| 2022.01.10 | wymiana oleju w silniku, filtr, wymiana filtrów: powietrza, pyłkowego, paliwa  | PZ586NH  | PUK-DUK | PUK | 79,6   |
| 2022.01.10 | test komputerowy, kontrola błędów w silniku, kontrola świec żarowych, kontrola włącznika światła stop                | PZ 1588S | DTO     | ZUK | 39,8   |
| 2022.01.10 | wymiana lampy dodatkowej, naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej, uzupełnienie oleju hydraulicznego od zabudowy | PZ537HW  | DUK     | ZUK | 79,6   |
| 2022.01.10 | wymiana żarówki w reflektorze L, kontrola instalacji elektrycznej  | PZ 074EX | DTO     | ZUK | 39,8   |

|            |   |          |         |     |       |
|------------|---|----------|---------|-----|-------|
| 2022.01.07 | naprawa, montaż chłodnicy, koła pasowego, innych podzespołów.   | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 756,2 |
| 2022.01.05 | wymiana akumulatorów, wymiana klemy plusowej na łączniku, kontrola ładowania  | PZ 85395 | DTO     | ZUK | 79,6  |
| 2022.01.05 | test komputerowy, sprawdzenie układu zawieszenia  | PZ563JV  | PUK-DUK | PUK | 119,4 |
| 2022.01.05 | montaż chłodnicy układu chłodzącego   | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 39,8  |
| 2022.01.05 | demontaż napinacza pasków   | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 39,8  |
| 2022.01.05 | lokalizacja usterki, wymiana węża hydraulicznego  | PZ586NH  | PUK-DUK | PUK | 79,6  |
| 2022.01.05 | lokalizacja usterki   | PZ563JV  | PUK-DUK | PUK | 119,4 |
| 2022.01.05 | naprawa skrzyni biegu   | 0        | DDR     | ZUK | 119,4 |
| 2022.01.05 | montaż chłodnicy, przerobienie obudowy chłodnicy  | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 238,8 |
| 2022.01.04 | pomoc przy demontażu chłodnicy układu chłodzącego   | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 39,8  |
| 2022.01.04 | test komputerowy, sprawdzenie błędów w układzie tylnego zawieszenia, kasowanie, wymiana żarówki, mijania P, postoju TL, wsteczny P., pomoc przy napełnianiu tylnych poduszek  | PZ357NA  | DTO     | PUK | 119,4 |
| 2022.01.04 | demontaż, montaż układu wydechowego, kolanka na wyjściu z turbosprężarki, wymiana uszczelki ukł.wydech., wymiana przewodów przepływowych na wtryskiwaczach, wymiana oleju, filtra w silniku, wymiana filtrów paliwa, powietrza, kasowanie instrukcji olejowej | POZ 92SF | DDR     | ZUK | 199   |
| 2022.01.04 | demontaż chłodnicy  | PZ 153FK | DTO     | ZUK | 199   |

|            |   |          |       |       |        |
|------------|---|----------|-------|-------|--------|
| 2022.01.04 | naprawa skrzynii biegu, spawanie obudowy  | 0        | DDR   | ZUK   | 278,6  |
| 2022.01.04 | naprawa drzwi   | PZ 074EX | DTO   | ZUK   | 39,8   |
| 2022.01.04 | pomoc przy regulacji poduszek   | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 79,6   |
| 2022.01.04 | demontaż koła, zacisku, montaż  | PZ 074EX | DTO   | ZUK   | 79,6   |
| 2022.01.04 | demontaż chłodnicy  | PZ 153FK | DTO   | ZUK   | 238,8  |
| 2022.01.03 | naprawa skrzynii biegu  | 0        | DDR   | ZUK   | 318,4  |
| 2022.01.03 | wymiana oleju, filtrów paliwa, oleju, powietrza, kabinowy, smarowanie wału przedniego, następna wymiana 921055 km | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 119,4  |
| 2022.01.03 | wymiana oleju , filtrów paliwa, oleju, powietrza, kabinowy, samrowanie zawieszenia , następna wymiana 468 152 km  | PZ120TW  | #N/D! | #N/D! | 159,2  |
| 2022.01.10 | części regulacji  | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 38,82  |
| 2022.01.10 | części regulacji  | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 35,72  |
| 2022.01.10 | zaworek wulkanizacyjny  | PZ 662HW | DTO   | ZUK   | 16,26  |
| 2022.01.10 | wymiana opon  | PZ 662HW | DTO   | ZUK   | 110    |
| 2022.01.05 | opony FALKEN R15C, W225/70 112/110R   | PZ 662HW | DTO   | ZUK   | 1344   |
| 2022.01.04 | wąż pneumatyczny + wysyłka  | POZ H480 | DTO   | ZUK   | 451,21 |
| 2022.01.03 | olej silnikowy  | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 337,08 |
| 2022.01.03 | filtr oleju   | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 22,91  |
| 2022.01.03 | filtr paliwa  | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 77,97  |
| 2022.01.03 | filtr powietrza   | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 40,93  |
| 2022.01.03 | filtr kabiny  | PZ357NA  | DTO   | PUK   | 30,39  |