

Data	Opis	Nr rejestrac	Właściciel	Podmiot	KOSZT[netto]
2019.12.31	Zakup trzpieni do klamek 6 szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	13,92
2019.12.31	Montaż resora PT	PZ 074EX	DTO	ZUK	65,2
2019.12.30	Klocki ham, czujnik zużycia T	PZ 074EX	DTO	ZUK	147,15
2019.12.30	Wymiana czujnika wody LI5141 (czujnik LI5141, dojazd, wymiana)	PZ120TW	DUK	ZUK	2634
2019.12.30	Opona Matador 215/75 R16C MPS 400 All - 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	619,14
2019.12.30	Opona Matador 215/75 R16C MPS 400 ALL	PZ 636KW	DTO	ZUK	309,57
2019.12.30	Naprawa koła	PZ 1588S	DTO	ZUK	36,59
2019.12.30	Naprawa zamka i klamki wewn. drzwi L	PZ 513NJ	DUK	ZUK	36,59
2019.12.30	Wymiaa klocków ham, odpowietrzenie układu	PZ 636KW	DTO	ZUK	68,44
2019.12.30	Wymiana tulei resora LT	PZ 074EX	DTO	ZUK	244,56
2019.12.27	Poduszka stabilizatora - 6 szt, tuleja łącznika - 2 szt,	PZ 074EX	DTO	ZUK	68,44
2019.12.24	Demontaż resora, wymiana tulei	PZ 074EX	DTO	ZUK	244,56
2019.12.24	Wymiana klocków ham. 3 osi, lokalizacja usterki układu hamulcowego	PZ 096RW	DUK	ZUK	244,56
2019.12.24	Montaż nowej wiązki el. silnika, montaż podstawy akumulatora, montaż sterownika świece żarowych	PZ 033KS	DTO	ZUK	260,8
2019.12.24	Guma stabilizatora - 2 szt, tuleja resoru - 4 szt	PZ 074EX	DTO	ZUK	244,56
2019.12.23	Zakup zaworów rozdzielających siłę hamowania osi środkowej 2 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	323,34
2019.12.23	Wiązka el. silnika	PZ 033KS	DTO	ZUK	1258,98
2019.12.23	Silentblok - 2 szt T	PZ 074EX	DTO	ZUK	57,67

2019.12.23	Wymiana płynu chłodniczego, regeneracja zacisku, wymiana klocków ham. 3 os, wymiana zaworu pneumatycznego, wymiana obrysówek - 2 szt,	PZ 096RW	DUK	ZUK	521,6
2019.12.23	Montaż webasto, wymiana tulei T	PZ 074EX	DTO	ZUK	326
2019.12.23	Montaż ogrzewania postojowego po naprawie	PZ 94075	DTO	ZUK	260,8
2019.12.21	Zakup przedłużek 2 szt., wymiana opon/kół 6 szt.	PZ088AA	DUK	ZUK	384,39
2019.12.20	Przegub zedwnętrzny 2 szt	PZ 62000	DTO	ZUK	191,4
2019.12.20	Naprawa alternatora	PZ 033KS	DTO	ZUK	365,85
2019.12.20	Dmuchawa 12V D4S, sitkovświecyvD2/D4, naprawa Webasto	PZ 074EX	DTO	ZUK	995,2
2019.12.20	Wymiana rolki napinacza, wymiana łąpy alternatora, silnika i skrzyni biegów	PZ 790SS	DUK	ZUK	260,8
2019.12.20	Wymiana tarcz i klocków ham. P	PZ 9586W	DTO	ZUK	260,8
2019.12.20	Zakup poduszki silnika 1 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	98,85
2019.12.20	Zakup paska osprzętu 1 szt. i napinacza paska wielorowkowego 1 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	173,32
2019.12.20	Zakup napinacza paska 1 szt., poduszek silnika 2 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	282,53
2019.12.20	Zakup lampy pozycyjnej 3 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	33,42
2019.12.20	Zakup poduszki silnika 1 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	91,26
2019.12.19	Tarcze i kocki ham. - 2 kpl	PZ 074EX	DTO	ZUK	560,98
2019.12.19	Poduszka amortyzatora, łożysko amortyzatora - 2 kpl	PZ 3091M	DTO	ZUK	141,46

2019.12.19	Klocki ham, tarcze ham - 2 szt	PZ 074EX	DTO	ZUK	560,98
2019.12.19	Wymiennik ciepła - kocioł Webasto	POZ 90PK	DTO	ZUK	478,5
2019.12.19	Podstawa akumulatora	PZ 033KS	DTO	ZUK	77,24
2019.12.19	Naprawa alternatora	PZ 636KW	DTO	ZUK	365,85
2019.12.19	Uszczelnianie układu chłodzenia	POZ K975	DDR	ZUK	32,6
2019.12.19	Wymiana oleju i filtrów	PZ 62000	DTO	ZUK	195,6
2019.12.19	Demontaż Webasto	PZ 074EX	DTO	ZUK	391,2
2019.12.19	Zakup głowicy kompresora olejowego 1 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	404,07
2019.12.19	Zakup regulatora wysokości zawieszenia 1 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	79,79
2019.12.19	Zakup nowych opon na oś napędową 4 szt.	PZ088AA	DUK	ZUK	3400,8
2019.12.19	Zakup głowicy sprężarki	PZ 096RW	DUK	ZUK	0
2019.12.18	Wymiana głowicy kompresora,	PZ 096RW	DUK	ZUK	489
2019.12.18	Wymiana pompy wody	POZ 90PK	DTO	ZUK	195,6
2019.12.18	Wymiana zaworu odwadniacza	PZ 513NJ	DUK	ZUK	456,4
2019.12.18	Smarowanie zawieszenia	PZ 513NJ	DUK	ZUK	32,6
2019.12.18	Demontaż wiązki elektrycznej silnika, kontrola świec żarowych	PZ 033KS	DTO	ZUK	326
2019.12.18	Montaż dmuchawy, adaptacja wiązki elektrycznej	PZ 737HT	DTO	ZUK	326
2019.12.18	Zakup zestawu naprawczego osuszacza 1 kpl. i elementu osuszacza 1 szt.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	169,54
2019.12.17	Dmuchawa	PZ 737HT	DTO	ZUK	611,09
2019.12.17	Prostowanie sworzni wideł	0	DDR	ZUK	97,8
2019.12.17	Naprawa stopnia kierowcy	PZ 85395	DTO	ZUK	130,4
2019.12.17	Montaż wentylatora dmuchawy, sprawdzenie instalacji elektrycznej	PZ 737HT	DTO	ZUK	260,8

2019.12.17	Wymiana głowicy kompresora	PZ 513NJ	DUK	ZUK	326
2019.12.16	demontaż deski rozdzielczej, lokalizacja usterki nawiewu, demontaż dmuchawy	PZ 737HT	DTO	ZUK	163
2019.12.16	Lampka obrysowa T	PZ 8375K	DTO	ZUK	19,49
2019.12.16	Wymiana zaworu hamulca postojowego, naprawa fotela kierowcy, montaż osłon-kurtyń zasypu	PNT51504	DUK	ZUK	326
2019.12.16	Naprawa zawieszenia fotela kierowcy	PZ 938C	DDR	ZUK	260,8
2019.12.16	Wymiana lampki obrysowej PT	PZ 8375K	DTO	ZUK	130,4
2019.12.14	Zakup: regulator alternatora - 1 szt. pasek klinowy uzębiony - 1 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	0
2019.12.13	Zakup nowych akumulatorów 2 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	870,84
2019.12.13	Zakup głowicy sprężarki 1 szt. i zaworu przełącznikowego 1 szt.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	346,28
2019.12.13	Montaż sterownika silnika, diagnostyka mocomputerowa, jazda próbna	PZ 033KS	DTO	ZUK	130,4
2019.12.13	Naprawa zaworu siły hamowania, wymiana zaworu, wymiana regulatora poduszek L	PNT51504	DUK	ZUK	619,4
2019.12.13	Rolki prowadzące - 3 szt, napinacz, pasek wielorowkowy	PZ357NA	DTO	PUK	300,82
2019.12.12	Zakup siłownika hamulca 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	155,1
2019.12.12	Naprawa i wyważenie koła 1 szt	PZ 513NJ	DUK	ZUK	160
2019.12.12	Demontaż i montaż deski rozdzielczej, wymiana rezystora obwodu dmuchawy	PZ 737HT	DTO	ZUK	326
2019.12.12	Wymiana przełącznika świateł, naprawa instalacji el.	0	DDR	ZUK	32,6

2019.12.12	Wymiana zaworu powietrza-regulatoran poduszek	PNT51504	DUK	ZUK	586,8
2019.12.12	Czujnik-rezystor układu silnika dmuchawy	PZ 737HT	DTO	ZUK	230,72
2019.12.12	Opona 175/70R14 PAXARO Winter	PZ 62000	DTO	ZUK	475,64
2019.12.11	Zakup rozrusznika 1 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	403,69
2019.12.11	Zakup zaworów pneumatycznych 2 szt.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	483,32
2019.12.11	Wymiana rozrusznika	PZ 790SS	DUK	ZUK	97,8
2019.12.11	Montaż Webasto - 2 szt, naprawa instalacji el. wentylatora nawiewu, wymiana czujnika kąta skrętu kierownicy, wymiana opaskimzaciskowej na układzie wydechowym	PZ357NA	DTO	PUK	293,4
2019.12.11	Wyjazd awaryjny, wymiana bezpiecznika głównego	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,6
2019.12.11	Naprawa napędu drzwi bocznych, spawanie uchwyty prowadzącego	PZ 94075	DTO	ZUK	163
2019.12.11	Demontaż zaworu hamulca ręcznego, naprawa układu pneumatycznego, rozmrażanie	PZ537HW	DUK	ZUK	391,2
2019.12.11	Zakup przegubów kulisych 4 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	34,96
2019.12.11	Naprawa zespołu ogrzewania postojowego - 2 szt	PZ357NA	DTO	PUK	800
2019.12.10	Wymiana opon	PZ 662HW	DTO	ZUK	100
2019.12.10	montaż węży układu chłodzenia, napełnienie układu	PZ 513NJ	DUK	ZUK	456,4
2019.12.10	Wymiana wiatrakow nagrzewnicy	PZ357NA	DTO	PUK	163

2019.12.10	Montaż Webasto, naprawa instalacji el. ogrzewania postojowego	PZ 074EX	DTO	ZUK	163
2019.12.10	Wymiana opon 4 szt Matador All Weather	PZ 662HW	DTO	ZUK	100
2019.12.09	Zakup przełącznika zespolonego, switch combinato - 1 szt.		0 DDR	ZUK	175,54
2019.12.09	Wymiana chłodnicy	PZ 513NJ	DUK	ZUK	521,6
2019.12.09	Sprawdzenie układu pneumatycznego, diagnostyka komputerowa silnika	PZ 033KS	DTO	ZUK	163
2019.12.09	Demontaż Webasto	PZ 94075	DTO	ZUK	97,8
2019.12.09	Opona 225/70 R15C MPS400 VARIANT ALL WEATHER Matador	PZ 662HW	DTO	ZUK	1056,36
2019.12.07	Czujnik kontroli kąta obrotu kierownicy	PZ357NA	DTO	PUK	695,94
2019.12.06	Zakup kompletu klocków 1 kpl	PZ537HW	DUK	ZUK	194,97
2019.12.06	Naprawa rozrusznika 1 szt.	PZ 662HW	DTO	ZUK	308,94
2019.12.06	Wykonanie instalacji el. oraz mocowań dwóch dodatkowych lamp oświetlenia przestrzeni ładunkowej, montaż lamp - 2 szt	PZ 786RK	DUK	ZUK	260,8
2019.12.06	Czyszczenie układu ogrzewania, wymiana silnika dmuchawy	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,6
2019.12.05	Zakup akumulatora 1 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	238,98
2019.12.05	Zakup preparatu do uk	PZ 513NJ	DUK	ZUK	43,05
2019.12.05	Wymiana akumulatora	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.12.05	Montaż lusterka zewn - L	PZ 3091M	DTO	ZUK	65,2
2019.12.05	Naprawa przekładni - napęd talerzy: wymiana łożysk, wymiana koła zębatego		0 DDR	ZUK	260,8
2019.12.05	Wymiana pompy wody i rolek napinacza	PZ357NA	DTO	PUK	211,9

2019.12.05	Montaż dodatkowego oświetlenia stanowiska kierowcy - kasy	PZ 074EX	DTO	ZUK	195,6
2019.12.05	Wymiana zworu siły hamowania	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	228,2
2019.12.05	Wymiana opon na zimowe - 4 szt.	PZ 898AT	DDR	ZUK	65,04
2019.12.05	Zakup czujnika - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	56
2019.12.05	Zakup felgi koła - 1 szt. wymiana felgi	PZ 446TG	DDR	ZUK	252,64
2019.12.05	Olej CASTROL 10W40 - 4l, filtr kabinowy, oleju, powietrza i paliwa	PZ 62000	DTO	ZUK	161,71
2019.12.04	Pióro wycieraczek 2 szt	PZ 636KW	DTO	ZUK	37,13
2019.12.04	Pióro wycieraczek - 2 szt	PZ 153FK	DTO	ZUK	192,72
2019.12.04	Zakup wyłącznika W11.6 - 2 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	8,2
2019.12.04	Wymiana opon na zimowe	PZ 446TG	DDR	ZUK	100
2019.12.04	Montaż linki ham. ręcznego P,	PZ357NA	DTO	PUK	97,8
2019.12.04	Wymiana zaworu siły hamowania, wymiana lampy przeciwmgielnej T	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	228,2
2019.12.03	Zawór siły hamowania	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	870,45
2019.12.03	Pompa wody	PZ357NA	DTO	PUK	397,56
2019.12.03	Zakup opon zimowych 215/70 R15C MPS530 SIBIR SNOW - 4 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	971
2019.12.03	Wymiana termostatu	PZ 513NJ	DUK	ZUK	130,4
2019.12.03	Montaż lamp błyskowych i szperacza	PZ 446TG	DDR	ZUK	521,6
2019.12.03	Demontaż Webasto - 2 szt, wymiana simmeringu skrzynki pośredniej	PZ357NA	DTO	PUK	130,4
2019.12.03	Wymiana oleju i filtrów CASTROL 5W/30	PZ 1588S	DTO	ZUK	163

2019.12.03	Zakup zestawu naprawczego instalacji pneumatycznej układu hamulcowego 1 kpl., szybkozłączka 3 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	241,69
2019.12.02	Naprawa opony koła przedniego - 1 szt.	PZ 898AT	DDR	ZUK	25
2019.12.02	Zakup: pompki sprzęgła PHS-2-19 - 1 szt. wysprzęglika CHS-19 - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	102
2019.12.02	Wymiana klocków P	SK 361MS	DTO	ZUK	48,9
2019.12.02	Wymiana przewodu paliwowego, odpowietrzanie	PZ680N	DDR	ZUK	65,2
2019.12.02	Wymiana alternatora, napinacza, rolki pośredniej, paska wielorowkowego, lampy tylnej, naprawa instalacji el. oświetlenia tylnego	PZ537HW	DUK	ZUK	358,6
2019.12.02	Wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzanie, regulacja sprzęgła	POZ K975	DDR	ZUK	130,4
2019.12.02	Zakup rolki prowadzącej paska osprzętu 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	123,14
2019.11.30	Zakup nowego alternatora DAF Bosch 1 szt., napinacza paska klinowego 1 szt., paska wielorowkowego 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	979,3
2019.11.29	Zakup pasek klinowy HB 1400 - 1 szt.	0	DDR	ZUK	24,39
2019.11.29	Zakup czujnika cofania - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	34,96
2019.11.29	Zakup lampy błyskowej żółta 12/24V LED - 2 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	253,44
2019.11.29	Wymiana paska wieloklinowego	PZ357NA	DTO	PUK	130,4



2019.11.29	Odpowietrzanie układu paliwowego Webasto	PZ 94075	DTO	ZUK	97,8
2019.11.29	Wymiana żarówki świateł mijania	PZ 446TG	DDR	ZUK	16,3
2019.11.29	Naprawa prawego nadkola PP	PZ088AA	DUK	ZUK	326
2019.11.29	Demontaż alternatora	PZ537HW	DUK	ZUK	65,2
2019.11.29	Konserwacja podwozia	POZ 90PK	DTO	ZUK	163
2019.11.29	Wymiana oleju i filtrów, smarowanie podwozia	POZ K975	DDR	ZUK	228,2
2019.11.29	Geometria: Kąty L 0 st 50', P 0 st 50 min, zbieżność 0 st (+0.30', - 0.30')	PZ357NA	DTO	PUK	65,2
2019.11.28	Zakup: klej do szyb - 2 szt. Środek gruntujący - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	53,66
2019.11.28	Zakup wyłącznika W-10 - 1 szt.	0	DDR	ZUK	3,48
2019.11.28	Zakup sygnał F126 - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	15,04
2019.11.28	Zakup filtra paliwa MF-235 mały WP40-3X - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	12,18
2019.11.28	Zakup osłony dźwigni zmiany biegów 2 szt.	POZ71UN	DUK	ZUK	4,74
2019.11.28	Zakup przejściówki/przełącznika 110/75 na wąż strażacki 1 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	64,7
2019.11.28	Diagnostyka komputerowa błędu "ERROR", zakup roztworu mocznika Adblue (uzupełnienie) 40 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	146,34
2019.11.28	Zakup czujnika poziomu płynu chłodniczego 1 szt.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	57,02
2019.11.28	Mycie silnika	POZ 90PK	DTO	ZUK	97,8
2019.11.28	Montaż Webasto wraz z nową instalacją el.	PZ 94075	DTO	ZUK	195,6

2019.11.28	Wymiana rurki pompa-filtr, wymiana zaworu reg. ciśnienia	PZ680N	DDR	ZUK	65,2
2019.11.28	Wymiana oleju i filtrów, regulacja zaworów, czyszczenie odmy, usunięcie wycieku paliwa	POZ K975	DDR	ZUK	586,8
2019.11.27	Zakup węża hydraulicznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	121,95
2019.11.27	Zakup węża hydraulicznego 1 szt., złącza 90 AA 20x1,5 1 szt., złączki BB 20X1,5 1 szt., złączki AB 20x1,5 2 szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	150,4
2019.11.27	Zakup węża hydraulicznego 1 szt. I osłony węża 2,50 m	PZ537HW	DUK	ZUK	308,94
2019.11.27	Linka hamulca ręcznego	PZ 62000	DTO	ZUK	66,78
2019.11.27	Zakup: zaworek paliwowy - 1 szt. rurka paliwowa - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	433,52
2019.11.27	Zakup korku wlewu paliwa	PZ 096RW	DUK	ZUK	34,85
2019.11.27	Zakup chłodnicy wody 1 szt. i elementów mocujących (termostat 83 C 1 szt. i łączników gumowych 5 szt.)	PZ 513NJ	DUK	ZUK	2027,88
2019.11.27	Lokalizacja ubytku płynu chłodniczego, uszczelnianie chłodnicy	PZ 513NJ	DUK	ZUK	521,6
2019.11.27	Usunięcie usterki braku ładowania, dokręcenie podstawy alternatora	POZ 21LL	DTO	ZUK	195,6
2019.11.27	Wymiana uszczelek chłodniczki wymyennika ciepła	0	DDR	ZUK	97,8

2019.11.27	Wymiana tarczy kotwicznej LT, wymiana śrub łączących resor LT z belką poprzeczną	PZ357NA	DTO	PUK	211,9
2019.11.27	Wykonanie dodatkowej wiązki elektrycznej do przełącznika ogrzewania postojowego	PZ 94075	DTO	ZUK	48,9
2019.11.27	Wymiana wkładu filtra paliwa	PO 4W270	DTO	ZUK	32,6
2019.11.27	Przekładka kół P>T	PZ357NA	DTO	PUK	32,6
2019.11.27	Naprawa pompy wody, wymiana podstawy pompy, wymiana węży od chłodnicy, wymiana termostatu, odpowietrzenie układu	POZ H480	DTO	ZUK	228,2
2019.11.26	Zakup lusterka uniwersalnego	POZ K975	DDR	ZUK	20,13
2019.11.26	Zakup wkładu filtra kabinowego 1 szt. I uszczelki nasady głowicy	PZ 786RK	DUK	ZUK	86,86
2019.11.26	Zakup oświetlenia do zabudowy - tył (lampa LED przeciwmgłowa 1 szt., transport)	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	128,28
2019.11.26	Zakup klucza (imbus) i nakrętki mocowania chłodnicy M14	PZ 513NJ	DUK	ZUK	11,8
2019.11.26	Olej Castrol 5w/30 C3 - 8 l, filtr paliwa, powietrza, oleju, kabinowy	PZ 1588S	DTO	ZUK	431,69
2019.11.26	Pompa wody PWO 142, termostat TV-20	POZ H480	DTO	ZUK	535
2019.11.26	Wklejanie tylnej szyby	POZ 92SF	DDR	ZUK	97,8
2019.11.26	Wymiana oleju 15W/40 i filtrów	POZ 21LL	DTO	ZUK	260,8

2019.11.26	Montaż jarzm, klocków i zacisków ham PT, wymiana amortyzatorów - T, wymiana poduszki PT	PZ357NA	DTO	PUK	163
2019.11.26	Wymiana kostki stacyjki, wymiana sygnału dźwiękowego	PZ 662HW	DTO	ZUK	97,8
2019.11.26	Zakup materiałów do naprawy blacharsko-lakierniczej we własnym zakresie	PZ088AA	DUK	ZUK	280,82
2019.11.26	Miech zawieszenia, amort. tył 2 szt, linka hamulca	PZ357NA	DTO	PUK	434,65
2019.11.25	Kostka stacyjki	PZ 662HW	DTO	ZUK	169,47
2019.11.25	Ośłona tarczy ham.	PZ 033KS	DTO	ZUK	84,41
2019.11.25	Opona 205/75 R16C MPS400 Variant ALL WEATHER - 2 szt	PZ357NA	DTO	PUK	524,98
2019.11.25	Miech zawieszenia, szczęki ham.	PZ357NA	DTO	PUK	187,51
2019.11.25	Felga koła - 2 szt	PZ357NA	DTO	PUK	580,86
2019.11.25	Wymiana opon 2 szt	PZ357NA	DTO	PUK	78,46
2019.11.25	Nakrętka i śruba koła - 6 szt, kołnierz	PZ357NA	DTO	PUK	928,87
2019.11.25	Opony TYŁ montaż	POZ H480	DTO	ZUK	320
2019.11.25	Wymiana paska, rolki i napinacza, wymiana węża hydraulicznego, wykonanie nowej instalacji el. dla dodatkowych lamp oświetlających przestrzeń roboczą HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	358,6
2019.11.25	Wymiana oleju i filtrów, naprawa tylnego błotnika	PZ 786RK	DUK	ZUK	260,8
2019.11.25	Naprawa wałka przekazania mocy - wymiana krzyżaków		0 DDR	ZUK	260,8
2019.11.25	Wymiana lusterka bocznego	POZ K975	DDR	ZUK	32,6

2019.11.25	Wymiana szczęk hamulca postojowego PT, czyszczenie i konserwacja prowadnic zacisku i rozpieraczy ham. post. PT,	PZ357NA	DTO	PUK	195,6
2019.11.25	Wymiana oleju i filtrów, olej GM	PO 4W270	DTO	ZUK	97,8
2019.11.25	Wymiana oringu na czujnika ciśnienia paliwa	PZ 033KS	DTO	ZUK	32,6
2019.11.23	Wymiana filtra paliwa, wymiana oringów uszczelniających układ zasilania paliwem	PZ 033KS	DTO	ZUK	260,8
2019.11.22	Zakup uszczelki chłodnicy oleju - ka BL - 2 szt.		0 DDR	ZUK	73,18
2019.11.22	Zakup części do naprawy układu wydechowego (obejma układu 2 szt., tłumik drgań 1 szt.)	PNT62675	PUK-DUK	PUK	68,32
2019.11.22	Siłownik gaszenia silnika	POZ H480	DTO	ZUK	61,79
2019.11.22	Montaż przewodów powietrza - załączanie pompy szambiarki	PZ752FH	DUK	ZUK	195,6
2019.11.22	Demontaż kół TL, demontaż flanszy ze szpilek, demontaż tarczy ham, demontaż hamulca postojowego	PZ357NA	DTO	PUK	97,8
2019.11.22	Wyjazd awaryjny do Świątnik - naprawa doraźna piasty i szpilek, sprowadzenie autobusu do warsztatu	PZ357NA	DTO	PUK	456,4
2019.11.22	Wymiana wiązki elektrycznej ogrzewania postojowego	PZ 94075	DTO	ZUK	130,4

2019.11.21	Opona 10R22,5 TRIANGLE TR665 - 4 szt	POZ H480	DTO	ZUK	2907,2
2019.11.21	Wieszak resoru - 2 szt, sworzeń - 6 szt, pióro wycieraczki - 2 szt	POZ H480	DTO	ZUK	331
2019.11.21	Pompa wody SW400, pierścień pompy	POZ 37NK	DTO	ZUK	276,39
2019.11.21	Elektrozawór	POZ H480	DTO	ZUK	118,1
2019.11.21	Naprawa układu gaszenia silnika, wymiana siłownika gaszenia, wymiana uszczelnacza podstawy filtra oleju, wymiana węża paliwowego zbiornik-odstojnik, wymiana węża układu chłodzenia - webasto, wymiana płynu chłodzącego, smarowanie podwozia	POZ H480	DTO	ZUK	521,6
2019.11.21	Wymiana oleju i filtrów, wymiana osuszacza, 10W/40	PZ 513NJ	DUK	ZUK	130,4
2019.11.21	Wymiana oleju i filtrów, wymiana lamp przeciwmgielnych T	PZ 636KW	DTO	ZUK	146,7
2019.11.20	Zakup paska wielorowkowego 1 szt., napinacza paska klinowego 1 szt., rolki paska 1 szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	395,86
2019.11.20	Montaż opiast, zacisków ham., wymiana płynu hamulcowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	309,7
2019.11.20	Wymiana resora PT	POZ H480	DTO	ZUK	317,07
2019.11.19	Zakup oświetlenia ostrzegawczego - lampa błyskowa żółta LED 2 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	253,44
2019.11.19	Zakup lampy roboczej 9 led kwadrat - 4 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	93,28

2019.11.19	Zakup elementów zabudowy (obudowy krańcówki i dźwigni rolkowej).	PZ3760H	DUK	ZUK	195,28
2019.11.19	Zakup kompletu filtrów (filtr: oleju, powietrza, kabinowy, paliwa)	PZ 786RK	DUK	ZUK	210,4
2019.11.19	Łożysko przód - 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	825,9
2019.11.19	Montaż łożysk, tarcz ham, nadajników ABS - T, montaż półosi PT	PZ 033KS	DTO	ZUK	317,07
2019.11.19	Wymiana elastycznego przewodu powietrza	POZ K975	DDR	ZUK	317,07
2019.11.19	Tarcza hamulcowa - 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	317,07
2019.11.18	demontaż piast i półosi, demontaż łożysk T	PZ 033KS	DTO	ZUK	228,2
2019.11.18	Montaż uchwytów do węży ssących	PZ120TW	DUK	ZUK	521,6
2019.11.15	Zakup ramki do tablicy rejestracyjnej - 2 szt.	PNT 50127	DDR	ZUK	9,76
2019.11.15	Zakup linki holowniczej - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	24,39
2019.11.15	Zakup paska klinowego - 1 szt.	PZ 20838	DDR	ZUK	18,03
2019.11.15	Olej GM 5W30 DEXOS2 - 5l	PO 4W270	DTO	ZUK	61,25
2019.11.15	usługa wulkanizacyjna - wymiana koła tylnego		0 DDR	ZUK	100
2019.11.15	Wymiana pompki paliwa		0 DDR	ZUK	65,2
2019.11.14	Napinacz paska, pasek wielorowkowy	PZ 662HW	DTO	ZUK	151,83
2019.11.14	Pióro resoru - 2 szt, wspornik res - 2 szt, śruba ściągająca - 2 st	POZ H480	DTO	ZUK	633
2019.11.14	Akumulator BAT180/950L/SHD/4MAX - 2 szt	POZ H480	DTO	ZUK	899,76
2019.11.14	Wymiana pompy wody, uzupełnienie płynu chłodzącego	POZ 37NK	DTO	ZUK	130,4

2019.11.14	Naprawa, regulacja i konserwacja mechanizmu drzwi	PZ 074EX	DTO	ZUK	195,6
2019.11.14	Naprawa webasto, wymiana świecy, wym. czujnika temperatury wody	PZ 9586W	DTO	ZUK	97,8
2019.11.14	Filtr Paliwa, oleju, powietrza	PZ 636KW	DTO	ZUK	137,22
2019.11.14	Przełącznik zespolony	PZ 636KW	DTO	ZUK	223,39
2019.11.14	Naorawa-so=pawaniwe burt skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	163
2019.11.14	Zestaw naprawczy zacisku ham - 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	152,26
2019.11.14	Napinacz paska	PZ 033KS	DTO	ZUK	88,06
2019.11.14	Klocki hamulcowe P	SK 361MS	DTO	ZUK	146,34
2019.11.13	Wymiana resora LT	POZ H480	DTO	ZUK	619,4
2019.11.13	Napinacz paska, pasek wielorowkowy	PZ 636KW	DTO	ZUK	151,84
2019.11.13	Wymiana napinacza i paska napędu osprzętu, wymiana przełącznika zespolonego	PZ 636KW	DTO	ZUK	130,4
2019.11.12	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	PNT 50127	DDR	ZUK	179,3
2019.11.12	Wymiana oleju i filtrów	PZ 662HW	DTO	ZUK	97,8
2019.11.12	Naprawa zamka drzwi kabiny, dorabianie elementów zamka		0 DDR	ZUK	130,4
2019.11.12	Wymiana pompy paliwa		0 DDR	ZUK	65,2
2019.11.12	Wymiana oleju i filtrów	PZ357NA	DTO	PUK	114,1
2019.11.08	Okresowe (coroczne) badanie urządzenia UDT	PZ 786RK	DUK	ZUK	460
2019.11.08	Spawanie wlvmentów zasypu, wymiana przełącznika krańcowego w układzie sterowania szufladą	PZ3760H	DUK	ZUK	195,6



2019.11.08	Zakup rolek i paska osprzętu (rolka paska 2 szt., napinacz paska klinowego 1 kpl.).	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	331,86
2019.11.08	Zakup pompy - 1 szt.	0	DDR	ZUK	145
2019.11.08	Wymiana sprzęgiełka pompy wtryskowej, wymiana tarczki zabieraka, wymiana paska alternatora i wspomagania	0	DDR	ZUK	228,2
2019.11.08	Naprawa instalacji oświetlenia T, wymiana lampy T	PZ 8375K	DTO	ZUK	65,2
2019.11.08	Demontaż koła, naprawa opony, montaż koła	PZ 636KW	DTO	ZUK	65,2
2019.11.08	Demontaż zacisku ham PT, rozmontowanie, weryfikacja części	PZ 033KS	DTO	ZUK	65,2
2019.11.07	Zakup przewodu silikonowego - 1 szt	0	DDR	ZUK	103,39
2019.11.07	Badanie okresowe UDT	PZ386JF	DUK	ZUK	680
2019.11.07	Wymiana łącznika wałka pompy, dopasowanie łącznika, szlifowanie powierzchni stycznych	0	DDR	ZUK	326
2019.11.07	Pióro resoru - 2 szt AUTOSAN	POZ H480	DTO	ZUK	416
2019.11.07	Usunięcie wycieku z nagrzewnicy, smarowanie zawieszenia P i T	POZ 21LL	DTO	ZUK	163
2019.11.07	Filtr oleju, powietrza, paliwa, kabinowy	PZ357NA	DTO	PUK	235,28
2019.11.07	Zakup 2 nowych akumulatorów	PNT62675	PUK-DUK	PUK	870,84
2019.11.06	Wymiana pasków 2604 8PK, 8PK 1190, rolek i napinacza 270755	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	195,6
2019.11.06	Zakup filtr oleju filtr powietrza	PNT 50127	DDR	ZUK	148,46
2019.11.06	Filtr oleju, powietrza, paliwa, kabinowy	PO 4W270	DTO	ZUK	177,16

2019.11.06	Olej GM 5W30 DEXOS2 5l	PO 4W270	DTO	ZUK	61,25
2019.11.06	Wymiana wałka napędu pompy	0	DDR	ZUK	195,6
2019.11.06	Olej TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w/30 5l - 3 szt	PZ357NA	DTO	PUK	279,24
2019.11.06	Naprawa rozrusznika	POZ 92SF	DDR	ZUK	308,94
2019.11.06	Montaż rozrusznika	POZ 92SF	DDR	ZUK	65,2
2019.11.06	Pompa hamulcowa, uszczelniacz	PZ 033KS	DTO	ZUK	1210,57
2019.11.06	Zestaw naprawczy zacisku ham.	PZ 033KS	DTO	ZUK	215,31
2019.11.06	Zakup pasek wielorowkowych osprzętu 2 szt. i napinaczy paska 3 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	535,38
2019.11.06	Wymiana oleju i filtrów. Następna wymiana 395260 km	PZ 790SS	DUK	ZUK	97,8
2019.11.05	Naprawa dźwignika (pospawanie ramienia + lakierowanie)	PZ386JF	DUK	ZUK	500
2019.11.05	Okresowa konserwacja dźwignika (haka)	PZ 786RK	DUK	ZUK	250
2019.11.05	Zakup zestawu parwaszczego zacisku hamulcowaego - 2 szt.	PNT 50127	DDR	ZUK	81,95
2019.11.05	Zakup: filtr powietrza - 1 szt, filtr paliwa - 1 szt.	PNT 50127	DDR	ZUK	117,63
2019.11.05	Konserwacja podnośnika	PNT 50127	DDR	ZUK	250
2019.11.05	Naprawa instalacji el. pompy regulacyjnej pozycję fotela	0	DDR	ZUK	48,9
2019.11.05	Diagnostyka komputerowa układu hamulcowego	PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.11.05	Wymiana lemieszy, wymiana węża ciśnieniowego oleju turbiny	0	DDR	ZUK	293,4
2019.11.05	Montaż piasty, bębna i koła	0	DDR	ZUK	97,8
2019.11.05	Wymiana końcówek drążków drzwi	PZ 85395	DTO	ZUK	65,2

2019.11.05	Zakup preparatu do napraw opon	0	DDR	ZUK	18,7
2019.11.05	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	59,18
2019.11.04	Wymiana akumulatora	0	DDR	ZUK	32,6
2019.11.04	Zakup lemiesza - 2 szt.	0	DDR	ZUK	930
2019.11.04	Czyszczenie okładzin i bębna ham, kontrola cylindrków, wymiana klina piasty - LP	0	DDR	ZUK	326
2019.11.04	Wymiana akumulatora i alternatora	PZ 20838	DDR	ZUK	97,8
2019.11.04	Wymiana rurki ciśnieniowej paliwa do 6 cylindrów, wymiana podkładki czujnika ciśnienia oleju, odpowietrzenie pompy paliwa	POZ 21LL	DTO	ZUK	130,4
2019.11.04	Kontrola ładowania i akumulatora, demontaż rozrusznika	POZ 92SF	DDR	ZUK	48,9
2019.11.04	Kontrola układu hamulcowego: demontaż zacisków T, demontaż pompy hamulcowej	PZ 033KS	DTO	ZUK	195,6
2019.10.31	Zakup akumulatora - 1 szt.	0	DDR	ZUK	139,49
2019.10.31	Zakup napędu - 1 kpl.	0	DDR	ZUK	495
2019.10.31	Zakup akumulatora - 1 szt.	PZ 20838	DDR	ZUK	139,49
2019.10.31	Wymiana sworznia resora T	POZ 21LL	DTO	ZUK	97,8
2019.10.31	Wymiana silnika dmuchawy, czyszczenie kanałów wentylacyjnych P	PZ 153FK	DTO	ZUK	130,4
2019.10.31	Lampa przeciwmgielna tył - 2 szt	PZ 636KW	DTO	ZUK	79,34

2019.10.31	Montaż nowego gniazda przyczepy, naprawa instalacji el. lamp T		0 DDR	ZUK	97,8
2019.10.31	Montaż sterownika silnika, naprawa przełącznika świateł, sprawdzenie instalacji elektrycznej	PZ 033KS	DTO	ZUK	195,6
2019.10.31	Sterownik silnika	PZ 033KS	DTO	ZUK	894,31
2019.10.31	Naprawa opony na osi kierującej (wyważenie koła 1 szt., odkręcenie/przykręcenie koła 1 szt., demontaż/montaż opony 1 szt., naprawa opony 1 szt.)	PZ 513NJ	DUK	ZUK	160
2019.10.31	Zakup przewodu elastycznego oleju 1 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	35
2019.10.30	Webasto 12V AT2000	PZ 94075	DTO	ZUK	1500
2019.10.30	Zakup węża hydraulicznego - 1 szt.		0 DDR	ZUK	150
2019.10.30	Zakup węża hydraulicznego - 1 szt.		0 DDR	ZUK	70
2019.10.30	wymiana sprzęgiełka pompy wtryskowej		0 DDR	ZUK	97,8
2019.10.30	Zakup złącza do zaworu pneumatycznego układu hamulcowego (złącze 90 AB 1 szt., węże hydrauliczne 2 szt., złącze hydrauliczne 11/16 1 szt.)	PNT51504	DUK	ZUK	247,97
2019.10.29	Zakup uchwyt do rury 80 z tłum.		0 DDR	ZUK	9,76
2019.10.29	Zakup sprzęgiełka do pompy wtryskowej - 4 szt.		0 DDR	ZUK	417

2019.10.29	Wyjazd awaryjny - demontaż uszkodzonego sprzętu pompy wtryskowej		0 DDR	ZUK	130,4
2019.10.29	Naprawa Webasto	POZ 37NK	DTO	ZUK	32,6
2019.10.29	Tuleja zawieszenia - 4 szt	PZ 209AH	DTO	ZUK	70,57
2019.10.29	Awaryjne sprowadzenie autobusu do warszaty, przegląd instalacji elektrycznej, uruchomienie	PZ 636KW	DTO	ZUK	163
2019.10.29	Pasek wielorowkowy - 2 szt	PZ357NA	DTO	PUK	88,64
2019.10.29	Wymiana paska napędu osprzętu, uzupełnienie oleju wspomagania, płynu chłodniczego	PZ357NA	DTO	PUK	130,4
2019.10.29	Zakup krzyżaka wałka przekaźnikowego - 2 szt.		0 DDR	ZUK	58,63
2019.10.29	Naprawa instalacji elektrycznej tylnych świateł	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.10.29	Wymiana śruby zabezpieczającej łańcuch	PZ 513NJ	DUK	ZUK	65,2
2019.10.29	Wymiana osuszacza, regulacja naciągu pasków	PNT62675	PUK-DUK	PUK	97,8
2019.10.29	Zakup wyposażenia samochodu: szpadeł 1 szt., szczotka uliczna 1 szt., młotek 2 kg 1 szt., młotek 1 kg 1 szt., łom 1 szt., oprawa 1 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	169,08
2019.10.28	Zakup: ślizg do ssawy - 1 szt. guma do ssawy - 1 szt.		0 DDR	ZUK	685
2019.10.28	Wymiana węża hydraulicznego		0 DDR	ZUK	228,2
2019.10.28	Wymiana paska napędu osprzętu, ładowanie akumulatora	PZ 20838	DDR	ZUK	97,8

2019.10.28	Wymiana żarówki H7 i obrysówki	PZ 636KW	0 DTO	ZUK	32,6
2019.10.28	Czyszczenie filtrów, uzupełnienie oleju opałowego w nagrzewnicy		0 DTN	ZUK	65,2
2019.10.28	Wymiana filtra paliwa i powietrza, uzupełnienie płynu chłodniczego	PNT62675	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.10.25	Naprawa-spawanie blach urządzenie zasypowego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	97,8
2019.10.25	Przyklejenie do szyby czołowej lusterka wstecznego	PZ 662HW	0 DTO	ZUK	65,2
2019.10.25	Zakup rurki smarowania - 1 szt.		0 DDR	ZUK	240,57
2019.10.25	Odpowietrzenie układu paliwowego	POZ 21LL	0 DTO	ZUK	32,6
2019.10.25	Naprawa sworzni i przegubów drzwi przednich	PZ 85395	0 DTO	ZUK	97,8
2019.10.25	Wymiana łożysk kół tylnych, wymiana tarcz ham - T, regulacja hamulca postojowego	PZ 737HT	0 DTO	ZUK	391,2
2019.10.25	Łożysko kola - 2 szt	PZ 737HT	0 DTO	ZUK	362,06
2019.10.25	Wymiana żarówki stop, naprawa oprawki żarówki	PZ357NA	0 DTO	PUK	32,6
2019.10.25	Zakup wałka odbioru mocy - 1 szt.		0 DDR	ZUK	280,49
2019.10.25	Wymiana wałka odbioru mocy		0 DDR	ZUK	65,2
2019.10.25	Wymiana oleju i filtrów	PNT62675	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.10.25	Wymiana węża chłodnica-blok silnika	PZ120TW	0 DUK	ZUK	65,2
2019.10.24	Wymiana czujników oleju	PZ 85395	0 DTO	ZUK	32,6
2019.10.24	Wymiana szczęk i linki ham. postojowego, wymiana gum tłumika, wymiana tarcz osłonowych	PZ 737HT	0 DTO	ZUK	391,2

2019.10.24	Linka ham. ręcznego, mocowanie czujnika ABS, guma tłumika, tuleja resoru, śruba resoru, zestaw naprawczy ham. ręcznego, osłona tarczy ham - 2 szt	PZ 737HT	DTO	ZUK	861,79
2019.10.24	Wymiana kolanka ukł. kompresora, montaż zabezpieczenia wlewu paliwa	PNT51504	DUK	ZUK	97,8
2019.10.24	Wymiana oleju i filtrów	PZ 94075	DTO	ZUK	130,4
2019.10.23	Wymiana lemieszki, uzupełnienie płynu hamulcowego	0	DDR	ZUK	97,8
2019.10.23	Zakup: napędu przycisku bezpieczeństwa - 1 szt. łącznik mocujący - 1 szt. element stykowy 1R mocowanie przód - 2 szt.	0	DDR	ZUK	64,23
2019.10.22	Usunięcie wycieku oleju	0	DDR	ZUK	97,8
2019.10.22	Zakup lemieszki - 2 szt.	0	DDR	ZUK	716
2019.10.22	Świeca żarowa ogrzewania postojowego	PZ 074EX	DTO	ZUK	154,47
2019.10.22	Demontaż Webasto, weryfikacja podzespołów: świece i silniczka	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8
2019.10.22	Zakup części do serwisu olejowo - filtrowego (filtry: paliwa 1 szt., oleju 2 szt. Powietrz 1 szt.) i wkładu osuszacza do układu hamulcowego 1 szt.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	328,43
2019.10.21	Naprawa webasto	POZ 90PK	DTO	ZUK	163
2019.10.21	Wymiana filtra paliwa, kontrola ogrzewania postojowego	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8

2019.10.21	Czujnik ciśnienia oleju - 2 szt, pióro wycieraczki - 2 szt	PZ 85395	DTO	ZUK	136
2019.10.21	Wymiana żarówki stop i pozycyjnych	PZ 8375K	DTO	ZUK	32,6
2019.10.21	Kontrola układu hamulcowego, odpowietrzenie układu, sprawdzenie klocków i tarcz, diagnostyka na ścieżce	PZ 033KS	DTO	ZUK	260,8
2019.10.21	Wymiana modułu BSI, sprawdzenie układu pneumatycznego tylnego zawieszenia, sprawdzenie instalacji elektrycznej i pneumatycznej, wymiana sterownika	PZ 033KS	DTO	ZUK	228,2
2019.10.21	Filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy	PZ 94075	DTO	ZUK	335,61
2019.10.21	Zakup używanego sterownika skrzyni biegów Allison 1 szt. I używanej chłodnicy silnika 1 szt.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	1250
2019.10.21	Montaż chłodnic - 2 szt, wymiana panelu skrzyni biegów, wymiana termostatu, wymiana płynu chłodzącego	PNT62675	PUK-DUK	PUK	521,6
2019.10.21	Zakup kompletu filtrów do serwisu olejowo-filtrowego (filtr: oleju 1 szt., paliwa 1 szt., powietrza 1 szt., kabiny 1 szt., koszty przesyłki)	PZ 790SS	DUK	ZUK	239,84
2019.10.19	Zakup termostatu cieczy 1 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	74,32
2019.10.18	Wymiana ramienia ogranicznika wsypu	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.10.18	usługa cięcia laserowego elementu stalowego	0	DDR	ZUK	130
2019.10.18	Zakup wałka do skrzyni - 1 szt.	0	DDR	ZUK	1175,34



2019.10.18	Czyszczenie filtrów paliwa	0	DTN	ZUK	97,8
2019.10.18	Zakup lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej 1 szt.	PZ 033KS	DTO	ZUK	17,94
2019.10.18	Naprawa osuszacza powietrza	PNT51504	DUK	ZUK	179,3
2019.10.18	Wymiana termostatu	PNT62675	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.10.18	Zakup Total Quartz Ineo Long Life 5W/30 5 L 2 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	183,84
2019.10.18	Wymiana oleju silnikowego i filtrów, sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów i dyferencjale, smarowanie elementów zawieszenia	PZ120TW	DUK	ZUK	423,8
2019.10.18	Zakup obudowy filtra powietrza 1 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	15,12
2019.10.17	Moduł BSI - automat kierunkowskazów, wycieraczek i sygnału dźwiękowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	99
2019.10.17	Zakup resora osi środkowej - lewa strona 2 części	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	532,27
2019.10.17	Zakup resora osi środkowej - lewa strona, dwie części	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	532,27
2019.10.17	Montaż i regulacja ślizgów, montaż fartucha i zgarniacza	0	DDR	ZUK	456,4
2019.10.17	Serwis olejowo-filtrowy. Zakup filtrów: paliwa 1 szt., oleju 1 szt., powietrza 1 szt., kabiny 1 szt.	PZ 662HW	DTO	ZUK	122,81
2019.10.17	Świeca żarowa ogrzewania postojowego	POZ 90PK	DTO	ZUK	33,8
2019.10.17	Naprawa ogrzewania postojowego	POZ 90PK	DTO	ZUK	65,2
2019.10.17	Świeca żarowa ogrzewania postojowego	POZ H480	DTO	ZUK	33,8
2019.10.17	Montaż zderzaka P	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8

2019.10.17	Wskaźnik ciśnienia oleju	PZ 85395	DTO	ZUK	55,28
2019.10.17	Wymiana oleju i filtrów, montaż odłącznika akumulatora	PZ 033KS	DTO	ZUK	326
2019.10.17	Zakup lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej 1 szt.	PZ 033KS	DTO	ZUK	17,94
2019.10.17	Zakup zestawu naprawczego zaworu osuszacza 1 kpl.	PNT51504	DUK	ZUK	130,91
2019.10.17	Zakup filtra powietrza sprężarki układu hamulcowego 1 szt.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	20
2019.10.16	Wymiana panelu sterowania skrzynią biegów	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.10.16	Naprawa mocowania zderzaka	PZ 074EX	DTO	ZUK	293,4
2019.10.16	Wymiana kloszy i żarówek lamp przeciwmgielnych	PZ 033KS	DTO	ZUK	16,3
2019.10.16	Zakup klosza światła przeciwmgielowego 1 szt.	PZ 033KS	DTO	ZUK	39,67
2019.10.16	Zakup kloszy lampy tylnej - światła stopu 2 szt.	PZ 033KS	DTO	ZUK	27,14
2019.10.16	Zakup zaworu pneumatycznego układu zawieszenia, odpowiadającego za pompowanie poduszek pneumatycznych (modulator - obie strony)	PNT51504	DUK	ZUK	354,28
2019.10.16	Demontaż chłodnicy wody, czyszczenie	PNT62675	PUK-DUK	PUK	456,4
2019.10.15	Zakup resora 2 kpl. oś środkowa, strona prawa, nakrętka 2 szt.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	505,22
2019.10.15	Bdorabianie i montaż blachy zgarniającej	0	DDR	ZUK	163
2019.10.15	Wymiana w terenie oleju hydraulicznego i filtrów	0	DDR	ZUK	195,6

2019.10.15	Zakup filtra hydraulicznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	160,92	
2019.10.15	Spawanie podstawy pompy, demontaż i montaż tłumika	PZ088AA	DUK	ZUK	163	
2019.10.15		0	PZ 096RW	DUK	ZUK	54,21
2019.10.14	Wymiana oleju i filtrów	0	#N/D!	#N/D!	163	
2019.10.14	Wymiana drążka stabilizatora osi wleczonej	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	293,4	
2019.10.14	Zakup krzyżak wału - 2 szt.	0	DDR	ZUK	138,22	
2019.10.14	Regulacja naciągu pasków	PZ 153FK	DTO	ZUK	65,2	
2019.10.14	Wymiana mechanizmu podnoszenia szyby	PZ 074EX	DTO	ZUK	130,4	
2019.10.14	Zakup oleju Hydrol L-HV 68 - 80,0 l	0	DDR	ZUK	744,72	
2019.10.14	Zakup amortyzatora, prawa strona 1 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	350	
2019.10.12	Zakup mechanizmu podnoszenia szyby. Podnośnik szyb 1 szt.	PZ 074EX	DTO	ZUK	264,85	
2019.10.11	Zakup używanej prawej lampy przedniej z mocowaniem 1 szt., używanego narożnika kabiny 1 szt., używanych amortyzatorów kabiny 2 szt. i używanego stabilizatora kabiny 1 szt. Osi wleczonej (środkowej).	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	1700	
2019.10.11	Wymiana krzyżaków wału pędnego	0	DDR	ZUK	260,8	
2019.10.11	Zakup: - szczotek tylnych - beeline 8" x 750 mm - 25 szt. - szczotek bocznych - wiązka stal 3,3mm, L=350 mm - 400szt.	0	DDR	ZUK	1254,5	
2019.10.11	Montaż siłownika zasypu po naprawie	PZ537HW	DUK	ZUK	391,2	

2019.10.11	Regeneracja siłownika hydraulicznego prawego tylnej szuflady 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	1520
2019.10.11	Olej EDGE TITANIUM C3 5W/30 - 10 l	PZ3091M	DTO	PUK	652,64
2019.10.11	Moduł elektroniczny domykania szyby bocznej	PZ 737HT	DTO	ZUK	28,46
2019.10.11	Wyjazd awaryjny-wymiana zaworu-osuszacza	PNT51504	DUK	ZUK	130,4
2019.10.11	Wymiana amortyzatora PP	PZ 790SS	DUK	ZUK	163
2019.10.11	Zakup końcówki drążka kierowniczego, prawa strona 1 szt.	PZ 790SS	DUK	ZUK	53,93
2019.10.10	Wymiana poduszki pochyłu, regulacja poziomowania poduszki	PZ3760H	DUK	ZUK	130,4
2019.10.10	Zakup lusterka nad drzwiami prawe, panoramiczne 1 szt.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	36,57
2019.10.10	Demontaż ślizgów i elementów gumowych aparatu ssącego		0 DDR	ZUK	130,4
2019.10.10	Regeneracja ślizgów - spawanie		0 DDR	ZUK	130,4
2019.10.10	Montaż lampy oświetlenia zabudowy	PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.10.10	Zakup kleju do lusterka wewnętrznego, wstecznego 1 szt.	PZ 074EX	DTO	ZUK	8,13
2019.10.10	demontaż mechanizmu podnoszenia szyby bocznej	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8
2019.10.10	Filtr paliwa, oleju, powietrza, kabiny	PZ 3091M	DTO	ZUK	136,38

2019.10.10	Zakup przekaźników kierunkowskazów i świateł drogowych: przekaźnik 541 1 szt., przekaźnik 561 1 szt., przekaźnik 541 2 szt., kostka przekaźnika 2 szt.	PZ 033KS	DTO	ZUK	41,5
2019.10.10	zwrot części 1 szt. odbojnik zawieszenia, 1 szt. łożysko amortyzatora	PZ 412LM	DA	ZUK	-133,71
2019.10.10	Montaż-składanie deski rozdzielczej	PZ4133C	DUK	ZUK	130,4
2019.10.10	Naprawa instalacji elektrycznej wycieraczek	PNT62675	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.10.10	Demontaż amortyzatora LP, demontaż pękniętej sprężyny	PZ 790SS	DUK	ZUK	195,6
2019.10.10	Zakup ramek tablic rejestracyjnych 2 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	9,76
2019.10.09	Spawanie elementów zasypu	PZ3760H	DUK	ZUK	32,6
2019.10.09	Zakup: - krzyżak wału - 2 szt. - obejmę miseczki krzyżaka wału - 2 szt. - śruba wału napędowego - 4 szt. - uszczelniacz flanszy skrzyni biegów - 1 szt. - komplet uszczelnień - 1 szt.		0 DDR	ZUK	342,3
2019.10.09	Zakup flansa wału - 1 szt.		0 DDR	ZUK	527,64
2019.10.09	Wymiana oleju i filtrów, smarowanie elementów zawieszenia	PZ 85395	DTO	ZUK	228,2
2019.10.09	Naprawa napinacza paska, zamiana akumulatora	POZ 92SF	DDR	ZUK	97,8
2019.10.09	Wymiana łączników drążków - przód	PZ581FA	DA	ZUK	65,2
2019.10.09	Wymiana sygnału dźwiękowego, wymiana zbiornika powietrza	PZ 513NJ	DUK	ZUK	130,4

2019.10.08	Wymiana węża hydraulicznego. Zakup węża hydraulicznego 1 szt.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	82,11
2019.10.08	Naprawa opony przedniej ciągnika. Usługa wulkanizacyjna.	POZ71UN	DUK	ZUK	40,65
2019.10.08	Wymiana amortyzatora PP	PZ581FA	DA	ZUK	195,6
2019.10.08	materiał - mocowanie amortyzatora lewego	PZ 412LM	DA	ZUK	178,51
2019.10.08	Wymiana zespolonego przełącznika świateł	PZ4133C	DUK	ZUK	130,4
2019.10.08	Demontaż deski rozdzielczej i dmuchawy, wymiana zaworu ogrzewania	PZ4133C	DUK	ZUK	228,2
2019.10.07	Naprawa mocowania regulatora tylnych poduszek, regulacja	PZ3760H	DUK	ZUK	65,2
2019.10.07	Zakup ON do śmieciarki Efecta Diesel 60.38 L	PZ3760H	DUK	ZUK	243,98
2019.10.07	Naprawa opony osi napędowej, lewa strona, zewnętrzna 1 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	100
2019.10.07	Wymiana wężyka układu podnoszenia kabiny, uzupełnienie oleju w ukł. wspomagania	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	326
2019.10.07	Demontaż silentbloku zawieszenia resora	PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.10.07	Zakup linki drzwi kierowcy 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	65,25
2019.10.07	Wyjazd awaryjny do Wiórka, lokalizacja usterki elektrycznej: niemożliwość odpalenia silnika, brak możliwości włączenia napędu		0 DDR	ZUK	652
2019.10.07	Naprawa opony osi wleczonej - naprawa i wyważenie koła 1 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	140

2019.10.07	materiał - odbojnik zawieszenia, łożysko amortyzatora, pierścień izolacyjny	PZ 412LM	DA	ZUK	299,66
2019.10.07	materiał do wymiany odbojnika zawieszenia, łożyska amortyzatora, pierścień izolacyjny	PZ 412LM	DA	ZUK	299,66
2019.10.07	Demontaż zawieszenia LP, wymiana amortyzatora, montaż zawieszenia	PZ 412LM	DA	ZUK	326
2019.10.05	Zakup paliwa Effecta Diesel 60,3 l	PZ3760H	DUK	ZUK	243,65
2019.10.05	Zakup paliwa Efecta Diesel 60,36	PNT51504	DUK	ZUK	243,89
2019.10.04	Dopasowanie i montaż siłownika zasypu	PZ3760H	DUK	ZUK	326
2019.10.04	Zakup oleju przekład. 75W85 - 5l.	PZ 446TG	DDR	ZUK	166,5
2019.10.04	Wymiana oleju i filtrów	PZ 446TG	DDR	ZUK	130,4
2019.10.04	Montaż czujnika w kolektorze dolotowym, mocowanie węży dolotowego do turbiny	PZ 790SS	DUK	ZUK	130,4
2019.10.03	Elementy stalowe do regeneracji zabudowy 2 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	100
2019.10.03	Zakup "kombajnu" pod kierownicę Przełącznik zespolony wycieraczek 1 szt.	PZ4133C	DUK	ZUK	223,39
2019.10.02	Zakup termostatu 2 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	67,72
2019.10.02	Wymiana pompy wody	PZ3760H	DUK	ZUK	456,4
2019.10.02	Rozbiórka zdemontowanego siłownika	PZ537HW	DUK	ZUK	521,6
2019.10.02	naprawa zamka drzwi kabiny	0	DDR	ZUK	65,2
2019.10.02	Wymiana akumulatorów	PZ 85395	DTO	ZUK	97,4

2019.10.02	Sprawdzenie zawieszenia na ścieżce diagnostycznej	PZ 737HT	DTO	ZUK	32,6
2019.10.02	wymiana amortyzatorów	PZ 412LM	DA	ZUK	610,74
2019.10.02	Naprawa wozików skrzyni biegów	PZ4133C	DUK	ZUK	114,1
2019.10.02	Przegląd techniczny - wprowadzenie zmian konstrukcyjnych WUKO OEW1 Opłata CEPIK, B607 PDBT, B104 OBT	PZ120TW	DUK	ZUK	210,76
2019.10.01	Zakup pompy wody układu chłodzącego 1 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	323,61
2019.10.01	Mycie zabudowy, demontaż siłownika	PZ537HW	DUK	ZUK	260,8
2019.10.01	Filtr oleju - 2 szt	POZ H480	DTO	ZUK	13,58
2019.10.01	Wymiana oleju i filtra w układzie wspomagania	POZ H480	DTO	ZUK	163
2019.10.01	Filtr oleju - 2 szt	POZ 21LL	DTO	ZUK	13,58
2019.10.01	Wymiana reflektora LP	POZ 21LL	DTO	ZUK	65,2
2019.10.01	Łożysko koła - 2 szt	PZ 074EX	DTO	ZUK	373,98
2019.10.01	Wymiana oleju i filtrów	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8
2019.10.01	Akumulator 12V/190Ah Dynamic+ 2 szt	PZ 85395	DTO	ZUK	907,9
2019.10.01	Wymiana klemy akumulatora, wymiana przewodu masowego	POZ K975	DDR	ZUK	97,8
2019.10.01	Zakup używanego mechanizmu wycieraczek 1 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	530
2019.10.01	Zakup filtrów do wymiany: paliwa 1 szt., oleju 1 szt., powietrza 1 szt., kabinowy 1 szt., wkład susz. 1 szt.	PZ120TW	DUK	ZUK	208,29
2019.09.30	Zakup płaskownika 2 MB. do regeneracji zabudowy	PZ3760H	DUK	ZUK	13,12
2019.09.30	Zakup węża hydraulicznego 1 szt.	POZ71UN	DUK	ZUK	40,65



2019.09.30	Zakup wąż hydrauliczny - przednia tyżka - 1 szt.	0	DDR	ZUK	203,25
2019.09.30	Zakup węża hydraulicznego zabudowy 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	48,78
2019.09.30	Lokalizacja usterki odwłoka	PZ537HW	DUK	ZUK	130,4
2019.09.30	Montaż resora LT, montaż błotnika i osłon	PZ537HW	DUK	ZUK	652
2019.09.30	uzupełnienie oleju w układzie wspomagania	POZ H480	DTO	ZUK	32,6
2019.09.30	Odpowietrzanie układu paliwowego	POZ 21LL	DTO	ZUK	32,6
2019.09.30	Czyszczenie i malowanie ramy nośnej	PZ 074EX	DTO	ZUK	163
2019.09.30	Zakup złączy do układu pneumatycznego	PNT51504	DUK	ZUK	56,91
2019.09.30	Naprawa wycieraczek	PNT51504	DUK	ZUK	65,2
2019.09.30	Zakup szmponu do umycia kleju po mocowaniu baneru reklamowego Super Green Special 1 L	PZ 096RW	DUK	ZUK	16,22
2019.09.30	Uzupełnianie oleju w układzie wspomagania	PZ 096RW	DUK	ZUK	65,2
2019.09.30	Zakup szakli do dzwonów 12 mm 1 szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	3,78
2019.09.30	Zakup węża hydraulicznego ramienia 2 szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	81,3
2019.09.28	Wyjazd awaryjny - wymiana węża hydraulicznego, uzupełnienie oleju hydr. 45 l H32	0	DDR	ZUK	326
2019.09.27	Wymiana sterownika świec żarowych	PZ 662HW	DTO	ZUK	65,2
2019.09.27	Wymiana łożysk osi tylnej	PZ 074EX	DTO	ZUK	260,8

2019.09.27	Demontaż tapicerki drzwi kierowcy, lokalizacja usterki mechanizmu podnoszenia szyby bocznej	PZ357NA	DTO	PUK	97,8
2019.09.27	Lokalizacja usterki elektrycznej wycieraczek i kierunkowskazów, wymiana bezpiecznika	PZ 033KS	DTO	ZUK	65,2
2019.09.27	Spawanie zbiornika paliwa, montaż zbiornika	PNT62675	PUK-DUK	PUK	260,8
2019.09.27	Naprawa opony na osi wleczonej (naprawa koła, odkręcenie/przykręcenie koła 1 szt.)	PZ 096RW	DUK	ZUK	80
2019.09.27	Wymiana linki stalowej HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	65,2
2019.09.27	Demontaż i montaż węży do napełniania wodą	0	DUK	ZUK	65,2
2019.09.26	Wymiana tarczy i klocków hamulcowych PT	PZ 074EX	DTO	ZUK	130,4
2019.09.26	Spawanie oberwanego błotnika	POZ K975	DDR	ZUK	32,6
2019.09.26	Naprawa instalacji elektrycznej kierunkowskazów i wycieraczek, wymiana żarówek	PZ 033KS	DTO	ZUK	65,2
2019.09.26	Zakup sworzni resorów 2 szt., nakrętek sześciokątnych 2 szt., podkładek 2 szt.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	409,39
2019.09.26	Montaż resora i błotnika	PNT62675	PUK-DUK	PUK	130,4
2019.09.25	Naprawa opony na osi wleczonej.	PZ386JF	DUK	ZUK	60
2019.09.25	demontaż świec żarowych	PZ 662HW	DTO	ZUK	195,6
2019.09.25	Sterownik świec żarowych	PZ 662HW	DTO	ZUK	224,07
2019.09.25	Świeca żarowa GN 003 - 5 szt	PZ 662HW	DTO	ZUK	154,43
2019.09.25	Zakup filtr paliwa - 2 szt.	0	DDR	ZUK	34,28

2019.09.25	Wyknanie wiązki elektrycznej, montaż lampy sygnałowej	0	DDR	ZUK	130,4
2019.09.25	Naprawa i montaż siedzenia kierowcy, wymiana silniczków wycieraczek - 2 szt	0	DDR	ZUK	228,2
2019.09.25	Montaż podstawy i końcówek drążków	0	DDR	ZUK	163
2019.09.25	Akumulator	PZ 1588S	DTO	ZUK	325,2
2019.09.25	Wymiana tarcz i klocków hamulcowych T, wymiana linki iszczek hamulca ręcznego	PZ 074EX	DTO	ZUK	260,8
2019.09.24	Wymiana membrany siłownika hamulca	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	163
2019.09.24	Demontaż sterownika świec żarowych	PZ 662HW	DTO	ZUK	65,2
2019.09.24	Demontaż i montaż kół i siłownika wysypu, spawanie sworznia siłownika	PZ537HW	DUK	ZUK	228,2
2019.09.24	Zakup - poduszka fotela - 1 szt.	0	DDR	ZUK	158,54
2019.09.24	Naprawa drążka - 2 szt.	0	DDR	ZUK	650,41
2019.09.24	Naprawa mechanizmu siedzenia kierowcy	0	DDR	ZUK	97,8
2019.09.24	Odpowietrzenie układu paliwowego	POZ 21LL	DTO	ZUK	32,6
2019.09.24	Demontaż zbiornika, paliwa, czyszczenie zbiornika	PNT62675	PUK-DUK	PUK	163
2019.09.23	Naprawa instalacji elektrycznej przystawki pompy hydraulicznej	PNT 50127	DDR	ZUK	48,9
2019.09.23	Czyszczenie podstawy i końcówek drążków kierowniczych	0	DDR	ZUK	97,8
2019.09.23	Zakup - śrub masz. 20x120 - nakrętek M20 samok. ocynk	0	DDR	ZUK	80,8
2019.09.23	Wymiana żarówek stop, kierunkowskaz, postój - LT	PZ581FA	DA	ZUK	65,2

2019.09.23	Demontaż resora i sworznia	PNT62675	PUK-DUK	PUK	326
2019.09.21	Naprawa instalacji elektrycznej dmuchawy, wymiana bezpiecznika	POZ K975	DDR	ZUK	32,6
2019.09.21	Wumiana poduszki zawieszenia osi wleczonej	PNT51504	DUK	ZUK	228,2
2019.09.20	Wymiana oringów pompy hydraulicznej, demontaż i montaż zbiornika paliwa	PZ 938C	DDR	ZUK	423,8
2019.09.20	Zakup przekaźników uniw. 2 szt. (przy bezpiecznikach)	PZ537HW	DUK	ZUK	20,98
2019.09.20	Demontaż siedzeń, lokalizacja usterki zawieszenia foteli	0	DDR	ZUK	97,8
2019.09.20	Demontaż końcówek drążków kierowniczych	0	DDR	ZUK	97,8
2019.09.20	Dorabianie śrub do obrotnicy - zastąpienie urwanych śrub	0	DDR	ZUK	97,8
2019.09.20	Naprawa wiązki elektrycznej układu otwierania drzwi, adaptacja wiązki przycisku sterującego, wymiana przycisku	PZ 153FK	DTO	ZUK	260,8
2019.09.20	Wymiana oleju i filtrów, smarowanie tylnego zawieszenia	PZ 737HT	DTO	ZUK	130,4
2019.09.20	Zakup: - kleju do szyb - 1 szt. - środek gruntujący - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	31,71
2019.09.20	Zakup kleju do szyby bocznej, prawej, przedniej 1 szt. i środka gruntującego 1 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	31,71

2019.09.20	Zakup zestawu naprawczego zaworu pneumatycznego (1 kpl.) odpowiedzialnego za podział siły hamowania pomiędzy osie prawej strony pojazdu	PNT51504	DUK	ZUK	81,61
2019.09.20	Lokalizacja i usunięcie nieszczelności układu hamulcowego	PNT51504	DUK	ZUK	65,2
2019.09.20	Zakup resora zawieszenia tylnego Volvo, strona prawa 1 szt.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	951,22
2019.09.20	Zakup osuszacza 1 szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	600,78
2019.09.19	Zakup wycieraczki - 1 kpl. (2szt.)	0	DDR	ZUK	66
2019.09.19	Zakup silnika wycieraczek 12V - 1 szt.	0	DDR	ZUK	88,62
2019.09.19	Demontaż drążka kierowniczego	0	DDR	ZUK	81,5
2019.09.19	Uzupełnienie płynu hamulcowego	0	DDR	ZUK	32,6
2019.09.19	Montaż resora, smarowanie	POZ 21LL	DTO	ZUK	195,6
2019.09.19	Docinanie i wymiana szyby bocznej	POZ 92SF	DDR	ZUK	130,4
2019.09.19	Zakup zaworu pneumatycznego (zawór wieloobwodowy 1 szt.), rozdzielającego siłę hamowania na poszczególne siłowniki hamulcowe prawa/lewa strona pojazdu.	PNT51504	DUK	ZUK	691,06
2019.09.19	Montaż zaworu 6-cio drożnego	PNT51504	DUK	ZUK	163
2019.09.19	Zakup linki	0	DDR	ZUK	0,93

2019.09.18	Zakup materiałów do odmalowania zabudowy: farba pomarańczowa (3x0.8 l), kuweta średnia 1 szt., wkład gepard mini 1 szt., pędzel płaski 1 szt., rączka 1 szt. Przesmarowanie zabudowy: zakup smaru w aerozolu Beko 500 ml 1 szt.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	113,47
2019.09.18	Wymiana dwóch łag w resorze - LP	POZ 21LL	DTO	ZUK	260,8
2019.09.18	Wymiana żarówek reflektorów i świateł pozycyjnych	PZ 3091M	DTO	ZUK	32,6
2019.09.18	Naprawa instalacji elektrycznej gniazda przyczepy	PZ 737HT	DTO	ZUK	163
2019.09.18	Awaria, wyjazd w teren, demontaż uszkodzonego zaworu powietrza	PNT51504	DUK	ZUK	163
2019.09.17	Wymiana poduszki zawieszenia, spawanie podstawy poduszki, wymiana regulatora poduszek	PZ3760H	DUK	ZUK	195,6
2019.09.17	Lokalizacja usterki drzwi - P, naprawa instalacji elektrycznej sterowania drzwi (wymiana kostki), wymiana przekaźnika, wymiana zaworu powietrza	PZ 153FK	DTO	ZUK	521,6
2019.09.17	Naprawa instalacji elektrycznej, udroźnienie masy	PZ 85395	DTO	ZUK	97,8
2019.09.17	Naprawa instalacji elektrycznej świateł -T, naprawa instalacji gniazda przyczepy	PZ 737HT	DTO	ZUK	130,4
2019.09.17	Zakup płyty z pc - boczna szyba w drzwiach	POZ 92SF	DDR	ZUK	40
2019.09.16	Naprawa opony	PZ 662HW	DTO	ZUK	36,59

2019.09.16	Demontaż siłownika, spawanie kotnierza, montaż siłownika zasypu	PZ537HW	DUK	ZUK	260,8
2019.09.16	Czyszczenie kosiarki bijakowej, spawanie płozy kosiarki		0 DDR	ZUK	195,6
2019.09.16	Ładowanie akumulatora, czyszczenie styków instalacji zasilania, wymiana klem akumulatora	PZ 737HT	DTO	ZUK	163
2019.09.13	Dopasowanie elementów zasypu	PZ3760H	DUK	ZUK	97,8
2019.09.13	Montaż odbojników koszy	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.09.13	Naprawa rozrusznika	PZ 85395	DTO	ZUK	552,84
2019.09.13	Montaż rozrusznika, sprawdzenie instalacji elektrycznej i bezpieczników	PZ 85395	DTO	ZUK	97,8
2019.09.13	Regulacja hamulców - PiT, smarowanie sworzni resorów i rozpiereków, wymiana piór wycieraczek, naprawa ramienia lusterka bocznego, wymiana klemy akumulatora, ładowanie	PZ 9586W	DTO	ZUK	163
2019.09.13	Czyszczenie tylnej piasty, spawanie pokrywy	PZ 9586W	DTO	ZUK	97,8
2019.09.13	Wymiana żarówki światła poostojowego, kontrola wału napędowego po naprawie	PZ357NA	DTO	PUK	32,6
2019.09.12	spawanie tulei zasypu	PZ3760H	DUK	ZUK	97,8
2019.09.12	Mocowanie sworzni zasypu	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.09.12	Smarowanie sworzni, dokręcenie śrub	POZ H480	DTO	ZUK	65,2
2019.09.12	Montaż wału napędowego po naprawie	PZ357NA	DTO	PUK	228,2

2019.09.12	Montaż nowego przełącznika zespolonego świateł	PZ 033KS	DTO	ZUK	97,8
2019.09.12	Zespolony przełącznik świateł	PZ 033KS	DTO	ZUK	203,41
2019.09.12	Naprawa mocowania lusterka zewnętrznego, spawanie elementów zasypu	PNT51504	DUK	ZUK	130,4
2019.09.12	Odpowietrzanie układu hamulcowego	PZ4133C	DUK	ZUK	97,8
2019.09.12	Zakup symulatora tachografu 1 szt., demontaż tachografu, montaż symulatora. Zastąpienie uszkodzonego tachografu symulatorem.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	637,8
2019.09.12	Uzupełnienie oleju silnikowego	PZ 790SS	DUK	ZUK	97,8
2019.09.11	Wymiana tulei ramion zasypu, malowanie elementów zawiesia pojemników	PZ3760H	DUK	ZUK	97,8
2019.09.11	Usunięcie ubytku powietrza, spawanie zasypu	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	97,8
2019.09.11	Regulacja hamulców, smarowanie elementów zawieszenia	POZ 37NK	DTO	ZUK	97,8
2019.09.11	Demontaż rozrusznika	PZ 85395	DTO	ZUK	130,4
2019.09.11	Regulacja hamulców P i T, smarowanie sworzni resorów i rozpiereków hamulcowych	PZ 9586W	DTO	ZUK	130,4



2019.09.11	Naprawa i serwis: - wymiana tulei metalowo gumowych i wieszaków resorów przód 2 szt., silentblock 6 szt., poduszka stabilizatora 2 szt., wymiana obejm stabilizatora 2 szt., Q8 T 904 10W/40 24 L, filtr oleju 1 szt., filtr paliwa 1 szt., sitko 1 szt., filtr powietrza 1 szt., filtr osuszacza 1 szt., filtr kabiny 1 szt., wymiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej 2 szt., wymiana drążka reakcyjnego 1 szt., drążek reakcyjny 1 szt., przekładka resoru 2 szt., maxmaster koncentrat do chłodziw Redcool 1 L	PZ088AA	DUK	ZUK	3777,1
2019.09.11	Naprawa mechanizmu uchylnej szyby, demontaż zespolonego przełącznika świateł	PZ 033KS	DTO	ZUK	97,8
2019.09.11	Kontrola przedniego zawieszenia i hamulców	PZ4133C	DUK	ZUK	130,4
2019.09.10	Zakup złączek przewodów 1 szt. + 3 kpl.	PZ3760H	DUK	ZUK	44,74
2019.09.10	Zakup zaworu wieloobwodowego 1 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	189,52
2019.09.10	Wymiana zaworu-rozdzielacza powietrza	PZ3760H	DUK	ZUK	211,9
2019.09.10	Zakup uszczelki katalizatora - 1 szt. opaski ukł. wydechowego - 1 szt.	PZ 446TG	DDR	ZUK	42,76

2019.09.10	Wymiana uszczelki wydech turbiny, wymiana obejmy	PZ 446TG	DDR	ZUK	163
2019.09.10	Przełącznik Światel zespoliny	POZ H480	DTO	ZUK	130
2019.09.10	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	PZ357NA	DTO	PUK	146,7
2019.09.10	Wymiana oleju w skrzyni biegów, demontaż wału napędowego	PZ357NA	DTO	PUK	260,8
2019.09.09	Usterka sterowania sprzęgła - lokalizacja usterki, weryfikacja zaworu powietrza	PZ3760H	DUK	ZUK	65,2
2019.09.09	Demontaż tłumika i katalizatora, demontaż rury przy turbinie, prostowanie zawiesia tłumika	PZ 446TG	DDR	ZUK	195,6
2019.09.09	Uzupełnienie oleju hydraulicznego	PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.09.09	Naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia głównego	PZ 20838	DDR	ZUK	326
2019.09.09	Tarcza hamulcowa - T - 2 szt, osłona tarczy ham - 2 szt, szczęki hamulcowe, klocki hamulcowe, linka ham. ręcznego - 2 szt	PZ 074EX	DTO	ZUK	586,99
2019.09.09	Wymiana tarcz i klocków -P, naprawa mocowania przedniego zderzaka	PZ 636KW	DTO	ZUK	228,2
2019.09.09	Montaż kompresora	PZ 033KS	DTO	ZUK	130,4
2019.09.06	Wymiana przełącznika zespolonego światel	POZ 21LL	DTO	ZUK	65,2
2019.09.06	Wymiana oleju i filtrów, smarowanie elementów zawieszenia, lokalizacja nieszczelności układu pneumatycznego, naprawa mocowania filtra powietrza	PZ 153FK	DTO	ZUK	260,8

2019.09.06	Wykonanie osłony alternatora	POZ 92SF	DDR	ZUK	32,6
2019.09.06	Mocowanie oberwanej osłony pasów napędowych, spawanie, malowanie		0 DDR	ZUK	195,6
2019.09.06	Wymiana opony 2 szt., wyważenie kół 2 szt., przełożenie kół 2 szt., demontaż opony 1 szt., utylizacja opon 2 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	262,52
2019.09.05	Filtr oleju, paliwa i powietrza	PZ 153FK	DTO	ZUK	98,56
2019.09.05	Filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy	PZ 074EX	DTO	ZUK	150,15
2019.09.05	Wymiana węża w układzie pneumatycznym otwierania drzewa	PZ 8375K	DTO	ZUK	65,2
2019.09.05	Naprawa alternatora	POZ 92SF	DDR	ZUK	227,64
2019.09.05	Montaż alternatora	POZ 92SF	DDR	ZUK	65,2
2019.09.05	Wykonanie i montaż chlapacza tylnej osi	POZ K975	DDR	ZUK	48,9
2019.09.05	Montaż przekaźnika czasowego w obwodzie osuszacza powietrza	PZ 033KS	DTO	ZUK	97,8
2019.09.05	Naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia wnętrza	PZ 033KS	DTO	ZUK	163
2019.09.05	Koło pasowe	PZ 62000	DTO	ZUK	156,66
2019.09.05	Napinacz paska	PZ 62000	DTO	ZUK	91,14
2019.09.05	Wymiana węża hydraulicznego	PZ 096RW	DUK	ZUK	65,2
2019.09.04	Wymiana akumulatora i klemy	PZ386JF	DUK	ZUK	32,6
2019.09.04	Wymiana oleju i filtrów, wymiana płynu chłodniczego	POZ 92SF	DDR	ZUK	130,4
2019.09.04	Wymiana paska napędu podzespołów - 1310, naprawa mocowania rury wydechowej	PZ 62000	DTO	ZUK	130,4
2019.09.04	Zakup pióra wycieraczki 2 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	63,3
2019.09.03	Wymiana tylnej lampy zespolonej	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	97,8
2019.09.03	Zakup akumulatora 1 szt.	PZ386JF	DUK	ZUK	458,88

2019.09.03	Wymiana oleju silnikowego + filtry	POZ71UN	DUK	ZUK	65,2
2019.09.03	Montaż chlapacza, naprawa mocowania atrapy	PZ 662HW	DTO	ZUK	65,2
2019.09.03	Gwarancyjny przegląd pompy asenizacyjnej. Wymontowanie i montaż kompresora z zabudowy. Obciążenie kosztami demontażu i montażu pompy z powodu stwierdzenia usterki po stronie pojazdu, a nie samej pompy.	PZ088AA	DUK	ZUK	120
2019.09.03	Zakup - filtr oleju - 1 szt. - filtr paliwa - 1 szt. - filtr powietrza - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	60,95
2019.09.03	Zakup - pasek klinowy - 1 szt. - uszczelka pokrywy zaworów - 1 szt. - pasek wilorowkowy - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	77,99
2019.09.03	Zakup przewodu chłodnicy wody - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	45,65
2019.09.03	Wymiana uszczelki pod kapą zaworów, wymiana węża chłodnicy - dół, demontaż alternatora	POZ 92SF	DDR	ZUK	228,2
2019.09.02	Naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej światła ostrzegawczego	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	130,4
2019.09.02	Wymiana pasków klinowych - 3 szt	POZ71UN	DUK	ZUK	65,2
2019.09.02	Wymiana klemy akumulatora	PNT 50127	DDR	ZUK	32,6
2019.09.02	Odpowietrzanie układu paliwowego	POZ H480	DTO	ZUK	32,6

2019.09.02	Zakup zaślepek sworzni zwrotnicy 2 szt.	PZ088AA	DUK	ZUK	90
2019.09.02	Wymiana wyłącznika - zaworu regulacyjnego powietrza	PZ 033KS	DTO	ZUK	130,4
2019.09.02	Zakup zaślepek sworzni zwrotnicy 2 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	90
2019.09.02	Wymiana uszkodzonego przewodu pneumatycznego	PZ 513NJ	DUK	ZUK	65,2
2019.09.02	Lokalizacja usterki, wymiana klemy akumulatora	PZ 786RK	DUK	ZUK	32,6
2019.08.31	Zakup dwóch nowych opon na oś kierującą	PZ 096RW	DUK	ZUK	2020,86
2019.08.30	Wymiana żarówki i bezpiecznika	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.08.30	Zakup części do uszczlenienia wycieku oleju z pompy hydraulicznej	POZ71UN	DUK	ZUK	17,56
2019.08.30	Wymiana osłony gumowej cięgna hamulca ręcznego, montaż zwolnicy, uzupełnienie oleju w skrzyni biegów	POZ71UN	DUK	ZUK	391,2
2019.08.30	Smarowanie resorów - P, smarowanie rozpiereków hamulców	POZ 90PK	DTO	ZUK	32,6
2019.08.30	Naprawa stelaża siedzenia - spawanie	POZ 90PK	DTO	ZUK	65,2
2019.08.30	Smarowanie sworzni resorów - P, rozpiereków hamulców, regulacja hamulców - T	POZ H480	DTO	ZUK	195,6
2019.08.30	Montaż obudowy steru i zaślepki podłogi	PZ 85395	DTO	ZUK	65,2
2019.08.30	Zakup pompki spryskiwacza 1 szt.	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	24,19
2019.08.29	Demontaz zwolnicy	POZ71UN	DUK	ZUK	65,2

2019.08.29	Wymiana oleju i filtrów, smarowanie elementów podwozia, regulacja sprzęgła	POZ 90PK	DTO	ZUK	326
2019.08.29	Demontaz resora, czyszczenie i smarowanie, wymiana tulei i wieszaków, regulacja hamulców, montaż resora - PP	POZ H480	DTO	ZUK	456,4
2019.08.29	Spawanie rur wydechowych, odpowietrzanie układu kierowniczego	PZ 85395	DTO	ZUK	65,2
2019.08.29	Olej do przekładni kierowniczej HIPOL ATF IID - 5 l	PZ 85395	DTO	ZUK	38,18
2019.08.29	Filtr hydrauliczny, oleju, paliwa, powietrza, kabinowy	PZ357NA	DTO	PUK	270,49
2019.08.29	Zakup resora 1 szt. i nakrętek dedykowanych 3 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	213,31
2019.08.28	Zakup elementów do regeneracji zabudowy	PZ3760H	DUK	ZUK	138,73
2019.08.28	Montaż resora - LP, wymiana sworzni i tulei, smarowanie elementów zawieszenia, regulacja hamulców	POZ H480	DTO	ZUK	456,4
2019.08.28	Spawanie rur tłumika	PZ 85395	DTO	ZUK	260,8
2019.08.28	Wymiana uszczelniczy przekładni kierowniczej, regulacja, odpowietrzenie	PZ 85395	DTO	ZUK	146,7
2019.08.28	Olej do aut. skrzyni biegów - MB 236.14 czerwony 001.989.6803	PZ357NA	DTO	PUK	245
2019.08.28	Olej silnikowy TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W/30 - 15 l	PZ357NA	DTO	PUK	276,24
2019.08.28	Manometr, presostat, szybkozłacze 1/4"	PZ 033KS	DTO	ZUK	93,39

2019.08.27	Naprawa siedzenia kierowcy - wumiana wężyka do siłownika pneumatycznego	PZ537HW	DUK	ZUK	65,2
2019.08.27	Czujnik poziomu paliwa, wspornik lusterka - L, ramię wycieraczki - 2 szt, pióro wycieraczki - 2 szt	POZ 90PK	DTO	ZUK	232,14
2019.08.27	Wymiana pękniętych lag resora, czyszczenie i smarowanie lag, składanie resora, wymiana wieszaka	POZ H480	DTO	ZUK	260,8
2019.08.27	Dopasowanie rur wydechowych, montaż tłumika	PZ 85395	DTO	ZUK	260,8
2019.08.27	Ramię wycieraczki - 1 szt, pióro wycieraczki - 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	44,63
2019.08.26	Demontaż przedniego resora, rozbiórka lag resora, demontaż sworzni i tulei	POZ H480	DTO	ZUK	358,6
2019.08.26	Demontaż tłumika, dopasowanie - modyfikacja nowego tłumika, wymiana blach wewnętrznego poszycia	PZ 85395	DTO	ZUK	423,8
2019.08.23	Czyszczenie i usunięcie zacięcia zaworu hydraulicznego, wykonanie nowego zabezpieczenia sworzni siłownika zabudowy	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	130,4
2019.08.22	Naprawa sworzni, wymiana łożysk zabudowy	PZ3760H	DUK	ZUK	326
2019.08.22	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	PZ 938C	DDR	ZUK	195,6
2019.08.22	Maprawa instalacji el. lamp przeciwmgielnych	POZ 21LL	DTO	ZUK	65,2
2019.08.22	odpowietrzanie przekładni kierowniczej	POZ 21LL	DTO	ZUK	97,8

2019.08.22	zamontowanie łącznika stabilizatora	PZ581FA	DA	ZUK	0
2019.08.21	Wymiana przełącznika sterowania zabudową	PZ537HW	DUK	ZUK	97,8
2019.08.20	Naprawa opony lewego tylnego koła	POZ K975	DDR	ZUK	80
2019.08.19	Naprawa mocowania błotnika LP, usunięcie urwanej śruby	PZ680N	DDR	ZUK	32,6
2019.08.19	Zakup uszczelki drzwi 2 szt.	POZ71UN	DUK	ZUK	48,78
2019.08.19	Naprawa mocowania i instalacji el. lampy ostrzegawczej	PZ537HW	DUK	ZUK	65,2
2019.08.19	Czyszczenie silnika, usunięcie wycieku z kolumny kierowniczej	PZ 85395	DTO	ZUK	456,4
2019.08.19	Montaż przewodów pneumatycznych zaworu ciśnieniowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	97,8
2019.08.19	Uszczelnianie - klejenie zbiorniczka płynu chłodniczego	PZ 513NJ	DUK	ZUK	97,8
2019.08.16	Montaż, smarowanie i regulacja przedniego zawieszenia, regulacja hamulców	POZ 21LL	DTO	ZUK	326
2019.08.16	demontaż wały pędnego, lokalizacja wycieku oleju z silnika	PZ 85395	DTO	ZUK	195,6
2019.08.14	Demontaż ucha rosoru, PP, rozcinanie wieszaka, demontaż sworznia	POZ 21LL	DTO	ZUK	326
2019.08.14	Wymiana zaworu kulowego, przelewowego	PZ088AA	DUK	ZUK	130,4
2019.08.14	Zakup zaworu pływakowego włoski RIV80 (ZAWO-00097)	PZ088AA	DUK	ZUK	420
2019.08.14	Naprawa instalacji elektrycznej małej sprężarki	PZ 033KS	DTO	ZUK	65,2



2019.08.13	Demontaż przedniego L wahacza resora i wspornika regulacji hamulców	POZ 21LL	DTO	ZUK	456,4
2019.08.12	Diagnostyka układu hamulcowego, weryfikacja instalacji elektrycznej modulatora ABS, Wykonanie nowej wiązki elektrycznej od modulatora ABS	PZ537HW	DUK	ZUK	1029,28
2019.08.12	Montaż resora, wymiana wieszaka	POZ 21LL	DTO	ZUK	391,2
2019.08.12	Spawanie tłumika, demontaż zaworu przelewowego	PZ088AA	DUK	ZUK	97,8
2019.08.09	zakup wkładu filtra paliwa WP 40-5X DMF 14,47; filtra oleju PP-8,9 4512	POZ71UN	DUK	ZUK	27,86
2019.08.09	Zakup: - filtr oleju - 1 szt. - wkład filtra powietrza - 1 szt. - wkład filtra paliwa - 1 szt. - filtr pyłkowy - 1 szt. - olej silnikowy Selenia WR Pure Energy 5W30 - 6l.	PZ 446TG	DDR	ZUK	636,88
2019.08.09	Zakup przewodu intercooler - turbina kpl. 1	PZ 446TG	DDR	ZUK	294,01
2019.08.09	Wymiana węży z rurą do turbiny, wymiana filtra powietrza	PZ 446TG	DDR	ZUK	65,2
2019.08.09	Montaż resora PT	POZ 21LL	DTO	ZUK	195,6
2019.08.09	Wąż hydr - 2 szt, złącze BB - 2 szt, trójnik BBA	PZ 033KS	DTO	ZUK	112,2
2019.08.09	GEOMETRIA	PZ 62000	DTO	ZUK	0
2019.08.09	zakup lampy zespolonej obrotowej W56 275 12/24V (2 szt.)	PZ 790SS	DUK	ZUK	36

2019.08.08	Montaż przekładni kierowniczej, wymiana oleju i filtra układu wspomagania, składanie resora	POZ 21LL	DTO	ZUK	260,8
2019.08.08	Montaż tylnych lamp, naprawa i montaż lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej	POZ 21LL	DTO	ZUK	228,2
2019.08.08	Wymiana opon T	PZ 636KW	DTO	ZUK	97,56
2019.08.07	Naprawa-czyszczenie panela sterowania odwołkiem	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.08.07	Sworzeń resora - 4 szt, tuleja resora - 4 szt - P	POZ H480	DTO	ZUK	126,04
2019.08.07	Regeneracja-uszczelnienie przekładni kierowniczej	POZ 21LL	DTO	ZUK	195,6
2019.08.07	Pióro resora	POZ 21LL	DTO	ZUK	145,23
2019.08.07	Opony tył 4 szt - Matador MPS400 Variant 215/75 R16C All Weather 14/2019	PZ 636KW	DTO	ZUK	1238,28
2019.08.07	Demontaż, czyszczenie i montaż zaworu zbiornika	PZ088AA	DUK	ZUK	32,6
2019.08.07	Montaż sprężarki i zaworu ciśnieniowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej sprężarki	PZ 033KS	DTO	ZUK	163
2019.08.06	Montaż piasty z wymianą simmeringów, demontaż i czyszczenie elementów resora, montaż podstawy ucha	POZ 21LL	DTO	ZUK	260,8
2019.08.06	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej sprężarki wraz z zaworem ciśnieniowym	PZ 033KS	DTO	ZUK	228,2

2019.08.05	Naprawa przełącznika sterującego pracą zasypu	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.08.05	Demontaż resora wraz z podstawą	POZ 21LL	DTO	ZUK	293,4
2019.08.05	Montaż sprężarki	PZ 033KS	DTO	ZUK	163
2019.08.05	Naprawa instalacji elektrycznej reflektora	PNT51504	DUK	ZUK	32,6
2019.08.05	Remint silnika - regeneracja głowicy, wymiana zaworów, dźwigni i popychaczy, wymiana oleju i filtrów. Olej półsyntetyk 10W/40	PZ 62000	DTO	ZUK	2940
2019.08.02	Zakup króćców do prostowania elementów HDS po kolizji (króciec wkręcany 1 szt.)	PZ 786RK	DUK	ZUK	54,43
2019.08.01	Zakup zaworu pneumatycznego układu hamulcowego.	PZ537HW	DUK	ZUK	954,14
2019.08.01	Wymiana zaworu powietrza, wymiana zaworu EBS, usunięcie ubytków powietrza	PZ537HW	DUK	ZUK	163
2019.08.01	Wymiana szczek ham. ręcznego - P	PZ 074EX	DTO	ZUK	163
2019.08.01	Montaż aut. skrzyni biegów po naprawie gwarancyjnej, napełnienie olejem	PZ 033KS	DTO	ZUK	652
2019.08.01	Montaż szyby bocznej kabiny, bocznych lusterek, lampek obrysowych T	PNT51504	DUK	ZUK	391,2
2019.07.31	Sprawdzenie i regulacja zaworu przelewowego	PZ752FH	DUK	ZUK	130,4
2019.07.31	Zakup węży hydraulicznych 2 szt. Zabudowy - odpowiadające za wysyp pojemników	PZ537HW	DUK	ZUK	117,89

2019.07.31	Lokalizacja usterki - brak reakcji na pedał przyspieszenia, osuszenie instalacji elektrycznej	PZ 153FK	DTO	ZUK	65,2
2019.07.31	Wymiana części hamulca ręcznego LT, montaż chlapacza LT	PZ 074EX	DTO	ZUK	293,4
2019.07.31	Zakup szyby używanej bocznej 1 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	600
2019.07.31	Zakup w związku z kolizją z dn. 10.07.2019r.: Złącze 90BB 3/8' 1szt. 10,57zł; Złącze 90 AA 3/8' 1 szt. 32,52 zł; Złączka BB 20x1,5/3/8' 1szt. 6,50 zł; Złączka AB20x1,5/3/8' 1szt. 13,01zł; podkładka metal-guma 3/8' 3szt. 3,66zł; Złącze BB3/8' grodziowe z przeciwnarkętką 1szt. 17,07zł; Przeciwnakrętka 3/8' 4,07zł	PZ 786RK	DUK	ZUK	96,68
2019.07.30	Zakup: filtr oleju - 1 szt. filtr powietrza - 1 szt. filtr kabinowy - 2 szt. filtr powietrza - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	203,57
2019.07.30	Zakup: filtr oleju - 1 szt. filtr powietrza - 1 szt. filtr kabinowy - 2 szt. filtr powietrza - 1 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	203,57
2019.07.30	Zakup filtr paliwa - 1 szt.	PZ 938C	DDR	ZUK	9,35
2019.07.30	Naprawa konstrukcji wsypu, naprawa panelu sterowania	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	489
2019.07.30	Szczęki hamulca ręcznego	PZ 074EX	DTO	ZUK	105,18
2019.07.30	Zakup lamp obrysowych pojazdu (lampa obr. LED 2szt., lampa wys. Długa LED 2 szt.).	PNT51504	DUK	ZUK	96,18

2019.07.30	Lokalizacja usterki - nieprawidłowości działania skrzyni biegów, wymiana termostatu	PNT62675	PUK-DUK	PUK	163
2019.07.29	Naprawa blachaeska: płaskownik 30x4 1 MB., płaskownik 30x6 1 MB., kątownik 40x40x4 6 MB.	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	67,2
2019.07.29	Naprawa uszkodzonego zasypu i panelu sterowania	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	293,4
2019.07.29	Wymiana oleju i filtrów	PZ 209AH	DTO	ZUK	130,4
2019.07.29	Zakup dętki 15,0/55-17 z wymianą - koło tylne lewe	PZ 623KG	DDR	ZUK	157,56
2019.07.29	Moduł zamka centralnego	PZ 737HT	DTO	ZUK	32,52
2019.07.29	Wymiana oleju i filtrów	PZ 898AT	DDR	ZUK	130,4
2019.07.29	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	PZ 096RW	DUK	ZUK	97,8
2019.07.27	Wymiana zaworu powietrza, naprawa stopnia pomocniczego - spawanie, usunięcie nieszczelności w układzie pneumatycznym	PZ 786RK	DUK	ZUK	521,6
2019.07.26	Zakup lampy błyskowej 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	109,82
2019.07.26	Wymiana oleju i filtrów, wymiana paska alternatora, rolki napinacza i 2 szt rolek prowadzących	PZ 636KW	DTO	ZUK	260,8
2019.07.26	Naprawa instalacji elektrycznej napędu drzwi	PZ 737HT	DTO	ZUK	65,2
2019.07.26	Zakup lampy błyskowej 1 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	109,82
2019.07.26	Naprawa - spawanie kontenera	PZ 786RK	DUK	ZUK	65,2

2019.07.26	Montaż wspornika do lampy sygnałowej, montaż lampy, naprawa instal. elektrycznej lampy sygnałowej	PZ 786RK	DUK	ZUK	48,9
2019.07.25	Spawanie sworznia tyżki	0	DDR	ZUK	65,2
2019.07.25	Padek wielorowkowy, rolka prowadząca, rolka napinacza	PZ 636KW	DTO	ZUK	121,19
2019.07.25	Wymiana przewodu masowego kompresora	PZ 636KW	DTO	ZUK	65,2
2019.07.25	Wymiana linki mechanizmu otwierania drzwi	PZ 737HT	DTO	ZUK	97,8
2019.07.25	Zakup lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej 2 szt.	PZ088AA	DUK	ZUK	57
2019.07.25	Odbojniki mocowania kompresora	PZ 033KS	DTO	ZUK	76,52
2019.07.25	Montaż koła zębatego przekładni napędu drzwi	PZ 033KS	DTO	ZUK	130,4
2019.07.25	Opłata skarbową za zawiadomienie o zbyciu pojazdu	PZ24933	DUK	ZUK	20,5
2019.07.25	Zakup taśmy 2-stronnej piankowej Praxa.	PZ 096RW	DUK	ZUK	9,76
2019.07.25	Zakup zaworu pneumatycznego WABCO 1 szt. (naprawa powypadkowa).	PZ 786RK	DUK	ZUK	666,67
2019.07.25	Wymiana i regulacja linki otwierania koszy	PZ 786RK	DUK	ZUK	65,2
2019.07.25	Zakup farby do pomalowania burt 2 l	PZ 790SS	DUK	ZUK	48,6
2019.07.25	Zakup worków do zbierania padliny 160 l, 2 opak.	PZ 790SS	DUK	ZUK	19,52
2019.07.25	Zakup lampy błyskowej LED	PZ 790SS	DUK	ZUK	128,7
2019.07.24	Zakup obudowy lampy tylnej 2 szt.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	14,32

2019.07.24	Naprawa mocowania zderzaka P	PZ 074EX	DTO	ZUK	32,6
2019.07.24	Filtr oleju, pakiwa, powietrza i kabinowy	PZ 636KW	DTO	ZUK	120,82
2019.07.24	Naprawa mechanizmu otwierania drzwi	PZ 737HT	DTO	ZUK	130,4
2019.07.24	Filtr oleju, powietrza i kabinowy	PZ 033KS	DTO	ZUK	84,15
2019.07.24	Wykonanie i montaż podpory siłownika, wykonanie i montaż belki osłonowej L, naprawa instalacji el. obrysowej	PZ 786RK	DUK	ZUK	456,4
2019.07.23	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	195,6
2019.07.23	Demontaż aut. skrzyni biegów - do naprawy gwarancyjnej	PZ 033KS	DTO	ZUK	260,8
2019.07.23	Zakup profili stalowych z docięciem na wymiar do naprawy HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	114,06
2019.07.23	Dopasowanie i montaż zbiornika paliwa, powietrza, osuszacza, malowanie naprawionych elementów mocujących	PZ 786RK	DUK	ZUK	260,8
2019.07.22	Prostowanie podstawy zbiornika paliwa, podstaw zbiorników powietrza i podstawy zaworu osuszacza	PZ 786RK	DUK	ZUK	521,6
2019.07.20	Montaż zawieszenia P, wymiana amortyzatorów T	PZ 1588S	DTO	ZUK	163
2019.07.20	Demontaż zbiornika paliwa, zbiorników powietrza, osuszacza, zaworu powietrza, prostowanie elementów montażowych ww podzespołów	PZ 786RK	DUK	ZUK	260,8

2019.07.19	Zakup węża hydraulicznego zabudowy (1 szt.)	PZ537HW	DUK	ZUK	202,44
2019.07.19	Formowanie profili stalowych do odbudowy fragmentów karoserii	POZ 90PK	DTO	ZUK	65,2
2019.07.19	Amortyzator T - 2 szt, klocki ham. P, łącznik stabilizatora P - 2 szt	PZ 1588S	DTO	ZUK	396,44
2019.07.19	Demontaż zawieszenia - P, uzbrajanie amortyzatorów	PZ 1588S	DTO	ZUK	195,6
2019.07.19	Zakup węża układu hydraulicznego instalacji hakowej (2 szt.)	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	121,96
2019.07.18	Wymiana podkładki w zaczepie beczki	POZ71UN	DUK	ZUK	32,6
2019.07.18	Montaż nowej pompy wspomagania	PZ 1588S	DTO	ZUK	97,8
2019.07.18	Wymiana amortyzatorów P, klocków i tarcz P, klocków T	PZ357NA	DTO	PUK	260,8
2019.07.18	Wymiana oleju silnikowego +filtry, smarowanie zawieszenia	PZ 513NJ	DUK	ZUK	97,8
2019.07.18	Wymiana zbiornika ON (naprawa po kolizji).	PZ 786RK	DUK	ZUK	1248,46
2019.07.18	Zakup elementów do budowy burt bocznych (panel ogrodzeniowy ocynkowany 2 szt., profil zam. 30 MB.)	PZ 790SS	DUK	ZUK	421,72
2019.07.17	Lokalizacja wycieku oleju ze skrzyni biegów	POZ71UN	DUK	ZUK	32,6
2019.07.17	Wymiana oleju silnikowego i filtrów, smarowanie zawieszenia	PZ537HW	DUK	ZUK	130,4



2019.07.17	Końcówka drążka kier - 2 szt, amortyzator P - 2 szt, łożyska poduszki amort. - 2 szt, odbój amortyzatora	PZ 1588S	DTO	ZUK	659,19
2019.07.17	Demontaż pompy wspomagania	PZ 1588S	DTO	ZUK	97,8
2019.07.17	Opona 215/75 R16C MPS400 Variant, All Weater	PZ 636KW	DTO	ZUK	619,14
2019.07.17	Drążek kierowniczy - 2 szt, końcówka drążka kier - 2 szt	PZ357NA	DTO	PUK	376,42
2019.07.17	Klocki ham. - T, czujniki klocków ham.	PZ357NA	DTO	PUK	143,61
2019.07.17	Wymiana amortyzatorów, drążków kierowniczych tarcz ham. i klocków - P	PZ357NA	DTO	PUK	260,8
2019.07.16	Zakup szczotek 495 x 800 - 2 szt.	0	DDR	ZUK	352
2019.07.16	Montaż nowej turbiny, wymiana oleju silnikowego + filtr	0	DDR	ZUK	195,6
2019.07.16	Zakup turbosprężarki - 1 szt.	0	DDR	ZUK	1350
2019.07.16	Demontaż przedniego zawieszenia	PZ357NA	DTO	PUK	195,6
2019.07.16	Zakup filtrów do wymiany okresowej (wkład filtra: oleju 1 szt., paliwa 1 szt., powietrza 1 szt., kabinowego 1 szt.).	PZ 513NJ	DUK	ZUK	171,53
2019.07.15	Usługa cięcia laserowego elementów zabudowy 1 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	60
2019.07.15	Wymiana klocków ham. T	PO 4W270	DTO	ZUK	97,8
2019.07.15	Wymiana węża hydraulicznego, mycie zabudowy	PZ537HW	DUK	ZUK	97,8

2019.07.15	Zakup: nakrętka piast - 10 szt. śruba układu - 1 kpl. olej silnikowy Rimula R4 L 15w40 - 20l.	0	DDR	ZUK	231,64
2019.07.15	Montaż simmeringów i piasty - T	POZ 21LL	DTO	ZUK	97,8
2019.07.15	Wymiana sprężyn podnośnika windy	PZ 3091M	DTO	ZUK	65,2
2019.07.15	Naprawa mocowania węża	PZ088AA	DUK	ZUK	32,6
2019.07.15	GEOMETRIA	PZ357NA	DTO	PUK	0
2019.07.15	Wymiana podstawy filtra paliwa	PZ357NA	DTO	PUK	97,8
2019.07.12	Regulacja poziomu poduszek, wymiana manszety siłownika hamulca - T, usunięcie nieszczelności w ukł. pneumatycznym, naprawa zamka drzwi - P	PZ3760H	DUK	ZUK	358,6
2019.07.12	Zakup węża hydraulicznego do zabudowy 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	56,91
2019.07.12	Zakup filtr oleju Perkins - 2 szt.	0	DDR	ZUK	81,3
2019.07.12	Demontaż turbiny, węży hydraulicznych, zlanie oleju silnikowego	0	DDR	ZUK	260,8
2019.07.12	Formowanie profili stalowych do odbudowy fragmentów karoserii	POZ 90PK	DTO	ZUK	32,6
2019.07.12	zakup opon 900 R20 - 2 szt. przełożenie opon - 3 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	1450
2019.07.11	Wymiana amortyzatora, półpanewek, zaworu regulacyjnego poduszek - P oś wleczona	PZ3760H	DUK	ZUK	163

2019.07.11	Zakup wtyczek do pneumatycznych zaworów poziomujących 2 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	27,38
2019.07.11	Zakup: amortyzatora 2 oś, lewa strona 1 szt., obejm amortyzatorów 4 szt., zaworów pneum. układu hamulcowego WABCO 2 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	834,98
2019.07.11	Regeneracja siłownika hydraulicznego zabudowy 2 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	1120
2019.07.11	Zakup sprężyn do zabudowy 4 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	100
2019.07.11	Montaż 4 szt. Nowych opon na oś napędową.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	320
2019.07.11	Wyjazd na awarię do Wiórka - uszkodzona turbina silnika równiarki HBM		0 DDR	ZUK	195,6
2019.07.11	Naprawa instal. el. kierunkowskazu, usunięcie zwarcia	POZ K975	DDR	ZUK	65,2
2019.07.10	Regulacja hamulców, Smarowanie podwozia i zawieszenia, naprawa zamka drzwi - L, regeneracja sworzni zabudowy	PZ3760H	DUK	ZUK	228,2
2019.07.10	Wymiana świec żarowych - 4 szt	PZ 3091M	DTO	ZUK	97,8
2019.07.10	Świeca żarowa 4 szt	PZ 3091M	DTO	ZUK	129,92
2019.07.10	Toczenie - dorabianie koła zębatego napędu drzwi	PZ 033KS	DTO	ZUK	200
2019.07.09	Zakup odbijaka poduszki pneumatycznej (odbijak gumowy duży 1 szt., odbijak gumowy mały 1 szt.).	PZ3760H	DUK	ZUK	44,37

2019.07.09	Wymiana plecionki wydechu, wymiana podstawy poduszki dolnej, usunięcie ubytku powietrza w ukł. pneumatycznym	PZ3760H	DUK	ZUK	293,4
2019.07.09	Naprawa opony (usługa wulkanizacyjna).	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	175
2019.07.09	Zakup 4 szt. Nowych opon Belschina 315x70 r 22,5	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	3516,72
2019.07.09	Wymiana węża hydr, wymiana rurki olejowej przy tylnym stopniu - P	PZ537HW	DUK	ZUK	65,2
2019.07.09	Przewód paliwowy	POZ H480	DTO	ZUK	43,6
2019.07.09	Przewód hydrauliczny siłownika sprzęgła, przewód smarowania łożyska wyciskowego	POZ 37NK	DTO	ZUK	43,75
2019.07.09	Przewód hydr. siłownika sprzęgła, przewód smarowania łożyska wyciskowego, przewód paliwowy	POZ 21LL	DTO	ZUK	87,35
2019.07.09	Konserwacja podwozia, montaż bocznego siedzenia	PZ 3091M	DTO	ZUK	65,2
2019.07.09	Naprawa i regulacja mechanizmu otwierania drzwi - P	PZ 737HT	DTO	ZUK	97,8
2019.07.08	Naprawa zamka, wymiana linki otwierania drzwi	PZ 662HW	DTO	ZUK	48,9
2019.07.08	Zakup przedniej lampy E549 - 2 szt. (lewa i prawa)		0 DDR	ZUK	28,99
2019.07.08	Formowanie profili stalowych do odbudowy fragmentów karoserii	POZ 90PK	DTO	ZUK	32,6
2019.07.08	Montaż skrzyni biegów i wału napędowego	POZ 21LL	DTO	ZUK	130,4
2019.07.08	Malowanie i montaż osłon na burtach	PZ 790SS	DUK	ZUK	195,6

2019.07.06	Konstrukcja i spawanie osłon - krat na burty	PZ 790SS	DUK	ZUK	260,8
2019.07.05	Uszczelnianie układu paliwowego, uzupełnianie oleju silnikowego	POZ71UN	DUK	ZUK	32,6
2019.07.05	Naprawa mocowania kabiny - spawanie podstawy, montaż profili wzmacniających podstawę kabiny	0 DDR		ZUK	358,6
2019.07.05	Uszczelka miski olejowej, Lampatylna zespolona - 2 szt, lampa przeciwmgielna tylna - 2 szt	POZ 21LL	DTO	ZUK	285,8
2019.07.05	Montaż skrzyni biegów	POZ 21LL	DTO	ZUK	195,6
2019.07.05	Smarowanie przedniej osi i podpory, regulacja naciągu pasków napędowych pompy	PZ088AA	DUK	ZUK	65,2
2019.07.04	Remont windy zasypu	PZ3760H	DUK	ZUK	163
2019.07.04	Zakup używanej opony na oś napędową (wymiana opony 1 szt., opona uż. 1 szt.).	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	380,2
2019.07.04	Likwidacja stuków w zawieszaniu T	PO 4W270	DTO	ZUK	65,2
2019.07.04	Tarcza sprzęgła, łożysko	POZ 37NK	DTO	ZUK	208,8
2019.07.04	Konserwacja i regulacja docisku sprzęgła	POZ 21LL	DTO	ZUK	97,8
2019.07.04	Tarcza sprzęgła	POZ 21LL	DTO	ZUK	138,36
2019.07.04	Naprawa zamka drzwi bocznych przesuwanych	PZ 3091M	DTO	ZUK	97,8
2019.07.04	Wymiana wentylatora chłodnicy	PZ 3091M	DTO	ZUK	97,8
2019.07.04	Wentylator chłodnicy	PZ 3091M	DTO	ZUK	325,71
2019.07.04	Podstawa filtra paliwa	PZ357NA	DTO	PUK	126,02
2019.07.04	Dosisk sprzęgła	POZ 37NK	DTO	ZUK	580

2019.07.03	Zakup kompletu filtrów do wymiany okresowej (wkład filtrów: oleju 1 szt., paliwa 1 szt., powietrza 1 szt.).	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	262,49
2019.07.03	zakup świecy NGK V2 - 1 szt.	0	DDR	ZUK	8,13
2019.07.03	Zakup: wtyczka uniewrslana - 1 szt. łącznik plastikowy 6mm - 2 szt. przewód paliwa 3mm oplot - 1 szt.	0	DDR	ZUK	13,88
2019.07.03	Zakup elementów zderzaka, plastiki przednie, obudowa "obrysów" (zderzak MAN 2 szt., lampy tylne 2 szt.)	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	73,42
2019.07.03	Naprawa przedniej opony	0	DDR	ZUK	110
2019.07.03	Demontaż przedniego zawieszenia	PO 4W270	DTO	ZUK	65,2
2019.07.03	Tarcza ham. P - 2 szt	PO 4W270	DTO	ZUK	380
2019.07.03	Amortyzator - 22 szt P, klocki ham. P	PO 4W270	DTO	ZUK	387,24
2019.07.03	Demontaż skrzyni biegów i sprzęgła	POZ 21LL	DTO	ZUK	130,4
2019.07.03	Pompa wspomagania ukł. kierowniczego	PZ 1588S	DTO	ZUK	223,43
2019.07.03	Końcówki drążka kier - 2 szt, amortyzartor P - 2 szt	PZ 3091M	DTO	ZUK	561,96
2019.07.03	Amortyzator P - 2 szt	PZ357NA	DTO	PUK	462,96
2019.07.03	zakup obejmy tłumika -2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	6,5
2019.07.02	Wymiana oleju i filtrów	PZ357NA	DTO	PUK	130,4
2019.07.02	Naprawa napędu drzwi P	PZ 033KS	DTO	ZUK	163
2019.07.02	Zakup linki zmiany biegów.	PZ 790SS	DUK	ZUK	392,48
2019.07.02	Wymiana tarczy i klocków P, wymiana linek zmiany biegów	PZ 790SS	DUK	ZUK	260,8
2019.07.01	Zakup pasków klinowych pompy (3 szt.)	POZ71UN	DUK	ZUK	44,71

2019.07.01	Naprawa instalacji el. - wymiana wyłącznika świateł awaryjnych	POZ71UN	DUK	ZUK	65,2
2019.07.01	Zakup zawiasów tylnej kłapy 3 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	12,21
2019.07.01	Płaskownik, pręty stalowe, profil zamknięty	POZ H480	DTO	ZUK	210,18
2019.07.01	Wykonanie podstawyskrzyni biegów	POZ 21LL	DTO	ZUK	130,4
2019.07.01	Końcówka drążka kier, sworzeń wahacza - po 2 szt	PZ 94075	DTO	ZUK	167,46
2019.07.01	Wymiana końcówek drążków kier	PZ 94075	DTO	ZUK	97,8
2019.07.01	Zakup łącznika stabilizatora 2 szt. i zestawu montażowego	PZ 790SS	DUK	ZUK	98,38
2019.06.28	Zakup elementów do regeneracji zabudowy (profile, ceownik, cięcie stali).	PZ3760H	DUK	ZUK	140,81
2019.06.28	Wymiana oleju i filtrów	POZ 21LL	DTO	ZUK	130,4
2019.06.28	Wymiana siłownika hamulca, montaż zacisku po remoncie, szmarowanie osi wleczonej, usunięcie nieszczelności w układzie pneumatycznym	PNT51504	DUK	ZUK	326
2019.06.27	Zakup rury do zasypu (rura precyzyjna 2,51 Mb).	PZ3760H	DUK	ZUK	183,23
2019.06.27	Zakup części do regeneracji zabudowy (tulejka brązowa 4 szt., wysyłka).	PZ3760H	DUK	ZUK	166,67
2019.06.27	Zakup elementów do regeneracji zabudowy (tuleja stalowa 2 szt., transport).	PZ3760H	DUK	ZUK	98,37

2019.06.27	<p>Zakup:  - sworzeń 50x255 1 szt., tulejka 50x65/28 2 szt., podkładki 6 szt., zgarniacz uszczelniacz 4 szt., sworzeń 50x278 1 szt., tuleja ramie przód 2 szt., sworzeń 55x290 1 szt., tulejka 55x65/30 2 szt., zgarniacz 55x65/4 4 szt., podkładka regulowana zawprzód mostu fi 55x2 2 szt., podkładka dystansowa 55x3 mm 2 szt., tuleja gł. sił. obrotu konika / górna sił wych. łyżki 2 szt., uszczelniacz 55x65 siłownik obrotu 2 szt.</p>	0	DDR	ZUK	995,97
2019.06.27	<p>Naprawa układu elektrycznego sterowania siłownika pneumatycznego odpowiadającego za pracę rozdzielania hydraulicznego. Naprawa siłownika poprzez uszczelnienie, uzupełnienie poziomu oleju w siłowniku ( sprawdzenie instalacji elektrycznej i pneumatycznej zabudowy, naprawa instalacji elektrycznej, uzupełnienie oleju, sprawdzenie działania, uszczelniacz, olej).</p>	PZ537HW	DUK	ZUK	829,5
2019.06.27	Amortyzator P - 2 szt	PZ 94075	DTO	ZUK	350,3
2019.06.27	Zakup węży hydraulicznych do zabudowy 3 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	251,63



2019.06.27	Zakup kompletu filtrów do wymiany oleju i serwisu olejowo-filtrowego (zawór główny hamulca, wkłady filtrów: oleju, paliwa, powietrza, kabinowego)	PZ 096RW	DUK	ZUK	582,88
2019.06.27	Spawanie ściany grodziowej	PZ 096RW	DUK	ZUK	32,6
2019.06.27	Wymiana zaworu pedału hamulca	PZ 096RW	DUK	ZUK	130,4
2019.06.27	Zakup tarcz (2 szt.) i klocków hamulcowych (1 szt.) przedniej osi. Zakup łożysk półosi przedniej (1 szt.), prawa strona.	PZ 790SS	DUK	ZUK	413,5
2019.06.26	Zakup łożysk oporowych do zsypu (łożysko przegubowe 4 szt.).	PZ3760H	DUK	ZUK	72,48
2019.06.26	Naprawa wirnika kompresora	PZ 033KS	DTO	ZUK	200
2019.06.26	wymiana szczotki elektrycznej (2 szt.) SELMEX FV 2356/2019	PZ581FA	DA	ZUK	16,48
2019.06.26	Wymiana resora PT	PZ 94075	DTO	ZUK	97,8
2019.06.26	Wymiana węży hydraulicznych - 2 szt	PZ 096RW	DUK	ZUK	130,4
2019.06.26	Wymiana łożyska na półosi, wymiana tarczy ham, klocków i łącznika wahacza - PP	PZ 790SS	DUK	ZUK	163
2019.06.25	Demontaż windy zasypu	PZ3760H	DUK	ZUK	195,6
2019.06.25	Wymiana zaworka listwy zasilającej, czyszczenie układu paliwowego		0 DDR	ZUK	163
2019.06.24	Wymiana zaworu powietrza, wymiana zaworu osuszacza, uzupełnianie oleju hydr.,	PZ537HW	DUK	ZUK	391,2
2019.06.24	Demontaż skrzyni biegów	POZ 21LL	DTO	ZUK	195,6

2019.06.21	Prostowanie mocowania błotnika, montaż błotnika		0 DDR	ZUK	32,6
2019.06.21	Wymiana blachy ślizgowej łyżki - wypalanie i spawywanie		0 DDR	ZUK	260,8
2019.06.21	Mycie kolumny kierowniczej, obudowy sprzęgła i silnika	PZ 85395	DTO	ZUK	65,2
2019.06.21	Mocowanie-klejenie gałki zmiany biegów	PZ088AA	DUK	ZUK	32,6
2019.06.21	Olej Total Quartz INEO ECS 5w/30 -15l	PZ357NA	DTO	PUK	284,3
2019.06.19	Naprawa zawiesia koszy	PZ3760H	DUK	ZUK	97,8
2019.06.19	Usunięcie wycieków silnika - wymiana rurki układu chłodzenia, wymiana uszczelnacza przewodu ciśnieniowego skrzyni biegów, mycie skrzyni biegów		0 DDR	ZUK	195,6
2019.06.19	Wymiana tulei i sworzni łyżki - 2 szt		0 DDR	ZUK	293,4
2019.06.19	Demontaż wentylatora nawiewu, weryfikacja części	PZ581FA	DA	ZUK	48,9
2019.06.19	Uzupełnianie oleju silnikowego, w skrzyni biegów oraz hydraulicznego	PZ 096RW	DUK	ZUK	97,8
2019.06.18	Przedłużenie ważności tymczasowych tablic rejestracyjnych.	PZ752FH	DUK	ZUK	34
2019.06.18	Wymiana sworzni i tulei ramienia - 2 szt		0 DDR	ZUK	163
2019.06.18	Zakup kompletu filtrów do serwisu olejowo-filtrowego (wkład filtra: kabinowego, oleju, paliwa, powietrza) i osuszacza 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	538

2019.06.18	Przerywacz kierunkowskazu, przełącznik zespolony pod kierownicę	POZ 90PK	DTO	ZUK	168
2019.06.18	Przerywacz kierunkowskazu	POZ 21LL	DTO	ZUK	38
2019.06.18	Wymiana oleju i filtrów, wymiana tulei wahacza	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8
2019.06.18	Montaż resora T	PZ 033KS	DTO	ZUK	130,4
2019.06.18	Naprawa zacisku hamulca	PNT51504	DUK	ZUK	130,4
2019.06.17	Naprawa instalacji elektrycznej, wymiana tylnej lampy	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.06.17	Naprawa - prostowanie stopnia	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.06.17	Wymiana filtra osuszacza, czyszczenie filtra powietrza	PZ537HW	DUK	ZUK	65,2
2019.06.17	Filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy	PZ 209AH	DTO	ZUK	159,11
2019.06.17	Wymiana przewodu doładowania przy turbosprężarce, diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów	PZ 3091M	DTO	ZUK	65,2
2019.06.17	Przewód turbosprężarki+zapinka	PZ 3091M	DTO	ZUK	63,64
2019.06.17	Zakup klocków hamulcowych 1 szt., tarcz hamulcowych 2 szt., czujnika klocków hamulcowych 2 szt.	PZ357NA	DTO	PUK	316,91
2019.06.17	Filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy	PZ357NA	DTO	PUK	158,86
2019.06.17	Mycie chłodnicy ukł. skrzyni automatycznej, montaż skrzynki pośredniej, uzupełnienie oleju w skrzyni biegów i skrzynce wstecznej, wymiana tulei resora LT	PZ 033KS	DTO	ZUK	228,2

2019.06.17	Zestaw naprawczy zacisku ham - 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	95,58
2019.06.17	Spawanie zasypu, wymiana sworzni i tulei mechanizmu zamykania koszy	PNT51504	DUK	ZUK	326
2019.06.17	Naprawa opony 1 szt.	PZ4133C	DUK	ZUK	32,52
2019.06.14	Montaż wtryskiwacza po naprawie reklamacyjnej, usunięcie wycieku paliwa, regulacja zapłonu		0 DDR	ZUK	130,4
2019.06.14	Wymiana siłowników ham. - 2 szt, czyszczenie i konserwacja zaworu powietrza	PZ537HW	DUK	ZUK	326
2019.06.14	Olej Casrtol Edge Titanium C3 5w/30 - 5l	PZ 209AH	DTO	ZUK	129
2019.06.14	Montaż przekładni kierowniczej, montaż drążka stabilizatora, składanie skrzynki pośredniczącej	PZ 033KS	DTO	ZUK	260,8
2019.06.14	Wymiana węży hydr. zabudowy - 2 szt	PNT51504	DUK	ZUK	65,2
2019.06.13	Montaż wtryskiwaczy i osprzętu silnika		0 DDR	ZUK	195,6
2019.06.13	Naprawa opony tylnego koła Zakup dętki do koła		0 DDR	ZUK	167,56
2019.06.13	Kasacja samochodu	PZ 61945	DTO	ZUK	0
2019.06.13	Montaż odbojników przedniego zawieszenia, regulacja łożysk P, montaż automatycznej skrzyni biegów	PZ 033KS	DTO	ZUK	260,8
2019.06.13	Naprawa zacisku hamulcowego	PNT51504	DUK	ZUK	65,2
2019.06.13	Zakup siłownika hamulca 1 szt. i zestawu naprawczego 1 kpl.	PNT51504	DUK	ZUK	462,79

2019.06.13	Wymiana opon Sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji	PZ 898AT	DDR	ZUK	81,3
2019.06.13	Wymiana zaworu powietrza	PZ 096RW	DUK	ZUK	130,4
2019.06.12	Wymiana akumulatora, malowanie kkrzynki akumulatora	PZ386JF	DUK	ZUK	65,2
2019.06.12	Mycie silnika	PZ752FH	DUK	ZUK	32,6
2019.06.12	Montaż pompy wtryskowej, montaż pompki paliwa, wymiana filtra paliwa		0 DDR	ZUK	260,8
2019.06.12	Prostowanie tylnego stopnia, malowanie	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.06.12	Zakup węża hydraulicznego zabudowy 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	178,86
2019.06.12	Spawanie zawiasów zasypu	PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.06.12	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego - 2 szt	PZ 074EX	DTO	ZUK	234,77
2019.06.12	Tuleja wahacza	PZ 074EX	DTO	ZUK	134,15
2019.06.12	Opona 195/75 R16C MPS400 Variant All weater	PZ 074EX	DTO	ZUK	1364,34
2019.06.12	Naprawa zacisku - wymiana tłoczków TP, odpowietrzenie ukł. hamulcowego, jazda próbna	PZ 636KW	DTO	ZUK	163
2019.06.12	Wymiana osłon prowadnic zacisku, wymiana klocków PP	PZ 033KS	DTO	ZUK	81,5
2019.06.12	Zakup węży hydraulicznych zabudowy 2 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	224,4
2019.06.12	Zakup pakietu klimatyzacji. Sprawdzenie szczelności układu. Nabicie i odgrzybienie układu klimatyzacji.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	250

2019.06.11	Zakup nowych węży i akcesorii do beczki asenizacyjnej (wąż pcv 28,80 mb, łącznik węża 5 szt., opaska GBS 5 szt., pokrywa nasady 2 szt., wysyłka 3 szt.)	PZ752FH	DUK	ZUK	1534,81
2019.06.11	Wymiana kryzy beczki	POZ71UN	DUK	ZUK	130,4
2019.06.11	Sprawdzenie i regulacja pompy wtryskowej z wymianą głowicy, fali, rolek, zaworka przelewowego i regulatora i kpl. uszczelnien Naprawa wtryskiwacza z wymianąkońcówki i regulacją ciśnienia	0	DDR	ZUK	3684
2019.06.11	Pompka zasilająca, czujnik, zawór paliwa	POZ 21LL	DTO	ZUK	88,81
2019.06.11	Gumowa rura - dolot z turbiny	PZ 636KW	DTO	ZUK	122,63
2019.06.11	Wymiana i przekonstruowanie wyłącznika krańcowego zabudowy	PNT62675	PUK-DUK	PUK	48,9
2019.06.10	Zakup wentylatora do chłodzenia wnętrza (pojazdy bez klimatyzacji) 1 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	36,3
2019.06.10	Zakup akumulatora, śruby, tulei resora przedniego lewego.	PZ386JF	DUK	ZUK	615,5
2019.06.10	Naprawa opony koła przedniego	0	DDR	ZUK	30
2019.06.10	Demontaż części zamiennych	PZ 61945	DTO	ZUK	32,6

2019.06.10	Wyjazd na awarię, napełnienie układu pneumatycznego, holowanie, sprawdzenie instalacji el. kompresora, naprawa zacisku PT, demontaż kompresora, demontaż i weryfikacja podzespołów kompresora	PZ 636KW	DTO	ZUK	489
2019.06.10	Montaż łączników stabilizatora P, montaż drążków kierowniczych, czyszczenie i konserwacja zacisków hamulcowych P, wymiana klocków LP	PZ 033KS	DTO	ZUK	97,8
2019.06.10	Demontaż zaciski i siłownika hamulcowego	PNT51504	DUK	ZUK	65,2
2019.06.10	Zakup wentylatora do chłodzenia wnętrza (pojazdy bez klimatyzacji)	PNT51504	DUK	ZUK	36,3
2019.06.10	Zakup końcówek drążków kierowniczych 2 szt.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	150,3
2019.06.10	Spawanie podłogi zabudowy	PZ 096RW	DUK	ZUK	130,4
2019.06.10	Zakup wentylatora do chłodzenia wnętrza (pojazdy bez klimatyzacji) 1 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	36,3
2019.06.10	Wymiana węża hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	163
2019.06.08	Wymiana manszety siłownika hamulca - P	PNT51504	DUK	ZUK	65,2
2019.06.07	Montaż cylinderka ham., montaż piasty i koła, wymiana lemiesza	0	DDR	ZUK	260,8
2019.06.07	Naprawa instalacji el. - kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy	POZ K975	DDR	ZUK	65,2

2019.06.07	Montaż zawieszenia P: amortyzatory, zwrotnice, piasty	PZ 033KS	DTO	ZUK	195,6
2019.06.07	Naprawa hamulca osi wleczonej - usunięcie blokady hamulca	PNT51504	DUK	ZUK	97,8
2019.06.07	Naprawa kół (2 szt.) - uszczelnienie opon osi tylnej	PZ4133C	DUK	ZUK	73,17
2019.06.07	Wymiana końcówki drążka podłużnego	PNT62675	PUK-DUK	PUK	97,8
2019.06.06	Legalizacja tachografu	PZ 662HW	DTO	ZUK	241,87
2019.06.06	Demontaż piasty, bębna i cylinderka hamulcowego - PT	0	DDR	ZUK	195,6
2019.06.06	Wymiana zaworka pompy paliwowej, wymiana wężyka paliwa, odpowietrzanie układu zasilania	POZ 21LL	DTO	ZUK	97,8
2019.06.06	Zakup cięgna zmiany biegów 2 szt.	PZ4133C	DUK	ZUK	42,4
2019.06.05	Opłata skarbowa za uprawnienia do załatwienia pozwolenia czasowego do pojazdu Jelcz	PZ752FH	DUK	ZUK	17
2019.06.05	Opłata skarbowa dot. zlec. DUK	PZ752FH	DUK	ZUK	63,75
2019.06.05	Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.06.05	Filtr oleju, powietrza, kabiny i paliwa	PZ 074EX	DTO	ZUK	141,87
2019.06.05	Zakup zestawu naprawczego wozików skrzyni biegów (kończówka cięga gazu metal 4 szt.)	PZ4133C	DUK	ZUK	16,28
2019.06.05	Naprawa układu sterowania skrzynią biegów: wymiana końcówek linek, naprawa podstawy dźwigni zmiany biegów, regulacja linek, naprawa progu kabiny - L	PZ4133C	DUK	ZUK	521,6



2019.06.05	Resor	PZ 94075	DTO	ZUK	241,19
2019.06.04	Montaż drążka skrętu	POZ71UN	DUK	ZUK	65,2
2019.06.04	Wymiana oleju i filtrów	PZ 662HW	DTO	ZUK	97,8
2019.06.04		0 PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.06.04	Wymiana żarówki - P	PZ357NA	DTO	PUK	32,6
2019.06.04	Kontrola zawieszenia T	PZ 94075	DTO	ZUK	32,6
2019.06.04	Usunięcie ubytku powietrza,	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	97,8
2019.06.03	Wyjazd na awarię, sprawdzenie instalacji elektrycznej	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	195,6
2019.06.03	Naprawa dętki - 1 szt.	0 DDR	ZUK		100
2019.06.03	Zakup lemiacza - 2 szt.	0 DDR	ZUK		592
2019.06.03	Odbojnik resoru	PZ 61947	DTO	ZUK	37,78
2019.06.01	Zakup siłownika hamulca 2 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	315,9
2019.05.31	Serwis klimatyzacji	PO 4W270	DTO	ZUK	293,5
2019.05.31	Usunięcie nieszczelności w ukł. pneumat., naprawa siedzenia	PZ537HW	DUK	ZUK	130,4
2019.05.31	Odpowietrzenie układu sterowania sprzęgłem	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,6
2019.05.31	Montaż resora - P	PZ 033KS	DTO	ZUK	195,6
2019.05.31	Uzupełnienie oleju hydr.	PZ 786RK	DUK	ZUK	32,6
2019.05.30	Wymiana rurki układu sprzęgła, odpowietrzanie układu	PZ 153FK	DTO	ZUK	293,4
2019.05.30	Wykona nie resora - P	PZ 033KS	DTO	ZUK	650
2019.05.30	Sworznie wahacza, łączniki stabilizatora, poduszki amortyzatora, osłona amort., amortyzator - 2 szt, klocki ham, czujniki klocków, poduszki gumowe resoru - 4 szt, tuleje resoru, drążki kierownicze, poduszki stabilizatora, filtr oleju i paliwa	PZ 033KS	DTO	ZUK	1181,76

2019.05.29	Naprawa zacisku ham. osi wleczonej, montaż przednich kół po zmianie opon, geometria	PZ386JF	DUK	ZUK	228,2
2019.05.29	Wymiana linki zamka drzwi - P	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.05.29	Zakup węża hydraulicznego zabudowy (1 szt.)	PZ537HW	DUK	ZUK	121,95
2019.05.29	Sprzęgło kompletne, sprężyna łożyska oporowego	PZ 61947	DTO	ZUK	309,3
2019.05.29	Wymiana sprzęgła	PZ 61947	DTO	ZUK	586,8
2019.05.29	Zakup taśm papierowych do wykończeń lakierniczych i folii malarskiej	PZ 096RW	DUK	ZUK	23,57
2019.05.28	Zakup płaskownika 140x10 - 27,5 kg	0	DDR	ZUK	85,28
2019.05.28	Naprawa instalacji elektrycznej kierunkowskazów	PZ 85395	DTO	ZUK	32,6
2019.05.28	Wymiana podstawy resora	PZ 786RK	DUK	ZUK	260,8
2019.05.27	Regeneracja zacisków ham., wymiana klocków -P	PZ386JF	DUK	ZUK	260,8
2019.05.27	Zakup: - filtr powietrza - 2 szt. - filtr paliwa - 1 szt. - filtr oleju - 1 szt.	0	DDR	ZUK	174,8
2019.05.27	Zakup: - sworzeń - ramię-łyżka - 2 szt. - tuleja w remię przód moc. łyżki przód - 2 szt. - zgarniacz uszczelniacz - 2 szt.	0	DDR	ZUK	398,38
2019.05.27	Wymiana węża hydraulicznego - 1 szt	PZ537HW	DUK	ZUK	130,4
2019.05.27	Zestaw łożysk i uszczelnień do skrzynki pośredniej	PZ357NA	DTO	PUK	337,98
2019.05.27	Naprawa podstawy resora - P	PZ 786RK	DUK	ZUK	130,4

2019.05.24	Naprawa instalacji wentylatora nawiewu	PZ357NA	DTO	PUK	32,6
2019.05.24	Naprawa automatycznej skrzyni biegów	PZ 033KS	DTO	ZUK	5900
2019.05.24	Demontaż skrzynki wstecznej	PZ 033KS	DTO	ZUK	163
2019.05.23	Demontaż pompy wtryskowej i wtryskiwaczy	0	DDR	ZUK	456,4
2019.05.23	Demontaż zawieszenia i zacisków ham. -P	PZ 033KS	DTO	ZUK	163
2019.05.23	Naprawa-spawanie elementów zasypu, wymiana reflektora gł. – L, uszczelnienie ukł. pneumatycznego	PNT62675	PUK-DUK	PUK	195,6
2019.05.22	Zakup klocki hamulcowe - 1 szt.	PNT 50127	DDR	ZUK	63,1
2019.05.22	Zakup gumy osłony elewatora Wasa II - 1 szt.	0	DDR	ZUK	147,2
2019.05.22	Zakup filtra powietrza - 1 szt.	0	DDR	ZUK	62,65
2019.05.22	Wymiana sworznia resora - P	POZ 37NK	DTO	ZUK	130,4
2019.05.22	Silnik wycieraczek, przekaźniki - 4 szt	PZ 85395	DTO	ZUK	245,5
2019.05.21	Zakup klocki hamulcowe - 1 szt.	PNT 50127	DDR	ZUK	96,9
2019.05.21	Naprawa zacisków, wymiana klocków ham. T	PNT 50127	DDR	ZUK	260,8
2019.05.21	Regulacja hamulców i sprzęgła, smarowanie elementów podwozia	PZ 85395	DTO	ZUK	163
2019.05.20	Filtr oleju, powietrza, kabinowy i paliwa	PZ 662HW	DTO	ZUK	112,21
2019.05.20	Wymiana poduszki osi osi pędnej	PZ537HW	DUK	ZUK	130,4
2019.05.20	Wymiana rurki ukł. chłodzenia	POZ H480	DTO	ZUK	97,8

2019.05.20	Wymiana oleju i filtrów, regulacja i smarowanie dźwigni zmiany biegów, wymiana żarówek podświetlenia tablicy rej.	PZ 1588S	DTO	ZUK	81,5
2019.05.20	Wymiana elektrozaworu sterowania turbosprężarką	PZ 074EX	DTO	ZUK	65,2
2019.05.20	Demontaż skrzyni biegów i skrzynki wstecznej	PZ 033KS	DTO	ZUK	293,4
2019.05.20	Wymiana tulei ramion i sworzni windy - 2 szt, wym. końcówek drążka windy - 4 szt, wym. łożysk tłoka	PNT51504	DUK	ZUK	521,6
2019.05.17	Montaż nowych siłowników hamulcowych osi pędnej	PZ386JF	DUK	ZUK	293,4
2019.05.17	Montaż zaworu paliwa	0	DDR	ZUK	65,2
2019.05.17	Montaż skrzynki pośredniej skrzyni biegów	PZ357NA	DTO	PUK	326
2019.05.17	Wymiana podnośnika szyby bocznej - L	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.05.16	Wymiana łożysk skrzynki pośredniej	PZ357NA	DTO	PUK	228,2
2019.05.16	Naprawa koła tylnego - wymiana dętki - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	90
2019.05.16	Dorabianie ramienia windy wyspu, wymiana 2 szt łożysk wahliwych tłoka wyspu, naprawa sworzni - napawanie + obróbka - dopasowanie do łożysk	PNT51504	DUK	ZUK	163
2019.05.16	Naprawa opon osi wleczonej (2 szt.)	PNT51504	DUK	ZUK	260
2019.05.15	Wymiana tarczy hamulcowej osi pędnej - P, naprawa zacisku	PZ386JF	DUK	ZUK	228,2

2019.05.15	Wymiana oleju silnikowego + filtry	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	130,4
2019.05.15	Naprawa wiązki elektrycznej do gniazda przyczepty	PZ 737HT	DTO	ZUK	195,6
2019.05.15	Sprzątanie wnętrza	PZ581FA	DA	ZUK	32,6
2019.05.15	Naprawa - spawanie zabierakazasypu	PNT62675	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.05.15	Naprawa obudowy sterownika HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	97,8
2019.05.14	Wymiana łożysk, tarczy ham., regeneracja zacisku osi pędnej L	PZ386JF	DUK	ZUK	391,2
2019.05.14	Regeneracja wałka i sprzęgła skrzyni biegów	PZ357NA	DTO	PUK	1200
2019.05.14	Wymiana łożysk wahadłowych tłoka wsypu - 2 szt, regeneracja sworzni	PNT51504	DUK	ZUK	146,7
2019.05.14	Naprawa opony	PZ 096RW	DUK	ZUK	150
2019.05.13	Smarowanie elementów podwozia	POZ 90PK	DTO	ZUK	65,2
2019.05.13	Olej Castrol Edge Titanium 5W/30 10 l	PZ 1588S	DTO	ZUK	259,8
2019.05.13	Wymiana 2 szt wentylatorów nawiewu	PZ 85395	DTO	ZUK	65,2
2019.05.13	Wymiana 2 szt żarówek pozycyjnych	PZ 636KW	DTO	ZUK	32,6
2019.05.13	Naprawa - spawanie podłogi kontenera	PZ 513NJ	DUK	ZUK	65,2
2019.05.13	Naprawa instalacji el. - obrysówki	PZ 096RW	DUK	ZUK	97,8
2019.05.10	Wymiana oleju silnikowego + filtry, regulacja naciągu pasków napędowych	POZ71UN	DUK	ZUK	65,2
2019.05.10	Zakup o-ring - 8szt.	PZ 20838	DDR	ZUK	1,8
2019.05.10	Naprawa instalacji el. - kierunkowskaz LP, światło pozycyjne LP	POZ 37NK	DTO	ZUK	32,6
2019.05.10	Filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy	PZ 1588S	DTO	ZUK	163,71
2019.05.10	Wymiana żarówek reflektor główny + pozycyjna	PZ 153FK	DTO	ZUK	32,6
2019.05.10	Zawór zwrotny paliwa	PZ 85395	DTO	ZUK	23,2

2019.05.10	Wymiana oleju i filtrów	PZ 636KW	DTO	ZUK	65,2
2019.05.10	Filtr oleju, powietrza i kabinowy	PZ 636KW	DTO	ZUK	81,18
2019.05.10	Wymiana łożyska koła PT	PZ 737HT	DTO	ZUK	163
2019.05.10	Zakup elementów naprawy zabudowy (łożysko przegubowe 4 szt.)	PNT51504	DUK	ZUK	72,48
2019.05.10	Naprawa-sopawanie oberwanego stopnia LT	PZ 096RW	DUK	ZUK	65,2
2019.05.09	Naprawa złamanego stelaża fotela kierowcy	PZ65724	DUK	ZUK	97,8
2019.05.09	Wymiana opon na letnie	PZ 61947	DTO	ZUK	81,3
2019.05.09	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	POZ H480	DTO	ZUK	97,8
2019.05.09	Półoś tylnego mostuy, pokrywa półosi	POZ 21LL	DTO	ZUK	383,03
2019.05.09	Element do naprawy zabudowy (końcówka z przeg. Kul. 4 szt., transport)	PNT51504	DUK	ZUK	299,32
2019.05.08	Łożysko tylnej piasty 35C 50C	PZ 737HT	DTO	ZUK	134,15
2019.05.08	Wymiana oleju silnikowego i filtrów, wymiana oleju w aut. skrzyni biegów + filtr	PZ 033KS	DTO	ZUK	228,2
2019.05.08	Zakup tulejki koła gniazdowego rozrzutnika 4szt., opłata logistyczna	PNT51504	DUK	ZUK	73,98
2019.05.08	Zakup reflektora lewego przedniego Volvo FL6, koszty pakowania i wysyłki	PNT62675	PUK-DUK	PUK	200
2019.05.08	Naprawa instalacji el. światła obrysowego na błotniku - LP	PNT62675	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.05.07	Zakup części do okresowej wymiany oleju i filtrów (wkłady filtrów: oleju, paliwa kabinowego, powietrza)	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	227,14

2019.05.07	Zakup filtrów do wymiany okresowej (filtr oleju 1 szt., filtr paliwa 1 szt.)	POZ71UN	DUK	ZUK	29,38
2019.05.07	Wymiana dętki koła	POZ71UN	DUK	ZUK	163
2019.05.07	wymiana oleju i filtrów	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.05.07	Filtr oleju silnikowego, filtr kabinowy	PZ 033KS	DTO	ZUK	76,54
2019.05.07	Wymiana oleju w silniku + filtry	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	163
2019.05.07	Naprawa blacharsko-lakiernicza pojazdu (kanister plastikowy 2 szt., lakier akrylowy 2l, sitko papierowe 1 szt., lakier spray 4 szt., taśma dwustronna 8 szt., taśma lakiernicza 3 szt., utwardzacz do lakieru 5l).	PZ 096RW	DUK	ZUK	113,15
2019.05.06	Naprawa opony od ciągnika (zdjęcie koła, łatanie dętki, założenie koła)	POZ71UN	DUK	ZUK	81,3
2019.05.06	Naprawa opony do ciągnika (zdjęcie koła, łatanie dętki, założenie koła).	POZ71UN	DUK	ZUK	81,3
2019.05.06	Zakup nowych dętek do ciągnika 2szt.	POZ71UN	DUK	ZUK	146,34
2019.05.06	Wymiana filtra oleju skrzyni biegów, wymiana pompy paliwa		0 DDR	ZUK	65,2
2019.05.06	Smarowanie przedniego zawieszenia	POZ 90PK	DTO	ZUK	97,8
2019.05.06	Wymiana amortyzatora drgań przedniej osi, usunięcie wycieku oleju na wyjściu turbiny	PZ 153FK	DTO	ZUK	228,2
2019.05.06	Usunięcie wycieku paliwa przy filtrze, naprawa instalacji el. silnika nawiewu	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8

2019.05.06	Naprawa instalacji el. gniazda przyczepy	PZ 737HT	DTO	ZUK	163
2019.05.02	Zakup łożyska koła tył prawa strona (1 zestaw)	PZ537HW	DUK	ZUK	709,11
2019.05.02	Zakup zestawu łożyska koła (tył, prawa strona) 1 komplet	PZ537HW	DUK	ZUK	709,11
2019.05.02	Zakup klocków hamulcowych tył	PZ537HW	DUK	ZUK	218,41
2019.05.02	Zakup amortyzatora drgań kierownicy 1 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	177,32
2019.05.02	Wymiana łożyska na osi wleczonej - TP	PZ537HW	DUK	ZUK	293,4
2019.05.02	Kontrola zawieszenia i układu wspomagania	PZ 1588S	DTO	ZUK	32,6
2019.05.02	Amortyzator drgań kierownicy	PZ 153FK	DTO	ZUK	177,32
2019.05.02	Konserwacja i regulacja grzechotki hamulca P	PZ 153FK	DTO	ZUK	97,8
2019.05.02	Naprawa stopnia przednich drzwi - wymiana pekniętej sprężyny	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8
2019.05.02	Zakup lampy kierunkowskazu 1 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	33,44
2019.04.30	Wymiana klocków hamulcowych osi wleczonej	PZ537HW	DUK	ZUK	130,4
2019.04.30	wymiana krzyżaka w I części wału napędowego	PZ357NA	DTO	PUK	65,2
2019.04.30	Alej Comma do skrzyni biegów aut., filtr oleju	PZ 033KS	DTO	ZUK	278,59
2019.04.30	Zakup węża hydraulicznego zabudowy (zasyp tył) 1 szt.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	56,91
2019.04.30	Wymiana przewodu hydraulicznego szuflady	PNT62675	PUK-DUK	PUK	65,2



2019.04.30	Zakup akcesoriów malarskich i elementów do wzmocnienia uszkodzonej konstrukcji (folia malarska, płytki perforowane, kątownik montażowy, taśma papierowa)	PZ 096RW	DUK	ZUK	20,07
2019.04.30	Zakup silikonu akrylowego do klejenia szyb	PZ 096RW	DUK	ZUK	12,2
2019.04.30	Zakup elementów metalowych do montażu banerów SKP na śmieciarce (druć spawalniczy).	PZ 096RW	DUK	ZUK	7,32
2019.04.30	Montaż kierunkowskazu na wymienionym błotniku PP	PZ 096RW	DUK	ZUK	32,6
2019.04.30	Zakup elementów do mocowania dzwonów (ogniwo skręcane 1 szt., karabińczyk do lin 10 mm 1 szt., karabińczyk do lin 11 x 120 2 szt., szakła 1 szt.)	PZ 786RK	DUK	ZUK	20,23
2019.04.29	Wymiana rozrusznika po naprawie	PZ 153FK	DTO	ZUK	32,6
2019.04.29	Wymiana grzechotki hamulca PP	PZ 153FK	DTO	ZUK	130,4
2019.04.29	Regulacja sprzęgła	PZ 8375K	DTO	ZUK	130,4
2019.04.29	Naprawa wiązki elektrycznej świateł głównych, montaż dodatkowego wyłącznika świateł	POZ 92SF	DDR	ZUK	130,4
2019.04.29	Zakup: węży hydraulicznych 2 szt., podkładki metal guma 4 szt., podkładki miedzianej 4 szt., węży hydraulicznych 1 szt., szybkozłącza grzybkowego 1 szt.	PZ 786RK	DUK	ZUK	240,66

2019.04.29	Wymiana węży hydraulicznych, wymiana i regulacja linki dźwigu	PZ 786RK	DUK	ZUK	130,4
2019.04.26	Zakup wiązek szczotek - 600 szt.	0	DDR	ZUK	1014
2019.04.26	Zakup włącznika świateł kierunkowskazów - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	77,35
2019.04.26	Wymiana końcówki drążka kierowniczego P	PZ 62000	DTO	ZUK	32,6
2019.04.26	Uzbrajanie kabiny, wymiana podpory wału napędowego	PZ 096RW	DUK	ZUK	521,6
2019.04.26	montaż GPS, montaż światła ostrzegawczego	PZ 790SS	DUK	ZUK	65,2
2019.04.25	Zakup lamp ostrzegawczych	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	150,68
2019.04.25	wymiana śrub bębna	0	DDR	ZUK	130,4
2019.04.25	Zakup świecy żarowej - 4 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	101,24
2019.04.25	Naprawa opony koła tylnego - 1 szt	POZ K975	DDR	ZUK	150
2019.04.25	zakup filtrów: paliwa(20,90), oleju(25,76), powietrza(80,47), kabinowego(20,94)	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	168,97
2019.04.25	zakup podpory wału	PZ 096RW	DUK	ZUK	171,6
2019.04.25	Montaż kabiny, uzbrajanie	PZ 096RW	DUK	ZUK	521,6
2019.04.24	Wymiana akumulatora	POZ71UN	DUK	ZUK	16,3
2019.04.24	Naprawa rozrusznika	PZ 153FK	DTO	ZUK	487,8
2019.04.24	Kontrola pompy wtryskowej, katalizatora, filtra paliwa, świec żarowych	POZ 92SF	DDR	ZUK	228,2
2019.04.24	Wymiana oleju silnikowego i filtrów	PNT51504	DUK	ZUK	65,2
2019.04.24	Montaż bocznej i tylnej ściany, klejanie bocznej szyby	PZ 096RW	DUK	ZUK	652

2019.04.24	Zakup materiałów do prac blacharsko-lakierniczych ((dysk indasa 6 szt., lakier akrylowy 1 szt., podkład master i utwardzacz 1 szt., rozcieńczalnik nitro 5 l., rozcieńczalnik uniwersalny 1 l., sitko papierowe 3 szt., spray lakier 1 szt., taśma lakiernicza 24 mm 1 szt i 48 mm 1 szt., utwardzacz 0,5 l)	PZ 096RW	DUK	ZUK	193,84
2019.04.24	Naprawa manipulatora HDS-u	PZ 786RK	DUK	ZUK	700
2019.04.23	Zakup 1 szt. opony na oś wleczoną. Druga opona została dołożona z osi napędowej. Montaż 4 szt. nowych opon na osi napędowej. Demontaż opon i utylizacja (5 szt.).	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	1368,3
2019.04.23	Zakup węża hydraulicznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	66,67
2019.04.23	Mocowanie przewodów paliwowych	PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.04.23	Awaria - rozblokowanie układu hamulcowego	PNT51504	DUK	ZUK	32,6
2019.04.23	Wymiana drążka kierowniczego i osłony LP, wymiana płyt przednich wahaczy, wymiana łączników stabilizatora - P	PZ 94075	DTO	ZUK	195,6
2019.04.23	Montaż elementów kabiny, klejenie błotnika bocznej ściany	PZ 096RW	DUK	ZUK	586,8
2019.04.19	Wymiana łożyska koła TP, regulacja zacisku LP	PZ 1588S	DTO	ZUK	163
2019.04.19	Wymiana lampek obrysowych - 2 szt	PZ 636KW	DTO	ZUK	32,6

2019.04.19	Kontrola oleju w skrzyni biegów, uzupełnienie	PZ 033KS	DTO	ZUK	32,6
2019.04.19	Montaż sterownika silnika	PZ 62000	DTO	ZUK	32,6
2019.04.19	Naprawa - spawanie podpory bocznej burty	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.04.19	Naprawa po uszkodzie: środek gruntujący 3 szt., klej 3 szt., aplikator do środka gruntującego 3 szt., pistolet do silikonu 1 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	182,8
2019.04.19	Montaż słupka i wzmocnień szkieletu kabiny	PZ 096RW	DUK	ZUK	456,4
2019.04.18	Montaż końcówki węża ssącego	POZ71UN	DUK	ZUK	32,6
2019.04.18	Naprawa mocowania wspornika lusterka bocznego	PZ 153FK	DTO	ZUK	65,2
2019.04.18	Wymiana żarówek i opravek światła pozyc. L i P, sprawdzenie instalacji reflrktorów, wymiana bezpieczników	PZ 636KW	DTO	ZUK	65,2
2019.04.18	Demontaż skrzynki pośredniej, demontaż wałka i flanszy	PZ357NA	DTO	PUK	130,4
2019.04.18	Podpora wału napędowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	240,5
2019.04.18	Wymiana podpory wały napędowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	130,4
2019.04.18	Zakup nitów zrywalnych (5*16 stalowy 50 szt., 5x10mm stal 50 szt., 4.8*12 stalowy 50 szt.) i łączników budowlanych PP4 4 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	25,12
2019.04.18	Naprawa po uszkodzie: BOLL klej do szyb 10 szt., koszt transportu 1 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	181,79

2019.04.18	Dopasowanie i montaż słupka kabiny	PZ 096RW	DUK	ZUK	391,2
2019.04.17	Zakup zestawu naprawczego zacisku hamulcowego Knorr 2. kpl.	PZ386JF	DUK	ZUK	151,98
2019.04.17	Zakup 4 szt. nowych opon na oś napędową (Orium ROAD GO)	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	4008,4
2019.04.17	Zakup filtra powietrza - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	13,22
2019.04.17	Zakup elementów do okresowej wymiany oleju - MAN wkład filtra: oleju (1 szt.), paliwa (1 szt.), kabinowego (1 szt.), powietrza; MB wkład filtra paliwa (1 szt.)	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	216,57
2019.04.17	Wymiana rozrusznika	PZ 153FK	DTO	ZUK	228,2
2019.04.17	Wymiana automatu stop	PZ 85395	DTO	ZUK	32,6
2019.04.17	Zakup profilu Z/G	PZ 096RW	DUK	ZUK	68,77
2019.04.17	Zakup części do naprawy śmieciarki (używany wspornik filtra powietrza 1 szt., używany element plastikowy 2 szt., używany amortyzator kabiny 1 szt., koszty przesyłki 2 szt.)	PZ 096RW	DUK	ZUK	680
2019.04.17	Zakup części do naprawy śmieciarki (używany wspornik filtra powietrza 1 szt., używany element plastikowy 2 szt., używany amortyzator kabiny 1 szt., koszt przesyłki 2 szt.)	PZ 096RW	DUK	ZUK	680
2019.04.17	Demontaż, wycinanie elementów kabiny	PZ 096RW	DUK	ZUK	521,6
2019.04.16	Zakup urządzenia Viabox i doładowanie na przejazd Mosina - Grzędy - Mosina	PZ752FH	DUK	ZUK	500

2019.04.16	Uzupełnianie oleju, płynu chłodniczego i płynu wysprzęglika, regulacja cięgna gazu	PZ752FH	DUK	ZUK	65,2
2019.04.16	Okresowy przegląd techniczny pojazdu	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	144,09
2019.04.16	Pasek klinowy 10x950	PZ 61943	DTO	ZUK	13,93
2019.04.16	Awaria rozrusznika, wyjazd awaryjny, holowanie autobusu do warsztatu zakładowego	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,6
2019.04.16	Zakup kierunku T4 90 - prawy - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	28,46
2019.04.16	Wycinanie zniszczonych elementów kabiny, prostowanie konstrukcji	PZ 096RW	DUK	ZUK	521,6
2019.04.15	Zakup kompletu części do naprawy układu hamulcowego i łożysk osi pędnej (tarcza hamulcowa, łożysko, piasty, klocki hamulcowe)	PZ386JF	DUK	ZUK	1857,25
2019.04.15	Zakup filtra powietrza - 2 szt.	0	DDR	ZUK	104,18
2019.04.15	Zakup filtra skrzyni korbowej - 1 szt.	0	DDR	ZUK	66,55
2019.04.15	Wymiana klocków ham. T, wymiana tulei drążka poprzecznego - T	PZ 033KS	DTO	ZUK	260,8
2019.04.15	Okresowy przegląd techniczny pojazdu	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	144,09
2019.04.15	Sprawdzanie instalacji elektrycznej zabudowy, wymiana cewki elektrozaworu. Cewka 24VDC, kostka cewki elektrozaworu,	PNT62675	PUK - DUK	PUK	595
2019.04.15	Wymiana elektrozaworu załączania przystawki	PNT62675	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.04.15	Demontaż elementów kabiny, wymiarowanie	PZ 096RW	DUK	ZUK	456,4

2019.04.12	Zakup węża hydraulicznego 1 szt. (przewód hydrauliczny zabudowy - górnej, krótkie)	PZ3760H	DUK	ZUK	40,65
2019.04.12	Naprawa i montaż zacisku ham. PT	PZ386JF	DUK	ZUK	97,8
2019.04.12	Naprawa wulkanizacyjna opony (zdjęcie opony, ocena stanu faktycznego, założenie opony).	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	16,26
2019.04.12	Zakup filtra oleju hydr. - 1 szt.	0	DDR	ZUK	114,8
2019.04.12	Zakup oleju przekładniowego GEAR OIL - 20,0 l	0	DDR	ZUK	276,46
2019.04.12	Zakup węży paliwowo - olejowego 20mm - 2 m	0	DDR	ZUK	66,66
2019.04.12	Zakup węża hydraulicznego (przewody hydrauliczne do łyżki do materiałów sypkich) i i złączki do węży.	0	DDR	ZUK	86,99
2019.04.12	Naprawa polegająca na wymianie 2 szt. joysticków sterujących zasypem i wymianie przekaźnika (joystick 2szt., przekaźnik 1 szt., dojazd i wymiana)	PNT51504	DUK	ZUK	740
2019.04.12	Diagnostyka instalacji elektrycznej sterowania odwołkiem	PNT51504	DUK	ZUK	97,8
2019.04.11	Naprawa opony na osi kierującej	PZ3760H	DUK	ZUK	81,3
2019.04.11	Naprawa zamka drzwi	PZ65724	DUK	ZUK	16,3
2019.04.11	Zakup: smaru w aerozolu, linki gumowej i linki do rozrusznika	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	43,01

2019.04.11	Montaż chłodnic i osprzęt	0	DDR	ZUK	163
2019.04.11	Zakup: - pręty M-6 gwintowane - 2 szt. - wkręt do metalu 6x50/60 - 0,65 kg - wkręt do metalu 6x20/25 - 0,5 kg	0	DDR	ZUK	17,26
2019.04.11	Wymiana łożysk taśmy garnijącej - 3 szt, montaż blachy - podłogi	0	DDR	ZUK	65,2
2019.04.11	Wkonanie elementu stalowego - blacha podnośnika - 1 szt.	0	DDR	ZUK	110
2019.04.11	Zakup taśmy dwustronnej do wykładziny samochodowej - 1 szt.	0	DDR	ZUK	7,73
2019.04.11	Wymiana tulei w resorach - T, montaż tłumika	PZ 62000	DTO	ZUK	260,8
2019.04.11	Naprawa przewodów spryskiwacza szyby	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	16,3
2019.04.11	Zakup elementów naprawczych do śmieciarki uszkodzonej przy stłuczce w Wąbiewie (kabina, nadkole, mocowanie filtra powietrza, zbiornik wyrównawczy, obudowa filtra powietrza)	PZ 096RW	DUK	ZUK	4500
2019.04.10	Wymiana węża hydraulicznego, uzupełnienie oleju - 40 l	PZ3760H	DUK	ZUK	97,8
2019.04.10	Demontaż kół i zacisku hamulcowego osi pędnej - P	PZ386JF	DUK	ZUK	163
2019.04.10	Wymiana węża hydraulicznego	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.04.10	Wymiana oleju silnikowego i filtrów, montaż chłodniczki, dorabianie złączy redukcyjnych	0	DDR	ZUK	97,8



2019.04.10	Zakup: - chłodnicy oleju transmisja - 1 szt. - filtr transmisja - 1 szt. - filtr skrzyni biegów - 1 szt.	0	DDR	ZUK	2601,63
2019.04.10	Zakup zespołu z oprawą żeliwną - łożyska - 3 szt.	0	DDR	ZUK	159,96
2019.04.10	wymiana łożyska LT, wymiana klocków ham. LT, naprawa górnego mocowania amortyzatora LT	POZ 92SF	DDR	ZUK	228,2
2019.04.10	Wymiana końcówki drążka kierowniczego - PP	PZ 62000	DTO	ZUK	32,6
2019.04.10	Demontaż wyposażenia kabiny, demontaż wspornika ramy i błotnika	PZ 096RW	DUK	ZUK	130,4
2019.04.09	Montaż filtra paliwa i pompki paliwa, wymiana filtra odstożnika	0	DDR	ZUK	97,8
2019.04.09	Naprawa chłodnicy wody - 1 szt.	0	DDR	ZUK	220
2019.04.09	Demontaż pompy hydraulicznej, wycinanie płyty podłogowej	0	DDR	ZUK	97,8
2019.04.09	Klocki hamulcowe T	PZ 153FK	DTO	ZUK	139,47
2019.04.09	Zakup klocków hamulcowe - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	60,59
2019.04.09	Wymiana łożyska koła PT, wymiana klocków hamulcowych PT	POZ 92SF	DDR	ZUK	260,8
2019.04.09	Spawanie ramy skrzyni ładunkowej	POZ K975	DDR	ZUK	65,2
2019.04.09	Zakup układów filtrów: paliwa, oleju, powietrza, kabinowego	PNT51504	DUK	ZUK	231,04
2019.04.09	Montaż wału napędowego, demontaż tapicerki i wyposażenia kabiny	PZ 096RW	DUK	ZUK	260,8

2019.04.08	Demontaż chłodnicy silnika, chłodnicy oleju silnikowego, chłodnicy oleju hydraulicznego, pompy paliwa wraz z zfiltrem	0	DDR	ZUK	326
2019.04.08	Odpowietrzenie układu wspomagania, montaż osłony silnika, mycie silnika	PZ 662HW	DTO	ZUK	32,6
2019.04.08	Olej do wspomagania układu kierowniczego	PZ 662HW	DTO	ZUK	71,46
2019.04.08	Demontaż układu wydechowego	PZ 62000	DTO	ZUK	48,9
2019.04.08	Naprawa opony tylnej lewej na bliźniaku zewnętrznej	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	175
2019.04.08	Zakup pasków osprzętu i rolki napinającej	PZ 790SS	DUK	ZUK	141,15
2019.04.08	Zakup filtrów: oleju, powietrza, paliwa, oleju do skrzyni biegów	PZ 790SS	DUK	ZUK	569,09
2019.04.08	Wymiana oleju silnikowego oraz w skrzyni biegów, wymiana filtrów, wymiana pasna napędu alternatora, naprawa i regulacja hamulca ręcznego	PZ 790SS	DUK	ZUK	293,4
2019.04.06	Zakup węża hydraulicznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	73,17
2019.04.05	Wymiana oleju i filtrów	PZ680N	DDR	ZUK	97,8
2019.04.05	Łącznik stabilizatora - 2 szt, poduszka stabilizatora - 2 szt, wspornik do łącznika stabilizatora - 2 szt	PZ 662HW	DTO	ZUK	292,42
2019.04.05	Montaż pompy wspomagania	PZ 662HW	DTO	ZUK	48,9
2019.04.05	Pompa wspomagania układu kierowniczego	PZ 662HW	DTO	ZUK	471,03

2019.04.05	Wymiana oleju i filtrów	0	DDR	ZUK	97,8
2019.04.05	Filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy, świece żarowe - 4 szt	PZ 62000	DTO	ZUK	248,5
2019.04.05	zakup: wkład filtra EA1781 (14400016) 280,00 zł, wkład filtra EA 2169 (KAT00878) 250,00	PZ 786RK	DUK	ZUK	530
2019.04.05	Wymiana oleju hydraulicznego i filtrów, płukanie zbiornika oleju	PZ 786RK	DUK	ZUK	163
2019.04.04	Zakup końcówek drążka osi środkowej skrętnej.	PZ3760H	DUK	ZUK	141,03
2019.04.04	Wymiana końcówki drążka osi wleczonej L	PZ3760H	DUK	ZUK	97,8
2019.04.04	Montaż drążka stabilizatora P	PZ 662HW	DTO	ZUK	65,2
2019.04.04	Wymiana węża hydraulicznego zabudowy	PZ537HW	DUK	ZUK	65,2
2019.04.04	Wymiana drążka skrętnego, regulacja wysokości zawieszenia	PZ 20838	DDR	ZUK	195,6
2019.04.04	Czujnik poziomu paliwa	POZ 90PK	DTO	ZUK	53,87
2019.04.04	Tłumik	PZ 85395	DTO	ZUK	337,5
2019.04.04	Uszczelnienie układu paliwowego, wymiana uszczelek miedzianych przy filtrach	PZ 85395	DTO	ZUK	48,9
2019.04.04	Montaż wtryskiwaczy, wymiana świece żarowych, wymiana oleju i filtrów	PZ 62000	DTO	ZUK	260,8
2019.04.04	Naprawa kłonic, dorabianie mocowań i zamknięć burt	KR	DUK	ZUK	65,2
2019.04.03	Naprawa ukl. ssącego - prostowanie i spawanie	0	DDR	ZUK	163

2019.04.03	montaż rurki olejowej chłodnica - skrzynia biegów, napełnienie układu wspomagania	PZ 662HW	DTO	ZUK	65,2
2019.04.03	Zakup poduszki pneumatycznej zawieszenia 2 szt.	PZ537HW	DUK	ZUK	457,04
2019.04.03	Naprawa linki zamka drzwi	PZ 074EX	DTO	ZUK	130,4
2019.04.03	Wymiana oleju silnikowego + filtry, czyszczenie filtra oleju hydraulicznego	0	DDR	ZUK	65,2
2019.04.03	Zakup pióra wycieraczki - 3 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	19,5
2019.04.03	Zakup pióra wycieraczek - 3 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	19,5
2019.04.03	Montaż czerpaka do HDS, wymiana węży i redukcji	PZ 786RK	DUK	ZUK	65,2
2019.04.03	Demontaż plandeki, obcinanie stelaża	KR	DUK	ZUK	130,4
2019.04.02	Zakup: - chłodnica oleju - 1 szt. - pompka ręczna paliwa - 1 szt. - filtr oleju - 1szt. - filtr powietrza - 1 szt. - filtr paliwa - 1 szt. - filtr paliwa BL - 1 szt. - uszczelka chłodnicy oleju - 2 szt.	0	DDR	ZUK	839,84
2019.04.02	Spawanie lemiesza, regulacja sprzęgła	0	DDR	ZUK	114,1
2019.04.02	Zakup drążka skrętnego - 1 szt.	PZ 20838	DDR	ZUK	234,14
2019.04.02	Wyjazd awaryjny do Baranówka - wymiana węża hydraulicznego	0	DDR	ZUK	260,8
2019.04.02	Zakup zestawu naprawczego zacisków hamulcowych przednich 2 kpl.	PZ088AA	DUK	ZUK	151,98
2019.04.02	Naprawa wtryskiwaczy	PZ 62000	DTO	ZUK	1570

2019.04.01	Zakup wzmocnienia do mocowania poduszki pneumatycznej zawieszenia (cięcie laserowe elementu stalowego 2 szt.)	PZ3760H	DUK	ZUK	30
2019.04.01	Spawanie podstawy szczotek, regulacja szczotek	0	DDR	ZUK	130,4
2019.04.01	Naprawa koła	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	90
2019.04.01	Zakup węża hydraulicznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	65,04
2019.04.01	Wymiana węża hudraulicznego, czyszczenie układu chłodzenia	0	DDR	ZUK	163
2019.04.01	Montaż przekładni kierowniczej, wymiana sworznia dolnego wahacza, wymiana amortyzatora LP, wymiana drążków kierowniczych i końcówek	PZ 662HW	DTO	ZUK	293,4
2019.04.01	Wymiana poduszki zawieszenia osi pędnej prawej	PZ537HW	DUK	ZUK	195,6
2019.04.01	Zakup poduszki zawieszenia.	PZ537HW	DUK	ZUK	228,52
2019.04.01	Zakup uszczelniacza	PZ088AA	DUK	ZUK	27,06
2019.04.01	Naprawa siłownika hydraulicznego	PZ 786RK	DUK	ZUK	500
2019.04.01	Zakup zawleczki rurkowej FI 10x60	PZ 786RK	DUK	ZUK	15,61
2019.03.30	Zakup pojazdu Fiat Ducato rok prod. 2013 (nr rej. KR 725UX)	PZ 790SS	DUK	ZUK	33500
2019.03.29	Naprawa instalacji el. reflektorów głównych	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	32,6

2019.03.29	Amortyzator - 2 szt, osłona amortyzatora, drążek kierowniczy - 2 szt, osłona przekładni kierowniczej - 2 zestawy, końcówka drążka - 2 szt, sworzeń wahacza - 2 szt	PZ 662HW	DTO	ZUK	586,32
2019.03.29	demontaż przekładni kierowniczej, wymiana amortyzatora PP o dolnego sworznia wahacza	PZ 662HW	DTO	ZUK	260,8
2019.03.29	Spawanie lemiesza, montaż prawego błotnika	0	DDR	ZUK	65,2
2019.03.29	Wyjazd awaryjny - wymiana paska napędu osprzętu	PZ 61943	DTO	ZUK	65,2
2019.03.29	Zakup filtr powietrza - 2 szt. filtr paliwa - 1 szt. filtr oleju - 1 szt.	0	DDR	ZUK	234,01
2019.03.29	Wymiana tarczy hamulcowej PP, wymiana łożysk i simmeringów, oczyszczenie zxacisku, wymiana prowadnic	PZ088AA	DUK	ZUK	456,4
2019.03.29	Podpora wału	PZ357NA	DTO	PUK	178,86
2019.03.29	Łącznik układu wydechowego - plecionka	PZ 62000	DTO	ZUK	52,03
2019.03.29	Zakup pasków osprzętu 2 szt. i obejmy rury turbiny 1 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	130,15
2019.03.28	Diagnostyka komputerowa, sprawdzenie ciśnienia oleju	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.03.28	Zakup bitex	PZ 20838	DDR	ZUK	16,26
2019.03.28	Montaż zbiornika paliwa, odpowietrzanie układu paliwowego	POZ 90PK	DTO	ZUK	260,8

2019.03.28	Gniazdo i wtyczka przyczepty	PZ 074EX	DTO	ZUK	13
2019.03.28	Naprawa instalacji el. przy czujniku poziomu płynu hamulcowego, regulacja ham. ręcznego, wymiana gniazda do przyczepty, naprawa wiązki el. gniazda przyczepty	PZ 074EX	DTO	ZUK	228,2
2019.03.28	Sworzeń awhacza, silentblok wahacza - 2 szt, poduszka stabilizatora - 4 szt, guma stabilizatora - 2 szt,	PZ 074EX	DTO	ZUK	151,25
2019.03.28	Uszczelnienie przewodu pneumatycznego przy kompresorze	PZ 8375K	DTO	ZUK	32,6
2019.03.28	Wymiana tarczy hamulcowej LP, wymiana łożysk i simmeringów, oczyszczenie zxacisku, wymiana przewodnic	PZ088AA	DUK	ZUK	456,4
2019.03.28	Zakup obejmuj tłumika - 2 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	6,5
2019.03.28	Spoiwo tłumika - pasta uszczelniająca	PZ 62000	DTO	ZUK	11,38
2019.03.28	Diagnostyka komputerowa, demontaż wtryskiwaczy	PZ 62000	DTO	ZUK	65,2
2019.03.28	Drążek kierowniczy, wspornik - 2 szt, guma stabilizatora - 2 szt, poduszka stabilizatora - 2 szt	PZ 94075	DTO	ZUK	305,34
2019.03.28	Naprawa mocowania nadkola LT	PZ 513NJ	DUK	ZUK	32,6
2019.03.27	Zakup: - filtr paliwa - 1 szt. - filtr powietrza - 2 szt. - filtr oleju - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	121,74

2019.03.27	Zakup łożyska stożkowego jednorzędowego - 4 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	82,24
2019.03.27	Zakup: - filtr paliwa - 1 szt. - filtr powietrza - 2 szt. - filtr oleju - 1 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	121,74
2019.03.27	Zakup łożyska stożkowego jednorzędowego - 4 szt.	PZ680N	DDR	ZUK	82,24
2019.03.27	Wyjazd awaryjny - odpowietrzanie układu paliwowego	POZ71UN	DUK	ZUK	97,8
2019.03.27	Wykonanie nowych wsporników i mocowań zbiornika paliwa	POZ 90PK	DTO	ZUK	260,8
2019.03.27	Wymiana gum stabilizatora , wymiana gum łączników stabilizatora - T, wymiana tulei wahacza, wymiana górnego sworzniwa wahacza - PP, wymiana zacisku hamulcowego - PP, odpowietrzanie układu hamulcowego	PZ 074EX	DTO	ZUK	260,8
2019.03.27	Czyszczenie dyszy podgrzewania postojowego, czyszczenie czujnika płomienia	PZ 85395	DTO	ZUK	32,6
2019.03.26	Naprawa ślizgów, regulacja szczotek i paska napędu		0 DDR	ZUK	277,1
2019.03.26	Wymiana szczotek bocznych i tylnej, montaż nowych gum zgarniających, regulacja naciągu taśmy transportowej		0 DDR	ZUK	228,2



2019.03.26	Wymiana amortyzatorów T, wykonanie w obudowach nagrzewnic otworów dostępowych do odpowietrzników - 3 szt	POZ 90PK	DTO	ZUK	195,6
2019.03.26	Zacisk hamulcowy P	PZ 074EX	DTO	ZUK	406,5
2019.03.25	Zakup płaskownik 100X 12 - 12 kg	0	DDR	ZUK	33,12
2019.03.25	Regeneracja przekładni kierowniczej	PZ 662HW	DTO	ZUK	520
2019.03.23	Demontaż kół, półosia i piasty, wymiana szpilek i nakrętek - LT, wymiana elektrozaworu załączania przedniego mostu, spawanie podłogi skrzyni ładunkowej, naprawa tylnej burty	POZ K975	DDR	ZUK	423,8
2019.03.22	Zakup lemiesza - 1 szt.	0	DDR	ZUK	1078
2019.03.22	Zakup lemiesza - 1 szt.	0	DDR	ZUK	1078
2019.03.22	Wymiana oleju i filtrów, czyszczenie filtra odpowietrzenia silnika	PZ 153FK	DTO	ZUK	326
2019.03.22	Diagnoza komputerowa, usunięcie błędów (100 zł) Naprawa wiązki elektrycznej od zaworu sterującego powietrzem i naprawa instalacji od czujnika wilgotności (220 zł) Czujnik wilgotności (240 zł).	PZ 513NJ	DUK	ZUK	560, 00
2019.03.22	Pomoc przedstawicielowi ubezpieczyciela przy oględzinach szkód	PZ 096RW	DUK	ZUK	97,8
2019.03.21	Wymiana przewodu przelewowego	PZ386JF	DUK	ZUK	16,3

2019.03.21	Kontrola układu kierowniczego i zawieszania - P	PZ 662HW	DTO	ZUK	48,9
2019.03.21	Zakup lemiesza - 1 szt.	0	DDR	ZUK	604
2019.03.21	Zakup lemiesza - 1 szt.	0	DDR	ZUK	604
2019.03.21	Demontaż zbiornika paliwa	POZ 90PK	DTO	ZUK	195,6
2019.03.21	Montaż po naprawie zaworu pneumatycznego awaryjnego otwierania drzwi, wymiana wentylatora nagrzewnicy	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,6
2019.03.21	Zakup elektrozaworu EZP24 - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	205,94
2019.03.21	Zakup zaworu ster. prz. M22 bez tłumika - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	55,18
2019.03.21	Zakup elektrozaworu EZP24 - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	205,94
2019.03.21	Zakup zaworu ster. prz. M22 bez tłumika - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	55,18
2019.03.21	Dorabianie podstawy zaworu, wymiana zaworu i siłowników hamulca ręcznego, wymiana ciągną hamulca ręcznego + regulacja	POZ K975	DDR	ZUK	163
2019.03.21	Zastąpienie tachografu symulatorem tachografu TCOSIM i naprawa instalacji tachografu	PZ 096RW	DUK	ZUK	850
2019.03.21	Montaż głowicy do czepaka,	PZ 786RK	DUK	ZUK	130,4
2019.03.20	zakup 2 opon do kół tylnych + demontaż i montaż	0	DDR	ZUK	4047,5
2019.03.20	Wymiana przednich łączników stabilizatora - L i P	PZ 209AH	DTO	ZUK	32,6

2019.03.20	Wymiana oleju silnikowego i kompletu filtrów, regulacja naciągu pasków , kontrola napięcia ładowania, naprawa połączeń układu wydechowego	POZ 92SF	DDR	ZUK	195,6
2019.03.20	Zakup: - siłownika hamulca ręcznego - 2 szt. - osłony siłownika hamulca ręcznego - 2 szt. - widełki hamulca ręcznego - 2 szt. - ciegno hamulca ręcznego - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	581,7
2019.03.20	Zakup: - siłownika hamulca ręcznego - 2 szt. - osłony siłownika hamulca ręcznego - 2 szt. - widełki hamulca ręcznego - 2 szt. - ciegno hamulca ręcznego - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	581,7
2019.03.20	Usunięcie nieszczelności układu pneumatycznego - niesprawne siłowniki hamulca ręcznego	POZ K975	DDR	ZUK	195,6
2019.03.19	Łącznik stabilizatora - 2 szt	PZ 209AH	DTO	ZUK	65,04
2019.03.19	Naprawa koła	PZ 636KW	DTO	ZUK	50
2019.03.19	Montaż tłoka hydr., wymiana węży hydr., montaż dodatkowych podpór skrzyni ładunkowej, montaż lin blokujących, przebudowa ucha wywrotu, podłączenie instalacji hydraulicznej, montaż elektrycznego sterowania wywrotem	POZ K975	DDR	ZUK	782,4

2019.03.19	Wymiana rolki napinacza, wymiana uszczelniaczy rurki smarowania turbosprężarki, naprawa mocowania tłumika, kontrola elementów zawieszenia	PZ 033KS	DTO	ZUK	228,2
2019.03.18	Zakup półpięścienia - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	100,04
2019.03.18	Naprawa siłownika wywrotu	POZ K975	DDR	ZUK	650
2019.03.18	Zakup półpięścienia - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	100,04
2019.03.18	Naprawa siłownika wywrotu	POZ K975	DDR	ZUK	650
2019.03.18	Montaż zbiornika oleju hydraulicznego, montaż instalacji hydr., montaż zaworu spustowego oleju ze zbiornika	POZ K975	DDR	ZUK	391,2
2019.03.18	Wymiana oleju i filtrów, weryfikacja części stabilizatora - P	PZ 94075	DTO	ZUK	97,8
2019.03.18	Naprawa siłowników hydraulicznych (1020,00) Regeneracja zbiornika płynu hydraulicznego	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	1820
2019.03.17	Zakup: - wąż paliwo, olej - 1 szt. - wąż hydrauliczny - 2 szt. - złącze AB 30x2 - 2 szt. - złącze BB 30x2 - 2 szt. - złącze AA 27x2/30x2 - 1 szt. - złącze BB 27x2 - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	707,31
2019.03.16	Naprawa - spawanie obejmy resoru	POZ H480	DTO	ZUK	130,4

2019.03.16	Demontaż pompy ssąso- tłoczącej, dopasowanie podstawy, montaż nowej pompy i koła pasowego, dopasowanie naciągu napędu pasowego	PZ088AA	DUK	ZUK	652
2019.03.15	zakup przełącznika świateł	PZ752FH	DUK	ZUK	75
2019.03.15	Zakup lustra bocznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	26,6
2019.03.15	Zakup lustra bocznego - 1 szt.	0	DDR	ZUK	26,6
2019.03.15	Bezpieczniki MIDIVAL 50A, 70A, 80A - po 2 szt	PZ 153FK	DTO	ZUK	34,14
2019.03.15	Uszczelka kolektora dolotowego, uszczelka zaworu EGR, uszczelka kolektora wydechowego	PZ 3091M	DTO	ZUK	42,28
2019.03.15	Sprzęgło wiskotyczne, sworzeń wahacza	PZ357NA	DTO	PUK	307,31
2019.03.15	zakup paska wielorowkowego i przewodu silikonowego	PNT51504	DUK	ZUK	100,71
2019.03.15	zakup przewodu do sprężarki 2 szt.	PNT51504	DUK	ZUK	56,93
2019.03.15	Wymiana simmeringu kolumny kierowniczej, montaż kolektora wodnego i ssącego, montaż osprzętu silnika	PNT51504	DUK	ZUK	391,2
2019.03.15	Filtr oleju, powietrza, łącznik stabilizatora - 2 szt	PZ 94075	DTO	ZUK	74,8
2019.03.15	zakup przełącznika pod kierownicę	PZ24933	DUK	ZUK	120
2019.03.14	Wymiana czujnika ciśnienia oleju	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.03.14	Demontaż wałka napędowego i pompy hydraulicznej	PZ752FH	DUK	ZUK	65,2

2019.03.14	Wymiana zespolonego przełącznika świateł, regulacja hamulców T	PZ65724	DUK	ZUK	130,4
2019.03.14	zakup kompresora MEC 8000P na koło pasowe obroty prawe 1 rok gwarancji (3600,00) Zawór bezpieczeństwa na nadciśnienie 0,5bara	PZ088AA	DUK	ZUK	3750
2019.03.14	Ponowne spawanie zbiornika oleju hydraulicznego	POZ K975	DDR	ZUK	32,6
2019.03.14	Montaż głowicy kompresora, montaż rolek i pasków napędowych	PNT51504	DUK	ZUK	260,8
2019.03.13	Zakup podstaw pod poduszki pneumatyczne 2 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	440
2019.03.13	zakup ceownika	PZ3760H	DUK	ZUK	30,88
2019.03.13	Zakup podstawy dolnej ze śrubą	PZ3760H	DUK	ZUK	440
2019.03.13	zakup miecha zawieszenia (poduszka pneumatyczna)	PZ3760H	DUK	ZUK	159,38
2019.03.13	Zakup części: śruby 12 szt i nakrętki 12 szt.	PZ3760H	DUK	ZUK	38,54
2019.03.13	Wymiana poduszki zawieszenia, przekonstruowanie podstawy poduszki, montaż podstawy poduszki LT	PZ3760H	DUK	ZUK	391,2
2019.03.13	demontaż tachografu analogowego	PZ752FH	DUK	ZUK	800
2019.03.13	Wymiana oleju i filtrów, okresowy przegląd, nast 13.03.2021 lub 118 800 km	PO 4W270	DTO	ZUK	569,15
2019.03.13	Kosz na odpadki	PZ 85395	DTO	ZUK	28,46

2019.03.13	Zakup koła pasowego (81,30) taper zabezpieczający (20,33), koszty transportu (16,26)	PZ088AA	DUK	ZUK	117,89
2019.03.13	Zakup przełącznika kierunkowskazu - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	9,78
2019.03.13	Montaż nypla i podstawy zaworu do zbiornika oleju, montaż przegubu-ucha skrzyni, montaż liny zabezpieczającej LT	POZ K975	DDR	ZUK	260,8
2019.03.13	Zakup przełącznika kierunkowskazu - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	9,78
2019.03.12	naprawa koła przedniego lewego	POZ71UN	DUK	ZUK	74,15
2019.03.12	Wymiana żarówki reflektora, smarowanie	PZ537HW	DUK	ZUK	32,6
2019.03.12	Demontaż platformy najazdowej	PZ 61945	DTO	ZUK	130,4
2019.03.12	Montaż poszycia blachy, spawanie, malowanie, wymiana wężyków paliwowych - 2 szt	POZ H480	DTO	ZUK	326
2019.03.12	Zakup szyby bocznej z pc 4mm - 1 szt.	0	DDR	ZUK	120
2019.03.12	Zakup szyby bocznej z pc 4mm - 1 szt.	0	DDR	ZUK	120
2019.03.12	Lokalizacja usterki - weryfikacja części pompy czerpalnej	PZ088AA	DUK	ZUK	97,8
2019.03.12	Zakup zawiesia liniowego fi. 13 x 0,76 - 1 szt. Zakup zawiesia liniowego fi 10 x 0,4 - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	86
2019.03.12	Zakup zawiesia liniowego fi. 13 x 0,76 - 1 szt. Zakup zawiesia liniowego fi 10 x 0,4 - 2 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	86
2019.03.12	Spawanie zbiornika oleju hydraulicznego	POZ K975	DDR	ZUK	65,2

2019.03.11	Demontaż zbiornika hydraulicznego i osprzętu, wymiana i ładowanie akumulatorów	PZ752FH	DUK	ZUK	163
2019.03.11	Wymiana końcówek siłownika hydr. szczotki tylnej, regulacja szczotki T	0	DDR	ZUK	97,8
2019.03.11	Pompa wody SW-400	POZ 90PK	DTO	ZUK	194,31
2019.03.11	Wymiana pompy wody, uzupełnienie płynu chłodniczego	POZ 90PK	DTO	ZUK	130,4
2019.03.11	Tłumik	POZ H480	DTO	ZUK	160,75
2019.03.11	Naprawa zaworu bezpieczeństwa - awaryjne otwieranie drzwi	PZ 153FK	DTO	ZUK	300
2019.03.11	Wymiana silniczka dmuchawy, naprawa instalacji, wymiana pinów (380,00), Silnik elektryczny (333,00)	PZ088AA	DUK	ZUK	713
2019.03.11	Naprawa koła przedniego - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	40
2019.03.11	Demontaż zbiornika oleju hydraulicznego, naprawa układu posnoszenia skrzyni	POZ K975	DDR	ZUK	260,8
2019.03.11	zakup anteny sterowania do instalacji HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	177,7
2019.03.08	Montaż błotników T, wymiana lusterka bocznego	PZ752FH	DUK	ZUK	130,4
2019.03.08	zakup szczotek - 2 szt.	0	DDR	ZUK	367
2019.03.08	Montaż amortyzatorów P, wymiana dolnego sworznia wahacza, montaż zwrotnicy LP, czyszczenie i konserwacja prowadnic zacisków hamulcowych P, wymiana wentylatora chłodnicy	PZ357NA	DTO	PUK	260,8



2019.03.08	Zakup naczyń wzbiorczego 15l. - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	130
2019.03.08	Zakup naczyń wzbiorczego 15l. - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	130
2019.03.08	Spawanie mocowań skrzyni ładunkowej, demontaż zbiornika oleju hydraulicznego	POZ K975	DDR	ZUK	521,6
2019.03.08	zakup rolki pasowej do sprężarki	PNT51504	DUK	ZUK	115,39
2019.03.08	Naprawa instalacji el. świateł PiT, wymiana wyłącznika świateł	PZ24933	DUK	ZUK	32,6
2019.03.07	zakup sygnału dźwiękowego	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	40,58
2019.03.07	Zakup dętki 16/70 - 20, TR-218 - 2 szt.		0 DDR	ZUK	157,82
2019.03.07	Zakup dętki 16/70 - 20, TR-218 - 2 szt.		0 DDR	ZUK	157,82
2019.03.07	zakup dętki do przedniego koła - 2 szt.		0 DDR	ZUK	157,82
2019.03.07	Zakup wkład sznurkowy do filtra - 1 szt.		0 DDR	ZUK	6,91
2019.03.07	Zakup akumulatora 12v/190A - 1 szt.		0 DDR	ZUK	475,78
2019.03.07	Zakup podkładki szpi - 20 szt.		0 DDR	ZUK	25
2019.03.07	demontaż amortyzatorów P i zwrotnicy LP	PZ357NA	DTO	PUK	81,5
2019.03.07	Zakup linki do rozrusznika - 5 mb		0 DDR	ZUK	6,1
2019.03.07	Demontaż siłownika wywrotu, ustawianie skrzyni ładunkowej, naprawa elementów ramy i podpór skrzyni	POZ K975	DDR	ZUK	652
2019.03.07	zakup części do regeneracji sprężarki: simmering (9,12), Rolka pasowa (70,75), rolka pasowa (MB Atego)	PNT51504	DUK	ZUK	118,95
2019.03.07	Zakup zestawu naprawczego do sprężarki	PNT51504	DUK	ZUK	71,97

2019.03.07	zakup klocków hamulcowych	PZ 513NJ	DUK	ZUK	218,41
2019.03.07	Wymiana oleju i filtrów, wymiana gum stabilizatora i tulei w drążku stabilizatora	PZ 513NJ	DUK	ZUK	260,8
2019.03.06	Montaż wspornika błotników	PZ752FH	DUK	ZUK	65,2
2019.03.06	Wymiana oleju i filtrów,	PZ 85395	DTO	ZUK	65,2
2019.03.06	Jazda próbna, diagnostyka komputerowa	PZ 3091M	DTO	ZUK	65,2
2019.03.06	Wymiana oleju i filtrów, diagnostyka elementów zawieszenia	PZ357NA	DTO	PUK	163
2019.03.06	Demontaż kompresora	PNT51504	DUK	ZUK	130,4
2019.03.06	wymiana baterii w kluczyku do pojazdu	PZ 412LM	DA	ZUK	4,07
2019.03.05	Uszczelnienie przekładni pompy olejowej, uzupełnianie oleju	PZ680N	DDR	ZUK	65,2
2019.03.05	zakup płyty gumowej 5mm - 2,4 m2		0 DDR	ZUK	159,91
2019.03.05	Dopasowanie elementów szkieletu nadwozia, spawanie kształtowników, mocowanie zbiornika paliwa	POZ H480	DTO	ZUK	326
2019.03.05	Tłumik długi 4020840000	POZ H480	DTO	ZUK	220
2019.03.05	Przełącznik uniwersalny - 2 szt	PZ 153FK	DTO	ZUK	16,94
2019.03.05	Wymiana oleju i filtrów, montaż kolektora ssącego	PZ 3091M	DTO	ZUK	228,2
2019.03.05	Demontaż pokrywy kompresora, weryfikacja części	PNT51504	DUK	ZUK	195,6
2019.03.04	wymiana wyłącznika stop	POZ71UN	DUK	ZUK	16,3
2019.03.04	naprawa opony przedniej		0 DDR	ZUK	90
2019.03.04	Zakup: - listwy gumowej - głowicy DSA 16/TK		0 DDR	ZUK	643,6

2019.03.04	Usuwanie uszkodzonych elementów karoserii i mocowania zbiornika paliwa	POZ H480	DTO	ZUK	179,3
2019.03.04	Ceownikm blacha czarna, profile zamknięte - naprawa mocowania zbiornika paliwa	POZ H480	DTO	ZUK	90,39
2019.03.04	Naprawa instalacji el. świateł stop - wymiana końcówek kabla	POZ 21LL	DTO	ZUK	32,6
2019.03.04	Wymiana rurki układu chłodzenia	PZ 074EX	DTO	ZUK	97,8
2019.03.04	czyszczenie kolektora ssącego, wymiana miski olejowej	PZ 3091M	DTO	ZUK	130,4
2019.03.04	Zakup prętów kwadratowych 10x10 - 1 m.b. Zakup prętów kwadratowych 12x12 - 1 m.b.	POZ K975	DDR	ZUK	8,57
2019.03.04	Zakup prętów kwadratowych 10x10 - 1 m.b. Zakup prętów kwadratowych 12x12 - 1 m.b.	POZ K975	DDR	ZUK	8,57
2019.03.04	Awaria kompresora, demontaż osprzętu silnika	PNT51504	DUK	ZUK	130,4
2019.03.04	Spawanie kontenera	PZ 513NJ	DUK	ZUK	65,2
2019.03.01	zakup części: czujnik ciśnieniowy - regulator	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	70,22
2019.03.01	Demontaż zbiornika oleju hydraulicznego	PZ752FH	DUK	ZUK	65,2
2019.03.01	Dokręcanie śrub mocujących zabudowę do ramy	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.03.01	Zbiornik paliwa+przewody paliwowe	POZ 90PK	DTO	ZUK	907,5
2019.03.01	Uszczelka przewodu wydechowego	POZ H480	DTO	ZUK	7,5
2019.03.01	Naprawa alternatora	PZ 3091M	DTO	ZUK	341,46

2019.03.01	zakup zestawu naprawczego zacisku hamulcowego l i p strona	PZ088AA	DUK	ZUK	75,99
2019.03.01	Okresowa kalibracja tachografu cyfrowego	PZ 513NJ	DUK	ZUK	258
2019.03.01	zakup części: korek wlewu paliwa (28,50), wkład filtra paliwa (19,99) wkład filtra oleju (21,10) wkład filtra powietrza (116,69) wkład filtra kabinowego (21,05)	PZ 513NJ	DUK	ZUK	283,32
2019.03.01	Naprawa zablokowanego hamulca osi środkowej, wymiana ślizgów - 2 szt	PZ 096RW	DUK	ZUK	130,4
2019.02.28	Diagnostyka komputerowa, analiza błędów i ich kasowanie, sprawdzenie ciśnienia oleju	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	65,2
2019.02.28	40x6 rura precyzyjna 2,25mb	PZ752FH	DUK	ZUK	101,25
2019.02.28	Lokalizacja usterki sterowania odwłoka, wymiana kabli elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania	PZ65724	DUK	ZUK	391,2
2019.02.28	Naprawa instalacji el. wyłącznika nadmuchu, naprawa instalacji stopu	POZ71UN	DUK	ZUK	65,2
2019.02.28	Zamówienie części: Włacznik świateł hamowania	POZ71UN	DUK	ZUK	15,58
2019.02.28	Montaż alternatora po naprawie	PZ 3091M	DTO	ZUK	65,2
2019.02.28	Rolka napinacza paska rozrządu	PZ 3091M	DTO	ZUK	130,08
2019.02.28	Olej Castrol EDGE C3 5w/30 10l	PZ 3091M	DTO	ZUK	259,8

2019.02.28	zakup 16 szt. śrub maszynowych do koła	0	DDR	ZUK	59,84
2019.02.28	Naprawa rozrusznika	PZ 636KW	DTO	ZUK	300,81
2019.02.28	zakup części: tarcze hamulcowe 4 szt. 210,00 zł netto	PZ088AA	DUK	ZUK	840
2019.02.28	Wymiana łożysk, uszczelniacza, liczydła ABS, tarczy ham., klocków, regeneracja zacisku - PT	PZ088AA	DUK	ZUK	456,4
2019.02.28	Samoprzylepna uszczelka drzwi	PZ 033KS	DTO	ZUK	33,49
2019.02.28	zakup uszczelki drzwi i koszty przesyłki	PNT51504	DUK	ZUK	41,19
2019.02.28	zakup części: siłownik hamulcowy 150	PNT51504	DUK	ZUK	150
2019.02.28	zakup części: silnik dmuchawy MB 302 200,00	PZ 513NJ	DUK	ZUK	200
2019.02.28	Smarowanie zwrotnic	PZ 096RW	DUK	ZUK	97,8
2019.02.27	Wymiana linki licznika	POZ71UN	DUK	ZUK	32,6
2019.02.27	Filtr oleju, uszczelki pokrywy zaworów i pompy podciśnieniowej, wałek rozrządu, rolka napinacza, popychacz zaworów - 8 szt, panewki wałka rozrządu, simmering, zawór egr	PZ 3091M	DTO	ZUK	1347,69
2019.02.27	Wymiana węża przy kompresorze, spawanie ramy wywrotu - T	POZ K975	DDR	ZUK	195,6
2019.02.27	Okresowa legalizacja tachografu analogowego	PNT62675	PUK-DUK	PUK	241,87
2019.02.27	Wymiana oleju i filtrów w skrzyni biegów	PZ 096RW	DUK	ZUK	97,8
2019.02.26	Wymiana opon + utylizacja starych	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	212,52
2019.02.26	Zakup części: regulator ze szczotkami Bosch	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	76,53

2019.02.26	zakup części: linka motogodzin MF-4 (6,58) Licznik mtg 4512-14/5312-14 (28,90)	POZ71UN	DUK	ZUK	35,48
2019.02.26	zakup części: przewód OMY 2*1,0 x50mb	PZ537HW	DUK	ZUK	46,34
2019.02.26	Wymiana elektrozawory załączającego przystawkę, naprawa przetartej instalacji elektrycznej	PZ537HW	DUK	ZUK	48,9
2019.02.26	Montaż osprzętu skrzyni biegów	0	DDR	ZUK	130,4
2019.02.26	Przerywacz kierunkowskazów	PZ 153FK	DTO	ZUK	118,86
2019.02.26	Zakup akumulatora 12V/120Ah Mega+	PZ 074EX	DTO	ZUK	290,91
2019.02.26	zakup części: regulator napięcia (76,53) łożysko piasty MB 151,06	PZ088AA	DUK	ZUK	227,59
2019.02.26	Naprawa mocowania układu wydechowego, lokalizacja usterki elektrycznej w desce rozdzielczej, demontaż i montaż deski, licznika, przełącznika świateł, usunięcie usterki - usunięcie dodatkowego przekaźnika świateł	POZ 92SF	DDR	ZUK	163
2019.02.26	Zakup wąż hydrauliczny - 1 szt., Zakup opaski zaciskowej - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	69,11
2019.02.26	Zakup wąż hydrauliczny - 1 szt., Zakup opaski zaciskowej - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	69,11
2019.02.26	Zakup złączek hydraulicznych	PNT51504	DUK	ZUK	50,4

2019.02.26	zakup części: wyłącznik hebelkowy, przycisk kasety ST22-P CZ.10 1*ND przeł.2 - poł czarny SAMPEL	PNT51504	DUK	ZUK	58,7
2019.02.26	Wymiana alternatora, paska napędu, czyszczenie kół pasowych	PZ 096RW	DUK	ZUK	293,4
2019.02.25	Uszczelnianie wlewu paliwa	POZ71UN	DUK	ZUK	32,6
2019.02.25	Dźwignia zmiany biegów	PZ 61943	DTO	ZUK	44,75
2019.02.25	Demontaż, spawanie i montaż drążka zmiany biegów	PZ 61943	DTO	ZUK	195,6
2019.02.25	Wymiana zewnętrznych klamek, montaż tapicerki drzwi, wymiana klamki wewnętrznej LP, regulacja zamka LP	POZ 92SF	DDR	ZUK	65,2
2019.02.25	Spawanie kontenera	PZ 513NJ	DUK	ZUK	32,6
2019.02.25	Naprawa alternatora	PZ 096RW	DUK	ZUK	300,81
2019.02.25	zakup części: pasek wielorowkowego	PZ 096RW	DUK	ZUK	48,43
2019.02.25	Demontaż osłony, alternatora, wymiana napinacza	PZ 096RW	DUK	ZUK	195,6
2019.02.25	Składanie łyżki po weryfikacji części	PZ 786RK	DUK	ZUK	65,2
2019.02.23	Naprawa korektora siły hamowania	PNT62675	PUK-DUK	PUK	700
2019.02.22	Zakup opon na oś przednią: 315/80 R22,5 Orium Road Go S przód M+S 2szt.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	2004,2
2019.02.22	Wymiana panelu sterowania automatycznej skrzyni biegów	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	32,6
2019.02.22	Montaż cięgien i lewarka skrzyni biegów	0	DDR	ZUK	32,6
2019.02.22	Naprawa koła T	POZ 21LL	DTO	ZUK	65,04
2019.02.22	Diagnostyka komputerowa, demontaż wałka rozrządu	PZ 3091M	DTO	ZUK	195,6

2019.02.22	zakup części: łożysko piasty 1 szt. 151,06 , 2 szt. - 254.98 (509,96) simmeringi 4 szt. + pierscienie pod zimeringi 236,07	PZ088AA	DUK	ZUK	1129,41
2019.02.22	Wymiana krzyżaka napędu pompy, wymiana łożysk - 2 szt, uszczelniaczy, pierścienia uszczelniacza, klocków ham. i tarczy ham. -LT	PZ088AA	DUK	ZUK	749,8
2019.02.21	Zakup części: łożysko koła p32020 2 szt.	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	285,72
2019.02.21	Montaż skrzyni biegów i osprzętu	0	DDR	ZUK	195,6
2019.02.21	Wymiana wężyka hamulcowego, wymiana sprężyny pedału sprzęgła	POZ 90PK	DTO	ZUK	65,2
2019.02.21	Wymiana oleju silnikowego i kompletu filtrów	PZ 074EX	DTO	ZUK	65,2
2019.02.21	Montaż rynienki zewnętrznej	PZ 85395	DTO	ZUK	32,6
2019.02.21	Demontaż kół, piast i hamulców tylnej osi	PZ088AA	DUK	ZUK	260,8
2019.02.21	zakup: filtr 5440808-01 - 1 szt., świeca zapłonowa NGK BPR4HS - 1 szt.	0	DDR	ZUK	64,63
2019.02.21	zakup oleju 4T SAE30 1,4l. - 2 szt.	0	DDR	ZUK	82,93
2019.02.20	Zakup przetłącznika skrzyni biegów Allison (318,70), koszt wysyłki 12,20	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	330,89
2019.02.20	Zakup części: 4 łożyska koła (756,68) Oringi 2 szt. 45,00	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	801,68



2019.02.20	regeneracja zaczepu ucha zmiatarki (wymiana tulei stalowej, toczenie, spawanie i malowanie) wykonanie podkładki stalowej z otworem stożkowym 45 stopni, fi130 x fi 45 x 10mm wykonanie sworzni stalowych z kołnierzem do szczotki mobilnej, fi 25	0	DDR	ZUK	630
2019.02.20	Montaż i podwieszanie skrzyni biegów	0	DDR	ZUK	505,3
2019.02.20	Komplet pasek klinowych: 13x1125-2 szt, 13x1200 - 2 szt, 13x1250 - 1 szt, 13x1700 - 2 szt	PZ 153FK	DTO	ZUK	132,98
2019.02.20	Komplet filtrów	PZ 074EX	DTO	ZUK	145,93
2019.02.20	Montaż nowego resoru TP, wymiana poduszek zawieszania T, montaż drążka stabilizatora T, wymiana klocków ham, P i T, konserwacja zacisków	PZ 636KW	DTO	ZUK	293,4
2019.02.19	Demontaż chwytaka - przygotowanie do sprzedaży	PZ56309	DUK	ZUK	162,955
2019.02.19	Demontaż części - przygotowanie do złomowania	PZ04450	DUK	ZUK	263,24
2019.02.19	naprawa dętki tylnej opony	0	DDR	ZUK	283,25
2019.02.19	Naprawa koła na osi napędowej prawa strona zewnętrzne	PZ537HW	DUK	ZUK	100
2019.02.19	zakup klamki zewnętrznej przedniej - 2 szt. zakup klamki wewnętrznej przedniej - 1 szt.	POZ 92SF	DDR	ZUK	70,88

2019.02.19	Naprawa zamka drzwi LP, demontaż uszkodzonych klamek zewnątrznych	POZ 92SF	DDR	ZUK	50,14
2019.02.18	Wymiana pasków klinowych - 7 szt, mocowanie tłumika i plecionki, usunięcie ubytków powietrza - wymiana korków zbiornika - 2 szt	PZ 153FK	DTO	ZUK	225,63
2019.02.18	Mocowanie błotnika LP, dorabianie wspornika, naprawa siłownika ham. PP, wymiana siłownik ham. LP, wymiana węża pneumat. L	PNT51504	DUK	ZUK	200,56
2019.02.18	Sprawdzenie instalacji, naprawa joysticka, sprawdzenie układu	PNT51504	DUK	ZUK	900
2019.02.16	Naprawa instalacji elektrycznej - wymiana uszkodzonych przewodów wiązki, wymiana bezpieczników,	PZ 153FK	DTO	ZUK	150,42
2019.02.16	Wymiana klocków ham. P i T, wymiana tarcz ham. P, czyszczenie zaworu recyrkulacji spalin, diagnostyka komputerowa	PZ 3091M	DTO	ZUK	137,885
2019.02.15	Zakup: lampa błyskowa żółta - kogut (120,38), pokrywa filtra wstępnego paliwa (18,23)	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	138,61
2019.02.15	Zakup lusterka krawężnikowego	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	43,78
2019.02.15	Zakup elektrozaworu do sterowania zabudową (92,47) + 1/2 kosztów przesyłki (10,50)	PZ537HW	DUK	ZUK	102,97

2019.02.15	Awaria zasilania elektrycznego w terenie (Borkowice). Wyjazd w teren, lokalizacja usterek, próba zholowania	PZ 153FK	DTO	ZUK	350,98
2019.02.15	Resor tylny, tuleja metalowo-gumowa	PZ 636KW	DTO	ZUK	2983,34
2019.02.15	czyszczenie filtrów paliwa, czyszczenie dysz	0	DTN	ZUK	100,28
2019.02.15	Montaż zbiornika powietrza, wymiana oleju i filtrów w silniku, smarowanie zwrotnic, mocowanie tylnej belki	PZ088AA	DUK	ZUK	225,63
2019.02.15	zakup elektrozaworu - 1 szt.	POZ K975	DDR	ZUK	102,97
2019.02.15	Demontaż do naprawy ogrzewania postojowego, regulacja zamków drzwi	PZ 94075	DTO	ZUK	75,21
2019.02.15	Zakup części: Siłownik pneumatyczny hamulcowy (396,00), pierścienie uszczelniające z nakrętką 2 szt. (9,50), zestaw filtrów do skrzyni biegów 2 szt. (175), kolanka do siłownika hamowania (18,30)	PNT62675	PUK-DUK	PUK	598,8
2019.02.15	Zakup: kompletu filtrów do skrzyni biegów 2 szt. (175,00)	PZ 096RW	DUK	ZUK	175
2019.02.14	Wymiana oleju i filtrów, uzupełnienie oleju w układzie wspomagania, wymiana filtra paliwa, oczyszczenie filtra paliwa wstępnego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	200,56
2019.02.14	Zaślepka korka miarki skrzyni aut.	PZ 662HW	DTO	ZUK	4,56
2019.02.14	zakup o-ring - 6 szt.	0	DDR	ZUK	3

2019.02.14	montaż kół zębatych i łożysk skrzyni biegów, dorabianie uszczeltek		0 DDR	ZUK	150,42
2019.02.14	Wymiana automatu stop, wymiana podkładki kompresora (usunięcie ubytku powietrza)	POZ 21LL	DTO	ZUK	50,14
2019.02.14	Uszczelnianie ukł smarowania turbosprężarki, zaślepka korka miarki skrzyni aut.	PZ 636KW	DTO	ZUK	18,66
2019.02.14	zakup śrub- 8szt., nakrętek - 8szt., pdkładek - 8szt. do kół	POZ K975	DDR	ZUK	115,12
2019.02.14	Uszczelniaz ukł. smarowania turbosprężarki, zaślepka korka miarki skrzyni aut	PZ 033KS	DTO	ZUK	18,66
2019.02.14	zakup klocków hamulcowych 2 szt. I tarcz hamulcowych - 2 szt., szczęk hamulcowych - 1 szt. I reparatorka zacisku - 2 szt.	PZ 412LM	DA	ZUK	579,78
2019.02.14	Zakup części:silnik dmuchawy z wentylatorem (179,88), trójnik do pistoletu z przedmuchiwanie 2szt. (17,64)	PNT62675	PUK-DUK	PUK	197,52
2019.02.14	Zakup filtra powietrza	PNT62675	PUK-DUK	PUK	19,51
2019.02.13	Wymiana lampki obrysowej pług	PZ 938C	DDR	ZUK	25,07
2019.02.13	Wymiana pękniętego węża przy chłodnicy, napełnienie układu chłodzenia płynem	PZ 61947	DTO	ZUK	100,28
2019.02.13	Naprawa opony, wyjęcie gwoźdźcia + wulkanizacja	PZ 3177K	PUK-DUK	PUK	110

2019.02.12	demontaż łożyska skrzyni biegów, dopadowanie podkładki dystansowej, montaż łożyska	0	DDR	ZUK	50,14
2019.02.12	tarcze ham. P 2 szt, klocki ham. PiT	PZ 3091M	DTO	ZUK	448,78
2019.02.12	czyszczenie filtrów paliwa	0	DTN	ZUK	50,14
2019.02.12	rolki prowadzące pasek wielorowkowy - 2 szt	PZ 636KW	DTO	ZUK	45,52
2019.02.12	Zakup klosza lampy tylnej prawej	PZ088AA	DUK	ZUK	24,39
2019.02.12	Amortyzatory przednie z osłonami, filtr oleju, paliwa i kabinowy	PZ357NA	DTO	PUK	556,14
2019.02.12	Uszczelnienie - spawanie rurki wlewu oleju do skrzyni biegów, wymiana oleju w silniku	PZ 033KS	DTO	ZUK	37,6
2019.02.12	pasek wielorowkowy + rolki prowadzące 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	88,61
2019.02.12	Naprawa hamulców T - wymiana uszczelnień, wymiana tarcz, klocków i szczęk T, wymiana klocków P	PZ 412LM	DA	ZUK	401,12
2019.02.12	Wymiana lampki obrysowej	PZ 096RW	DUK	ZUK	27,05
2019.02.11	Zakup uszczelniający piasty L i P str 4szt.	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	198,74
2019.02.11	Wymiana opony	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	50
2019.02.09	Olej Total Quartz INEO ECS 5 15 lw/30	PZ357NA	DTO	PUK	288,33
2019.02.08	Naprawa instalacji elektrycznej odwłoka, sprawdzenie połączeń wiązek elektrycznych, usunięcie zwarcia - wymiana kabli	PZ3760H	DUK	ZUK	300,84

2019.02.08	zakup pierścienia osadczego wewnętrznego, łożyska przegubowego	0	DDR	ZUK	63,96
2019.02.08	zakup płyty polonit - jako uszczelka	0	DDR	ZUK	124
2019.02.08	Uzupełnienie oleju hydraulicznego w syst. podnoszenia skrzynu	POZ K975	DDR	ZUK	100,28
2019.02.08	Naprawa opony (prawy przód) wyjęcie gwoźdźcia i zabezpieczenie	PNT62675	PUK-DUK	PUK	150
2019.02.07	naprawa dźwigni hamulca ręcznego	PZ4133C	DUK	ZUK	25,07
2019.02.07	Montaż zregenerowanego zawory reg. siły hamowania, wymiana oleju i filtrów	PNT62675	PUK-DUK	PUK	200,56
2019.02.06	Silnik dmuchawy	PZ 153FK	DTO	ZUK	195,51
2019.02.06	Zakup nowego akumulatora 12V/120Ah	PZ24933	DUK	ZUK	290,91
2019.02.06	Wymiana oleju i filtrów w skrzyni biegów - 20l Platinum Gear ATFIII, montaż siłownika hamulca LT, wymiana oringu kolektora wodnego, uzupełnienie płynu chłodn.	PNT62675	PUK-DUK	PUK	250,7
2019.02.06	Zakup oleju do skrzyni biegów Platinum Gear ATF III (370,00) 20 L	PNT62675	PUK-DUK	PUK	370,06

2019.02.06	Zamówienie części: klocki hamulcowe (240,75), Filtr ol. 2szt. (20,16) i (27,95), wkład filtra powietrza (213,84), Filtr paliwa (16,98), zestaw naprawczy zacisków hamulcowych (57,96zł - 2 szt.), wkład osuszacza (47,03)	PNT62675	PUK-DUK	PUK	624,67
2019.02.05	Regeneracja automatycznej skrzyni biegów (11 800,00) + robocizna (3 000)	PZ586NH	PUK-DUK	PUK	14800
2019.02.05	Regulacja hamulca zasadniczego i ręcznego	POZ71UN	DUK	ZUK	50,14
2019.02.05	zakup klapki wlewu paliwa	PZ926LT	DDR	ZUK	51,13
2019.02.05	Demontaż zaczepu, demontaż siłownika skrętu		0 DDR	ZUK	50,14
2019.02.05	Matador Variant W2 Wymiana 2 szt opon w miejsce opon przekazanych do reklamacji. W przypadku uznania reklamacji nastąpi zwrot zapłaty	PZ 3091M	DTO	ZUK	640,65
2019.02.05	Montaż przewodu przelewowego, wymiana rozrusznika	PZ 636KW	DTO	ZUK	175,49
2019.02.05	Wymiana opon na nowe wielosezonowe- Matador MPS400 Variant 205/75 R16C - 6 szt	PZ357NA	DTO	PUK	1881,3
2019.02.05	Wymiana akumulatora	PZ24933	DUK	ZUK	25,07
2019.02.05	Naprawa zacisku hamulca LP	PNT62675	PUK-DUK	PUK	200,56

2019.02.04	Wymiana gum i tulei stabilizatora T, wymiana górnej płyty wahacza, montaż stabilizatora LP, wymiana drążka kierowniczego P	PZ 636KW	DTO	ZUK	175,49
2019.02.04	Demontaż uszkodzonego zaworu siły hamowania, demontaż zaworu - odwadniacz, demontaż zacisku hamulcowego LP	PNT62675	PUK-DUK	PUK	250,7
2019.02.04	Olej hydrauliczny Platinum Gear ATF III 20L	PZ 096RW	DUK	ZUK	370,06
2019.02.01	Lampa tylna, lewa	PZ537HW	DUK	ZUK	78,69
2019.02.01	Uzupełnienie oleju - 20l, naprawa napędu talerzy, regulacja pasa i talerzy	0	DDR	ZUK	100,28
2019.02.01	Awaria łopaty-zatarte sworznie, demontaż i smarowanie	PZ 096RW	DUK	ZUK	150,42
2019.01.31	Wymiana wkładu lusterka, montaż nowej lampy cofania, modyfikacja instalacji el.	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	75,21
2019.01.31	zakup wtyczki przycepy	PZ 938C	DDR	ZUK	6,5
2019.01.31	Poduszka stabilizatora - 2 szt, drążek kierowniczy	0	DDR	ZUK	143,9
2019.01.31	Lampy do jazdy dziennej - kompl., 126x23 Magneti Marelli (133,90), Nakrętki kół M22x1,5x77mm czarna 20szt x 6,18 = 123,60zł, Śruby kół M22x1,5x77mm 20 szt.x11,22zł = 224,40, wkład filtra kabinowego 27,17 zł	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	509,07



2019.01.31	Wymiana klocków hamulcowych, czyszczenie prowadnic na osi pędnej, wymiana szpilek i nakrętek - 20 szt	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	200,56
2019.01.31	Sterownik świec żarowych, świece żarowe - 5 szt, zespolony przełącznik	PZ 662HW	DTO	ZUK	483,74
2019.01.31	Wymiana zespolonego przełącznika kierunkowskazów	PZ 662HW	DTO	ZUK	50,14
2019.01.31	zakup klemy mosiężnej do akumulatora		0 DDR	ZUK	4,07
2019.01.31	zakup 3 opakowań pierścieni osadczycy zewnętrznych		0 DDR	ZUK	11,38
2019.01.31	Naprawa rozrusznika	POZ H480	DTO	ZUK	162,6
2019.01.31	Płukanie zbiornika paliwa, czyszczenie dyltrów i dyszy		0 DTN	ZUK	75,21
2019.01.31	Zakup części: zawór odwadniający (7,24), Zbiornik powietrza 30L (160,00)	PZ088AA	DUK	ZUK	167,24
2019.01.31	zakup pręta gładkiego jako element uziemnienia		0 DDR	ZUK	6,86
2019.01.31	Filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy	PZ 033KS	DTO	ZUK	78,87
2019.01.31	zakup oświetlenia tablicy rejestracyjnej (2 lampki boczne)	PNT51504	DUK	ZUK	18,04
2019.01.31	Zakup obejm do zabudowy	PZ 096RW	DUK	ZUK	6,5
2019.01.31	zakup stalnicy Tornado		0 DDR	ZUK	236
2019.01.30	wykonanie 4 sworzni stalowych z kołnierzem do błotników; wykonanie 4 nakrętek specjalnych z kołnierzem do błotników;	PZ 938C	DDR	ZUK	260

2019.01.30	Wymiana 2 szt termostatów, regeneracja zaworu powietrza, uzupełnienie płynu chłodniczego - 5l	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	150,42
2019.01.30	Demontaż resora, wymiana oringów na przewodzie przelewowym ukł. paliwowego	PZ 636KW	DTO	ZUK	75,21
2019.01.30	Demontaż deski rozdzielczej, wymiana silnika dmuchawy, wymiana przełącznika dodatkowych lamp	PNT51504	DUK	ZUK	125,35
2019.01.30	Demontaż tapicerki drzwi, montaż klamki	PNT62675	PUK-DUK	PUK	150,42
2019.01.30	Wykonanie podkładek dystansowych 12 szt.	PZ 096RW	DUK	ZUK	104,8
2019.01.29	Dorabianie podstawy poduszki PP, wymiana poduszki	PZ3760H	DUK	ZUK	100,28
2019.01.29	Okresowa wymiana oleju i filtrów: powietrza, paliwa, kabiny i oleju, wkład lusterka lewego	PZ563JV	PUK-DUK	PUK	257,92
2019.01.29	Czyszczenie prowadnic i zacisku P, wymiana klocków hamulcowych	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	100,28
2019.01.29	Część do naprawy: Termostat - 2 szt.(65,10), klocki hamulcowe osi przedniej i napędowej (436,82), zestaw naprawczy zaworu pneumatycznego (33,88)	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	535,8
2019.01.29	Modyfikacja instalacji oświetlenia T, montaż 4 szt lamp	PZ537HW	DUK	ZUK	150,42
2019.01.29	Naprawa mocowania przedniego grilla	0	DDR	ZUK	25,07

2019.01.29	Naprawa leja posypywarki, naprawa przegubu zgarniacza		0 DDR	ZUK	112,815
2019.01.29	oringi uszczelniające przewód przelewowy	PZ 636KW	DTO	ZUK	31,1
2019.01.29	Zakup węża ssawnego	PZ088AA	DUK	ZUK	63,41
2019.01.29	Części do okresowej wymiany oleju i fitry: oleju, paliwa, powietrza i kabinowy, Obejmy stabilizatora	PZ088AA	DUK	ZUK	207,15
2019.01.29	oringi do uszczelnienia przewodu przelewowego	PZ 033KS	DTO	ZUK	31,1
2019.01.29	Wymiana części: zestaw naprawczy sterowania skrzyni biegów, czujnik obrotów turbiny, zestaw filtrów	PNT51504	DUK	ZUK	2400
2019.01.29	Modyfikacja instalacji el. T, montaż zewnętrznej lampy w tylnej części kabiny	PZ 513NJ	DUK	ZUK	75,21
2019.01.28	Montaż zacisku PP, wymiana klocków hamulcowych przód, dorabianie i montaż podstawy poduszki	PZ3760H	DUK	ZUK	250,7
2019.01.28	wulkanizacja opony lewej przedniej (mała)	POZ71UN	DUK	ZUK	32,52
2019.01.28	Naprawa zaworu WABCO 4801030420	PZ537HW	DUK	ZUK	1200
2019.01.28	Naprawa kabiny-spawanie podstawy		0 DDR	ZUK	87,745
2019.01.28	zakup 2 łożysk do zębatych kół skrzyni biegów		0 DDR	ZUK	205
2019.01.28	Sprężyna gazu, sprzęgła	POZ 90PK	DTO	ZUK	30,5
2019.01.28	Sprężyna sprzęgła, gazu	POZ 21LL	DTO	ZUK	30,5

2019.01.28	Usunięcie wycieku paliwa przy silniku-uszczelnienie przewodu przelewowego	PZ 636KW	DTO	ZUK	75,21
2019.01.28	zakup wrzeciadz (zapadka do obudowy) + kłódka żeliwna	0	DDR	ZUK	10,56
2019.01.28	Wymiana oleju silnikowego	0	DDR	ZUK	12,535
2019.01.25	zakup klocków hamulcowych przednich	PZ3760H	DUK	ZUK	184,26
2019.01.25	Naprawa zacisku hamulcowego - pp	PZ3760H	DUK	ZUK	150,42
2019.01.25	zakup 2 zębatych kół skrzyni biegów	0	DDR	ZUK	1625
2019.01.25	Wymiana piór wycieraczek - 2 szt	POZ H480	DTO	ZUK	12,535
2019.01.25	Wymiana końcówki drążaka kierowniczego poprzecznego, smarowanie elementów zawieszenia, wymiana automatu stop i automatu spadku ciśnienia	POZ 21LL	DTO	ZUK	200,56
2019.01.25	Uzupełnianie oleju hydraulicznego - 15l Hydrol 32	PZ 096RW	DUK	ZUK	12,535
2019.01.24	Montaż piasty i koła _ LP	PZ3760H	DUK	ZUK	50,14
2019.01.24	Przełożenie opony na inną felgę - po rozkalibrowaniu felgi spowodowanym uszkodzeniem piasty	PZ3760H	DUK	ZUK	60
2019.01.24	Wymiana koła LP	POZ 21LL	DTO	ZUK	25,07
2019.01.24	Naprawa opony LP	POZ 21LL	DTO	ZUK	35
2019.01.24	amortyzator T, obejmę stab, tuleja stabilizatora	PZ 636KW	DTO	ZUK	433,38
2019.01.24	Demontaż stabilizatora T, demontaż pękniętego resora TP	PZ 636KW	DTO	ZUK	125,35

2019.01.24	Wymiana sprężarki poregeneracji, wymiana węża ciśnieniowego	POZ K975	DDR	ZUK	125,35
2019.01.24	Wkłady osuszacza - 2 szt	PZ 033KS	DTO	ZUK	321,82
2019.01.24	Montaż 2 szt zaworów odwadniających zbiornika powietrza	PZ 513NJ	DUK	ZUK	50,14
2019.01.23	zakup śrub do stabilizatora i mocowań poduszek pneumatycznych	PZ3760H	DUK	ZUK	67,27
2019.01.23	Dopasowanie i wspawanie blach zasypu	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	200,56
2019.01.23	Odmrażanie układu sterującego wywrotem	POZ K975	DDR	ZUK	25,07
2019.01.23	ostrzenie noży - frez HMZ		0 DDR	ZUK	72
2019.01.22	Zakup piast koła lewego przedniego (543,49), komplet śrub (szpilki) 83,20 i nakrętek 61,80	PZ3760H	DUK	ZUK	688,49
2019.01.22	Dorabianie podstawy poduszki powietrznej LP, uzbrajanie nowej piasty przedniej L, spawanie podstawy poduszki LP	PZ3760H	DUK	ZUK	200,56
2019.01.22	Wypalanie zużytych blach zasypu	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	150,42
2019.01.22	Zakup lamp roboczych (dodatkowe do cofania) 4 szt. 48W 16 LED 4x 20,31 zł	PZ537HW	DUK	ZUK	81,24
2019.01.22	Czyszczenie siłownika odwłoka, demontaż sworznia, spawanie tłoka hydraulicznego, czyszczenie elektrozaworu	PZ537HW	DUK	ZUK	150,42
2019.01.22	Czyszczenie układu paliwowego		0 DTN	ZUK	50,14

2019.01.22	zakup 2 akumulatorów 12V/120Ah + 4 zaciski akumulatora		0 DDR	ZUK	670,96
2019.01.22	Poduszka zawieszenia - 2 szt, klocki ham. P i T, czujnik żyłcia klocków, nakładka na pedał hamulca	PZ 033KS	DTO	ZUK	576,62
2019.01.22	Naprawa przewodu pneumat. do poduszki powietrznej LT, wymiana zaworu bezpieczeństwa w zbiorniku powietrza, oczyszczenie osuszacza	PZ 033KS	DTO	ZUK	250,7
2019.01.22	Lampa błyskowa (kogut) na magnes - LED	PNT51504	DUK	ZUK	73,09
2019.01.22	zakup klocków hamulcowych	PNT51504	DUK	ZUK	218,41
2019.01.22	Wymiana filtrów powietrza		0 DDR	ZUK	12,535
2019.01.22	Naprawa urządzenia zasypowego - naprawa ślizgu, prostowanie przegrody	PNT62675	PUK-DUK	PUK	250,7
2019.01.22	Wymiana oleju, wymiana filtra oleju, czyszczenie filtra powietrza		0 DDR	ZUK	25,07
2019.01.21	Zakup ceownika i płaskownika do wzmocnienia miechu poduszki pneumatycznej	PZ3760H	DUK	ZUK	41,55
2019.01.21	Demontaż uszkodzonej piasty koła LP, demontaż poduszki zawieszenia wraz z górną podstawą PT	PZ3760H	DUK	ZUK	100,28
2019.01.21	Czyszczenie odwłoka, wypalanie zużytych blach	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	100,28
2019.01.21	Awaryjne uruchomienie silnika, wymiana filtra paliwa	PZ 662HW	DTO	ZUK	50,14

2019.01.21	Wymiana węża hydr., mycie, uzupełnienie oleju hydr. 60l	PZ537HW	DUK	ZUK	150,42
2019.01.21	Wymiana gum stabilizatora - P, wymiana tarcz i klocków hamulcowych, czyszczenie i konserwacja zacisków - T	PZ 1588S	DTO	ZUK	75,21
2019.01.19	Wąż hydrauliczny	PNT51504	DUK	ZUK	50
2019.01.18	Usunięcie zatarcia rolek szczęk hamulcowych i rozpiereków, smarowanie, regulacja hamulców T	PZ3760H	DUK	ZUK	350,98
2019.01.18	zakup 2 przednich opon + wymiana	PZ926LT	DDR	ZUK	674,8
2019.01.18	zakup farby podkładowej, elektrody - remont ramy	0	DDR	ZUK	71,93
2019.01.18	Naprawa wiązki elektrycznej świateł przednich - brak post. i św. drogowych	PZ4133C	DUK	ZUK	50,14
2019.01.18	Wymiana zaworu dźwigni zmiany biegów, wymiana siłownika skrzyni biegów, odpowietrzenie i przepłukanie układu (700,00) zakup dźwigni zmiany biegów z zaworem hydraulicznym (3470,00), zakup siłownika sprzęgła (810,00), olej hydrauliczny do układu 2lx45,00 (90,00)	PZ 786RK	DUK	ZUK	5070
2019.01.17	naprawa opony koła przedniego, lewego	0	DDR	ZUK	120

2019.01.17	Wymiana chłodniczki wspomagania - montaż nowej	PZ 074EX	DTO	ZUK	0
2019.01.17	Wymiana klocków hamulcowych przednich, czyszczenie prowadnic	PZ088AA	DUK	ZUK	75,21
2019.01.17	ostrzenie noży do rębaka	0	DDR	ZUK	160
2019.01.17	Wymiana opony na bliźniaku strona prawa opona zewnętrzna 315/70/22,5 MG628 (980 zł netto) + usługa demontażu i montażu (50 zł)	PNT51504	DUK	ZUK	1030
2019.01.16	Klocki i tarcze hamulcowe	PZ 1588S	DTO	ZUK	268,31
2019.01.16	Chłodnica płynu wspomagania	PZ 074EX	DTO	ZUK	227,64
2019.01.16	Wymiana sworzni resorowych PiT	PZ 85395	DTO	ZUK	501,4
2019.01.16	Wymiana poduszek zawieszenia - T	PZ 033KS	DTO	ZUK	175,49
2019.01.15	zakup lusterka wstecznego	PZ680N	DUK	ZUK	42,26
2019.01.15	Wymiana oleju i filtrów	POZ71UN	DUK	ZUK	50,14
2019.01.15	naprawa opony koła przedniego, prawego	0	DDR	ZUK	25
2019.01.15	Części: obrysówka żółta, zestawy naprawcze hamulcy, klocku hamulcowe oś środkowa	PNT51504	DUK	ZUK	544,5
2019.01.15	zakup: filtr powietrza - 2 szt., filtr oleju - 1 szt.	0	DDR	ZUK	87,54
2019.01.15	Zakup piór wycieraczek 2szt 600mm	PZ 096RW	DUK	ZUK	52,52
2019.01.14	zakup 2 przednich reflektorów	PZ 938C	DDR	ZUK	129,26
2019.01.14	Montaż pompy wysokiego ciśnienia, napełnienie skrzyni biegów olejem	PZ 662HW	DTO	ZUK	150,42



2019.01.14	Montaż naprawionego zacisku osi wleczonej L, wymiana węża hydr. od skrzyni biegów do przystawki, wymiana filtrów i oleju w skrzyni biegów Olej Platinum ATF3, wymiana 3 szt lamp obrysowych	PNT51504	DUK	ZUK	350,98
2019.01.11	Tankowanie paliwa, odpowietrzenie układu paliwowego	PZ3760H	DUK	ZUK	50,14
2019.01.11	Montaż koła zamachowego, montaż skrzyni biegów	PZ 662HW	DTO	ZUK	175,49
2019.01.11	Naprawa pompy wysokiego ciśnienia	PZ 662HW	DTO	ZUK	600
2019.01.11	Silnik dmuchawy z podwójnym wentylatorem	PZ 153FK	DTO	ZUK	179,98
2019.01.11	Naprawa zacisku ham.	PNT51504	DUK	ZUK	37,605
2019.01.11	Wymiana linki przy HDS	PZ 786RK	DUK	ZUK	100,28
2019.01.10	Montaż naprawionego zbiornika paliwa	PZ3760H	DUK	ZUK	75,21
2019.01.10	Wymiana linki hamulca ręcznego	0	DDR	ZUK	75,21
2019.01.10	Naprawa automatycznej skrzyni biegów	PZ 662HW	DTO	ZUK	5900
2019.01.10	Wymiana amortyzatora PP + poduszki gumowe	POZ 90PK	DTO	ZUK	50,14
2019.01.10	Wymiana automatu stop, smarowanie	POZ 90PK	DTO	ZUK	50,14
2019.01.10	Czujnik spadku ciśnienia-2 szt, czujnik wzrostu ciśnienia-2 szt	POZ 90PK	DTO	ZUK	66
2019.01.10	Pióro wycieraczki-2 szt, czujnik spadku ciśnienia - 2 szt, przełącznik świateł	POZ H480	DTO	ZUK	137,4
2019.01.10	Naprawa nagrzewnicy	POZ 21LL	DTO	ZUK	110
2019.01.10	końcówka drążka L, P	POZ 21LL	DTO	ZUK	96

2019.01.10	Czujnik wzrostu ciśnienia-2 szt	POZ 21LL	DTO	ZUK	33
2019.01.10	Zamiana miejscami kół	PZ 074EX	DTO	ZUK	100,28
2019.01.10	Naprawa koła	PZ 074EX	DTO	ZUK	40
2019.01.10	Pióra wycieraczek-2 szy	PZ 85395	DTO	ZUK	33
2019.01.10	Czyszczenie prowadnic hamulców osi pędnej, wymiana klocków ham., demontaż lewego zacisku osi wleczonej - do naprawy	PNT 51504	DUK	ZUK	125,35
2019.01.10	Demontaż tapicerki drzwi PT, regulacja i konserwacja zamka i klamki	PZ 62000	DTO	ZUK	50,14
2019.01.10	Naprawa-prostowanie podstawy	0	DDR	ZUK	150,42
2019.01.10	Wymiana kogutów, modernizacja instal. el.	PZ 513NJ	DUK	ZUK	75,21
2019.01.09	Mycie, spawanie i malowanie zbiornika paliwa, naprawa wspornikóe zbiornika paliwa	PZ3760H	DUK	ZUK	225,63
2019.01.09	Koło zamachowe	PZ 662HW	DTO	ZUK	100,82
2019.01.09	Montaż zaworu powietrza po naprawie, sprawdzenie działania układu pneumatycznego	PZ537HW	DUK	ZUK	125,35
2019.01.09	Naprawa opony PP	POZ 21LL	DTO	ZUK	120
2019.01.09	Filtry oleju, paliwa, powietrza i kabinowy	PZ357NA	DTO	PUK	159,37
2019.01.09	Ładowanie akumulatora, sprawdzenie poprawności pracy pompy ogrzewania postojowego	PZ 94075	DTO	ZUK	75,21
2019.01.09	Odwiercanie i montaż nowych śrub siłownika płyty zgniotu	PZ 096RW	DUK	ZUK	75,21

2019.01.08	Demontaż zbiornika paliwa, przygotowanie do spawania	PZ3760H	DUK	ZUK	150,42
2019.01.08	Lokalizacja usterki wskaźń poziomu paliwa - uszkodzony pływak w zbiorniku. Konieczny demontaż zbiornika paliwa	0	DDR	ZUK	25,07
2019.01.08	Naprawa instalacji el. układu gaszenia silnika, demontaż deski rozdzielczej, uzupełnienie podświetlenia wskaźników	PZ 153FK	DTO	ZUK	150,42
2019.01.08	Zamek, zamek drzwi	PZ 412LM	DA	ZUK	105,01
2019.01.07	Naprawa podstawy siedzenia, dorabianie tulei z mosiądzu	PZ 938C	DDR	ZUK	250,7
2019.01.07	Naprawa i wymiana osi błotników	PZ 938C	DDR	ZUK	100,28
2019.01.07	Rozbiórka skrzyni biegów, mycie i weryfikacja części	0	DDR	ZUK	300,84
2019.01.07	Naprawa instalacji świec żarowych, wymiana przełącznika	PZ 20838	DDR	ZUK	175,49
2019.01.07	Naprawa - regeneracja siłownika HDS odpowiadającego za obrót ramienia	PZ 786RK	DUK	ZUK	900
2019.01.04	Demontaż wentylatora chłodnicy, demontaż pompy wtryskowej	PZ 662HW	DTO	ZUK	50,14
2019.01.04	Wymontowanie skrzyni biegów	0	DDR	ZUK	526,47
2019.01.04	Wymiana oleju i filtrów	PZ357NA	DTO	PUK	50,14
2019.01.04	Sprawdzenie działania ogrzewania postojowego, wymiana listwy ochronnej przewodów biegnących wzdłuż kabiny	PZ 94075	DTO	ZUK	100,28

2019.01.03	Czyszczenie chłodnicy oleju przekładniowego, demontaż koła zamachowego	PZ 662HW	DTO	ZUK	150,42
2019.01.03	Wymiana klemy "+", uzupełnienie wody destylowanej w akumulatorze		0 DDR	ZUK	25,07
2019.01.03	Wymiana oleju w ukł. wspomagania Boxol	POZ K975	DDR	ZUK	75,21
2019.01.03	Wymiana węża turbiny, naprawa oświetlenia wstecznego	PZ 513NJ	DUK	ZUK	75,21
2019.01.03	Wymiana węża hydraulicznego, wymiana lampy cofania, naprawa instal. elektrycznej	PZ 513NJ	DUK	ZUK	75,21
2019.01.02	Wymiana akumulatorów - 2 szt nowe	PO1AP65	PUK-DUK	PUK	50,14
2019.01.02	Demontaż automatycznej skrzyni biegów, sprawdzenie stanu oleju na zawartość opiłków	PZ 662HW	DTO	ZUK	100,28
2019.01.02	Demontaż zaworu powietrza	PZ537HW	DUK	ZUK	25,07
2019.01.02	Naprawa zawiasów prawej burty	PZ 20838	DDR	ZUK	125,35
2019.01.02	Wymiana przedniej dmuchawy nawiewu kabinowego	PZ 153FK	DTO	ZUK	100,28
2019.01.02	Dorabianie i montaż chlapaczy	POZ K975	DDR	ZUK	62,675
2019.01.02	Akumulator	PZ581FA	DA	ZUK	276,42